

Annex 7
Contingut mínim dels estudis hidrològics-hidràulics en zones inundables

1. Memòria descriptiva de l'estudi amb les condicions de contorn, dades emprades i descripció de la metodologia escollida.
2. Plànol de la conca afectada fins al punt on s'elabora l'estudi.
3. Plànols de planta i alçat on s'acota i grafia la llera més pròxima que inclogui la zona objecte d'estudi.
4. Plànols a escala adequada de la làmina d'inundació per diferents períodes de retorn en què s'indiquin les velocitats i les alçades de la làmina d'aigua.
5. Plànols de definició de zones de risc d'inundació anterior i posterior a la proposta d'actuació.
6. Proposta de mesures correctores, si fossin necessàries.
7. Anàlisi dels resultats i les conclusions amb propostes d'actuació, si fossin necessàries.

Notes:

1. Es recomana l'ús de models numèrics o matemàtics de simulació de l'entorn on s'elabora l'estudi.
2. El facultatiu responsable de l'estudi pot reduir-ne l'abast o el nombre d'hipòtesis o períodes de retorn considerats o fer servir sistemes de càlcul simplificats, sempre que justifiqui en l'estudi que, per a les condicions de la conca i de l'actuació, aquesta reducció no suposa una minva de garanties de seguretat respecte del contingut esmentat abans i dels criteris de l'article 110.

Annex 8
Programa de mesures

Els programes de mesures descrits en el capítol 12 i en l'annex 11 de la memòria es consideraran normatius a tots els efectes.

Annex 9
Classificació de les masses d'aigua subterrània a efectes d'atorgament
de concessions i autoritzacions

Per determinar la sensibilitat de les masses d'aigua subterrània davant les extraccions s'han adoptat els criteris següents:

1. S'han considerat masses en manteniment totes les que presenten un bon estat quantitatiu i qualitatiu en relació amb els clorurs. Segons aquest criteri, resulten 33 masses en manteniment:

1802M1	Sa Penya Blanca	1811M3	Inca
1802M2	Banyalbufar	1811M4	Navarra
1802M3	Valldemossa	1812M1	Galatzó
1803M1	Escorca	1814M4	Son Reus
1804M1	Ternelles	1815M1	Porreres
1804M3	Alcúdia	1815M3	Algaida
1805M1	Pollença	1816M1	Ariany
1805M3	L'Arboçar	1817M4	Ses Planes
1806M1	S'Olla	1817M5	Ferrutx
1806M2	Sa Costera	1817M6	Es Racó
1806M4	Sóller	1818M4	Justaní
1807M1	Esporles	1818M5	Son Macià
1807M2	Sa Fita del Ram	1821M3	Son Mesquida
1808M1	Bunyola	1902M1	Sa Roca
1808M2	Massanella	2002M3	Sant Agustí
1809M1	Lloseta	2004M1	Es Figueras
1810M1	Caimari		

2. S'han considerat masses en seguiment totes les que presenten mal estat quantitatiu o mal estat qualitatiu en relació amb clorurs i presenten en un període de sis anys (entre 2006 i 2012) un valor mitjà de concentració de clorurs inferior a 250 mg/L. Segons aquests criteris, resulten 26 masses en seguiment:

1801M3	Sant Elm	1818M3	Sa Torre
--------	----------	--------	----------

1804M2	Port de Pollença	1819M1	Sant Salvador
1806M3	Port de Sóller	1901M1	Maó
1809M2	Penya Flor	1901M2	Migjorn Gran
1811M2	Llubí	1903M1	Addaia
1811M5	Crestatx	2001M1	Portinatx
1812M3	Santa Ponça	2001M2	Port de Sant Miquel
1814M1	Xorrigo	2002M2	Pla de Sant Antoni
1815M4	Petra	2003M1	Cala Llonga
1817M1	Capdepera	2003M3	Riu de Santa Eulària
1817M2	Son Servera	2003M4	Balàfia
1817M3	Sant Llorenç	2004M2	Es Canar
1818M1	Son Talent	2005M1	Cala Tarida

3. S'han considerat masses en deteriorament reversible totes les que presenten mal estat quantitatiu o mal estat qualitatiu en relació amb clorurs i presenten en un període de sis anys (entre 2006 i 2012) un valor mitjà de concentració de clorurs superior a 250 mg/L i no es consideren en deteriorament estructural. Segons aquests criteris, resulten 24 masses en deteriorament reversible:

1801M1	Coll Andritxol	1820M1	Santanyí
1801M2	Port d'Andratx	1820M2	Cala d'Or
1801M4	Ses Basses	1820M3	Porto Cristo
1805M2	Aixartell	1821M1	Marina de Lluçmajor
1812M2	Capdellà	1901M3	Ciutadella
1813M1	Sa Vileta	1903M2	Tirant
1813M2	Palmanova	2002M1	Santa Agnès
1814M3	Pont d'Inca	2003M2	Roca Llisa
1815M2	Montuïri	2005M2	Port Roig
1816M2	Son Real	2006M1	Santa Gertrudis
1818M2	Santa Cirga	2006M2	Jesús
1819M2	Cas Concos	2006M3	Serra Grossa

4. S'han considerat masses en deteriorament estructural les que presenten mal estat quantitatiu o mal estat qualitatiu en relació amb clorurs i tenen consideració de masses excepcionables d'acord amb l'anàlisi d'estat efectuada. Segons aquests criteris, resulten 4 masses en deteriorament estructural:

1811M1	Sa Pobla	1821M2	Pla de Campos
1814M2	Sant Jordi	2101M1	Formentera