



Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

20741 *Protecció. Notificació Decret de Batlia núm. 14416 de 02.08.2012. DP 2012/64*

Atès que no s'ha pogut notificar el Decret de Batlia núm. 14416 de 2 d'agost de 2012, a MARIA ANGELES SIGUERO VILLAVARDE, amb DNI. 37.339.644-H, i per poder seguir endavant la tramitació de l'expedient, DP 2012/64, en relació al immoble ubicat al C/ EDUARDO URGORRI, NÚM. 2, del Negociat de Protecció de l'Edificació, de Disciplina Urbanística.

De conformitat amb l'article 59.4, de la Llei 30/92, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i amb el 194, del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, a través del present edicte se li notifica el següent:

Elvira Salvá Armengod, cap de departament, per delegació (Decret de Batlia núm 22906 de 01/12/2011, BOIB núm. 187 de 15/12/2011), us notifica que per decret del tinent de batlle de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge núm.14416 de data 2 d'agost de 2012 s'ha disposat el següent:

I.- Atès l'informe dels Serveis Tècnics municipals de data 01.06.2012, relatiu a l'immoble ubicat a C/ Eduardo Urgorri, 6, que transcrit diu:

DESCRIPCIÓ.

Es tracta d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres de planta baixa i planta pis, el qual té el seu accés als habitatges per un passatge interior, carrer Sa Nostra. La seva estructura és de formigó i la seva coberta plana transitable.

A les plantes baixes, tant a la façana que dona al carrer com a l'interior hi ha locals comercials.

Al centre de la illeta hi ha un edifici de planta baixa només amb locals comercials.

Es tracta d'una illeta tancada amb accés a vianants al pati interior on hi ha locals comercials als baixos de tots els edificis i al centre de la illeta.

CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES.

L'edifici objecte d'aquest informe té la qualificació S2a i es troba dins ARE/52-01, segons el PGOU vigent.

INFORME TÈCNIC.

Realitzada visita d'inspecció el passat dia 30 d'abril es va poder observar que no es poden identificar concretament els desprendiments descrits per la Policia, ja que l'estat de l'edifici no es centra en concret en un punt del portal número 8, sinó que és general a tot el conjunt d'escales, les quals formen tota una illeta amb façanes al carrer i al pati d'illa, on a més a més hi ha una construcció de planta baixa, destinada a locals comercials, que també presenta símptomes de patologies que poden donar lloc a desprendiments.

Vist que es tracta d'una mateixa parcel·la cadastral i que el fet és generalitzat es decideix fer una ordre a la totalitat de les escales comunitàries.

Per aquesta raó es realitza nova visita d'inspecció el dia 25 de maig estudiant escala per escala els danys i perills de desprendiments existents, ja que es segueixen produint nous desprendiments.

El passat dia 16 de maig es van produir una altra vegada al número 8, al pati d'illa i va quedar delimitat per les tanques de policia, ja que al ser interior els Bombers no varen poder actuar.

El dia de la visita, mentre s'inspeccionava cada una de les façanes independentment es varen detectar nous desprendiments, donant avís de nou als Bombers que varen actuar al c/ Sa Nostra 2.

Per aquesta raó i vist que hi ha un greu perill de desprendiments degut al mal estat de la majoria de balcons, voladissos i jàsseres el tècnic que subscriu és del parer que es dictin ordres de mesures cautelars urgents per tal d'impedir que els nous desprendiments afectin als vianants o via pública.

**CONCLUSIÓ. EDUARDO URGORRI, 6, entrada per carrer de vianants Sa Nostra 6**

Realitzada visita d'inspecció a la totalitat de la illeta, es detecten en el número 6, patologies greus que poden **donar lloc a desprendiments**, tant a la façana principal com la façana al pati d'illeta. Les zones a retirar elements inestables d'aquest edifici són:

- Cordó del voladís de sostre planta baixa, on l'armat s'ha oxidat i provoca que el formigó s'esquerdi i es produeixin desprendiments;
- Part superior i inferior dels balcons per la mateixa patologia anterior;
- La cornisa superior té desperfectes per la mateixa patologia;
- Tant a nivell de sostre de planta baixa com a nivell de forjat de coberta, hi ha una franja de rajoles que recobreixen el cantell del forjat, el qual es troba totalment esquerdat en alguns punts. Existeix un alt percentatge que es produeixin nous desprendiments.
- Les fioles superiors tant a nivell de forjat de sostre planta baixa com de sostre de coberta tenen desperfectes i es poden produir desprendiments en algun punt.
- Les jàsseres en mènsula que hi ha a planta baixa i al voladís superior tenen petits desperfectes en els seus cantons per la mateixa patologia.

ORDRE (MESURES CAUTELARS URGENTS)

(Vist l'estat en que es troben els cordons dels balcons, cornises i jàsseres que poden provocar desprendiments i vist que es continuen produint desprendiments a tot l'edifici)

Procedir **sota direcció tècnica** competent a:

Retirada dels elements inestables de la façana (tant la que dona al carrer com la del pati d'illeta) descrits a l'apartat de "Conclusió" que puguin produir desprendiments cap a la via pública o cap al pati d'illeta o bé protegir les zones on es produeixen desprendiments (amb els elements de seguretat adients) segons ordeni el tècnic director de les mesures cautelars.

Condicions: **abans de l'inici de les obres** s'haurà de presentar la següent documentació:

- Nomenament de tècnic director de les mesures cautelars.
- Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
- Nomenament de coordinador de seguretat
- Nomenament d'empresa constructora.

TERMINI d'execució Ordre mesures cautelars URGENTS 25 DIES

Pressupost d'execució material estimatiu 5.250 €

Un cop finalitzades les obres s'haurà de presentar **certificat** del tècnic conforme s'han realitzat les obres ordenades i s'ha comprovat que no existeix perill de desprendiments.

II.- Atès que aquest informe remarca la urgència en la tramitació de la present ordre d'execució i que la situació suposa perill, es adient procedir a dictar l'ordre d'execució de manera urgent, obviant el tràmit d'al·legacions previst legalment, tot això en garantia de persones i béns.

III.- Entre d'altres obligacions, es meriten les taxes sobre serveis urbanístics per dictar ordre d'execució de les mesures cautelars i provisionals-, Concepte 312.02, art. 6 C) de l'Ordenança Fiscal per a 2012, - que tindrà el següent càlcul: b) 2,53% sobre 5.250'-€, sense perjudici de meritjar qualsevol altre tribut (v.gr. Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, si s'escau).

En conseqüència, atesa la normativa d'aplicació, article 9.1 del R.D.leg.2/2008 de 20 de juny per el qual s'aprova el Text Refós de la llei de sòl; articles 10 i 11 llei 10/90 de disciplina urbanística de la CAIB, articles 83 i 84 de la llei 23/2006, de 20 de desembre de capitalitat de Palma de Mallorca; l'Ordenança municipal sobre protecció d'edificis publicada al BOIB 87, de 22 de juny de 2004; article 124 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la llei 57/2003 de mesures per la modernització del govern local; i els articles 4.2-j), article 12-b), del Reglament de la Gerència d'urbanisme, i vist el Decret de Batllia núm. 5309, de data 26 de març de 2012, d'organització dels Serveis Administratius de l'Ajuntament de Palma, i altra normativa aplicable, cal formular proposta per l'aprovació del següent,

D E C R E T

1r.ORDENAR al SR. VICENTE AMBROSIO MARTÍ DNI 41.163.269-P; SRA. CATALINA MOYA PLANAS DNI 41.324.551-Z Y SRA.MARIA ANGELES SIGUERO VILLAVARDE DNI 37.339.644-H propietaris de l'immoble situat al c. Eduardo Urgorri, 6, (PC 02241901), les següents obres de conservació i/o manteniment, per raons de seguretat de l'immoble, atès l'informe del tècnic municipal de dia 1.06.2012, transcrit a l'expositiu d'aquest decret.

**ORDRE (MESURES CAUTELARS URGENTS)**

(Vist l'estat en que es troben els cordons dels balcons, cornises i jàsseres que poden provocar desprendiments i vist que es continuen produint desprendiments a tot l'edifici)

Procedir **sota direcció tècnica** competent a:

- Retirada dels elements inestables de la façana (tant la que dona al carrer com la del pati d'illeta) descrits a l'apartat de "Conclusió" que puguin produir desprendiments cap a la via pública o cap al pati d'illeta o bé protegir les zones on es produeixen desprendiments (amb els elements de seguretat adients) segons ordeni el tècnic director de les mesures cautelars.

Condicions: **abans de l'inici de les obres** s'haurà de presentar la següent documentació:

- Nomenament de tècnic director de les mesures cautelars.
- Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
- Nomenament de coordinador de seguretat
- Nomenament d'empresa constructora.

TERMINI d'execució Ordre mesures cautelars URGENTS 25 DIES

Pressupost d'execució material estimatiu 5.250 €

Un cop finalitzades les obres s'haurà de presentar **certificat** del tècnic conforme s'han realitzat les obres ordenades i s'ha comprovat que no existeix perill de desprendiments.

2n.AVERTIR al referit propietari que podrà iniciar les obres immediatament, previ nomenament de la Direcció Tècnica competent, i el compliment de les demés condicions incloses en aquest Decret, i prèvia comunicació a aquest ajuntament per efectuar les comprovacions pertinents. L'ordre d'execució no es considerarà complimentada fins que no es realitzin els treballs ordenats i s'hagi presentat la documentació requerida. En cas d'incompliment es podrà continuar amb la tramitació de l'expedient.

No es necessita sol·licitar llicència d'obres per tal de donar compliment al que s'ordena.

3r.AVERTIR a la propietat dels immobles esmentats a la present resolució, que, conformement el que disposa l'art. 84 de la Llei de capitalitat de Palma 23/2006 de 23 de desembre (BOIB 27.12.2006) si s'incompleix el que s'ordena en el termini fixat, l'Ajuntament podrà **IMPOSAR UNA MULTA** del deu al vint per cent del valor de les obres que sigui necessari dur a terme per complir els requisits esmentats abans, així com també que d'acord amb el mateix article, en consonància amb l'art.11 de la Llei 10/90, de Disciplina de la CAIB, se li atorgarà, amb la notificació de la multa, un darrer termini per executar l'ordre, i es procedirà a l'execució subsidiària de les obres, sent a càrrec de la propietat totes les despeses que es produeixin.

4t.DONAR COMPTE (en relació al punt primer d'aquest acord), al departament de gestió tributaria als efectes de la liquidació dels tributs que sigui pertinent

5è.NOTIFICAR el present decret a SR. VICENTE AMBROSIO MARTÍ DNI 41.163.269-P; SRA. CATALINA MOYA PLANAS DNI 41.324.551-Z Y SRA.MARIA ANGELES SIGUERO VILLASVERDE DNI 37.339.644-H.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord a l'article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, segons la redacció de la Llei 4/1999, de 13 de gener. El termini per interposar-lo és d'un mes comptat des de l'endemà de rebre la present notificació i en aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt el de reposició.

El recurs de reposició potestatiu s'ha de presentar al Registre General d'aquest Ajuntament (1) o a les dependències a què es refereix l'article 38, 4t de la Llei 30/92, de 26 de novembre, abans esmentada. S'entén desestimat quan no s'ha resolt i notificat la resolució en el termini d'un mes comptat des de l'endemà que s'ha interposat. En aquest cas queda expedita la via contenciosa administrativa.

Si no utilitzau el recurs potestatiu de reposició, podeu interposar directament recurs contenciós administratiu, segons el que estableix l'article abans esmentat, i els articles 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de rebre la present notificació. Això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent.

Per servei de registre de documents, caixa, així com informació general i fiscal, es poden dirigir a les següents Oficines: OAC Avingudes-Edifici Avingudes. Av. Gabriel Alomar, 18; OAC Cort- Pl. Santa Eulàlia, 9; OAC Pere Garau- C. Pere Llobera, 9; OAC Sant Ferran- Av.



Sant Ferran, 42; OAC Sant Agustí- C. Margaluz, 30; OAC s'Arenal- Av. Amèrica, 11; OAC s'Escorxador- C. Emperadriu Eugènia, 6; OAC Son Ferriol- Av. Cid, 8. Horari d'atenció al públic: Tot l'any: de 08.30 a 14.00 h de dilluns a divendres (totes les oficines). Horari ampliat d'octubre a maig: de 08.30 a 17.00 h de dilluns a dijous (OAC Avingudes). Dissabtes obert de 09.30 a 13.30 h a l'OAC Cort (només registre).

Palma, 10 d'octubre de 2012.

La cap de departamento de disciplina urbanística.

Per delegación (Decret de Batlia núm. 10434 de 08.06.2012, BOIB núm. 85 de 14.06.2012)

Elvira Salvá Armengod.

