

**Secció V. Anuncis****Subsecció segona. Altres anuncis oficials****ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA****CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI****24768*****Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears del Projecte de restauració de terrenys de la pedrera "Canal d'en Capità", Eivissa.***

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb el decret 4/1986, de 23 de gener de 1986, d'implantació i regulació dels estudis d'avaluació de l'impacte ambiental, us comuniquem que el Ple de la CMAIB, en sessió de 27 de setembre 2012

ATÈS

1. Que l'objecte del projecte és l'actualització del Projecte de restauració de la pedrera Canal d'en Capità, així com la regularització de les instal·lacions previstes pel seu funcionament per a l'obtenció de la llicència municipal d'activitats (que s'avalua amb l'expedient 18202a/10).
2. Que s'ha aportat el Text refós del pla de restauració, que actualitza i complementa el pla de restauració i d'explotació aprovat en data de 03 d'octubre de 1988. Aquest pla fou modificat per la nova documentació del Pla de restauració de data 2/08/1993 i l'annex complementari de l'any 1995.
3. Que el projecte de restauració fou actualitzat en data de 1999, dins el tràmit d'acompliment per incorporar la pedrera al PDS de pedreres.
4. Que el present projecte no suposa modificació alguna en relació a l'Acord d'Inclusió de la pedrera Es Canal d'en Capità (autorització minera número 184), a l'Annex II de la llista de Pedreres incorporades al PDS que fou publicat al BOIB núm. 135 de data 10/11/2001.
5. Que s'han realitzat les mesures correctores, prescrites pel Consell d'Eivissa, Ajuntament d'Eivissa i Conselleria de Medi Ambient, consistents en el reg dels camions a l'entrada i sortida, així com l'asfaltat del camí d'accés, per reduir l'emissió de pols i partícules.
6. Que l'àmbit del projecte de restauració es troba afectat pels APR's d'erosió, incendis i vulnerabilitat d'aqüífers.
7. Que la pedrera Canal d'en Capità s'inclou parcialment dins l'àmbit del LIC 5310034 de Serra Grossa que pertany a la XN2000.
8. Que el Pla de Restauració afecta el torrent d'en Capità.
9. Que segons la cartografia associada al PTI d'Eivissa l'àmbit de la pedrera es troba qualificat com a ANEI i AANP.
10. Que en data 20 de setembre de 2012 s'ha rebut informe favorable amb condicions de la Direcció General d'Indústria i Energia.

ACORDA

informar favorablement el "Projecte de Restauració de la Pedrera Canal d'en Capità, TM Eivissa" sempre que es compleixin les mesures ambientals recollides en l'EIA així com les següents condicions:

1. D'acord amb l'informe de la Direcció General de Recursos Hídrics de 31 de maig de 2011:

-S'haurà de restituir la llera del torrent d'en Capità amb l'autorització prèvia de la DG de Recursos Hídrics.

-Les zones susceptibles de rebre abocaments de substàncies contaminants accidentals (zones de càrrega i descàrrega dels camions, zones d'aparcament de maquinària, ...) s'hauran d'impermeabilitzar i han de constar d'un sistema de recollida d'aigües pluvials. Aquestes aigües han de ser conduïdes cap a un dipòsit convenientment dimensionat previ pas per un separador d'hidrocarburs i decantador de fins. Si es vol fer ús d'aquesta aigua serà necessari sol·licitar una autorització a la DG de Recursos Hídrics a tal efecte.

-Degut al risc de despreniment i d'esllavissades, les substàncies potencialment contaminants o perilloses s'hauran d'ubicar a una distància prudencial del front d'explotació, en zones convenientment impermeabilitzades i vigilades per tal d'evitar que abocaments accidentals puguin afectar l'aqüífer.

2. D'acord amb l'informe del Servei de Planificació, de la DG de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic d'11 de setembre de 2012:



- S'ha de presentar el pressupost de restauració actualitzat que s'ha d'adequar i actualitzar a les noves característiques de la pedrera.
- S'han de presentar plànols actualitzats de l'àmbit autoritzat de la pedrera, en el que es delimitin els perímetres d'explotació i els distints àmbits o zonificacions que puguin afectar com a resultat de l'aplicació de la normativa vigent, tant europea, estatal, autonòmica i local, especialment pel que fa a l'àmbit de Xarxa Natura 2000 afectat per l'explotació.
- L'àmbit de Xarxa Natura 2000 afectat per l'explotació ha de ser considerat de restauració prioritari i de realització urgent.

3.D'acord amb l'informe de la DG d'Indústria i Energia de 20 de setembre de 2012:

- S'han de modificar els plànols presentats actualitzats, de data gener de 2011, en els quals es delimiti la profunditat màxima de l'explotació que ha de ser de 135 m, i on s'especifiqui l'àmbit autoritzat de la pedrera, els perímetres d'explotació i els distints àmbits o zonificacions que puguin afectar com a resultat de l'aplicació de la normativa vigent tant europea, estatal, autonòmica i local.
- S'ha d'incorporar un calendari actualitzat de restauració, que ha de finalitzar en el 2021, any previst en la resolució de canvi de titularitat a favor de Can Escandell de data 17 de maig de 2005.

4.Pel que fa a l'emissió de renous, s'haurà de complir l'article 41 de la Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica a les Illes Balears.

5.El tècnic responsable de la restauració haurà de justificar el caràcter d'inert dels materials que seran utilitzats en la restauració de la pedrera Canal d'en Capità, per a les diferents fases de la restauració.

Es recorda que:

1.D'acord amb l'informe de la Secció de Contaminació Atmosfèrica, de 21 de setembre de 2011:

- L'activitat de restauració està inclosa al catàleg APCA en algun dels punts 04 06 17 XX "Emmagatzemament o operacions de manipulació, mesclat, separació, classificació, transport o reducció de tamany de materials polseguers en la indústria de transformació de la fusta, pasta de paper, alimentació, begudes, indústria mineral o la resta d'activitats diverses no especificades en altres epígrafs en instal·lacions industrials, ports o centres logístics" segons la capacitat de manipulació del material, i per tant està sotmesa a les exigències de prevenció i control de la contaminació que estableix la Llei 34/2007 i la seva normativa de desenvolupament.
- L'activitat està registrada en el cens APCA i ha d'entregar el pròxim informe d'emissions, realitzat per l'organisme de control autoritzat, en l'any 2014.
- L'activitat de restauració també és un APCA i cal conèixer la capacitat de manipulació del materials per poder-la assignar a un grup o un altre i així establir les seves obligacions de controls periòdics. No obstant això, li és d'aplicació els elements comuns a totes les APCA de la Llei 34/2007 i del Reial Decret 100/2011, com ara complir amb els valors límit d'emissió reglamentaris i aplicar les millors tècniques disponibles, i per tant, el titular està obligat a aplicar les mesures preventives de l'emissió de pols que calgui.

2.S'ha de complir les prescripcions del Decret 125/2007, de 5 d'octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendi forestal.

3.En cas d'abocament accidental, s'ha d'aplicar el protocol de seguretat i avisar a l'Ajuntament.

Palma, 29 d'octubre de 2012

El president de la CMAIB
José Carlos Caballero Rubiato

