



Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA

12130

Resolució per la qual s'ordena intentar entrar a quatre domicilis particulars a fi de poder-hi fer la inspecció de la instal·lació de GLP (butà)

Fets

1. En data 22 de setembre de 2014, va entrar en aquesta Conselleria (reg. núm. 39424/2014) una sol·licitud en la qual s'informava de la presència de diverses instal·lacions de GLP (butà) a l'edifici del carrer de Pau Piferrer, 10, del terme municipal de Palma.

2. En data 9 de març de 2015, es varen fer requeriments als habitatges de l'edifici perquè aportassin una copia de l'acta d'inspecció de la instal·lació d'envasos de GLP (butà) o bé indicassin per escrit que no disposaven d'aquesta instal·lació. Tots els habitatges excepte quatre varen lliurar el certificat o bé varen indicar que no disposen d'instal·lació de gas.

3. Una vegada fets dos intents de notificació, es varen publicar en el *Butlletí Oficial de l'Estat* núm. 209, d'1 de setembre de 2015, els requeriments als habitatges del carrer de Pau Piferrer, 10 que no havien contestat el requeriment previ (que, en concret, són la segona planta porta E, la segona planta porta D, la primera planta porta A i la primera planta porta D) perquè en el termini de deu dies presentassin la documentació a aquesta Direcció General.

4. Repsol Butano va aportar les pòlisses de subministrament dels habitatges. Repsol ha proporcionat tres pòlisses de subministrament dels habitatges de la segona planta porta D, primera planta porta A i primera planta porta D.

5. Una vegada passat el termini de deu dies no han presentat el certificat de revisió periòdica de la instal·lació de GLP (butà) dels habitatges esmentats més amunt.

6. En data 8 de febrer de 2016, el Servei de Seguretat Industrial informa que és necessari entrar als quatre domicilis indicats més amunt per poder fer la inspecció de la instal·lació de GLP (butà).

7. El 10 de febrer de 2016, la Direcció General de Política Industrial resol instar l'Advocacia de la CAIB a sol·licitar l'autorització al Jutjat corresponent per entrar als quatre domicilis particulars amb la finalitat de poder-ne inspeccionar la instal·lació de GLP (butà).

8. En data 4 de maig de 2016, es presenten per mitjans telemàtics el certificat de revisió periòdica de l'habitatge del c/ de Pau Piferrer, 10, 1A, de data 16/04/2015, i de l'habitatge del c/ de Pau Pi Ferrer, 10, 1D, de data 07/02/2012, els dos en vigor atès que no han passat 5 anys des de la darrera revisió periòdica. Per tant, només resten els domicilis del c/ Pau Piferrer, 2E i Pau Piferrer, 2D.

9. En data 8 de juny de 2016, el Jutjat del Contenciós Administratiu 1 de Palma denega l'entrada als dits domicilis atès que no s'acredita la denegació d'entrada als domicilis.

Fonaments de dret

1. L'article 10.2 de la Llei 21/1992, d'indústria estableix que en els casos en què, a través de la corresponent inspecció, s'apreciïn defectes o deficiències que impliquin risc greu i imminent per a les persones, flora, fauna, béns o medi ambient, la Administració competent pot acordar la paralització temporal de l'activitat, total o parcial, i requerir als responsables que esmenin les deficiències o ajustin el seu funcionament a les normes reguladores, sense perjudici de les sancions que es puguin imposar per la infracció comesa i de les mesures previstes per la legislació laboral.

2. El punt 4 de la ITC-ICG 06 indica en el seu punt 4 que "El titular de la instal·lació ha d'encarregar a una empresa instal·ladora la revisió de les instal·lacions d'envasos de GLP, que coincideixi amb la revisió periòdica a la qual alimenten d'acord amb l'apartat 4.2 de la ITC-ICG 07".

3. L'apartat 4.2 de la ITC-ICG 07 indica que "Els titulars o, si no n'hi ha, els usuaris actuals de les instal·lacions receptores no alimentades des de xarxes de distribució, són responsables d'encarregar una revisió periòdica de la seva instal·lació, emprant per a això els serveis d'una empresa instal·ladora de gas d'acord amb la ITC-IG 09. Aquesta revisió s'ha de fer cada cinc anys i ha d'incloure des de la clau d'usuari fins a la clau de connexió dels aparells, aquests inclosos, quan la potència instal·lada sigui inferior o igual a 70 kW, o des de la clau d'usuari fins a la clau de connexió dels aparells, aquests exclosos, quan la potència instal·lada superi aquest valor. [...]".



Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Ordenar al Servei de Seguretat Industrial que el dia 29 de novembre de 2016, a les 9.00 h, es presenti als domicilis del c/ de Pau Piferrer, 2E i c/ de Pau Piferrer, 2D i que acrediti si permeten fer la revisió periòdica de la instal·lació.
2. Ordenar al Servei de Seguretat Industrial que instal·li cartells anunciadors al portal de l'escala el dia 21 de novembre de 2016 en els quals s'indiqui el dia i l'hora en què els inspectors de Seguretat Industrial es presentaran per acreditar si en poden fer la revisió periòdica.
3. Notificar aquesta Resolució als dos domicilis (c/ de Pau Piferrer, 2E i c/ de Pau Piferrer, 2D) i enviar-la al *Butlletí Oficial de les Illes Balears* i al *Butlletí Oficial de l'Estat*.

Palma, 21 de setembre de 2016

El director general de Política Industrial

Bartomeu Morro Oliver

Per delegació del conseller de Treball, Comerç i Indústria
(BOIB 105/2015)

