



Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

7829

Requeriment de documentació complementària en el tràmit de subvencions per a l'execució del programa d'incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programa 6)

1. L'11 de setembre de 2021, en el BOIB núm. 125 es va publicar la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a l'execució del programa d'incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu, modificada per la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 19 d'octubre de 2022 (BOIB núm. 137, de 22 d'octubre de 2022).

2. Els serveis tècnics de la Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han detectat que manca una sèrie de documentació en els expedients, la qual es detalla a la taula següent:

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-23/2021	PONCE TAYLOR, JAUME	***2627**	Els kW indicats en el document 4 no coincideixen amb els indicats en la memòria tècnica RITE (10,1 kW) ni amb la posada en servei aportada (10,1 kW). En la darrera esmena de deficiències s'entrega un document comprimit que conté dos documents 4, els dos diferents. En el que apareix primer manca el cost de l'actuació, mentre que en el que apareix al final del document la potència tèrmica (9,4 kW) no coincideix amb la dels altres documents. Els kW han de coincidir en tots tres.
NEXTG6-169/2021	LLOBET BROSSA, JOSE	***5656**	El document 1 d'esmena no s'entrega complet, s'ha d'entregar la totalitat del document signat. El document 4 d'esmena no s'entrega complet, s'ha d'entregar la totalitat del document firmat. En el document 4 manca la firma d'un tècnic competent. Manca la memòria tècnica de disseny (RITE) amb el format adequat. Es pot accedir a través de l'enllaç https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272 .
NEXTG6-193/2021	FERNANDEZ CLADERA, MIGUEL ANGEL	***7653**	La inversió sense IVA presentada en l'oferta econòmica (30.264,48 €), segueix sense coincidir amb l'especificada en el document 1 i el document 4 (23.171 €), si s'ha acceptat al final un altre pressupost cal adjuntar-lo, si no és així, l'import sense IVA del document 1 i el document 4 han de coincidir amb el pressupost i s'ha de tenir en compte si es fan actuacions addicionals. Manca memòria tècnica (RITE), el model normalitzat està disponible a http://industria.caib.es en l'apartat llista de tràmits. S'ha entregat la posta en servei (requerida per a justificació). Requeriment: en el document 4, a la descripció de l'actuació s'ha d'especificar si es fan actuacions addicionals; la suma d'energia anual estimada que s'especifica a la taula no coincideix amb l'energia anual estimada total i el rendiment SPF ha de ser +2,5 (+2,1 en fred), per refrigeració s'especifica 1,36.
NEXTG6-349/2021	FLAQUER TERRASA, DAVID	***2343**	Manca lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE, model normalitzat disponible a http://industria.caib.es en l'apartat de llista de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272). Aclariment: es demana aportar fitxa tècnica de l'equip, ja que no s'especifica el model exacte, per comprovar el còmput de la potència tèrmica generada.
NEXTG6-401/2021	PIÑEIRO BUSTOS, ELENA	***2272**	En el document 4 falten la firma del sol·licitant i de l'instal·lador o tècnic competent. En el document 4 la potència (12 kW) no coincideix amb la que apareix a la declaració de prestacions, la memòria RITE, el CIT i la posada en servei de l'equip aportats (10 kW). S'ha d'indicar la mateixa potència en tots els documents.
NEXTG6-412/2021	ROIG SAMPOL, CESCÀ ANNA	***0982**	La inversió total sense IVA indicada en els document 1 i 4 (2230,46 €) no coincideix ni amb el total de l'oferta econòmica (2140,47 €) ni amb les factures (804,46 €). Els tres imports sense IVA han de coincidir, preferiblement i ja que es disposa d'ella amb la factura. Aclariment: en el document 4 no s'ha emplenat l'energia anual estimada produïda per la instal·lació.



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-415/2021	SUREDA Galmès, Salvador	***4735**	La inversió declarada en el document 1 d'esmena (6691.10 €) no coincideix amb la declarada en el pressupost i document 4 (2420,70 €); a més, en el document 1 no es marca el punt 8 de Declaració Responsable. El document 4 que s'ha entregat a esmena no correspon a aquest expedient (és per a una estufa de pel·lets en una ubicació diferent). Cal entregar el document 4 corresponent a aquesta sol·licitud novament. Requeriment: la fitxa tècnica aportada no és la corresponent a l'equip d'aerotèrmia instal·lat, la documentació que s'aporti ha de mencionar la potència tèrmica generada/potència nominal de l'equip (kW).
NEXTG6-489/2021	Portells Pérez, Mateo	***6453**	En el document 4 el cost de l'actuació segueix sense emplenar i la suma de les energies anuals especificades a la taula no coincideix amb l'energia total anual produïda per la instal·lació. En el document 4 la potència generada (35,33 kW) no coincideix amb la potència declarada a la posta en servei aportada (18,1 kW). La potència de la instal·lació és la potència màxima o nominal que s'especifica a la fitxa tècnica; cal aportar aquest document. Manca la memòria tècnica (RITE), model normalitzat disponible a http://industria.caib.es en l'apartat llista de tràmits, en lloc d'aquesta s'aporta la Posta en servei (document requerit a justificació).
NEXTG6-516/2021	Miralles Gomila, Maria	***6334**	En el document 4 manca calcular el cost unitari (€/kW). Aclariment: es revisa documentació tècnica aportada i es fa constar que la potència tèrmica declarada en el document 4 (8 kW) no coincideix amb la de la fitxa tècnica aportada (10 kW); cal esmenar divergència.
NEXTG6-520/2021	Torres Costa, Mariano	***1452**	En el document 4 no s'emplena el camp de potència de la instal·lació de generació (potència màxima o nominal). La suma d'energies anuals estimades indicades a la taula no correspon amb l'energia anual tota produïda per la instal·lació indicada en el document 4 (19.084,8 kWh/any). La referència cadastral i coordenades UTM aportades no corresponen a la direcció que s'indica com a emplaçament de la instal·lació.
NEXTG6-532/2021	Alba Navarro, José Antonio	***1941**	Manca presentar el document 1 de sol·licitud. En el document 4, a les dades del Programa d'Incentius 6, la direcció de l'emplaçament de la instal·lació no és la mateixa que es va introduir a l'hora de fer la sol·licitud; cal aclarir quin és l'emplaçament real. D'altra banda, la potència de la instal·lació esmentada en el document 4 (1,2 kW) no concorda amb la de la Memòria RITE (màxima 6,78 kW); les dues han de coincidir. En el document 4 el camp d'energia anual estimada produïda no està emplenat. En el document 5 manca signatura del sol·licitant. Manca presentar els models de declaració responsable Ordre HFP/1030/2021 que podeu trobar a la nostra pàgina web.
NEXTG6-540/2021	De la Peña Campos, Carlos	***7964**	En el document 4 es menciona una norma UNE que no correspon a aquesta convocatòria.
NEXTG6-566/2021	Oliver Miró, Margarita	***9641**	En el document 1, exposició i motiu de la sol·licitud, es marca el programa 4. Aclariment: la instal·lació de radiadors per a actuacions de biomassa no és subvencionable, encara que el cost d'aquests sigui admissible. Manca presentar el document normalitzat 4, corresponent a la Memòria de l'Actuació (subvencions Fons NextGenerationEU), disponible a través de la web de la convocatòria. Cal aportar també evidència del fabricant on s'especifiqui la potència tèrmica de l'equip per poder comprovar amb la que se sol·licita. Manca presentar el document 5 corresponent a sol·licitud: declaració responsable de no causar perjudici significatiu al medi ambient (DNSH) (potència fins a 100 kW), disponible a través de la web de la convocatòria NEXTG6. Manca presentar el document normalitzat 6 de sol·licitud relatiu a la declaració responsable del compliment del principi de no causar perjudici significatiu al medi ambient (DNSH). El mateix document es pot trobar a la web de la convocatòria (modificació).
NEXTG6-579/2021	Horrach Català, Antonia	***3794**	En el document 4, per a actuacions de biomassa, en la norma a la qual s'ajusta el combustible emprat no és correcta la descripció, que ha d'estar recollida en les especificacions de la convocatòria (UNE-EN-ISO 17225-3; UNE-EN-ISO 17225-4; UNE-EN-ISO 164003 o UNE-EN-ISO 164004). Nota d'aclariment: s'observa que en el document 4, en l'apartat Cost de l'actuació, no s'especifica el cost unitari i no s'emplenen els camps d'energia anual estimada produïda per la instal·lació ni font actual d'energia tèrmica.
NEXTG6-581/2021	Sanchez Pons, Francisco	***9073**	En el document 4, en l'apartat de descripció de l'actuació s'ha de mencionar si s'instal·len radiadors, sol radiant i/o ventiloconvectors. En la Memòria Justificativa entregada no apareix que la bomba de calor s'hagi d'usar també per ACS, mentre que en el document 4 s'emplena el camp d'ACS a la Taula d'Actuacions. En la Memòria presentada s'ha d'especificar clarament si s'instal·len radiadors, sol radiant i/o ventiloconvectors, ja que és necessari per calcular l'ajut, cal mencionar la mateixa informació en l'apartat Descripció de l'Actuació del document 4 i han de coincidir aquests components amb els del pressupost; cal aclarir divergència.



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-602/2021	CELADA RODRIGUEZ, OSCAR JOSE	***7979**	En el document 4 aportat per esmenar manca cal indicar el cost unitari i signatura del tècnic competent o l'instal·lador. Aclariment: s'observa la presència de ventiloconvectors i terra radiant (actuacions addicionals) en el pressupost i en la Memòria Tècnica, que no apareixen en la Descripció de l'Actuació en el document 4. Manca lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE, model normalitzat disponible a http://industria.caib.es en l'apartat de la llista de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272). Es presenta un document de Catalunya; es requereix el document de les Illes Balears, ja que és un emplaçament ubicat a Balears.
NEXTG6-646/2021	MESA GIL, EMILIO MANUEL	***2872**	Manca entregar el document normalitzat de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH. Aclariment: es requereix adjuntar fitxa tècnica de l'equip o document acreditatiu del fabricant de la potència tèrmica nominal.
NEXTG6-687/2021	LAMIN ABEIDI, OMAR	***0894**	En el document 1 no s'indica si la persona sol·licitant du a terme o no activitat econòmica per la qual s'ofereixin béns o serveis en el mercat (punt 5). Aclariment: s'ha detectat que la potència (kW) especificada en el document 4 no és la mateixa que apareix en la fitxa de l'equip aportada; també es detecta que en el document 4 es menciona la norma UNE-EN errada.
NEXTG6-696/2021	BUADES COLL, CATALINA	***3953**	La potència declarada en la memòria RITE (12,1 kW) no coincideix amb la potència generada màxima (12,3 kW-12 kW) declarada en el document 4; cal aportar fitxa tècnica de l'equip. En la memòria justificativa s'han d'especificar els serveis per als quals s'emprarà la bomba de calor (calefacció, refrigeració i/o ACS) i les actuacions addicionals que es faran (ventiloconvectors, sòl radiant i/o radiadors) que apareixen en el pressupost; de la mateixa manera, cal especificar en el document 4 si es fan actuacions addicionals.
NEXTG6-701/2021	DARDER BARCELO, ISABEL	***4201**	En el document normalitzat 1 s'han marcat el programa 4 i programa 6, i dos anys de justificació (2022 i 2023). Manca entregar el document normalitzat de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH. En el document normalitzat 7 HFP hi manca la firma del sol·licitant, i 8 PRTR i HFP.
NEXTG6-715/2021	OLMOS GARCIA, JOSE MANUEL	***3376**	En el document 4, a la descripció de l'actuació s'ha de mencionar si es realitzen actuacions amb ajuda addicional com instal·lació de ventiloconvectors, sòl radiant o radiadors. Cal adjuntar fitxa tècnica de l'equip per tal que quedi clara la seva potència màxima o nominal per a cada actuació. Es recorda que ha d'aparèixer la mateixa potència a tots els documents. Manca lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE, model normalitzat disponible a http://industria.caib.es en l'apartat de llistat de tràmits https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272 . Manca document normalitzat 6 relatiu a declaració responsable DNSH.
NEXTG6-723/2021	JOSE TRILLA, CABRA	***0846**	En el document 4 manca indicar la norma del combustible (UNE-EN, que s'especifica en el certificat de combustible emprat). Aclariment: tant el certificat de combustible DINPLUS com el certificat de conformitat ENPLUS tenen data de validesa expirada.
NEXTG6-731/2021	FIOL HORRACH, MARGARITA	***4421**	Manca entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP, disponibles a la web, apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-732/2021	NORTON, ROBIN	***1484**	En el document 4 la potència generada màxima (14,95 kW) no coincideix amb la potència declarada en la memòria RITE (10 kW). Els valors SPF declarats en el document 4 i la memòria RITE divergeixen. A més, en el document 4, en el cas d'ACS perquè pugui ser subvencionable el valor de l'SPF ha de ser major a 2,5 kW. L'energia anual estimada que es marca no coincideix amb el total de la suma de les energies anuals declarades a la taula per a cada tecnologia.
NEXTG6-734/2021	BENOSA MAJOS, ALFREDO	***3899**	La potència màxima de la instal·lació que s'especifica a la Memòria RITE (8,8 kW) no coincideix amb la potència màxima de la instal·lació que s'especifica en el document 4 i a la fitxa de l'equip (10 kW).



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-745/2021	NICOLAU GALMÉS, JAUME	***2688**	En el document 1 no s'indica si el sol·licitant ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte (punt 5); a més, en l'apartat d'exposició i motiu de la sol·licitud es marca el programa 2. En el document 4 s'indica que s'instal·la bomba de calor per a calefacció i ACS, però s'emplena també refrigeració; cal aclarir la divergència. Aclariment: en el document 4 s'indica que s'instal·len radiadors de baixa temperatura; no obstant, no s'observen al pressupost ni RITE. Cal indicar si són preexistents o no, i en cas que sigui necessari, incloure'ls en el pressupost/factura. A la casella de potència de la instal·lació s'ha d'indicar la potència màxima de la instal·lació. Els documents normalitzats de declaració responsable: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP no s'entreguen amb el format requerit. Aquests estan disponibles a la pàgina web, en l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-751/2021	COOK, NICHOLAS KENNETH	***3188**	Manca entregar el document normalitzat de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH.
NEXTG6-760/2021	CAMPS MELIA, MARIA DEL MAR	***0541**	S'adjunta una factura que no està a nom del sol·licitant de la subvenció. És necessari que les factures s'adrecin al sol·licitant de la subvenció. En cas de ser cònjuge de la persona sol·licitant se sol·licita presentar còpia del llibre de família per poder verificar-lo. Aclariment: En el document 4 el NIF/CIF indicat, corresponent a l'empresa instal·ladora habilitada, és el NIF de la persona sol·licitant. Cal aportar fitxa tècnica de l'equip o document acreditatiu de la potència que es declara.
NEXTG6-866/2021	FAIRFULL, ALEXANDER	***2220**	El pressupost entregat està a nom d'una empresa **** LTD. És requisit que el pressupost i factura entregats estiguin a nom de la persona sol·licitant de la subvenció, la qual hagi declarat ser persona física sense activitat econòmica.
NEXTG6-926/2021	PONS LLOBERA, MARIA MAGDALENA	***1649**	En el document 1, en l'exposició i motiu de la sol·licitud es marca el programa 4. En el document 4 no s'emplena el cost de l'actuació, si es desmantellen o no instal·lacions existents ni si es tracta d'un habitatge plurifamiliar o unifamiliar. Manca entregar els documents normalitzats: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. En la declaració responsable on es declara que el combustible emprat té un valor de reducció d'emissions de GEI igual o superior del 80 % cal mencionar, com a mínim, la normativa a la qual pertany l'article esmentat en el document. En la declaració responsable de mantenir un registre del combustible emprat durant cinc anys s'ha de mencionar, com a mínim, la normativa a la qual pertany l'article que es menciona en el document.
NEXTG6-927/2021	ANA MARIA, REYNES GAMUNDI	***3811**	En el document 4 no es marca el cost unitari sense IVA. En el document 4, la descripció de l'actuació indica que s'instal·la un equip de 12 kW, mentre que en l'apartat de Dades del programa d'incentius 6 hi posa 11,8 kW; ha d'indicar la potència màxima i coincidir en els dos casos. Cal aportar fitxa tècnica de l'equip. La dada d'energia anual estimada produïda que s'indica en el document 4 no és correcta. Manca el document normalitzat 5: declaració responsable de no causar perjudici significatiu a objectius mediambientals (potència fins a 100 kW). Manca entregar els documents normalitzats: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP, disponibles a la web de la convocatòria. Manca presentar Declaració responsable de que tots els combustibles que s'utilitzaran tenen valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80 % o superior segons els indicats per a la producció de calor establerts en l'annex VI de la Directiva (UE) 2018/2001. Manca presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no poden ser menys exigents que els definits en el Reglament d'ecodisseny en vigor. Manca declaració responsable de que el beneficiari mantindrà un registre documental suficient que permeti acreditar que el combustible emprat disposa d'un certificat atorgat per una entitat independent acreditada relatiu al compliment de la classe A1 (segons norma UNE-EN-ISO 17225-2 o UNE-EN-ISO 17225-3 o UNE-EN-ISO 17225-4 o UNE 164003 o UNE 164004).



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-928/2021	NICOLE, HARTUNG	***3575**	En el document 1, en l'apartat de Declaració responsable no es marca el punt 5. Manca el document normalitzat 4 Memòria de l'actuació. Cal aportar fitxa tècnica de l'equip. Manca el document normalitzat 5. Manquen els documents de la ordre HFP/1030: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP, disponibles a la web de la convocatòria. Manca presentar declaració responsable de que tots els combustibles que s'utilitzaran tenen valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80 % o superior, segons els indicats per a producció de calor establerts en l'annex VI de la Directiva(UE) 2018/2001. Manca presentar acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'ecodisseny en vigor. Manca declaració responsable de que el beneficiari mantindrà un registre documental suficient que permeti acreditar que el combustible emprat disposa d'un certificat atorgat per una entitat independent acreditada relatiu al compliment de la classe A1 (segons norma UNE-EN-ISO 17225-2 o UNE-EN-ISO 17225-3 o UNE-EN-ISO 17225-4 o UNE 164003 o UNE 164004).
NEXTG6-929/2021	XAMPENY PAITUVI, XAVIER	***2020**	Com l'import de la inversió és major de 40.000 € cal aportar tres ofertes econòmiques oferint una instal·lació semblant. Manca el document 2, necessari quan el pressupost és superior a 40.000 € (IVA inclòs). En el document 4, Descripció de l'actuació, s'ha d'especificar si hi ha actuacions addicionals com ara sòl radiant, ventiloconvectors o radiadors. La taula d'actuacions no es troba ben emplenada, està incompleta. Cal aportar fitxa tècnica de l'equip, la potència màxima o potència nominal ha de ser la corresponent a la tecnologia que s'especifica a la fitxa tècnica; d'igual manera s'han d'aportar els valors SPF/SCOP i han de ser superiors a 2,5. Manca lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE, model normalitzat disponible a la web http://industria.caib.es en l'apartat llista de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272). Manca entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/10302021: 7 HFP ,8 PRTR i HFP i, 6 DNSH, disponibles a la web de la convocatòria NEXTG6.
NEXTG6-930/2021	CAPO LLOBERA, SEBASTIAN	***8371**	L'oferta econòmica ha d'estar dirigida al sol·licitant de la subvenció i reflectir les seves dades personals. Manca la rúbrica de l'instal·lador o tècnic competent. Cal aportar fitxa tècnica de l'equip. Manca lliurar document (02.132) de Memòria Tècnica RITE, model normalitzat disponible a http://industria.caib.es en l'apartat de llistat de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272). Manca entregar el document normalitzat 5: declaració responsable de no causar perjudici significatiu a objectius mediambientals (potència fins a 100 kW). Manca entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/10302021: 7 HFP ,8 PRTR i HFP i, 6 DNSH, disponibles a la web de la convocatòria NEXTG6.
NEXTG6-931/2021	CAÑELLAS GALLARDO, FRANCISCA ISABEL	***5307**	En el document 4 no s'emplena l'apartat de Cost de l'Actuació. En el document 4 la casella d'Energia anual estimada produïda per la instal·lació no està emplenada. Per al càlcul de la subvenció es demana la potència nominal de l'equip (potència produïda, no absorbida); per tant, es demana aportar document on s'especifiqui aquesta dada, i en cas de no ser la mateixa que s'especifica en el document 4 cal esmenar-ho.
NEXTG6-932/2021	ENSEÑAT MIRO, VICTOR VICENTE	***6338**	En l'oferta econòmica no apareixen els radiadors que es mencionen a la Memòria tècnica, cal aclarir la divergència. En el document manca la rúbrica del tècnic competent, manca emplenar el camp d'energia anual estimada i els camps d'energia anual estimats per a cada servei de la Taula. En l'apartat de Descripció de l'actuació s'ha de mencionar si es fan actuacions addicionals com la instal·lació de radiadors o és instal·lació preexistent, ja que s'observa a la Memòria tècnica però no apareix ni en el pressupost ni en el document 4.



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-935/2021	DE JUAN VERGER, JULIA	***6381**	En les tres ofertes econòmiques entregades s'observa que es pretén instal·lar ventiloconvectors a més de sòl radiant. Si és així, s'ha de tenir en compte i mencionar en el document 4 tant la descripció de l'actuació com la Memòria Tècnica; si no és així, s'ha d'entregar el pressupost sense els ventiloconvectors. La potència màxima de l'equip esmentada (14 kW) no és la que surt a la documentació de què es disposa: es requereix adjuntar fitxa tècnica de l'equip, ja que ha de coincidir exactament. A la Memòria justificativa cal especificar el servei que emetrà l'equip (calefacció, refrigeració i/o ACS), si s'instal·la sòl radiant, ventiloconvectors o radiadors i el model de les tecnologies instal·lades, unitat exterior i interior. Cal especificar potència per cada servei. També es pot entregar a través del model normalitzat disponible a http://industria.caib.es , en l'apartat de llistat de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272).
NEXTG6-941/2021	GARCIA ROMAN, TAMARA	***2044**	La inversió declarada en document 1 (3981,50 €) no coincideix amb la declarada en el document 4 (1466,36 €) ni amb la que apareix en el pressupost presentat (758 €). Cal aclarir aquesta divergència: les tres xifres han de coincidir. En el document 1 no s'especifica cap xifra per a l'ajut sol·licitat. Aclariment: cal adjuntar el document 1 amb les pàgines progressives, ja que s'ha adjuntat amb la primera pàgina del document 1, separada de les altres. La inversió presentada en l'oferta econòmica no coincideix amb la inversió que s'especifica en els documents 1 i 4. Cal adjuntar oferta econòmica completa en cas que no aparegui la totalitat de la inversió. En el document 4, per a actuacions de Biomassa, manca indicar la categoria del combustible emprat, així com la norma a la qual s'ajusta, i tampoc s'indiquen les coordenades UTM de l'emplaçament. En el document 4 manca la rúbrica del tècnic competent. Manca presentar una declaració responsable de que tots els combustibles que s'utilitzaran tenen un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80 % o superior, segons els indicats per a producció de calor establerts en l'annex VI de la Directiva (UE) 2018/2001. Manca presentar acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'ecodisseny en vigor. Manca Declaració Responsable de que el beneficiari mantindrà un registre documental suficient que permeti acreditar que el combustible emprat disposa d'un certificat atorgat per una entitat independent acreditada relatiu al compliment de la classe A1 (segons norma UNE-EN-ISO 17225-2 o UNE-EN-ISO 17225-3 o UNE-EN-ISO 17225-4 o UNE 164003 o UNE 164004).
NEXTG6-943/2021	FERNÁNDEZ ALBERTÍ, JOSÉ LUIS	***6009**	Manca el pressupost. Manca entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP.
NEXTG6-944/2021	RIERA ADROVER, JOAN ANTONI	***1924**	Manca el pressupost. En el document 4 manca el núm. RII. Manca emplenar la taula del SPF de l'apartat d'actuacions de aerotèrmia. En la memòria RITE hi diu que hi ha instal·lats ventiloconvectors: cal indicar en el document 4, apartat de descripció d'actuació, si n'hi ha o no.
NEXTG6-945/2021	OLIVER FLORIT, BARBARA FRANCISCA	***2280**	La inversió sense IVA declarada en els documents 1 i 4 (22.240,08 €) no coincideix amb la declarada en el pressupost (26.910,50 €): cal aclarir-ho. En el document 4, en l'apartat de descripció de l'actuació, s'ha de mencionar si es realitzen actuacions addicionals (sòl radiant, ventiloconvectors i/o radiadors), ja que s'observen en l'oferta econòmica. Manca lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE, model normalitzat disponible en el web http://industria.caib.es en l'apartat de llistat de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272). Manca entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP.
NEXTG6-946/2021	RIGO MESTRE, GUILLERMO	***9391**	En l'oferta econòmica no apareixen les dades del sol·licitant de la subvenció. En el pressupost, la inversió total (76.428,03 €) no coincideix amb la declarada en els documents 1 i 4 (52.058,96 €). En cas que no s'hagin tingut en compte les partides no subvencionables que surten en el pressupost en la xifra del document 4 tampoc coincideix, ja que la suma de les actuacions subvencionables del pressupost escollit és de 57.938,77 €; cal aclarir aquestes divergències. Manca el document normalitzat 2. Com l'import de la inversió és superior a 40.000 € cal aportar tres ofertes econòmiques oferint una instal·lació semblant. La quantitat de la inversió dels documents 1 i 4 no es corresponen amb el pressupost presentat.
NEXTG6-947/2021	PASTOR FERRER, GUILLEM MAGI	***2695**	En el document 1 el DNI no correspon amb el DNI del sol·licitant i, a més, manca la signatura del sol·licitant.



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-949/2021	AGUARELES MAS, GABRIEL	***5291**	En el document 1 manca la signatura del sol·licitant. En el document 4 manca la signatura del sol·licitant i de l'instal·lador o tècnic competent. La potència tèrmica de l'equip especificada en el document 4 no coincideix amb l'especificada en la declaració de prestacions de l'equip aportada. En el document 5 manca la signatura del sol·licitant.
NEXTG6-950/2021	POZZUTO ESPER, NAHUEL	***8740**	Manca entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aclariment: hi ha indicis que la potència màxima de l'equip instal·lat no és igual a la potència especificada, cal revisar fitxa tècnica de l'equip.
NEXTG6-951/2021	ORTEGA VILA, FRANCISCO	***1637**	En el document 1 manca la rúbrica del sol·licitant. Manca el pressupost. En el document 4, els apartats de Descripció de l'actuació i Cost de l'actuació estan mal emplenats. En el document 4, en les Dades del programa d'incentius 6 manca el RII; la taula d'actuacions està incompleta, ha de concordar amb els serveis instal·lats, i a més manca la rúbrica d'instal·lador o tècnic competent. Manca lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE, model normalitzat disponible en la web http://industria.caib.es en l'apartat de llistat de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272). En el document 5, la casella del NIF del sol·licitant està mal emplenada. Manca entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP.
NEXTG6-952/2021	MARIA MERCADAL MAYOL, JOANA	***0616**	En el document 1 no s'especifica cap valor per a l'ajut sol·licitat. En el document 4 l'energia anual estimada produïda per la instal·lació no concorda amb la suma de les energies anuals especificades a la Taula per a cada servei. En el document 4 s'han de proporcionar les coordenades UTM de l'emplaçament (es proporciona en graus). Aclariment: en el document 4, en la Potència de la instal·lació s'ha d'especificar la potència màxima (es menciona el rang). Manca lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE, model normalitzat disponible en http://industria.caib.es en l'apartat de llistat de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272). Manca entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH i 7 HFP.
NEXTG6-954/2021	OLIVER FONT, MIQUEL	***2647**	En el document 1 manca la rúbrica del sol·licitant. En el document 4, en Dades del programa 6 manca el núm. RII. En el document 4 manca data, rúbrica del sol·licitant i del tècnic competent. Manca lliurar el document (02.132) de Memòria tècnica RITE, model normalitzat disponible en la web http://industria.caib.es en l'apartat de llistat de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272). En el document 5 manquen la data i la rúbrica del sol·licitant. Manca entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP, disponibles a la web, apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (annexos ordre HFP 1030). Manca presentar declaració responsable de que tots els combustibles que s'utilitzaran tenen un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80 % o superior segons els indicats per a producció de calor establerts en l'annex VI de la Directiva (UE) 2018/2001. Manca presentar acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'ecodisseny en vigor. Manca declaració responsable de que el beneficiari mantindrà un registre documental suficient que permeti acreditar que el combustible emprat disposa d'un certificat atorgat per una entitat independent acreditada relatiu al compliment de la classe A1 (segons norma UNE-EN-ISO 17225-2 o UNE-EN-ISO 17225-3 o UNE-EN-ISO 17225-4 o UNE 164003 o UNE 164004).
NEXTG6-955/2021	POU MULET, MIQUEL	***7213**	Manca entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-957/2021	SERRA MAS, MIQUEL	***1522**	En el document 1 el DNI especificat en dades del sol·licitant no coincideix amb el DNI del titular ni l'introduït en la base de dades.
NEXTG6-959/2021	MONTALVA MAS, CARLOS FRANCISCO	***9024**	Manca presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'ecodisseny en vigor.
NEXTG6-960/2021	GARRIGA HUGUET, SEBASTIAN	***0238**	Manca entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP, disponibles a la web, apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (annexos ordre HFP 1030). Aclariment: es demana adjuntar document per part del fabricant o del tècnic competent que mostri la potència nominal de l'equip, ja que s'especifica la potència màxima absorbida.



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-964/2021	KOCH, MICHAEL	***0549**	Com que l'import de la inversió és major a 40.000 € cal aportar tres ofertes econòmiques oferint una instal·lació semblant. Manca entregar document normalitzat 2, necessari quan el pressupost (amb IVA) és superior a 40.000 €, i s'han d'entregar els altres pressuposts que s'especifiquin en el document.
NEXTG6-965/2021	SINTES PAULINO, SAMUEL	***0598**	Cal acreditar valor SPF per ACS (es troba a la fitxa tècnica de l'equip) en el document 4. No queda clar si s'instal·la una única bomba de calor o s'instal·la una bomba per ACS i una altra per a calefacció i refrigeració; amb l'aportació de la Memòria RITE ha de quedar clar. Manca lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE, model normalitzat disponible en la web http://industria.caib.es , apartat de llistat de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272).
NEXTG6-967/2021	VILLANUEVA BOHIGAS, XAVIER	***1042**	En el document 1 cal emplenar l'apartat d'inversió relativa a sistema d'emmagatzematge envers de la inversió relativa en energies renovables. La inversió total sense IVA de les factures entregades (13.917,24 €) no coincideix amb la declarada en el document 1 (17.204,83 €) i el document 4 (32.87,59 €+13.917,24 €); cal aclarir aquestes divergències. En el document 4 s'ha emplenat amb xifres diferents el cost de l'actuació de la instal·lació de generació sense IVA i el seu cost unitari, i el cost del sistema d'emmagatzematge sense IVA i el seu cost unitari; el sistema d'emmagatzematge sols aplica al programa 5. La inversió relativa al cost de l'actuació ha de coincidir en els documents 1 i 4, i en el pressupost/factura. En el document 4, en Potència de la instal·lació, cal especificar la potència generada, no la consumida. Manca entregar Memòria tècnica RITE.
NEXTG6-968/2021	PALLICER SANCHEZ, MARINA	***6429**	Manca entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. En la declaració responsable sobre els combustibles s'ha d'especificar també la normativa per la qual es regeix, ja que s'esmenta un article però no d'on prové. En la declaració responsable de mantenir un registre del combustible usat un mínim de cinc anys cal especificar també classe del combustible i la normativa per la qual es regeix, ja que s'esmenta un article però no d'on prové.
NEXTG6-970/2021	SCHEIB, KURT	***0287**	Manca entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH.
NEXTG6-971/2021	ANTONIA PAVON, PADILLA	***7050**	En el document 1 no s'indica el punt 5 de la declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. En el document 4 manca núm. RII, coordenades UTM, població i codi postal. A més, també manca descriure el tipus de tecnologia (biomassa, aerotèrmia, etc.) i indicar l'energia anual estimada produïda per la instal·lació i la font actual d'energia per a la demanda tèrmica. En el document 4 és requisit, per a actuacions de biomassa, indicar la categoria del combustible emprat, així com la norma a la qual s'ajusta i la signatura del document per un tècnic competent. Manca entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Manca la declaració responsable de que els combustibles tenen un valor de reducció de emissions de GEI igual o superior al 80 %. Manca la declaració del compromís de mantenir durant cinc anys un registre del combustible emprat.
NEXTG6-972/2021	MARÍ TORRES, MARGARITA	***5073**	En el document 1, en la inversió relativa sense IVA surt el cost de l'actuació tenint en compte els pressuposts amb IVA (2.417,75 €) i no coincideixen amb les xifres aportades en el document 4 i la suma de la inversió sense IVA dels pressuposts presentats (1.998,14 €). En l'oferta econòmica no surten les dades del sol·licitant de la subvenció; cal esmenar aquesta deficiència, els documents han d'estar a nom del sol·licitant. En cas que sigui cònjuge, cal aportar llibre de família.
NEXTG6-974/2021	DE JUAN VERGER, CLAUDIA	***8067**	A la memòria justificativa presentada s'ha d'especificar clarament el tipus de servei instal·lat (refrigeració, calefacció i/o ACS) i ha d'aparèixer el model i el tipus d'actuació addicional que es fa (sòl radiant, ventilconvector, radiadors), i ha de coincidir amb els conceptes especificats en el pressupost i document 4. Cal lliurar el model normalitzat disponible en la web http://industria.caib.es en l'apartat de llistat de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272).

<https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/104/1168495>



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-975/2021	ZARRIAS RUIZ, ESTHER	***4629**	Manca entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, en l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (annexos ordre HFP 1030). Aclariment: en la fitxa tècnica presentada la potència màxima de l'equip no coincideix amb la potència que es menciona en el document, cal revisar la informació. En la declaració responsable sobre els combustibles s'ha d'especificar la normativa per la qual es regeix, ja que es menciona un article però no d'on prové. Cal presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no poden ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor; Reglament (UE) 2015/1185 de la Comissió, en el document adjunt es menciona una altra normativa. En la declaració responsable de mantenir un registre del combustible usat un mínim de cinc anys cal especificar la classe del combustible que s'emprarà i la normativa per la qual es regeix, ja que es menciona un article però no d'on prové.
NEXTG6-977/2021	SANCHEZ CASTELLANO, DAMARIS	***2270**	En el document 1 manca la firma del sol·licitant. En la declaració responsable sobre els combustibles s'ha d'especificar la normativa per la qual es regeix, ja que es menciona un article però no d'on prové. Manca presentar acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar, que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor: Reglament (UE) 2015/1185. En la declaració responsable sobre mantenir un registre del combustible usat un mínim de cinc anys cal especificar classe de combustible i la normativa per la qual es regeix, ja que es menciona un article però no d'on prové.
NEXTG6-979/2021	MASCARO PORTELLA, ANTONIO	***0572**	En el document 1 s'omple la casella d'Inversió relativa a sistema d'emmagatzematge sense IVA: aquesta casella no aplica a tèrmiques. En el document 4, en l'apartat de Descripció de l'actuació, s'ha d'especificar el tipus de tecnologia instal·lada i si es fan actuacions addicionals, a més de la informació que es vulgui donar (s'aporta sols emplaçament). En el document 4 s'especifiquen valors SPF menors a 2,5 kW i han de ser majors de 2,5 kW (2,1 en fred). Els documents 7 i 8 de l'Ordre HFP/1030/2021 no estan a nom del sol·licitant i tampoc contenen les seves dades personals. Aclariment: els valors d'SCOP/SPF i potència calorífica/frigorífica de l'equip no coincideixen exactament amb la informació que figura en el pressupost i la Memòria RITE; cal revisar aquesta informació, ja que ha de coincidir en els tres documents. Cal aportar fitxa tècnica de l'equip per comprovar la informació.
NEXTG6-981/2021	MARTORELL BUENO, JOSE LUIS	***0397**	Manca el document 4. Manca entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP, disponibles a la pàgina web, apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (annexos ordre HFP 1030). Manca presentar declaració responsable de que tots els combustibles que s'utilitzaran tenen un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80 % o superior. Manca reglament ecodisseny; acreditació per part del fabricant dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions. Manca declaració del compromís de mantenir durant cinc anys un registre del combustible emprat (aparells de calefacció o calderes de menys d'1 MW).
NEXTG6-982/2021	PERALES ORTS, MARIA TERESA	***3184**	La inversió declarada en el document 1 (44756.95 €), el document 4 (45383.51 €) i pressupost no coincideixen. En cap dels pressuposts presentats la inversió sense IVA coincideix amb la dels documents 1 (44756.95 €) i 4 (45383.51 €). S'observa un pressupost no subvencionable, el qual és per a una caldera de gasoil. D'altra banda, en el pressupost 01 l'equip de refrigeració no és d'aerotèrmia, per la qual cosa tampoc forma part de l'equip subvencionable. Els pressuposts han de contemplar un equip d'aerotèrmia de característiques similars. El pressupost que s'especifica que s'ha escollit en el document 2 (45383.51 €) no adjunta els documents i adjunta un pressupost que està a nom d'una altra empresa amb una inversió de 44768,95 €. El pressupost 02 ha de contenir les dades de l'empresa instal·ladora i del sol·licitant. En el document 4, el núm. RII especificat no és correcte. La inversió declarada en el document 4 (45383.51 €), en el document 1 (44756.95 €) i en el pressupost no coincideixen. A la taula d'actuacions sols s'han d'emplenar les dades del servei que proporcioni l'equip d'aerotèrmia sol·licitat per a la subvenció. La Memòria justificativa adjuntada no està completa: ha d'especificar les dades de tota la instal·lació, indicant model i kW de tots els equips, així com dels radiadors. En l'esquema s'observa sol radiant, però no especifica si és preexistent o si és l'esquema d'una altra instal·lació. S'ha d'ajustar a la instal·lació i a les seves característiques (si serà per ACS/calefacció/refrigeració i quin equip per cada servei).



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-984/2021	TIMONER ROSAL, ROSA MARIA	***3934**	En el document 1 la sol·licitant no marca els punts 5 i 8 de declaració responsable del sol·licitant de la subvenció. Manca lliurar el document (02.132) de Memòria tècnica RITE, model normalitzat disponible en la web http://industria.caib.es en l'apartat de llistat de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272). Manca entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-985/2021	MAYOL PLANISI, BERNAT	***0080**	Manca el pressupost. En el document 4, per a actuacions de Biomassa, manca indicar la categoria del combustible emprat, així com la norma a la qual s'ajusta. Manca entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (annexos ordre HFP 1030). Manca presentar declaració responsable de que tots els combustibles que s'utilitzaran tenen un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80 % o superior segons els indicats per a producció de calor establerts en l'annex VI de la Directiva (UE) 2018/2001. Manca presentar acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor. Manca declaració responsable de que el beneficiari mantindrà un registre documental suficient que permeti acreditar que el combustible emprat disposa d'un certificat atorgat per una entitat independent acreditada relatiu al compliment de la classe A1 (segons norma UNE-EN-ISO 17225-2 o UNE-EN-ISO 17225-3 o UNE-EN-ISO 17225-4 o UNE 164003 o UNE 164004).
NEXTG6-987/2021	EICHSTAEDTER, PETRA	***6207**	En el document 4 manca aportar les coordenades UTM i la referència cadastral de l'emplaçament. Manca entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP; aquests estan disponibles a la pàgina web, apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (annexos ordre HFP 1030). En la declaració responsable sobre els combustibles s'ha d'especificar la normativa per la qual es regeix, ja que es menciona un article però no d'on prové. En la declaració responsable sobre mantenir un registre del combustible usat un mínim de cinc anys cal especificar classe de combustible i la normativa per la qual es regeix, ja que es menciona un article però no d'on prové.
NEXTG6-988/2021	PERELLO MARTORELL, JUANA ANA	***9968**	En el document 4 manca especificar les coordenades UTM i la referència cadastral de l'emplaçament. Manca entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (annexos ordre HFP 1030). En la declaració responsable sobre els combustibles s'ha d'especificar la normativa per la qual es regeix, ja que es menciona un article però no d'on prové. En la declaració responsable sobre mantenir un registre del combustible usat un mínim de cinc anys cal especificar la classe del combustible i la normativa per la qual es regeix, ja que es menciona un article però no d'on prové.
NEXTG6-989/2021	RAFAEL MUDROY, MIQUEL	***8106**	En el document 4, l'energia anual estimada que s'especifica no correspon amb la suma de l'energia anual estimada per calefacció i ACS esmentada a la taula. En el document 4 surt una potència diferent a la casella de potència instal·lada i a la casella de potència instal·lada per a calefacció: han de coincidir en decimals, amb la fitxa tècnica i la potència que es declara a la Memòria RITE. A la Memòria RITE es marca NO a climatització a través de la bomba de calor, mentre que en el document 4 s'omple el camp de calefacció. El DNI especificat en el document 8 de l'Ordre HFP no és el DNI del sol·licitant.
NEXTG6-993/2021	YERN TORRES, JUAN	***9076**	En els documents 1 i 4 es declara com a inversió sense IVA el cost amb IVA de la instal·lació que apareix en el pressupost (10880 €); ha d'aparèixer la inversió sense IVA. Manca entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP, disponibles a la web, apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-994/2021	DRAME, CURT GOETZ	***5524**	Manca entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, en l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (annexos ordre HFP 1030).



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-1000/2021	NORMAN NULL, JOHN	***6161**	Manca el pressupost. En el document 4 cal especificar el cost unitari sense IVA en l'apartat del Cost de l'actuació. Manca lliurar el document (02.132) de Memòria tècnica RITE, model normalitzat disponible en http://industria.caib.es en l'apartat de llistat de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272). Aclariment: cal revisar la potència tèrmica màxima especificada en el document 4 a través de les dades tècniques de l'equip (fitxa tècnica o document acreditatiu del fabricant), que ha de ser la mateixa que l'especificada en el document 4, la Memòria RITE i les dades del pressupost. Manca entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la web, apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1001/2021	OTERO PEREZ, ANGEL MARIA	***4908**	En el document 4, en l'apartat de Cost de l'actuació s'especifica l'import de l'ajuda com a Cost unitari; cal especificar correctament aquesta xifra. Manca entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la web, apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1003/2021	QUETGLAS BESTARD, JOAN ESTEVE	***3721**	En el document 1 no s'indica la inversió relativa a energies renovables sense IVA (€) ni l'ajut sol·licitat; en la declaració responsable, en el punt 5 no s'indica si té activitat econòmica. En el document 4, en l'apartat de Cost de l'actuació, l'import relatiu al Cost de la instal·lació de generació sense IVA (4703,00 €) no coincideix amb la inversió sense IVA marcada en el pressupost (4672,00 €): sengles xifres han de coincidir i tampoc s'indica el cost unitari sense IVA (€/kW). Manca entregar el document normalitzat 5. Manca entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Manca presentar declaració responsable de que tots els combustibles que s'utilitzaran tenen un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80 % o superior segons els indicats per a la producció de calor establerts en l'annex VI de la Directiva (UE) 2018/2001. Manca declaració responsable de que el beneficiari mantindrà un registre documental suficient que permeti acreditar que el combustible emprat disposa d'un certificat atorgat per una entitat independent acreditada relatiu al compliment de la classe A1 (segons norma UNE-EN-ISO 17225-2 o UNE-EN-ISO 17225-3 o UNE-EN-ISO 17225-4 o UNE 164003 o UNE 164004).
NEXTG6-1004/2021	PELLICER BOSCH, GASPAR JUAN	***0306**	Manca el pressupost. Es requereix pressupost oficial on apareguin les dades de l'empresa instal·ladora, les dades completes i correctes del sol·licitant i data d'elaboració, que ha de ser posterior al 30 de juny de 2021. En el document 4 manca la rúbrica de tècnic o instal·lador competent. En el document 4 s'ha d'especificar també el model de la unitat exterior de l'equip. Cal aportar fitxa tècnica. Manca lliurar el document (02.132) de Memòria tècnica RITE, model normalitzat disponible en la web http://industria.caib.es , apartat de llistat de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272). Manca entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP.
NEXTG6-1005/2021	SÁNCHEZ SALAU, ORIOL	***0954**	En el document 1 el DNI del sol·licitant no coincideix exactament amb el DNI aportat. En el document 1 manca la firma del sol·licitant. Manca entregar document normalitzat 4 o Memòria d'actuació. Manca document normalitzat 5. Manca entregar documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (annexos ordre HFP 1030). Manca presentar declaració responsable de que tots els combustibles que s'utilitzaran tenen un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80 % o superior segons els indicats per a producció de calor establerts en l'annex VI de la Directiva (UE) 2018/2001. Manca declaració responsable de que el beneficiari mantindrà un registre documental suficient que permeti acreditar que el combustible emprat disposa d'un certificat atorgat per una entitat independent acreditada relatiu al compliment de la classe A1 (segons norma UNE-EN-ISO 17225-2 o UNE-EN-ISO 17225-3 o UNE-EN-ISO 17225-4 o UNE 164003 o UNE 164004).



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-1007/2021	MONTAÑES ORTIGOSA, JUAN FRANCISCO CARLOS	***5820**	En el document 1 de sol·licitud, en l'apartat d'Exposició i motiu de la sol·licitud es marca el programa 4. Manca el pressupost. Es requereix un pressupost oficial on apareguin les dades de l'empresa instal·ladora, les dades completes i correctes del sol·licitant i data d'elaboració, la qual ha de ser posterior al 30 de juny de 2021. En el document 4 manca el DNI del sol·licitant. En el document 4, en l'apartat de Cost de l'actuació no s'especifica el Cost unitari i, en la Taula de l'apartat de Dades del programa d'incentius 6 les dades inserides per Energia anual estimada no són correctes: la suma ha de coincidir amb la xifra esmentada en l'apartat d'Energia anual estimada. Cal adjuntar Fitxa tècnica del producte per acreditar-ne la potència. Manca lliurar document (02.132) de Memòria tècnica RITE, model normalitzat disponible en la web http://industria.caib.es , apartat de llistat de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272). Manca entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1008/2021	BIBILONI CARRASCO, ANTONI	***8154**	En els pressuposts/factures presentats, la inversió total sense IVA (12341,99 €) no coincideix amb la declarada en els documents 1 i 4 (15001,95 €); cal aclarir-ho. En el document 4 la descripció de l'actuació s'ha d'esmentar si es fa actuació addicional com instal·lació de radiadors, ja que apareix en el pressupost. Manca lliurar document (02.132) de Memòria tècnica RITE, model normalitzat disponible en el web http://industria.caib.es , apartat de llistat de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272). Manca entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1011/2021	BONNIN FERRAGUT, MIQUEL ANGEL	***5424**	En el document 4, en la descripció de l'actuació s'ha de mencionar si es fan actuacions addicionals com instal·lació de ventiloconvectors, radiadors i/o sol radiant, ja que s'observen a la Memòria RITE i en el pressupost. En el document 4, en les Dades del programa d'incentius 6 es marca 7,4 kWt, mentre que a la taula d'actuacions i a la Memòria RITE surt potència nominal de 8,5 kWt. Cal entregar documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la web, apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1012/2021	GÓMEZ CANSECO, CARMEN	***2554**	En el document 1 la inversió relativa a energies renovables sense IVA (39240 €) no coincideix amb el cost de l'actuació especificat en el document 4 (33449 €) ni amb la inversió total dels pressuposts sense IVA. En el cas que el pressupost sigui superior a 40.000 € s'ha d'entregar el document 2 juntament amb tots els pressuposts (elegit i no elegits). El cost de l'actuació especificat en el document 4 (33449 €) no coincideix amb el document 1, la inversió relativa a energies renovables sense IVA (39240 €) ni amb la inversió total dels pressuposts sense IVA. Manca lliurar el document (02.132) de Memòria tècnica RITE, model normalitzat disponible en la web http://industria.caib.es en l'apartat de llistat de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272). Manca entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1013/2021	VENTAYOL MARQUES, JUAN	***3382**	Manca entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1015/2021	CABRERA RUBIO, ANDRES	***8590**	Es recomana revisar la potència nominal/màxima especificada en el document 4, en la fitxa tècnica aportada. Manca lliurar el document (02.132) de Memòria tècnica RITE, model normalitzat disponible en la web http://industria.caib.es , en l'apartat de llistat de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272). Manca entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (annexos ordre HFP 1030).



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-1018/2021	RUBI TOMAS, MIQUEL	***5498**	El DNI del sol·licitant especificat en el document 1 no és el mateix que l'introduït en la plataforma. Aclariment: l'ajut per a desmantellament sols aplica si es substitueix una caldera de biomassa per una altra biomassa (en aquest cas és gasoil). En el document 4, en l'apartat de Cost de l'actuació no s'indica el cost unitari, i en l'apartat de Dades del programa d'incentius 6 hi ha les següents deficiències: es posa el DNI de l'instal·lador a la casella del núm. RII que, a més, no es troba en el registre de l'UDIT i manca la firma de l'instal·lador/tècnic competent. En el document 4, per a actuacions de biomassa, la norma a la qual s'ajusta el combustible no és la recollida dins la convocatòria (UNE-EN ISO 17225-2, 17225-3, 17225-4, 164003 O 164004).
NEXTG6-1019/2021	JAUME SIMÓN, JUAN JOSÉ	***0816**	En el document 4 i en el pressupost es declara potència tèrmica d'11,67 kW; no obstant, a la declaració de conformitat aportada i a la fitxa tècnica de què es disposa surt potència nominal de 10,28 kW. Cal aportar document del fabricant que acrediti la potència màxima esmentada, o bé canviar model de l'equip en cas de ser una altra versió.
NEXTG6-1021/2021	CP EDIFICIO SIESTA 2	***1716**	S'ha d'entregar una relació exacta dels noms dels propietaris de la finca, els DNI i els apartaments que els corresponen, el tipus d'activitat econòmica que tenen (persona física amb activitat, sense activitat, etc.) i una relació del percentatge que té cada propietari amb relació a l'actuació d'aerotèrmia a realitzar. Manca el pressupost escollit. Un dels documents de les empreses presentades en el document 2 no correspon a un pressupost. S'han de presentar els tres pressuposts i han de contemplar instal·lacions similars. El pressupost entregat ha d'estar a nom de la comunitat de propietaris que se sol·licita. En el document 4, a Descripció de l'actuació s'ha d'especificar el nombre de bombes de calor instal·lades perquè concordi la potència esmentada i també el nombre d'habitatges de la comunitat de propietaris. A més, cal especificar el model exacte que s'instal·la, tal com apareix a la Memòria RITE.
NEXTG6-1022/2021	GUASP COLL, ANTONIA	***6891**	En el document 1 manca la signatura del sol·licitant. En el document 4 manquen la signatura del sol·licitant i la signatura de l'instal·lador i/o tècnic competent. En el document 4 el cost unitari no és correcte. Manca lliurar el document (02.132) de Memòria tècnica RITE, model normalitzat disponible en la web http://industria.caib.es en l'apartat de llistat de tràmits (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272). Cal aportar fitxa tècnica de l'equip. Manca el document 5. Manca entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1023/2021	NOVO TORRES, CONSUELO ADELAIDA	***1931**	El model de l'equip d'ACS no coincideix amb l'especificat en el document 4 i Memòria RITE. S'observa que s'inclouen ventiloconvectors en el pressupost, però no surten a la Memòria RITE ni en el document 4. Cal incloure-ho en la Memòria RITE i en el document 4 en l'apartat de Descripció de l'actuació. La inversió sense IVA que apareix en el pressupost no coincideix amb la declarada en els documents 1 i 4. En cas que el pressupost superi els 40.000 € cal entregar document 2 juntament amb tres pressuposts oficials. Si la inversió relativa a aerotèrmia no supera els 40.000 €, s'ha d'indicar en els documents 1 i 4 únicament la inversió sense IVA relativa a la instal·lació d'aerotèrmia i aquesta ha de coincidir amb les que apareixen en el pressupost. En el document 4 s'indica potència tèrmica de 24,56 kW per calefacció, 24 kW per refrigeració i 12 kW per ACS a la Taula; no obstant, s'indiquen 18,7 kW de potència total. Ha de quedar clar quantes bombes de calor s'instal·len; els models de les bombes de calor han de coincidir en la Memòria RITE, en el Pressupost i en el document 4, i la potència que s'especifica ha de coincidir amb la potència nominal/màxima de l'equip (cal aportar fitxa tècnica o document acreditatiu de potència generada de les dues bombes de calor). En la Memòria RITE el model de la bomba de calor especificada no coincideix amb el que es declara en el pressupost i en el document 4. Es declara com a potència màxima 24 kW; no obstant, sols s'especifica una bomba de calor com a generadora amb 12 kW. A més, no s'especifica la potència tèrmica de la bomba de calor per ACS. A la Memòria RITE no figura la instal·lació de ventiloconvectors que figura en el pressupost.
NEXTG6-1024/2021	VALLEJOS, TOMAS	***6239**	Manca el document 3, Declaració de <i>minimis</i> per a autònoms. En el document 4 la potència de la instal·lació (31 kW) no concorda amb l'esmentada en el RITE (16 kW per una unitat instal·lada). En el document 4 la potència de la instal·lació no concorda amb la potència esmentada en la taula. La suma d'energia anual estimada de la taula no concorda amb l'especificada en la casella. La referència cadastral no és correcta.



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-1025/2021	AZNAR CARBO, YOLANDA	***3609**	En el document 1 manca signatura del sol·licitant. Manca el pressupost. Manca el document 4. Manca la memòria RITE. Manca el document 5, Declaració responsable de no causar perjudici significatiu a objectius mediambientals. Manca entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP, disponibles a la web, apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1026/2021	MASPOCH JUANICO, MARIA TERESA	***8241**	Manca el document 1. Manca el document 3 de declaració de minimis per a autònoms si correspon. Manca el document 4. Manca Memòria tècnica RITE. Manca el document 5, declaració responsable de no causar perjudici significatiu a objectius mediambientals. Manca entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a web, apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1027/2021	LEAL VERLUISE, IVAN	***1814**	Manca el document 1. Manca el document 3 de declaració de minimis (només autònoms) en cas que sigui necessari. En el document la potència instal·lada (15,5 kW) no correspon amb la Memòria tècnica ni el CIT aportat (14,12 kW). Cal aportar fitxes tècniques dels equips. Manca el document 5 de declaració responsable de no causar perjudici significatiu a objectius mediambientals. Manca entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP, disponibles a la web, apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (annexos ordre HFP 1030).

En cas que no presenteu la documentació esmentada en el termini de deu dies des de la publicació d'aquesta comunicació en el BOIB se us tindrà per desistit de la vostra petició, atès l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb la resolució prèvia que declararà conclòs el procediment i ordenarà l'arxivament de les actuacions realitzades fins a aquell moment, d'acord amb l'article 21 d'aquesta Llei.

Palma, 1 d'agost de 2024

El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

Diego Viu Domínguez

<https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/104/1168495>

