



## Secció V. Anuncis

### Subsecció segona. Altres anuncis oficials

#### ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

10825

*Requeriment de documentació per al pagament de la subvenció en el tràmit de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2024)*

1. El 26 de desembre de 2023, en el BOIB núm. 164, es va publicar la Resolució del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia de 22 de desembre de 2023 per la qual per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2024 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa FEDER 2021-2027.

2. Els serveis tècnics de la Direcció general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic han examinat la documentació presentada per a la justificació i han detectat les anomalies indicades en la taula següent que l'interessat ha d'aportar, d'acord amb l'apartat desè de la resolució de la convocatòria de referència:

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-7/2024	THOMAS BERNDL	***1304**	En DOC6, posa que la P 3,3kWp ( 6ux0,55kWp/u), es refereix a l'instal·lat en l'ampliació. Ja que en un primera fase instal·lada en 2023, també es va instal·lar P3,3kWp. Per tant la Pfinal és de 6,6kWp. Ho donem per Ok, perquè en el registre d'autoconsum es veu tot
FOTOPAR24-48/2024	JACQUELINE MARGARET FISH	***1961**	El NIF que figura en el certificat de titularitat bancària, no coincideix amb el NIE del sol·licitant. Acreditar el NIF, del certificat de titularitat bancària. Manquen fotos quadre elèctric, fotos ferratines plaques, fotos ferratines inversor
FOTOPAR24-91/2024	PAU MONSERRAT	***3886**	Falta l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls
FOTOPAR24-92/2024	ANNETTE VITALI	***5298**	En DOC6, falta indicar el tipus i el cost de l'actuació realitzada., així com les dades de l'empresa instal·ladora i el num.RII Falta presentar foto de la ferratina de baix les plaques, i foto de l'etiqueta de l'inversor.
FOTOPAR24-94/2024	LORENZO PONS	***8617**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6, no s'ha descrit el sistema de monitoritzat. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model de la mòduls i l'inversor
FOTOPAR24-128/2024	ANTONIO BARCELÓ	***3859**	Falta l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls
FOTOPAR24-131/2024	JESÚS SALVADOR ANDRÉS	***5348**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model del l'inversor
FOTOPAR24-136/2024	MARTIN SORIANO	***3715**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En el DOC6, falta la signatura de l'instal·lador. Aportar la ultima versió del DOC6, correctament emplenada i amb la signatura digital de l'instal·lador ( no conté signatura del sol·licitant ) - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model del l'inversor
FOTOPAR24-144/2024	SEBASTIAN TALTAVULL	***3072**	- Memòria econòmica (document normalitzat 7): En la memòria econòmica (document normalitzat 7 bis) falta informar la data de pagament de la factura. - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): Presentar la versió definitiva de la memòria d'actuació, correctament emplenada, la qual s'ha de signar digitalment pel tècnic o empresa instal·ladora (no està firmada pel sol·licitant).

<https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/142/1174517>



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-152/2024	JORGE SALORT	***3370**	- Memòria econòmica (document normalitzat 7): En la DOC7, en l'última columna, falta emplenar la data del segon justificant de pagament - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En el DOC6, no s'ha descrit el sistema de monitorat instal·lat i la signatura manuscrita és del sol·licitant i només s'accepta la signatura digital de l'instal·lador o tècnic competent - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model de la mòduls i l'inversor
FOTOPAR24-160/2024	ALBA SINTES	***0350**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5: El DOC5, no està a nom del sol·licitant - Memòria econòmica (document normalitzat 7): El DOC7, no està a nom del sol·licitant - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): El DOC6, no està a nom del sol·licitant - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model de la mòduls i l'inversor
FOTOPAR24-162/2024	ANTONIA COSTA	***2108**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model de la mòduls
FOTOPAR24-165/2024	GABRIEL REBASSA	***1264**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls
FOTOPAR24-171/2024	THORSTEN DR. KLEINE	****6087*	- Certificats d'obligacions tributàries amb l'Estat, la CAIB i la Seguretat Social, si s'escau: obtingudes dades mitjançant gestió interna. - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6, falta descriure el sistema de monitorat, falta la signatura digital de l'instal·lador o tècnic competent. Aportar la última versió del DOC6, ja que en la versió facilitada, no estem acceptant la signatura manuscrita de l'instal·lador. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls, l'inversor i les bateries - En el cas de sistemes d'acumulació, garantia del fabricant amb una durada mínima de 5 anys: La garantia de la bateries, ha d'estar en un dels dos idiomes oficials de les Illes Balears
FOTOPAR24-172/2024	ROSA MARIA ALBERDI	***4580**	Falten l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls, l'inversor No han assenyalat res concret, en la sol·licitud. No ens diuen si/no s'han instal·lat bateries.
FOTOPAR24-185/2024	AARON DAVID PRIVETT	****7371*	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En el DOC6, manca la descripció del sistema de monitoratge incorporat d'acord amb el que estableix aquesta convocatòria. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls i l'inversor
FOTOPAR24-190/2024	MARÍA DEL PILAR PONS	***9159**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En el DOC6, manca la descripció del sistema de monitoratge incorporat d'acord amb el que estableix aquesta convocatòria. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls i l'inversor
FOTOPAR24-192/2024	MIGUEL ÀNGEL VIDAL	***9602**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En el DOC6, manca la descripció del sistema de monitoratge incorporat d'acord amb el que estableix aquesta convocatòria - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls, l'inversor
FOTOPAR24-313/2024	ANTONI COLL	***3365**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): El DOC6, està signat pel sol·licitant i ha d'estar signat per l'instal·lador o tècnic competent - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls
FOTOPAR24-315/2024	ANTONIO DOBLAS	***3705**	En DOC6 es declara una potència instal·lada de 3,76kWp(8x0,47kWp/u), que no coincideix amb el CIE del registre d'autoconsum, on es declara P3,64kWp(8x0,455kWp/u). Aclarir la divergència L'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls de 470W, no coincideix amb els mòduls de 455W declarat en el CIE. Aclarir la divergència La potència instal·lada declarada en el CIE P3,64kWp no coincideix amb la declarada en el DOC6 P3,76kWp. Aclarir la divergència
FOTOPAR24-335/2024	JOSE PARREÑO	***3669**	En DOC6, la potència declarada de l'inversor és de 3,*6kW, però en posada en servei és *de3,*68kW. Aclarir la divergència i aportar la última versió del DOC6, amb la signatura digital de l'instal·lador Falta l'adhesiu amb la marca i el model de l'inversor

https://www.caib.es/eboifront/pdf/ca/2024/142/1174517





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-339/2024	GABRIEL BARCELÓ	***3459**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten les fotografies de les etiquetes de les plaques, convertidor i de les bateries on consta la marca, model i potència.
FOTOPAR24-340/2024	MARIA DOLORES CRUZ	***8622**	En DOC6, en el resum de facturació de l'actuació fotovoltaica, s'ha inclòs l'import per bateries (2341,19€) que no anar inclòs en la factura de generació i que a més no és subvencionable per no ser aïllada. Retirar aquest concepte de la factura i desvincular-lo de la inversió, quedant una inversió final de 2471.33€ Falta l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls
FOTOPAR24-350/2024	ANNE ELISABETH STUCKRATH	****7098*	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): No han presentat foto de la ferratina d'abaix de las plaques
FOTOPAR24-352/2024	VIRGINIA MARIA LLAMAZARES	***2364**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls
FOTOPAR24-365/2024	SALVADOR CARDONA	***4186**	Només es veuen 8 de les 17 plaques. Falta foto de la ferratina o cartell FEDER. Incongruència entre el reportatge fotogràfic i el CIE, en el primer es declara P9,35kWp (17ux0,55kWp) i en el segon P8,9kWp(8x0,55kWp/o+9x0,5kWp/u). Aclarir la divergència Incongruència entre el reportatge fotogràfic i el CIE, en el primer es declara P9,35kWp (17ux0,55kWp) i en el segon P8,9kWp(8x0,55kWp/o+9x0,5kWp/u). Aclarir la divergència No presentat doc 6
FOTOPAR24-385/2024	CATALINA BURGUERA	***9708**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls
FOTOPAR24-387/2024	MARIA JESUS GOMEZ	***8350**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): La baixa resolució de l'adhesiu de les plaques impedeix veure les dades d'aquesta. Aporta foto de l'adhesiu amb dades visibles
FOTOPAR24-414/2024	MANEL ROMERO	***6218**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): Documentació aclaridora: Cal presentar la memòria d'actuació amb el model oficial el qual és signat digitalment pel tècnic o empresa instal·ladora.
FOTOPAR24-417/2024	PERE PONS	***3903**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En el DOC6, la inversió total declarada (8402,38€), no coincideix amb la declarada en el DOC7bis (8392.57€). Aclarir la divergència. No s'ha descrit el sistema de monitoritzat - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model de l'inversor i les bateries
FOTOPAR24-421/2024	ALESSANDRO PAOLO GALBUSERA	****7510*	El número de compte facilitat en el certificat de titularitat bancària ( acabat en 01,27), no coincideix amb el declarat en el DOC1 ( acabat en 0600 ). Indicar quin és el correcte. Aportar certificat de titularitat bancàries en un dels 2 idiomes oficials de les Illes Balears. En cuanto a baterias no han marcado si/no, con lo cual no se puede saber con certeza.
FOTOPAR24-430/2024	JOAN GELABERT	***2660**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls, l'inversor
FOTOPAR24-449/2024	CATALINA BAUZÁ	***9093**	No han presentat fotos de les plaques, ni l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls i l'inversor Han presentat document, tot i que no és obligatori. En el document si que figura el num. inscrip. reg. AU-01292/2024.
FOTOPAR24-454/2024	FERNANDO LUIS HUERTA	***1259**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): En el reportatge fotogràfic no es visualitza correctament l'etiqueta de les plaques instal·lades on consta la marca, model i potència.
FOTOPAR24-463/2024	BERNAT NADAL	***8655**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls i l'inversor
FOTOPAR24-495/2024	MIQUELA COSTA	***0172**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls
FOTOPAR24-502/2024	MIQUELA COSTA	***0172**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls
FOTOPAR24-600/2024	PHILIPPE CHARLES KIENER	****1808*	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls
FOTOPAR24-605/2024	SAMEER SAYED ABDULRAHMAN	***5629**	Falta l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/142/1174517





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-628/2024	LUIS MIGUEL NAVEGA ALONSO	***1486**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El document fotogràfic està incomplet, falta la fotografia de l'inversor i les etiquetes de les plaques i inversor on consti la marca, model i potència.
FOTOPAR24-684/2024	DEBORAH SUZANE ROBINSON	***6537**	Falta l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls
FOTOPAR24-693/2024	SERGIO ESTRADA NIETO	***6345**	- Factures detallades per partides: En les factures es declara un P 7,7kWp(14ux0,55kWp/o) i en DOC6 P7,91kWp (14ux0,565kWp/o). Aclarir divergència o aportar DOC7bis - Justificants bancaris: Falta en justificant de pagament, la identificació del concepte, aportar rebut per part del instal·lador confirmant el pagament del concepte per part del sol·licitant o be presentar declaració responsable DOC7 bis correctament emplenada - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6, la inversió declarada (4304,38€) no coincideix amb la declarada en el resum de la factura del mateix document (4301,60€). Falta Referència Cadastral, ubicació, si es tracta d'un autoconsum col·lectiu o si es aïllada. En DOC6 P7,91kWp (14ux0,565kWp/o), però en les factures es declara un P 7,7kWp(14ux0,55kWp/o), aclarir la divergència. Falten les partides del resum de la factura - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls i està desenfocada la de l'inversor - Falta posada en servei o DOC7bis amb el número de registre d'autoconsum
FOTOPAR24-694/2024	MICHAEL JOHN CALLAGHAN	***0273**	No han presentat document de posada en servei; en aquest cas sí es obligatori, perquè han presentat doc 7. Falta l'adhesiu amb la marca i el model del l'inversor
FOTOPAR24-721/2024	MIGUEL AGUILO MORENO	***6731**	- Memòria econòmica (document normalitzat 7): Amb la memòria econòmica DOC7, s'ha d'aportar les factures i justificants de pagament que acreditin el document o bé en lloc de tot això es pot presentar només la declaració responsable DOC7bis, correctament emplenada, amb el número de registre d'autoconsum i les dades econòmiques - Factures detallades per partides: Manca la seva presentació. - Justificants bancaris: Manca la seva presentació. - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): Aportar la última versió del DOC6, ja que en la versió facilitada, no estem acceptant la signatura manuscrita de l'instal·lador - Posada en servei de la instal·lació: Es obligatori ; han presentat doc 7.
FOTOPAR24-730/2024	MARGARITA RAMIS CASTELLO	***0176**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En el DOC6, la potència total dels mòduls ( 5,05kWp ) no coincideix amb la declarada en la factura ( 5,5kWp ) i falta la documentació del registre d'autoconsum, per a comprovar el realment instal·lat. Aclarir les divergències - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Manca la seva presentació. - Posada en servei de la instal·lació: Es obligatori, s'ha presentat doc 7
FOTOPAR24-731/2024	MARGARITA RAMIS CASTELLO	***0176**	- Memòria econòmica (document normalitzat 7): En el DOC7, l'import total de la factura declarat ( 7430,27€ ). no coincideix amb l'import de la factura ( 7729,75€ ). La segona cel·la de la última columna, està duplicada i no es correspon amb les dades del 2º justificant de pagament. Aclarir les divergències - Factures detallades per partides: L'import de la factura ( 7729,75€ ), no coincideix amb l'annex detallat de la partides, ni amb el total dels justificants de pagament, ni amb el declarat en el DOC7, que en tots els casos dona un total de 7430,27€. Aclarir la divergència - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En el DOC6, la potència total dels mòduls ( 4,545kWp ) no coincideix amb la potència total de la factura ( 4,95kWp ). Aclarir la divergència - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Manca la seva presentació. - Posada en servei de la instal·lació: Es obligatori, han presentat doc7
FOTOPAR24-732/2024	MARGARITA RAMIS CASTELLO	***0176**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En el DOC6, la potència total dels mòduls declarada ( 5,*05kWp ) no coincideix amb la declarada en les partides de la factura ( 5,*5kWp ). Aclarir la divergència - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Manca la seva presentació. - Posada en servei de la instal·lació: Es obligatori, han presentat doc7
FOTOPAR24-742/2024	STEPHANIE CLARE HARRIS	****6281*	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/142/1174517



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-744/2024	NOELIA IZQUIERDO HERCE	***9688**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model de l'inversor
FOTOPAR24-751/2024	JOSE ANTONIO PONS PERICAS	***5183**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls
FOTOPAR24-760/2024	MANUEL FERNANDEZ CLUA	***9422**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En el DOC6, al potència unitària dels mòduls no és correcta. Aportar la última versió del DOC6 amb la signatura digital de l'instal·lador, ja que no estem acceptant la signatura manuscrita del tècnic
FOTOPAR24-761/2024	CATALINA THOMAS PONS FERRA	***4944**	En DOC6 no es descriu li sistema de monitorat i la P6,4kWp no coincideix amb el calculo del modulo i potència unitària P6,48kWp ( 12ux0,54kWp/u) ni amb la Potència declarada en reportatge fotogràfic ni posada en servei P6,6kWp(12ux0,55kWp/u). Aclarir la divergència La ferratina o cartell exposada no es la FEDER, sino que pertany a PITEIB. En DOC6 la P6,4kWp no coincideix amb el calculo del modulo i potència unitària P6,48kWp ( 12ux0,54kWp/u) ni amb la Potència declarada en reportatge fotogràfic ni posada en servei P6,6kWp(12ux0,55kWp/u). Aclarir la divergència En DOC6 la P6,4kWp no coincideix amb el calculo del modulo i potència unitària P6,48kWp ( 12ux0,54kWp/u) ni amb la Potència declarada en reportatge fotogràfic ni posada en servei P6,6kWp(12ux0,55kWp/u). Aclarir la divergència
FOTOPAR24-762/2024	CATALINA BALLE LUIS	***0412**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6, falten fulls, no està CUPS i el quadre-resum de la facturació del sistema de generació. En haver de modificar aquest document, aportar l'última versió del DOC6, on només pot firmar l'instal·lador amb signatura digital - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Com a documentació aclaridora, sol·licitem foto en la qual es vegin els 10 panells instal·lador en lloc dels 6 mostrats. En defecte d'això es farà inspecció in situ de la instal·lació
FOTOPAR24-776/2024	MARIA ESPERANZA RAMON RIBAS	***5312**	Falten presentar fotos de ses plaques instal·lades i l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls
FOTOPAR24-781/2024	ANTONI SBERT QUART	***1942**	En DOC6, el cost declarat de l'actuació realitzada 6622€, no coincideix amb el resum de la facturació declarat 5662€ i aquest tampoc amb el sumatori de les diferents partides 5522,99€. Aclarir les divergències. Aportar l'última versió del DOC6, amb la signatura digital de l'instal·lador Falta presentar document de posada en servei. Es obligatori, han presentat doc7.
FOTOPAR24-794/2024	MELCHOR GELABERT SANTANDREU	***2373**	Falta l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls
FOTOPAR24-795/2024	BARTOLOME RIERA FULLANA	***2498**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model dels mòdul
FOTOPAR24-797/2024	ANTONI QUES FANALS	***9285**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model de l'inversor i les bateries
FOTOPAR24-800/2024	BARTOLOME SAMPOL VIDAL	***9878**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls
FOTOPAR24-809/2024	CRISTINA NOGUES OLIVE	***7862**	Falten l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls, l'inversor i les bateries
FOTOPAR24-819/2024	JAIME MORRO PONS	***3703**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls
FOTOPAR24-822/2024	DANIEL FRANCO MARTIN	***8373**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls i l'inversor
FOTOPAR24-827/2024	LAURENT OLIVIER JEAN PIERRE GUY LABEIS	****8361*	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls i l'inversor - Posada en servei de la instal·lació: En la posada en servei un inversor de 6kW i en el DOC6 es declara un inversor de 8kW. Aclarir la divergència
FOTOPAR24-918/2024	ANTONIO PERELLO ROIG	***7368**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model dels mòdul
FOTOPAR24-923/2024	JUANA MARIA SERRA VICH	***9417**	Falta l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls

https://www.caib.es/eboifront/pdf/ca/2024/142/1174517





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-925/2024	SILKE MARGIT GABRIEL	****9979*	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En el DOC6, es declara un inversió en generació de 12579,60€, però en el mateix pressupost d'aquest document i en el DOC7bis es declara 12579,16€. La potència total dels mòduls 7kWp (14x0,5kWp), no coincideix amb la potència declarada en la posada en servei 7,07kWp(14x0,505kWp). Aclarir les divergències - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls i l'inversor
FOTOPAR24-950/2024	VICENTA TORRES TORRES	***4066**	En DOC6, la potència total nominal 7,12kWp no concorda en funció del núm. de mòduls i la potència unitària, donant una P 7,28kWp ( 16xu0,455kWp/o) i en la Posada en Servei dona P7,12 (16ux0,445kWp/u). Aclarir les divergències Falten l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls i l'inversor La potència declarada en la Posada en Servei P7,12(16ux0,445kWp/u) no coincideix amb la declarada en DOC6 P 7,28kWp(16ux0,455kWp/o). Aclarir la divergència
FOTOPAR24-993/2024	BARTOLOME MOYA ROSSELLO	***6086**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls i l'inversor
FOTOPAR24-1002/2024	PASCUAL TEBAR MELENDEZ	***2262**	Falten l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls, l'inversor
FOTOPAR24-1023/2024	ANTONIO FRANCISCO ROTGER BONNIN	***9917**	Falta l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls
FOTOPAR24-1085/2024	JESÚS MIGUEL GARCÍA VARELA	***6845**	El document presentat no correspon a aquesta convocatòria, sino a PITEIB PERSONES FISIQUES. La potència pic de la instal·lació fotovoltaica declarada 5,51kWp. No coincideix amb el total de mòduls declarats P5,48kWp (6ux0,55kWp/u+4x0,545kWp/u). Aclarir la divergència Falta l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls
FOTOPAR24-1086/2024	NOELIA JOSEFA MADRAZO PUENTE	***0692**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6, la P5,4Kwp (12ux0,45kWp/o), no coincideix amb al declarada en la Posada en Servei P5,52kWp(12ux0,46kWp/o). Aclarir la divergència i aportar l'última versió del DOC6 amb la signatura digital de l'instal·lador
FOTOPAR24-1113/2024	RICHARD THOMAS CLEMENTS	****7121*	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): En el reportatge fotogràfic no es visualitza correctament l'etiqueta de les plaques instal·lades on consta la marca, model i potència.
FOTOPAR24-1128/2024	EMILIO HIERRO HINOJOSA	***8047**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): Dubtes amb signatura - Memòria econòmica (document normalitzat 7): No hi ha signatura. La primera factura detallada (F30460) de 21-03-2024 es anterior a la data del reg. d'entrada (25-03-2024) - Factures detallades per partides: factura detallada (F30460) de 21-03-2024 es anterior a la data del reg. d'entrada (25-03-2024) - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta etiqueta de baix de ses plaques. Falta etiqueta de l'inversor. - Posada en servei de la instal·lació: No presentat document de posada en servei, i és obligatori, ja que ha presentat Doc7. - En el cas de sistemes d'acumulació, garantia del fabricant amb una durada mínima de 5 anys: Manca la seva presentació.
FOTOPAR24-1147/2024	MARIA LUZ BARBER MOLL	***3354**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6, en dades tècniques de la instal·lació, s'indica que no és autoconsum col·lectiu. Els camps de potència unitària i total dels mòduls estan invertits. I per la informació emplenada, s'entén que la potència total en mòduls és de 5,04kWp (10x0,504kWp), però en la posada en servei es declara una potència de 5,05kWp (10x0,505kWp) d'autoconsum col·lectiu. Aclarir les divergències
FOTOPAR24-1148/2024	MIQUEL SEGUI PUNTAS	***9386**	El número de compte facilitat en el certificat de titularitat bancària ( acabat en 1646), no coincideix amb el declarat en el DOC1 ( acabat en 1486 ). Indicar quin és el correcte
FOTOPAR24-1152/2024	MARIA ESPERANZA ROSSELLO RAMIS	***6521**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta pegatina identificació FEDER

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/142/1174517





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-1160/2024	MARIA DULCE MORANO VENTAYOL	***3792**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6, la potència unitària FV és incorrecta, el CUPS (acabat en 0802), no coincideix amb el declarat en el formulari de registre digital, ni el DOC4 de sol·licitud, ni la Posada en Servei ( acabat en 0001). Aclarir el CUPS correcte. Falta emplenar les partides del resum de facturació de l'actuació fotovoltaica - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model dels mòdul

D'acord amb l'apartat desè punt 2 de la Resolució de la convocatòria, disposau d'un termini de quinze dies hàbils des de la publicació d'aquest requeriment al *Butlletí Oficial de les Illes Balears*. En cas que no presenteu la documentació esmentada es procedirà a la revocació de la subvenció, d'acord amb l'apartat desè punt 6 de la Resolució de la convocatòria.

Palma, 24 d'octubre de 2024

**El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic**

Diego Viu Domínguez