



## Secció V. Anuncis Subsecció segona. Altres anuncis oficials ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

12041

*Requeriment de documentació per al pagament de la subvenció en el tràmit de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2024)*

1. El 26 de desembre de 2023, en el BOIB núm. 164, es va publicar la Resolució del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia de 22 de desembre de 2023 per la qual per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2024 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa FEDER 2021-2027.

2. Els serveis tècnics de la Direcció general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic han examinat la documentació presentada per a la justificació i han detectat les anomalies indicades en la taula següent que l'interessat ha d'aportar, d'acord amb l'apartat desè de la resolució de la convocatòria de referència:

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-237/2024	GABRIEL PUIGROS	***3851**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls FV i de l'inversor.
FOTOPAR24-332/2024	PERE GENESTAR	***3280**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge on es pugui veure l'inversor instal·lat, no només el seu adhesiu
FOTOPAR24-465/2024	MAGDALENA GARCIAS	***0912**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls i de l'inversor. - Posada en servei de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-487/2024	ELKE URSULA GERHARDS VON BERG	****4124*	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia de l'inversor
FOTOPAR24-623/2024	JOAN BELTRAN	***2162**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls FV
FOTOPAR24-635/2024	FRANCISCA AMER MASSANET	***0790**	- Justificants bancaris: Falta certificat de titularitat bancària. Si el compte bancari és diferent al declarat en DOC1, el sol·licitant ha d'indicar juntament amb el certificat, que desitja fer el canvi de compte, per al cobrament de l'ajuda - Posada en servei de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-646/2024	LLUIS MIQUEL SEGUI VILANOVA	***6770**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta presentar una imatge on es pugui veure l'inversor instal·lat, no només el seu adhesiu
FOTOPAR24-651/2024	CHARLES ALBERT BRIENT	****5053*	- Justificants bancaris: Falta certificat de titularitat bancària. Si el compte bancari és diferent al declarat en DOC1, el sol·licitant ha d'indicar juntament amb el certificat, que desitja fer el canvi de compte, per al cobrament de l'ajuda - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): Aquesta instal·lació és una ampliació de FOTEMPAR21-1275 de P 3,28kWp (8x0,41kWp/) i Inv 3kW. Ara en l'ampliació es vol afegir a la potència existent, segons el DOC6, la Potència 5,55kWp(11x0,505kWp/u) i Inv 4kW. Però aquest valor no coincideix amb les plaques afegides en l'últim CIE d'ampliació, que donen una potència de 2,53kWp (5x0,505kWp/u). A més el total del CIE tampoc coincideix, ja que la suma de les dues fases dona 5,81kWp(3,28kWp+2,53kWp) i en el CIE es declara 6,565kWp. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model i potencia de l'inversor. Per les fotos no queda clar quants mòduls s'han instal·lat en la 2ª Fase. Aclarir totes les divergències - Posada en servei de la instal·lació: Els CIE's tenen dades incongruents i no queda clar, quina es al potencia realmente instal·lada. Aclarir totes les divergències

https://intranet.caib.es/eboibfront/eboibfront/pdf/ca/2024/155/1176949





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-706/2024	ANA BERNAT NOGUERA	***7066**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls i capacitat de les bateries. - Posada en servei de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-712/2024	JOAN LLODRÀ GAYÀ	***2303**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5: En DOC5, en la declaració responsable no es declara si ha sol·licitat ajudes pel mateix concepte - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor
FOTOPAR24-714/2024	CORNELIA ANNELIES WITTMER HERBST	****7948*	- Justificants bancaris: Falta certificat de titularitat bancària. Si el compte bancari és diferent al declarat en DOC1, el sol·licitant ha d'indicar juntament amb el certificat, que desitja fer el canvi de compte, per al cobrament de l'ajuda - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta el Reportatge fotogràfic, amb foto on es mostri els mòduls, l'inversor i el cartell publicit i falta l'adhesiu amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor
FOTOPAR24-759/2024	MIGUEL SANCHEZ RUEDA	***4820**	- Memòria econòmica (document normalitzat 7): Manca la seva presentació. - Justificants bancaris: Falta certificat de titularitat bancària. Si el compte bancari és diferent al declarat en DOC1, el sol·licitant ha d'indicar juntament amb el certificat, que desitja fer el canvi de compte, per al cobrament de l'ajuda - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): Els kW de l'inversor indicats al document 6 (6kW) no coincideixen amb els indicats al registre de la instal·lació (5kW). En el document 6, el cost de la instal·lació realitzada, no coincideix amb el resum de la facturació. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inverso
FOTOPAR24-817/2024	ARNALDO TORRES PORTELL	***8904**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En el document 6, falten el num. RII. La capacitat no està ben calculada ja que declaren 31,5kWh, quan 8x3,5kWh dona 28kWh. D'altra banda el declarat en aquesta document no coincideix amb el que es veu en reportatge fotogràfic, on es veuen 9u de bateries en lloc de 8. Aclarir totes les divergències. En el DOC6, manca la descripció del sistema de monitoratge incorporat d'acord amb el que estableix aquesta convocatòria. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries. Les unitat de bateries declarades en DOC6 (8u) no coincideix amb el que es veu en reportatge fotogràfic, on es veuen 9u de bateries. Aclarir totes les divergència
FOTOPAR24-1043/2024	MARIA ISABEL ISAIA BARREIRO	***9348**	- Justificants bancaris: Falta certificat de titularitat bancària. Si el compte bancari és diferent al declarat en DOC1, el sol·licitant ha d'indicar juntament amb el certificat, que desitja fer el canvi de compte, per al cobrament de l'ajuda - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls i de l'inverso
FOTOPAR24-1052/2024	MARIA NEUS PLANIOL GARI	***3702**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model i potencia de l'inversor
FOTOPAR24-1061/2024	LUCAS CASASNOVAS GARCIA	***1351**	- Posada en servei de la instal·lació: Manca la presentació de la posta en servei de la instal·lació
FOTOPAR24-1135/2024	MARIA MAS GARCIA	***7318**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i capacitat de les bateries. - Posada en servei de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-1172/2024	ANTONI NICOLAU VIEDMA	***1980**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6, falta la signatura digital de l'instal·lador o tècnic competent. La potència total dels mòduls 4kWp (8x0,5kWp/u), no coincideix amb la potència declarada en la posada en servei 3,96kWp(8x0,495kWp/u). Aclarir les divergències - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model i potencia de l'inversor L'adhesiu dels mòduls de 495W, coincideix amb el CIE, però no amb el DOC6 ( 500W). Aclarir la divergència

https://intranet.caib.es/eboibfront/eboibfront/pdf/ca/2024/155/1176949





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-1178/2024	ANTONINA CLOQUELL GOMILA	***0802**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5: Manca la seva presentació. - Justificants bancaris: Falta certificat de titularitat bancària. Si el compte bancari és diferent al declarat en DOC1, el sol·licitant ha d'indicar juntament amb el certificat, que desitja fer el canvi de compte, per al cobrament de l'ajuda - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): En el Reportatge fotogràfic, manca foto on es mostri els mòduls, l'inversor i adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inverso

D'acord amb l'apartat desè punt 2 de la Resolució de la convocatòria, disposau d'un termini de quinze dies hàbils des de la publicació d'aquest requeriment al *Butlletí Oficial de les Illes Balears*. En cas que no presenteu la documentació esmentada es procedirà a la revocació de la subvenció, d'acord amb l'apartat desè punt 6 de la Resolució de la convocatòria.

Palma, 25 de novembre de 2024

**El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic**  
Diego Viu Domínguez

