

## Sección V. Anuncios

### Subsección segunda. Otros anuncios oficiales

#### ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

**5945**

*Requerimiento de documentación para el pago de la subvención en el trámite de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)*

1. El 26 de diciembre de 2023 se publicó la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de diciembre de 2023).

2. Los servicios técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado la documentación presentada para la justificación y han detectado las anomalías indicadas en la siguiente tabla que el interesado debe aportar, de acuerdo con el apartado décimo de la resolución de la convocatoria de referencia:

| Expediente          | Solicitante                     | NIF       | Anomalías  |
|---------------------|---------------------------------|-----------|--|
| PF_PITEIB-97/2024   | MARIA<br>TERESA MAS<br>CALAFELL | ***5082** | - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: El CIE de ampliación registrado en Autoconsumo no es correcto, indica los datos correspondientes a la instalación inicial y el total, pero no indica los datos correspondientes a la ampliación (que es el objeto de esta subvención). Es necesario registrar en Autoconsumo un CIE de modificación que refleje los datos de la instalación inicial, los de la ampliación y los del total resultante.<br>- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Dado que no se aporta Doc.10 sino 10B y en el CIE registrado en Autoconsumo no se indican los datos correspondientes a la ampliación, no podemos comprobar si el número de paneles y baterías de las imágenes aportadas es correcto, es necesario subsanar el CIE para poder comprobarlo. Las imágenes de la monitorización de datos no hacen ninguna referencia a la instalación ni a la titular de la solicitud.<br>- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación. |
| PF_PITEIB-934/2024  | PEDRO<br>BRUNET<br>ELÍAS        | ***5011** | - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia unitaria kWp de los paneles instalados y ahora no coincide con la indicada en Autoconsumo. No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico.  |
| PF_PITEIB-958/2024  | Catalina Morey<br>Febrer        | ***9825** | - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.  |
| PF_PITEIB-1321/2024 | JONATHAN<br>PHILIP<br>TIBBETTS  | ****6201* | - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.<br>- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.   |
| PF_PITEIB-1938/2024 | Paula Mulet<br>Truyol           | ***8953** | - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta cumplimentar todo lo referente a la aerotermia<br>- Copia puesta en servicio: Falta su presentación de la aerotermia.<br>- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación de la aerotermia.<br>- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de la aerotermia (unidad exterior e interior).   |
|                     |                                 |           | - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta cumplimentar el número de expediente de la instalación registrada. El importe total destinado a la actuación subvencionada no está cumplimentado.  |





| Expediente          | Solicitante                              | NIF       | Anomalías   |
|---------------------|--|-----------|---|
| PF_PITEIB-2124/2024 | GIUSEPPE<br>LIMA DI<br>MONTE             | ***4349** | - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta cumplimentar el número de expediente de la instalación registrada en autoconsumo. La potencia unitaria de los módulos fotovoltaicos es errónea.<br>- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de la totalidad de las placas fotovoltaicas. Falta fotografía de las baterías. Las imágenes no se corresponden con el emplazamiento de la actuación.  |
| PF_PITEIB-2345/2024 | BÜLENT<br>GÜRLER                         | ****5316* | - Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante.<br>- Documento normalizado 9. Memoria económica: No está firmado por el solicitante.<br>- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico.<br>- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta su presentación. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.<br>- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.   |
| PF_PITEIB-2968/2024 | ROSA RAMIS<br>ROSSELLO                   | ***0330** | - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.   |
| PF_PITEIB-3255/2024 | Heinrich<br>Hermann<br>Liebsch           | ****4060* | - Copia puesta en servicio: Falta la presentación de la instalación térmica   |
| PF_PITEIB-3560/2024 | Antonio<br>Bejarano Ortega               | ***3575** | - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia térmica instalada no coincide con la registrada.<br>- Copia puesta en servicio: La potencia de la instalación térmica (kWt) registrada RITE no coincide con la solicitada.<br>- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: La potencia de la instalación térmica (kWt) registrada RITE no coincide con la solicitada.<br>- Copia proyecto/memoria técnica diseño: La potencia de la instalación térmica (kWt) registrada RITE no coincide con la solicitada.   |
| PF_PITEIB-3883/2024 | DANIEL<br>CARDONA<br>SINTES              | ***0213** | - Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto.   |
| PF_PITEIB-4039/2024 | ALEJANDRO<br>CLARIANA<br>AGUILO          | ***5577** | - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento es ilegible.  |
| PF_PITEIB-4063/2024 | KEVIN<br>RICHARD<br>WILDE                | ****9516* | - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.   |
| PF_PITEIB-4072/2024 | OWEN<br>CHRISTOPHER<br>DOMINIC<br>HUGHES | ****5823* | - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.<br>- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.  |
| PF_PITEIB-4183/2024 | BERNAT<br>VERGER<br>MIRALLES             | ***2192** | - Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante.<br>- Documento normalizado 9. Memoria económica: El número de registro de la instalación en Autoconsumo no es correcto. Falta indicar el RITE de la aerotermia. No está firmado por el titular de la solicitud.<br>- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta indicar el número de registro de la instalación en Autoconsumo y el RITE de la aerotermia. La Capacidad de almacenamiento (kWh) y la potencia de almacenamiento (kW) indicadas en el Doc.10 no coinciden con las del CIE de Autoconsumo. En el Doc.10 deben indicarse las potencias totales o sólo las de la ampliación, pero no se pueden indicar algunas totales y algunas de la ampliación. No está firmado digitalmente por el instalador.<br>- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta el reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas. Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica. Falta fotografía del inversor. Falta fotografía de las baterías.<br>- Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, en su caso: El titular no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Seguridad Social. |

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/74/1221751



| Expediente          | Solicitante                        | NIF       | Anomalías  |
|---------------------|------------------------------------|-----------|--|
| PF_PITEIB-4213/2024 | MANUEL GONZALEZ LOPEZ              | ***5991** | - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta indicar el porcentaje de consumo anual consumidor/producción anual.<br>El número de módulos fotovoltaicos multiplicado por la potencia unitaria de módulos fotovoltaicos indicado en el documento no coincide con la potencia de pico de la instalación fotovoltaica (kWp).<br>- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: CERTIFICADO MODIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO HASTA 500 KW. El apartado "datos totales de la instalación, incluida la modificación", los datos son incorrectos   |
| PF_PITEIB-4429/2024 | CHRISTINE HELENE BRODERSEN ZUMHOLZ | ****5524* | - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico.<br>- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida diariamente, mensual y anual.  |
| PF_PITEIB-5779/2024 | MAGDALENA RIPOLL CAMPANER          | ***0596** | - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta su presentación.<br>- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta su presentación.<br>- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación.<br>- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta su presentación.  |
| PF_PITEIB-5981/2024 | MARIA ROSARIO FUENTES GARCIA       | ***6732** | - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación<br>- Copia proyecto / memoria técnica diseño: Falta su presentación   |
| PF_PITEIB-6118/2024 | MARIA FRANCISCA ROTGER FRAU        | ***3785** | - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. La capacidad de almacenamiento (kWh) no coincide con la registrada. La potencia unitaria indicada no coincide con la registrada.   |
| PF_PITEIB-6274/2024 | FRANCISCA OZONAS MORELL            | ***0750** | - Documento normalizado 9. Memoria económica: El número del expediente de registro de Autoconsumo pertenece a una persona ajena a esta solicitud, una instalación aislada no se puede registrar en Autoconsumo porque no tiene CUPS.<br>- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El NIE indicado en el Doc.10 no se corresponde con la titular de la solicitud. En el apartado Coste de la Actuación realizada es necesario desglosar el coste de la instalación de generación del coste de la instalación de almacenamiento. Es necesario indicar el número de expediente RITE.<br>- Copia puesta en servicio: Falta su presentación en lo referente a la instalación fotovoltaica.<br>- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación.<br>- Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta su presentación.<br>- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas. Falta fotografía del inversor. Falta fotografía de las baterías. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta fotografía de la unidad exterior de aerotermia. |
| PF_PITEIB-6404/2024 | Francisco Javier Martinez Vico     | ***3759** | - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta fotografía del inversor.   |
| PF_PITEIB-6433/2024 | JOSEP MARIA MUÑOZ PEREZ            | ***7200** | - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La instalación no está registrada en autoconsumo.<br>Falta indicar el número de expediente del registro de la instalación.  |
| PF_PITEIB-6441/2024 | ALBERT ETXANIZ RAMIS               | ***8482** | - Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación.<br>- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico.<br>- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta su presentación. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.  |
| PF_PITEIB-6445/2024 | BARBARA MARIA RAMIS ALBA           | ***1228** | - Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. No está firmado por el solicitante.<br>- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta indicar importe de ayuda, facturas, fecha de pago. No está firmado por el solicitante.<br>- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta su correcta presentación.<br>- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación<br>- Copia proyecto / memoria técnica diseño: Falta su presentación<br>- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta su presentación<br>- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.   |

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/74/1221751





De acuerdo con el apartado décimo punto 2 de la Resolución de la convocatoria, dispone de un plazo de quince días hábiles desde la publicación de este requerimiento en el Boletín Oficial de les Illes Balears. En caso de que no presente la documentación mencionada se procederá a la revocación de la subvención, de acuerdo con el apartado décimo punto 6 de la Resolución de la convocatoria.

Palma, 10 de junio de 2026

**El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático**

Diego Viu Domínguez

