

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

11398

Requeriment de documentació per al pagament de la subvenció en el tràmit de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2024)

1. El 26 de desembre de 2023, en el BOIB núm. 164 es va publicar la Resolució del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia de 22 de desembre de 2023 per la qual per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2024 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa FEDER 2021-2027.

2. Els serveis tècnics de la Direcció general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic han examinat la documentació presentada per a la justificació i han detectat les anomalies indicades en la taula següent que l'interessat ha d'aportar, d'acord amb l'apartat desè de la resolució de la convocatòria de referència:

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-82/2024	ANTONI BARCELO	***2296**	- Posada en servei de la instal·lació: manca la seva presentació. - En el cas de sistemes d'acumulació, garantia del fabricant amb una durada mínima de cinc anys: manca la seva presentació.
FOTOPAR24-110/2024	GABRIEL MARQUES JANER	***3571**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): en el DOC6 falta la descripció del sistema de monitoratge incorporat d'acord amb el que estableix aquesta convocatòria.
FOTOPAR24-133/2024	ANTONIO ARIAS	***8046**	- Justificants bancaris: el certificat de titularitat bancària acabat en 3008 no coincideix amb el declarat en el DOC1 acabat en 1656. Indicar en què compte es vol rebre l'ajut i acreditar-ho amb el certificat de titularitat corresponent.
FOTOPAR24-137/2024	CLIMENT PICORNELL	***9933**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): falten adhesius amb la marca i el model i potència dels mòduls i l'inversor.
FOTOPAR24-139/2024	MIQUEL FRANCESC FELIX	***0498**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): en l'adhesiu de l'inversor no es poden veure la marca, ni el model ni la potència, tal com indiquen les bases de la convocatòria.
FOTOPAR24-140/2024	MATHIEU DOMINIQUE NIEUWLAND	***9680*	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): en el DOC6 manca la descripció del sistema de monitoratge incorporat, d'acord amb el que estableix aquesta convocatòria.
FOTOPAR24-149/2024	ANTONI TIMONER	***9285**	- Justificants bancaris: falta certificat de titularitat bancària. - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): en el DOC6 es declara una potència FV de 1,38 kWp (6x0,23 kWp/u), que la qual no en tenim constància de l'existència (no apareix en la posada en servei) i que tampoc és objecte de la resolució d'aquest ajut. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): falta l'adhesiu amb la marca, model i potència de l'inversor.
FOTOPAR24-179/2024	PEDRO PASTOR	***0282**	- Justificants bancaris: falta certificat de titularitat bancària. Si el compte bancari és diferent al declarat en DOC1, el sol·licitant ha d'indicar juntament amb el certificat, que desitja fer el canvi de compte, per al cobrament de l'ajut. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): falten adhesius amb la marca, model i potència dels mòduls i l'inversor.
FOTOPAR24-182/2024	JAIME ROTGER	***2969**	- Justificants bancaris: falta certificat de titularitat bancària. Si el compte bancari és diferent al declarat en el DOC1, el sol·licitant ha d'indicar juntament amb el certificat, que desitja fer el canvi de compte per al cobrament de l'ajut. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): falten adhesius amb la marca, el model i potència dels mòduls i l'inversor. - En el cas de sistemes d'acumulació, garantia del fabricant amb durada mínima de 5 anys: manca la seva presentació.



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-189/2024	JAUME PICO	***3548**	- Memòria econòmica (document normalitzat 7): manca la seva presentació. - Justificants bancaris: falta certificat de titularitat bancària. Si el compte bancari és diferent al declarat en el DOC1, el sol·licitant ha d'indicar, juntament amb el certificat, que desitja fer el canvi de compte per al cobrament de l'ajut. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): manca la seva presentació. - Posada en servei de la instal·lació: en la posada en servei de la microeòlica aïllada de l'UDIT es declara una potència de 5 kW, quan la potència justificada en la documentació és de 3 kW: cal aclarir la divergència.
FOTOPAR24-193/2024	ANDREU MASCARÓ	***2781**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): en el DOC6 el cost declarat de l'actuació de generació 5.544,61 € no coincideix amb el resum de facturació de l'actuació realitzada de 5.447,60 €: cal aclarir la divergència. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): falten adhesius amb la marca, el model i potència dels mòduls, i l'inversor i capacitat de les bateries.
FOTOPAR24-208/2024	ANTONIO FELICES	***5045**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): falten adhesius amb la marca, el model, potència dels mòduls i l'inversor.
FOTOPAR24-211/2024	SALVADOR LLULL	***8556**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): falten adhesius amb la marca, el model i potència dels mòduls i l'inversor.
FOTOPAR24-212/2024	LORENZO GOÑALONS	***8882**	- Justificants bancaris: falta certificat de titularitat bancària. Si el compte bancari és diferent al declarat en el DOC1, el sol·licitant ha d'indicar juntament amb el certificat que desitja fer el canvi de compte per al cobrament de l'ajut. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): falta l'adhesiu amb la marca, el model i potència de l'inversor.
FOTOPAR24-213/2024	RAFAEL MOLINA	***0266**	- Factures detallades per partides: manca la seva presentació. - Justificants bancaris: manca la seva presentació. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): falten adhesius amb la marca, el model i potència dels mòduls i l'inversor.
FOTOPAR24-216/2024	ANTONIO MUNAR	***2896**	- Justificants bancaris: el certificat de titularitat bancària acabat en 0424 no coincideix amb el declarat en el DOC1 acabat en 9957. Indicar en què compte es vol rebre l'ajut i acreditar-ho amb el certificat de titularitat corresponent. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): falten adhesius amb la marca, el model i potència dels mòduls i l'inversor.
FOTOPAR24-224/2024	ALVARO MANUEL ALONSO	***9419**	- Memòria econòmica (document normalitzat 7): en el *DOC7bis la suma dels pagaments dona 8.113,66 €, però la inversió declarada en aquest i el DOC6 és de 7.815,82 €: cal aclarir la divergència. - Justificants bancaris: alta certificat de titularitat bancària. Si el compte bancari és diferent al declarat en el DOC1, el sol·licitant ha d'indicar juntament amb el certificat, que desitja fer el canvi de compte per al cobrament de l'ajut. - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En el *DOC7bis la suma dels pagaments dona 8.113,66 €, però la inversió declarada en aquest i el DOC6 és de 7.815,82 €: cal aclarir la divergència. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): falta adhesiu amb la marca, el model i potència dels mòduls.
FOTOPAR24-411/2024	MANUEL CALVO	***4942**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): falten adhesius amb la marca, el model, potència dels mòduls i l'inversor.
FOTOPAR24-424/2024	ETHEL CARINA LEIVA	***6347**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): falten l'adhesiu amb la marca, el model i potència dels mòduls.
FOTOPAR24-426/2024	CELESTINO REY	***0052**	- Justificants bancaris: deficiències no indicades. - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): en el DOC6 manca la descripció del sistema de monitoratge incorporat d'acord amb el que estableix aquesta convocatòria. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): falten adhesius amb la marca, el model, potència dels mòduls i l'inversor.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/149/1175663





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-455/2024	MARTIN WINTERHAGER	****6428*	- Memòria econòmica (document normalitzat 7): manca la seva presentació. - Justificants bancaris: falta certificat de titularitat bancària. Si el compte bancari és diferent al declarat en el DOC1 el sol·licitant ha d'indicar juntament amb el certificat que desitja fer el canvi de compte, per al cobrament de l'ajut. - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): en el DOC6 el cost de la instal·lació de 12.052,87 € no coincideix amb l'import dels pagaments de 10.957,16 €: cal aclarir la divergència.
FOTOPAR24-461/2024	MARIA DE LAS ANGUSTIAS RODRIGUEZ	***2413**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): falta l'adhesiu amb la marca, el model i potència dels mòduls.
FOTOPAR24-510/2024	DARIO PONS	***0518**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): en el DOC6 falta la signatura digital del tècnic competent o empresa instal·ladora. La potència total dels mòduls de 8,5 kWp (20x0,425kWp) no coincideix amb la potència declarada en la posada en servei de 8,6 kWp (20x0,43 kWp): cal aclarir les divergències. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): falten adhesius amb la marca, el model i potència dels mòduls i l'inversor. - Posada en servei de la instal·lació: en el DOC6 la potència total dels mòduls de 8,5 kWp (20x0,425 kWp) no coincideix amb la potència declarada en la posada en servei de 8,6 kWp (20x0,43 kWp): cal aclarir les divergències.
FOTOPAR24-519/2024	ANDRÉS SÁNCHEZ	***8823**	- Memòria econòmica (document normalitzat 7): en el DOC7bis falta la data de quan es va signar el contracte de finançament: cal aportar contracte de finançament. - Justificants bancaris: cal aportar contracte de finançament. - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): en el DOC6 manca la descripció del sistema de monitoratge incorporat d'acord amb el que estableix aquesta convocatòria. El cost de l'actuació és incorrecte (7.790 €), no coincideix ni amb el resum de facturació de l'actuació realitzada ni amb el declarat en el DOC7bis (7.990 €). - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): falta l'adhesiu amb la marca, el model i potència dels mòduls.
FOTOPAR24-591/2024	MANUEL SOUTO	***4905**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): en el DOC6 manca la descripció del sistema de monitoratge incorporat d'acord amb el que estableix aquesta convocatòria.
FOTOPAR24-613/2024	LIDIA PONS	***9421**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): en el DOC6 el CUPS és incorrecte, no coincideix amb el de la posada en servei, ni amb el DOC2. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): falten adhesius amb la marca, el model i potència dels mòduls i l'inversor.
FOTOPAR24-636/2024	ANTONIA YOLANDA LAREDO LOPEZ	***8904**	- Justificants bancaris: falta certificat de titularitat bancària. Si el compte bancari és diferent al declarat en el DOC1, el sol·licitant ha d'indicar juntament amb el certificat que desitja fer el canvi de compte per al cobrament de l'ajut. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): falta l'adhesiu amb la marca, el model i potència dels mòduls.
FOTOPAR24-645/2024	JUAN ANGLADA TORRES	***2954**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): incongruència en el DOC6 i el reportatge fotogràfic. Se certifica un inversor SMA de 4 kW, però en la posada en servei es declara un inversor de 3 kW: tot sembla indicar que la posada en servei no és correcta. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): incongruència en el DOC6 i el reportatge fotogràfic. Se certifica un inversor SMA de 4 kW, però en la posada en servei es declara un inversor de 3 kW: tot sembla indicar que la posada en servei no és correcta. - Posada en servei de la instal·lació: manca la seva presentació.
FOTOPAR24-668/2024	JOSÉ SANTANDREU MONROIG	***9393**	- Justificants bancaris: el certificat de titularitat bancària acabat en 0112 no coincideix amb el declarat en el DOC1 acabat en 2786. Indicar en què compte es vol rebre l'ajut i acreditar-ho amb el certificat de titularitat corresponent. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): falten l'adhesiu amb la marca, el model i potència dels mòduls.
FOTOPAR24-674/2024	JORDI GYA MIERAS	***1802**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model i potència dels mòduls

https://www.caib.es/eboifront/pdf/ca/2024/149/1175663





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-695/2024	RAFEL MASCARO BONNIN	***9224**	<ul style="list-style-type: none"> - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): en el DOC5, el cost declarat de 5.829,15 € no coincideix amb el resum de facturació de l'actuació realitzada de 5.950,15 €. No s'ha descrit el sistema de monitoritzat i la signatura digital és del sol·licitant en lloc de la del tècnic o instal·lador. L'adhesiu dels mòduls indica una potència unitària de 0,455 kWp de la marca Trinasolar, quan en el DOC6 i en la posada en servei es declara una potència unitària de 0,45 kWp de la marca Longi: cal aclarir la divergència. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): falta adhesiu amb la marca, el model i potencia de l'inversor. L'adhesiu dels mòduls indica una potència unitària de 0,455 kWp de la marca Trinasolar, quan en el DOC6 i en la posada en servei es declara una potència unitària de 0,45 kWp de la marca Longi: cal aclarir la divergència. La foto de l'inversor és un Fronius i la posada en servei en un SMA. Només es veuen 8 mòduls dels 12 declarats. Tot sembla indicar que les fotos no es corresponen amb les instal·lació subvencionada. - Posada en servei de la instal·lació: falten adhesiu amb la marca, el model i potencia de l'inversor. L'adhesiu dels mòduls indica una potència unitària de 0,455 kWp de la marca Trinasolar, quan en el DOC6 i en la posada en servei es declara una potència unitària de 0,45 kWp de la marca Longi: cal aclarir la divergència.
FOTOPAR24-697/2024	JOSEP PEREZ BAUZA	***4252**	<ul style="list-style-type: none"> - Justificants bancaris: falta certificat de titularitat bancària. Si el compte bancari és diferent al declarat en el DOC1, el sol·licitant ha d'indicar juntament amb el certificat que desitja fer el canvi de compte per al cobrament de l'ajut. - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): en el DOC6 es declaren 8 mòduls FV, però en el resum de la facturació de l'actuació realitzada es declaren 10 unitats. L'adhesiu del mòdul és de 550 W, quan el mòdul declarat en el DOC6 i posada en servei és de 560 W: cal aclarir les divergències. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): l'adhesiu del mòdul és de 550 W, quan el mòdul declarat en el DOC6 i posada en servei és de 560 W: cal aclarir la divergència. Falta l'adhesiu amb la marca, el model i potencia de l'inversor - Posada en servei de la instal·lació: l'adhesiu del mòdul és de 550 W quan el mòdul declarat en el DOC6 i posada en servei és de 560 W: cal aclarir la divergència.
FOTOPAR24-765/2024	MARIA JOSE ROIG LA CRUZ	***8592**	<ul style="list-style-type: none"> - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): falten adhesius amb la marca, el model i potencia dels mòduls i l'inversor.
FOTOPAR24-1047/2024	JAN PETER FRENZEL	****5754*	<ul style="list-style-type: none"> - Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): en el DOC5 la signatura és una imatge inserida, només s'accepta signatura manuscrita o digital del sol·licitant. - Memòria econòmica (document normalitzat 7): en el DOC7 el número d'expedient de l'autoconsum no és correcte, en teoria es tracta d'una instal·lació d'un familiar del sol·licitant. - Justificants bancaris: el certificat de titularitat bancària acabat en 0175 no coincideix amb el declarat en el DOC1 acabat en 0178. Cal indicar en què compte es vol rebre l'ajut i acreditar-ho amb el certificat de titularitat corresponent. - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): en el DOC6 la direcció, referència cadastral i CUPS no es corresponen amb la instal·lació aprovada en el DOC2 de la sol·licitud. La potència de 6,58 kWp (14ux0,47 kWp/u), no coincideix amb el nostre registre d'autoconsum de 6,44 kWp (14ux0,46 kWp/u). - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): falten adhesius amb la marca, el model i potencia dels mòduls i l'inversor. - Posada en servei de la instal·lació: la posada en servei aportada és incorrecta, no es correspon amb la direcció, referència cadastral ni CUPS de la instal·lació aprovada en la resolució. De totes maneres, per esmenar aquest punt, no és necessari aportar novament la posada en servei correcta: és suficient amb corregir les deficiències del DOC7bis i DOC6.

https://www.caib.es/eboifront/pdf/ca/2024/149/1175663

D'acord amb l'apartat desè punt 2 de la Resolució de la convocatòria, disposau d'un termini de quinze dies hàbils des de la publicació d'aquest requeriment en el *Butlletí Oficial de les Illes Balears*. En cas que no presenteu la documentació esmentada es revocarà la subvenció, d'acord amb l'apartat desè, punt, 6 de la Resolució de la convocatòria.

Palma, 8 de novembre de 2024

El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

Diego Viu Domínguez