



## Sección V. Anuncios Subsección segunda. Otros anuncios oficiales AYUNTAMIENTO DE PALMA DE MALLORCA

### 8499 ITE 2007-223 notificación decret amb OE

Como consecuencia del expediente ITE 2007/223 referente a la Inspección técnica de Edificios, y habiéndose intentado la notificación sin resultado positivo, por el presente edicto se notifica a Comas Vallés María, de conformidad con el Art. 59-4 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 194 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, que transcrito dice:

Le notifico que por Decreto de Alcaldía núm. 20301 de fecha 13.11.2012 se ha dictado la siguiente resolución:

‘En fecha 09.10.2012 se ha presentado informe de inspección técnica de edificios por parte de la propiedad del inmueble situado en CE PURSIANA, 20, redactado por técnico colegiado. Del informe se deriva la necesidad de ejecutar las medidas cautelares de carácter **urgente** (que no hacen posible esperar a la obtención de la correspondiente licencia por razones de seguridad), y **obras urgentes, no urgentes y obras de medidas de verificación** (a realizar previa solicitud y obtención de la correspondiente licencia de obras), descritas todas ellas en la parte dispositiva de este decreto.

Por parte de los servicios técnicos municipales se ha emitido el siguiente informe:

‘Vista la documentación presentada en relación al informe de inspección técnica de edificios (ITE) en fecha 09.10.2012 y con núm. de documento 2012/000213489, procede informar lo siguiente:

**Informe Técnico basado en el informe de ITE redactado por los técnicos MIGUEL ANGEL SEGURA PIÑA y SEBASTIAN MUNTANER MIRALLES**

#### CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO

##### Características constructivas:

Edificio construido con técnicas tradicionales, con estructura de muros de carga y forjados unidireccionales de viguetas de madera y de hormigón; las cubiertas son inclinadas de teja sobre el cuerpo principal del edificio, y plana transitable sobre el cuerpo lateral, destinado a aparcamiento y local comercial.

##### Características urbanísticas:

Según el PGOU vigente del 98, el inmueble esta situado en una zona calificada como B3x

#### ACTUACIONES A REALIZAR

En el informe ITE de referencia se expone la existencia de una serie de patologías de las cuales se derivan las siguientes actuaciones **obligatorias** a realizar por la propiedad:

##### Orden de ejecución de medidas cautelares urgentes a realizar previa entrega de documentación

En relación a las patologías descritas en los supuestos del informe ITE de referencia, que presentan peligro y requieren intervención inmediata, el técnico que suscribe considera que se dicte la siguiente:

##### Orden de ejecución de medidas cautelares urgentes

Proceder bajo dirección técnica competente a:

- Apuntalamiento de los forjados deformados, dañados y/o en peligro de colapso
- Retirada y/o protección mediante redes de todos los elementos con peligro de desprendimiento
- Apuntalamiento de dinteles, balcones y bóvedas de escaleras que presentan síntomas de inestabilidad.





Sin perjuicio de que por parte de la dirección técnica se tomen otras medidas cautelares para prevenir daños a terceras personas.

**Plazo de ejecución:** 15 días

Se debe acreditar la finalización de la orden de ejecución, una vez adoptadas la totalidad de las medidas cautelares, con certificado técnico en el que se haga constar que no existe peligro.

**Coste estimativo de las medidas cautelares propuestas:** 2.400,00 €.

Este presupuesto es estimativo y orientativo.

**Documentación a presentar previamente al inicio de la orden de ejecución:**

- Asume de dirección técnica.
- Nombramiento de empresa constructora.

**Condiciones específicas:**

Se tiene que cumplir el Real decreto 1627/1997, del 24 de octubre, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE núm. 256, de octubre de 1997).

Además, según el informe ITE redactado por los técnicos MIGUEL ANGEL SEGURA PIÑA y SEBASTIAN MUNTANER MIRALLES, se derivan las siguientes actuaciones:

**Medidas de verificación**

**Supuesto 3º**

Se deberá aportar el resultado de las medidas de verificación realizadas por técnico competente de los síntomas descritos en el supuesto 3º.

Plazo: 2 MESES.

**Obras a realizar bajo licencia**

(Siempre y cuando sea posible de acuerdo al planeamiento vigente)

**Supuesto 4º y supuesto 5º**

Son lesiones que requieren **reparación bajo licencia de obras**. El tipo de licencia a solicitar irá en función de la intervención que se tenga que realizar.

Plazo: 6 MESES para solicitar licencia y el plazo indicado en la licencia para ejecutar las obras.

**CONCLUSIÓN**

**ITE desfavorable con:**

**Orden de ejecución de medidas cautelares urgentes con tramitación de urgencia. Plazo: 15 días.**

- Medidas cautelares obligatorias a realizar de forma inmediata previa entrega de la documentación requerida.

**Medidas de verificación. Plazo: 2 meses.**

- Supuesto 3º. Medidas de verificación.

**Obras bajo licencia de obras. Plazo: 6 meses por solicitar licencia.**

(Siempre y cuando sea posible de acuerdo al planeamiento vigente)

- Supuesto 4º. Obras no urgentes.
- Supuesto 5º. Obras urgentes.

**OTROS EXPEDIENTES RELACIONADOS**





Consultados los archivos municipales se ha comprobado que se han abierto los siguientes expedientes:

- Expediente de ITE cuyas patologías y lesiones se han agravado, no habiéndose cumplimentado la verificación de los síntomas descritos en el supuesto 3º, ni realizado ninguna de las obras obligatorias derivadas del informe de ITE
- Expedientes de protección de la edificación DPV 2011/257, por grietas debido a obras en planta baja, y DPV 2011/433, por caída de falso techo.

Expediente de solicitud de licencia de obras CS 2009/2927 para pintar fachada, que no abarca la totalidad de las obras obligatorias derivadas del informe de ITE.'

La finalización de las obras se tendrá que acreditar mediante la aportación del apartado III del informe de inspección técnica completado. En todo caso, y si es necesario se podrá requerir la presentación del certificado de final de obra del técnico competente o del certificado final de obra municipal. Así mismo, se tendrá que acreditar la póliza del seguro vigente.

Vistos los antecedentes expuestos y de acuerdo con el art. 9.1 del Texto Refundido de la ley del suelo, aprobado por R.D. legislativo 2/2008, de 20 de junio, artículos 10 y 11 ley 10/90 de disciplina urbanística de la CAIB, artículos 83 y 84 de la ley 23/2006, de 20 de diciembre de capitalidad de Palma de Mallorca, la Ordenanza municipal sobre inspección técnica de edificios publicada en el BOIB núm. 185-ext de 31 de diciembre de 2008, artículo 124.4-h) de la ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las bases del régimen local, modificada por la ley 57/2003 de medidas para la modernización del gobierno local, y artículos 4.2-j), artículo 12-b), del Reglamento de la Gerencia de urbanismo, y vistos el Decreto de Alcaldía núm. 11918, de nombramiento de los titulares de las áreas de gobierno, de fecha 13 de junio de 2011, y el Decreto de Alcaldía núm. 11966, de organización de los servicios administrativos del Ayuntamiento de Palma, de fecha 16 de junio de 2011, y otra normativa aplicable, hay que formular propuesta para la aprobación del siguiente:

#### DECRETO

**1º. Ordenar** a MARTINEZ BARROS MARIA DEL PILAR, COMAS VALLES MARIA, AMENGUAL ROCA CATALINA y BERNARDO PONS-ESTEL GORDILLO, como propietarios del inmueble situado en CE PURSIANA, 20 (referencia catastral 09005508), **la ejecución urgente por razones de seguridad de las obras de conservación y/o mantenimiento** que a continuación se expondrán, según el informe de inspección técnica de edificios presentado en fecha 09.10.2012 por BERNARDO PONS-ESTEL GORDILLO, como copropietario del inmueble, y redactado por parte de MIGUEL ANGEL SEGURA PIÑA y SEBASTIAN MUNTANER MIRALLES, como ARQUITECTOS TÉCNICOS (**exp. ITE 2007/0223-0000**); y según también el informe de comprobación de los servicios técnicos municipales. Del informe se deriva la necesidad de efectuar obras de conservación y/o mantenimiento con carácter urgente, no urgente y obras de medidas de verificación.

#### **Medidas cautelares urgentes a realizar (bajo dirección técnica competente):**

- Apuntalamiento de los forjados deformados, dañados y/o en peligro de colapso
- Retirada y/o protección mediante redes de todos los elementos con peligro de desprendimiento
- Apuntalamiento de dinteles, balcones y bóvedas de escaleras que presentan síntomas de inestabilidad.

Sin perjuicio de que por parte de la dirección técnica se tomen otras medidas cautelares para prevenir daños a terceras personas.

#### **Plazo de ejecución:** 15 días

Se debe acreditar la finalización de la orden de ejecución, una vez adoptadas la totalidad de las medidas cautelares, con certificado técnico en el que se haga constar que no existe peligro.

#### **Coste estimativo de las medidas cautelares propuestas:** 2.400,00 €.

Este presupuesto es estimativo y orientativo.

#### **Documentación a presentar previamente al inicio de la orden de ejecución:**

- Asume de dirección técnica.
- Nombramiento de empresa constructora.

#### **Condiciones específicas:**

Se tiene que cumplir el Real decreto 1627/1997, del 24 de octubre, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE núm. 256, de octubre de 1997).

**2º Advertir** a la propiedad que antes de iniciar las obras urgentes (orden de ejecución) deberá presentar la documentación requerida,



pudiendo empezarlas inmediatamente después de recibir el informe técnico de comprobación y conformidad.

**3º. Advertir** a la propiedad del inmueble y obligada al cumplimiento de la presente orden que, conforme con lo que dispone el art. 84 de la Ley 23/2006, de 23 de diciembre, de capitalidad de Palma (BOIB 27.12.2006), si incumple lo que se ordena en el plazo fijado, el ayuntamiento deberá sancionarle con multa del diez al veinte por ciento del valor de las obras que sea necesario llevar a cabo para cumplir los requisitos mencionados antes, así como también que, de acuerdo con el mismo artículo, en consonancia con el art. 11 de la Ley 10/90, de Disciplina de la CAIB, y ante el reiterado incumplimiento de la orden de ejecución, seguidamente se procederá a la ejecución subsidiaria de las obras, a costa de la propiedad del inmueble, con el procedimiento de ejecución forzosa previsto en el art. 98 de la Ley 30/92.

**4º. Requerir** a la propiedad del inmueble que para llevar a cabo el resto de obras derivadas del informe ITE no incluidas en el punto primero de este decreto, tendrá que solicitar la licencia de obras correspondiente, en un plazo de **seis meses**, para realizar, en el plazo previsto al otorgamiento de la licencia, las obras de conservación de carácter **urgente y no urgente** (supuesto 4º y 5º), así como las **medidas de verificación** y si procede las obras de reparación correspondientes relativas al supuesto 3º, que también se derivan del mencionado informe. Del informe se deriva la necesidad de efectuar las siguientes **obras de conservación**:

#### **Medidas de verificación**

##### **Supuesto 3º**

Se deberá aportar el resultado de las medidas de verificación realizadas por un técnico competente de los síntomas descritos en el supuesto 3º.

Plazo: 2 MESES.

##### **Obras a realizar bajo licencia**

**(Siempre y cuando sea posible de acuerdo al planeamiento vigente)**

##### **Supuesto 4º y supuesto 5º**

Son lesiones que requieren **reparación bajo licencia de obras**. El tipo de licencia a solicitar irá en función de la intervención que se tenga que realizar.

Plazo: 6 MESES para solicitar licencia y el plazo indicado en la licencia para ejecutar las obras.'

La realización de las obras se tendrá que acreditar mediante la aportación del apartado III del informe de inspección técnica completado, requisito necesario para poder acceder al programa de ayudas fiscales municipal. En todo caso, y si es necesario se podrá requerir la presentación del certificado de final de obra del técnico competente o del certificado final de obra municipal. Así mismo, se tendrá que acreditar la póliza del seguro vigente.

Al objeto de la aplicación de la bonificación del ICO, en el caso de presentar un proyecto conjunto con obras derivadas de la ITE y otras obras, deberá separarse el presupuesto y el estado de mediciones de las obras objeto de la ITE.

**5º Advertir** a la propiedad del inmueble que lo tiene que mantener en perfecto estado de conservación con carácter permanente, y que el incumplimiento de sus obligaciones derivadas del deber de conservación podrá dar lugar a las medidas previstas en la normativa vigente, así como a la multa coercitiva que prevé el artículo 6 de la ordenanza.

**6º Dar cuenta** del presente decreto al Pleno en sus próximas reuniones.

**7º Dar cuenta** al Departamento Financiero a los efectos de la exacción de los tributos que sean oportunos.

**8º. Notificar** el presente acuerdo a la propiedad del edificio.'

Por la presente orden de ejecución y en base al presupuesto estimado por los servicios técnicos municipales deberá efectuarse liquidación de los tributos pertinentes conforme a las ordenanzas fiscales vigentes, en régimen de autoliquidación.

Le recuerdo que, de acuerdo con el artículo 14 del Estatuto de autonomía, pueden ejercer su derecho de opción lingüística por la lengua catalana en cuanto a las futuras notificaciones que se hagan dentro de este procedimiento.

Contra este acto administrativo, que agota la vía administrativa, se puede presentar recurso de reposición delante del mismo órgano que lo ha dictado, de acuerdo con el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. El plazo para interponerlo es de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación del presente



edicto. En este caso no se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que no se haya resuelto el de reposición. El recurso de reposición potestativo se tendrá que presentar en el Registro General de este Ayuntamiento o en las dependencias a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, antes mencionada, y se entenderá desestimado cuando no se haya resuelto y notificado la resolución, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de su interposición, y en este caso quedará expedita la vía contenciosa administrativa.

Si no se utiliza el recurso potestativo de reposición, se puede interponer directamente recurso contencioso administrativo, de acuerdo con el artículo 116 antes citado y lo que dispone la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, delante del Juzgado Contencioso Administrativo o la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, según las competencias determinadas por los artículos 8 y 10 de la Ley 29/98, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de la publicación del presente edicto, todo esto sin perjuicio de cualquier otro recurso o acción que se considere conveniente.

Cualquier documentación o escrito debe presentarse en cualquiera de las oficinas de Atención a la Ciudadanía en: OAC Cort en plaza de Santa Eulàlia, 9, 07001, tfn 971225971; OAC Sant Ferran en avenida Sant Ferran 42, 07013, edificio Policía Local, tfn 971225511; OAC Avingudes en avenida Gabriel Alomar, 18, 07006, edificio Avingudes, tfn 971225900; OAC Pere Garau en calle Pere Llobera 9, 07007, tfn 971225900; OAC S'escorxador en calle Emperadriu Eugènia, 6, 07010, 971201362; OAC Son Ferriol en avenida del Cid 8, 07198, 971426209; OAC Sant Agusti en calle de Margaluz 30, 07015, 971708733; OAC S'Arenal en avenida América, 11, 07600, 971225891; mediante instancia dirigida al Ajuntament de Palma, donde ha de hacer constar el número de expediente. Horario de atención al Público para todas las OAC, todo el año: 8.30 h a 14.00 h de lunes a viernes. Horario ampliado de octubre a mayo: 8.30 h a 17 h de lunes a jueves únicamente en la OAC de Avingudes. Sábados abierto de 9.30 a 13.30 h en Pza. Santa Eulàlia 9 (sólo registro).

Palma, 24 de abril de 2013

**La jefa del Departamento de Disciplina y Seguridad de los Edificios, por delegación**

(Decreto de Alcaldía núm 10434 de 08/06/2012 publicado en el BOIB 85 de 14/06/12)

Elvira Salvá Armengod

