

Sección V. Anuncios
Subsección segunda. Otros anuncios oficiales
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, SECTORES PRODUCTIVOS Y
MEMORIA DEMOCRÁTICA

5671

Comunicación de la relación de expedientes que tienen que aportar documentación complementaria en el trámite de subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector (programas 4 y 5)

1. El 11 de septiembre de 2021, en el BOIB n.º 125, se publicó la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 6 de septiembre de 2021 por la cual se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo, modificada por la Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de 19 de octubre de 2022 (BOIB n.º.137, de 22 de octubre de 2022).

2. Los servicios técnicos de la Dirección General de Energía y Cambio Climático han examinado las solicitudes y han detectado que falta una serie de documentación en los expedientes, la cual se detalla a la tabla siguiente:

| Expediente | Solicitante | NIF | Anomalías |
|-------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NEXTG45-117/2021 | QUINTANA CARBONELL, MARIA | ***2998** | En el documento 4 no se indica la ubicación de la instalación, en el suelo o en cubierta. Es necesario corregir esta deficiencia. Es necesario presentar el documento 6 en caso de que la ubicación de la instalación esté en el suelo. |
| NEXTG45-533/2021 | OLIVER PUIG, MAGDALENA | ***1339** | El documento 1 está incompleto, faltan los datos correspondientes a la cuantía de inversión en generación, así como la cuantía de la ayuda solicitada. Aporta factura en lugar de oferta económica, asimismo, no está desglosada y no se identifican los kWp unitarios de las placas ni los kW de los inversores. Carece el documento 3. El documento 4 está incompleto, falta el núm. RII, la referencia catastral, las coordenadas, la potencia total de las placas, la potencia del inversor y el CUPS. No está justificada que la previsión del consumo anual de energía por parte del consumidor o consumidores asociados a la instalación sea igual o mayor al 80% de la energía anual generada por la instalación objeto de la ayuda. De hecho da el 65%. En estas condiciones no se cumple que se trate de una instalación para autoconsumo. |
| NEXTG45-580/2021 | SANCHEZ BELLIDO, DIEGO | ***3724** | En el presupuesto la capacidad instalada de almacenamiento (10,8kWh) no coincide con la capacidad declarada en el documento 4 (7,2kWh) y la inversión total (4.403€ sin IVA) tampoco coincide con la declarada en el documento 1 y documento 4 (3.153€ sin IVA). Aclarar estas divergencias. |
| NEXTG45-2889/2021 | JANSCHKE, MATHIAS MICHAEL | ***0283** | En el documento 1, en la declaración responsable, en el punto 5, no se indica si tiene actividad económica y en el punto 8 no se declara si se han solicitado ayudas por el mismo concepto. En el documento 4, falta la firma del técnico o instalador. |
| NEXTG45-3035/2021 | PILARCZYK, MICHAEL | ***4328** | Las tres ofertas económicas deben ofrecer instalaciones similares en kWp y kWh. |
| NEXTG45-3250/2021 | OLIVER OLIVER, LUIS MIGUEL | ***1979** | No se pueden identificar correctamente todos los caracteres alfanuméricos rellenados en el documento 4. En el documento 5 falta la firma de la persona solicitante. |
| NEXTG45-3465/2021 | DE LA ROSA BARROSO, FRANCISCO | ***4025** | Carece la oferta económica de la instalación de generación de 6,6kWp. En el documento 4, no está justificada que la previsión del consumo anual de energía por parte del consumidor o consumidores asociados a la instalación sea igual o mayor al 80% de la energía anual generada por la instalación objeto de la ayuda. De hecho da el 8,14%. En estas condiciones no se cumple que se trate de una instalación para autoconsumo. Según el valor de la potencia unitaria de los módulos, la potencia total de los mismos debería ser de 6,6 kWp y se declaran 4,36 kWp. Aclarar esta divergencia. |
| NEXTG45-3618/2021 | MIRAPEIX JUANOLA, ARNAU | ***8867** | En el documento 4 falta indicar la potencia unitaria de los módulos y la rúbrica del técnico competente o empresa instaladora. |





| Expediente | Solicitante | NIF | Anomalías |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NEXTG45-3785/2021 | REY SUAU, ARTURO | ***3847** | En el documento 4, el porcentaje de autoconsumo está mal calculado. Según los datos de consumo anual y energía estimada producida introducidas, es del 60,25% y está por debajo del 80% requerido. Es necesario enmendar esta deficiencia. Además, deben indicarse el número de módulos fotovoltaicos de la instalación en el apartado correspondiente. |
| NEXTG45-3786/2021 | CALZADO CABRERA, CONCEPCION | ***7120** | El documento 5 está firmado por el representante y debe estar firmado por el titular de la solicitud, ya que la autorización solo legitima a éste para tramitar la subvención en nombre del solicitante, pero no concede poder de firma del sol solicitante. |
| NEXTG45-3787/2021 | INSUA ROMERO, JOSE LUIS | ***1368** | El documento 5 está firmado por el representante y debe estar firmado por el titular de la solicitud, ya que la autorización solo legitima a éste para tramitar la subvención en nombre del solicitante, pero no concede poder de firma del sol solicitante. |
| NEXTG45-3788/2021 | FERNANDEZ DE BETOÑO CAÑO, AINHOA | ***8133** | La oferta económica es de fecha 07 de junio de 2021 y debe ser posterior al 30 de junio de 2021. Además, faltan los datos del titular de la solicitud de la ayuda. En el documento 4 falta el número de Registro Industrial (RII) de la empresa instaladora habilitada. |
| NEXTG45-3790/2021 | GARCIA GOMEZ, GERARDO | ***8630** | El documento 1 está firmado por el representante y debe estar firmado por el titular de la solicitud, ya que la autorización presentada no concede poder de firma del solicitante. Carece de poder notarial de representación a favor del representante legal indicado para poder firmar los documentos requeridos en la solicitud. El documento 4 está firmado por el representante y debe estar firmado por el titular de la solicitud, ya que la autorización presentada no concede poder de firma del solicitante. Falta el documento 5: declaración responsable de no causar mal significativo objetivos medioambientales (potencia hasta 100 kW), si la instalación está en cubierta. Falta el documento 6: declaración responsable de no afectación medioambiental para instalaciones que no requieren autorización administrativa, si la instalación se encuentra en tierra. |
| NEXTG45-3791/2021 | INSTITUT BALEAR DE L ENERGIA | ***0074** | La oferta económica no está a nombre de la entidad solicitante. En la oferta económica se ha indicado el mismo CUPS que en el expediente NEXTG45-3792/2021, no se puede tener dos subvenciones asociadas al mismo consumo en esta convocatoria. En el documento 4 falta la rúbrica de un técnico competente o empresa instaladora. |
| NEXTG45-3792/2021 | INSTITUT BALEAR DE L ENERGIA | ***0074** | La oferta económica no está a nombre de la entidad solicitante. En la oferta económica se ha indicado el mismo CUPS que en el expediente NEXTG45-3791/2021, no se puede tener dos subvenciones asociadas al mismo consumo en esta convocatoria. En el documento 4 falta la rúbrica de un técnico competente o empresa instaladora. |
| NEXTG45-3793/2021 | BLAS AMENGUAL, MARIA JOSE | ***6088** | En el documento 4 falta indicar el CUPS que da servicio a la instalación de autoconsumo. El documento 5 está firmado por el representante y debe estar firmado por el titular de la solicitud, ya que la autorización solo legitima a éste para tramitar la subvención en nombre del solicitante, pero no concede poder de firma del sol solicitante. |
| NEXTG45-3794/2021 | SILBERHORN, ARMIN CHRISTIAN | ***1046** | Carece la oferta económica. |
| NEXTG45-3795/2021 | HOLGER HERBERT, SPEICHER | ***2469** | En el documento 1 falta indicar la inversión relativa al sistema de almacenamiento sin IVA (€) y la ayuda solicitada correspondiente. El documento 5 está firmado por el representante y debe estar firmado por el titular de la solicitud, ya que la autorización solo legitima a éste para tramitar la subvención en nombre del solicitante, pero no concede poder de firma del sol solicitante. |
| NEXTG45-3797/2021 | MUÑOZ GARCIA, JESE DAVID | ***7904** | Carece la oferta económica. |
| NEXTG45-3798/2021 | BERCKER GEB HERBERG, MARIANNE CHARLOTTE | ***8469** | En el documento 2, dado que el importe de la inversión es de 40.000 euros o más, deben aportarse tres ofertas económicas ofreciendo instalaciones similares (en kWp y en kWh). En el documento 4 falta el número de Registro Industrial (RI) de la empresa instaladora habilitada. |
| NEXTG45-3803/2021 | ADROVER ADROVER, FRANCISCA | ***8733** | En el documento 1 falta indicar la inversión relativa al sistema de almacenamiento sin IVA (€) y la ayuda solicitada correspondiente. El documento 5 está firmado por el representante y debe estar firmado por el titular de la solicitud, ya que la autorización solo legitima a éste para tramitar la subvención en nombre del solicitante, pero no concede poder de firma del sol solicitante |
| NEXTG45-3807/2021 | OSTERHAGE, STEFAN | ***2433** | En el documento 5 falta la firma del titular de la solicitud. |
| NEXTG45-3808/2021 | CAMPANER PERELLO, MARIA FRANCISCA | ***9949** | El DNI del solicitante está caducado a fecha de registro de entrada telemático. En la oferta económica no aparece la fecha, que debe ser posterior al 30 de junio de 2021. |





| Expediente | Solicitante | NIF | Anomalías |
|-------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NEXTG45-3809/2021 | GÓMEZ TORRES, CAROL MILENA | ***2337** | El documento 1 está firmado por el representante y debe estar firmado por el titular de la solicitud, ya que la autorización solo legitima a éste para tramitar la subvención en nombre del solicitante, pero no concede poder de firma del sol solicitante. Asimismo, convendría presentar el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión (NIE verde). Falta poder notarial de representación a favor del representante legal indicado en el documento 1 para poder firmar los documentos requeridos en la solicitud, en caso de que no firme el titular que solicita la subvención. La oferta económica no está suficientemente desglosada. Deben estar detallados los conceptos y precios unitarios, especificando claramente las características técnicas básicas de los componentes de la instalación. El documento 4 está firmado por el representante y debe estar firmado por el titular de la solicitud, ya que la autorización solo legitima a éste para tramitar la subvención en nombre del solicitante, pero no concede poder de firma del sol solicitante. El documento 5 está firmado por el representante y debe estar firmado por el titular de la solicitud, ya que la autorización solo legitima a éste para tramitar la subvención en nombre del solicitante, pero no concede poder de firma del sol solicitante. |
| NEXTG45-3811/2021 | REISE, RUTH | ***4918** | En el documento 1 no se ha indicado la inversión relativa al sistema de almacenamiento ni la ayuda solicitada pero en el presupuesto y en el documento 4 aparecen baterías de Litio. El documento 5 debe estar firmado por el solicitante y no por el autorizado a realizar el trámite telemático. |
| NEXTG45-3814/2021 | PÉREZ BELDA, CARLOS | ***9842** | La potencia unitaria de los módulos indicada en el documento 4 (450 W) no coincide con la de los módulos indicados en el presupuesto (455 W). |
| NEXTG45-3815/2021 | BADIA JOBAL, VALENTIN | ***2090** | Falta presentar oferta económica. En el documento 4 falta indicar el número RII de la empresa instaladora y el porcentaje de autoconsumo está mal calculado y con los datos proporcionados no se cumple la condición de que sea igual o superior al 80%. |
| NEXTG45-3816/2021 | EGUEZ SINTES, CARMEN MAYDEE | ***3483** | La potencia unitaria de los módulos indicada en el documento 4 (370 W) no coincide con la de los módulos que se indican en el presupuesto (385 W). |
| NEXTG45-3817/2021 | ESTEBAN CLARET, JOSÉ ANIOL | ***4978** | La potencia unitaria de los módulos indicada en el documento 4 (370 W) no coincide con la de los módulos que se indican en el presupuesto (375 W). |
| NEXTG45-3818/2021 | VILAFRANCA FLORIT, MARGARITA | ***3742** | La potencia unitaria de los paneles indicada en el documento 4 (370 W) no coincide con la potencia de los paneles que se indican en el presupuesto (375 W). En el documento 4 se ha indicado el CUPS en lugar de la referencia catastral. |
| NEXTG45-3820/2021 | MARGARETE KUSTER, ANGELIKA | ***3171** | En el documento 1 falta rellenar los datos del solicitante, el importe de las inversiones, las ayudas solicitadas, los datos bancarios, la autorización del solicitante a realizar el trámite telemático y la rúbrica del solicitante. Falta copia del NIE del solicitante en caso de que no se firme la autorización a realizar las comprobaciones necesarias. El documento 5 debe estar firmado por el solicitante y no por el técnico competente o autorizado a realizar el trámite telemático. |
| NEXTG45-3821/2021 | BENITO AMENGUAL, MARÍA DEL MAR | ***9947** | La potencia unitaria de los paneles indicada en el documento 4 (380 W) no coincide con la de los paneles que se indican en el presupuesto (385 W). |
| NEXTG45-3823/2021 | GORDIOLA SALAS, JUANA | ***0091** | En el documento 4 falta indicar el coste unitario sin IVA y el número de módulos. |
| NEXTG45-3824/2021 | THOMAS RIUTORT, RAFAEL | ***9615** | La potencia unitaria de los paneles indicada en el documento 4 (380 W) no coincide con la de los paneles que se indican en el presupuesto (385 W) y el porcentaje de autoconsumo no cumple con el requisito de la convocatoria de que sea igual o superior al 80%. |
| NEXTG45-3825/2021 | CAPO ALONSO, JUAN ANTONIO | ***8007** | Falta presentar oferta económica. |
| NEXTG45-3826/2021 | ESPINOSA PASTOR, RAFEL | ***0798** | La potencia unitaria de los paneles que se ha indicado en el documento 4 no es correcta (2.66 kWp). Los paneles que se han indicado en el presupuesto son de 375 W. |
| NEXTG45-3827/2021 | RAMÓN MACHADO, SANDRA | ***5112** | Falta cumplimentar la declaración responsable incluida en el documento 1. La potencia unitaria de los paneles indicada en el documento 4 (370 W) no coincide con la de los paneles que se indican en el presupuesto (375 W). |
| NEXTG45-3828/2021 | FERRA LLULL, SEBASTIA | ***3313** | El documento 5 debe estar firmado por el solicitante y no por el técnico competente o autorizado a realizar el trámite telemático. |
| NEXTG45-3834/2021 | GARAU MUT, FRANCISCA | ***1083** | Todo lo rellenado en el documento 1 no se ve bien y falta rellenar la página de declaración responsable. Todo lo rellenado en el documento 4, no se ve bien, además falta la rúbrica de un técnico competente o empresa instaladora y falta indicar si la instalación estará en el suelo o en cubierta. Falta presentar el documento 5. Es necesario entregar el documento 6 de modelos para la solicitud de la ayuda si es necesario. |





| Expediente | Solicitante | NIF | Anomalías |
|-------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NEXTG45-3837/2021 | CASTELLO BAÑO, MANUEL | ***5633** | En el documento 5 la persona que aparece como representante y firma no está acreditada legalmente. |
| NEXTG45-3840/2021 | PASTOR ARTIGUES, MARIA JOSE | ***8826** | En el documento 4 falta indicar si existen actuaciones adicionales o no. Falta presentar el documento 5. |
| NEXTG45-3842/2021 | DEGER, CHRISTIAN | ***8824** | La oferta económica no es correcta, en ella se indica que ha sido traducida por un traductor automático, existen datos, números y descripciones incorrectas. Es necesaria una oferta bien hecha y/o en caso necesario traducida por un traductor oficial a uno de los idiomas oficiales de las Islas Baleares. Las inversiones indicadas en los documentos 1 y 4 no coinciden con las de la oferta económica. En el documento 4 el porcentaje de autoconsumo no está bien calculado y falta la rúbrica de un técnico competente o empresa instaladora. |
| NEXTG45-3843/2021 | LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE JAVIER | ***5169** | En el documento 5 la persona que aparece como representante y firma no está acreditada legalmente. |
| NEXTG45-3846/2021 | BAUZA DOMENGE, MARÍA | ***1506** | En el documento 5 la persona que aparece como representante y firma no está acreditada legalmente. |
| NEXTG45-3850/2021 | ROSSELLÓ SCHLEMMINGER, ANA-BELÉN | ***0518** | Carece la oferta económica. |
| NEXTG45-3851/2021 | JANTZEN, ISABEL | ***6365** | En el documento 1, el núm. NIE es incorrecto. Carece NIE. En el documento 4, el núm. NIE es incorrecto. En el documento 5, el núm. NIE es incorrecto. |
| NEXTG45-3853/2021 | LAGO ESTEVEZ, JESUS ANTONIO | ***8697** | Los presupuestos no están a nombre del solicitante. Falta el documento 5. |
| NEXTG45-3855/2021 | RAMON BRIL, FERRAN MIQUEL | ***6339** | Se debe aportar la documentación acreditativa de las facultades de representación de la persona que formule la solicitud de ayuda como representante de ésta, inscrita debidamente, si procede, en los registros públicos correspondientes. El documento 5, está firmado por el autorizado y debe estar firmado por el solicitante, ya que la autorización, solo legitima a éste, para tramitar la subvención en nombre del solicitante, pero no concede poder de firma del solicitante. |
| NEXTG45-3858/2021 | LEBEDEV LEBEDEV, KIRILL | ***8393** | El documento 1, está firmado por el autorizado y debe estar firmado por el solicitante, ya que la autorización, solo legitima a éste, para tramitar la subvención en nombre del solicitante, pero no concede poder de firma del solicitante. Se debe aportar la documentación acreditativa de las facultades de representación de la persona que formule la solicitud de ayuda como representante de ésta, inscrita debidamente, si procede, en los registros públicos correspondientes. El presupuesto no está a nombre del solicitante. Según los datos del presupuesto, la instalación de almacenamiento no es elegible, ya que el ratio de la capacidad instalada frente a la potencia de generación supera los 2 kWh/ kWp. El documento 4, está firmado por el autorizado y debe estar firmado por el solicitante, ya que la autorización, solo legitima a éste, para tramitar la subvención en nombre del solicitante, pero no concede poder de firma del solicitante. Falta el documento 5. |
| NEXTG45-3859/2021 | COLL CAÑELLAS, JUAN | ***6736** | En el presupuesto la potencia instalada de generación (3,285kWp) no coincide con la potencia declarada en documento 4 (3,24kWp). Aclarar esa divergencia. En el documento 4 no se indica la ubicación de la instalación. |
| NEXTG45-3860/2021 | LLABRES SEGUI, SERGIO | ***8998** | En el presupuesto la inversión total (14.324,62€ sin IVA) tampoco coincide con la declarada en el documento 1 (13.836,82€ sin IVA) ni en el documento 4 (13.853,82€ sin IVA). Aclarar estas divergencias. En el documento 4, falta la firma del técnico o instalador |
| NEXTG45-3861/2021 | CHRISTIANSSEN, LARS MARTIN | ***4803** | Carece la oferta económica. En el documento 4, el número de módulos fotovoltaicos no es correcto. |
| NEXTG45-3862/2021 | JOYAS COLLADO, ANTONIO MANUEL | ***9533** | Carece DNI. Carece oferta económica. Falta documento 4. Falta documento 5. Falta documento 6, si es necesario |
| NEXTG45-3865/2021 | RECHTSTEINER, ROLAND OLIVER | ***0954** | Carece documento identificativo del solicitante para contrastar la firma. En la oferta económica no figura el inversor. En el documento 4, falta la firma del técnico o instalador. |



| Expediente | Solicitante | NIF | Anomalías |
|-------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NEXTG45-3866/2021 | SERVERA INMOBLES SL, AMENGUAL | ***6744** | En el documento 1, se declara ser persona física, pero los datos del solicitante corresponde al de una sociedad y el DNI corresponde a persona física. Aclarar esa divergencia. El DNI no se corresponde con el nombre del solicitante. Se debe aportar la documentación acreditativa de las facultades de representación de la persona que formule la solicitud de ayuda como representante de ésta, inscrita debidamente, si procede, en los registros públicos correspondientes. La oferta económica está a nombre de una sociedad y no se corresponde a una persona física. El documento 4 está a nombre de una sociedad y no se corresponde con DNI de persona física. No se indica la ubicación de la instalación. El documento 5 está a nombre de una sociedad y no se corresponde con DNI de persona física. Está firmado por el autorizado y debe estar firmado por el solicitante, ya que la autorización, solo legitima a éste, para tramitar la subvención en nombre del solicitante, pero no concede poder de firma del solicitante. El documento 6 está a nombre de una sociedad y no se corresponde con DNI de persona física. Está firmado por el autorizado y debe estar firmado por el solicitante, ya que la autorización, solo legitima a éste, para tramitar la subvención en nombre del solicitante, pero no concede poder de firma del solicitante. |
| NEXTG45-3867/2021 | CABRER PLANAS, MIQUEL | ***4530** | En la oferta económica la fecha debe ser posterior al 30 de junio de 2021. |
| NEXTG45-3868/2021 | SERVERA INMOBLES SL, AMENGUAL | ***6744** | En el documento 1, se declara ser persona física, pero los datos del solicitante corresponde al de una sociedad y el DNI corresponde a persona física. Aclarar esa divergencia. El DNI no se corresponde con el nombre del solicitante. La oferta económica está a nombre de una sociedad y no se corresponde a una persona física. El documento 4 está a nombre de una sociedad y no se corresponde con DNI de persona física. Falta el documento 5. |
| NEXTG45-3870/2021 | FERRER VANRELL, CATALINA | ***9531** | En el documento 4, no está justificada que la previsión del consumo anual de energía por parte del consumidor o consumidores asociados a la instalación sea igual o mayor al 80% de la energía anual generada por la instalación objeto del ayuda. De hecho da el 55,58%. En estas condiciones no se cumple que se trate de una instalación para autoconsumo. |
| NEXTG45-3872/2021 | MAS RIGO, JERONI MIQUEL | ***6554** | Se debe aportar la documentación acreditativa de las facultades de representación de la persona que formule la solicitud de ayuda como representante de ésta, inscrita debidamente, si procede, en los registros públicos correspondientes. En el documento 4, falta el CUPS. El documento 5, está firmado por el autorizado y debe estar firmado por el solicitante, ya que la autorización, solo legitima a éste, para tramitar la subvención en nombre del solicitante, pero no concede poder de firma del solicitante. |
| NEXTG45-3875/2021 | FERRER PLANELLS, ANTONIO | ***4671** | En la oferta económica la fecha debe ser posterior al 30 de junio de 2021. |
| NEXTG45-3876/2021 | CANAVES NADAL, ANTONI | ***0107** | El documento 1 está mal escaneado y en la página 1 no se ve la inversión ni la ayuda solicitada para la instalación de almacenamiento. Carece la oferta económica. En el documento 4, falta el núm. RII, el porcentaje de autoconsumo está mal calculado y al estar mal escaneado, en la página 2, la firma del técnico o instalador sale cortada y no se ve correctamente. |
| NEXTG45-3878/2021 | MUÑOZ ÁLVAREZ, MÓNICA | ***3810** | En el documento 4, falta el núm. RII. |
| NEXTG45-3879/2021 | GARCIA TRUJILLO, ANTONIO JOSE | ***6374** | En el documento 1, el nombre y NIF del solicitante no son correctos. La cuantía de la inversión de generación se ha puesto con IVA. Se debe aportar la documentación acreditativa de las facultades de representación de la persona que formule la solicitud de ayuda como representante de ésta, inscrita debidamente, si procede, en los registros públicos correspondientes. El presupuesto no está a nombre del solicitante. El documento 4, está incompleto, el nombre y NIF del solicitante no son correctos. En el documento 5, el nombre y NIF del solicitante no son correctos y está firmado por el autorizado cuando debe estar firmado por el solicitante, ya que la autorización, solo legitima a éste, para tramitar la subvención en nombre del solicitante, pero no concede poder de firma del solicitante. |
| NEXTG45-3881/2021 | BULLACH, HUBERT | ***5580** | En el documento 1 falta la firma del solicitante. En el documento 4 se indica que no existe instalación de almacenamiento pero contradice el resto de la solicitud. Se debe aclarar esta divergencia. |
| NEXTG45-3882/2021 | CANAVES NADAL, ANTONI | ***0107** | El documento 1 está mal escaneado y en la página 1 no se ve la inversión ni la ayuda solicitada para la instalación de almacenamiento. Carece la oferta económica. En el documento 4 falta el número de Registro Industrial (RII) de la empresa instaladora habilitada. Además, carece o está incompleta la firma de la empresa instaladora. |



| Expediente | Solicitante | NIF | Anomalías |
|-------------------|-------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NEXTG45-3883/2021 | KIRN SERNA, MIA EVELINA | ***8095** | El documento 1 está firmado por el representante y debe estar firmado por el titular de la solicitud, ya que la autorización solo legitima a éste para tramitar la subvención en nombre del solicitante, pero no concede poder de firma del sol solicitante. Falta poder notarial de representación a favor del representante legal indicado en el documento 1 para poder firmar los documentos requeridos en la solicitud, en caso de que no firme el titular que solicita la subvención. La oferta económica de la actuación es de fecha 30 de marzo de 2021 y debe ser de fecha posterior al 30 de junio de 2021. El documento 4 está firmado por el representante y debe estar firmado por el titular de la solicitud, puesto que la autorización solo legitima a éste para tramitar la subvención en nombre del solicitante, pero no concede poder de firma del solicitante. El documento 5 está firmado por el representante y debe estar firmado por el titular de la solicitud, ya que la autorización solo legitima a éste para tramitar la subvención en nombre del solicitante, pero no concede poder de firma del sol solicitante. |
| NEXTG45-3885/2021 | TORRENS JUAN, JOSE | ***7789** | Falta la oferta económica de la actuación. En el documento 4 falta la firma de la empresa instaladora o del técnico competente. |
| NEXTG45-3888/2021 | RUIZ CRESPILO, JUAN MANUEL | ***3984** | Falta la oferta económica de la actuación. En el documento 4 falta el número de Registro Industrial (RII) de la empresa instaladora habilitada. Además, el porcentaje de autoconsumo está mal calculado. Según los datos de consumo anual y energía estimada producida introducidas, es del 1% y está por debajo del 80% requerido. Es necesario enmendar esta deficiencia. Además, carece de la firma de la empresa instaladora o del técnico competente. |
| NEXTG45-3890/2021 | BERNAU, CLEMENS MAXIMILIAN | ***1693** | En el documento 4 falta el número de Registro Industrial (RII) de la empresa instaladora habilitada. |
| NEXTG45-3892/2021 | BAUZA RIUTORT, JUAN | ***4822** | El documento 5 está firmado por el representante y debe estar firmado por el titular de la solicitud, ya que la autorización solo legitima a éste para tramitar la subvención en nombre del solicitante, pero no concede poder de firma del sol solicitante. |
| NEXTG45-3894/2021 | FONTANET FORTUÑO, CONSUELO | ***6107** | El documento 5 está firmado por el representante y debe estar firmado por el titular de la solicitud, ya que la autorización solo legitima a éste para tramitar la subvención en nombre del solicitante, pero no concede poder de firma del sol solicitante. |
| NEXTG45-3897/2021 | PONS PONS, PERE | ***4404** | En el documento 1, la firma del solicitante no coincide con la del DNI del titular de la solicitud. Si está firmado por el autorizado, solo legitima a éste para tramitar la subvención en nombre del solicitante, pero no concede poder de firma del solicitante. En el documento 4, la firma del solicitante no coincide con la del DNI del titular de la solicitud. Si está firmado por el autorizado, solo legitima a éste para tramitar la subvención en nombre del solicitante, pero no concede poder de firma del solicitante. Además, carece de la firma de la empresa instaladora o del técnico competente. En el documento 5, la firma del solicitante no coincide con la del DNI del titular de la solicitud. Si está firmado por el autorizado, solo legitima a éste para tramitar la subvención en nombre del solicitante, pero no concede poder de firma del solicitante. En el documento 6, la firma del solicitante no coincide con la del DNI del titular de la solicitud. Si está firmado por el autorizado, solo legitima a éste para tramitar la subvención en nombre del solicitante, pero no concede poder de firma del solicitante. |
| NEXTG45-3898/2021 | GEB FREDIGER, MARTINA RIES | ***9134** | En el documento 4 falta el número de Registro Industrial (RII) de la empresa instaladora habilitada. Asimismo, debe indicarse la ubicación de la instalación, en el suelo o en cubierta. |
| NEXTG45-3902/2021 | BUSTAMANTE CANO, SEBASTIAN | ***0225** | En el documento 1 falta la firma del solicitante. Falta la oferta económica de la actuación. |
| NEXTG45-3903/2021 | ISERN AMENGUAL, ROSA MARIA | ***1898** | El documento 1 está firmado por el representante y debe estar firmado por el titular de la solicitud, ya que la autorización solo legitima a éste para tramitar la subvención en nombre del solicitante, pero no concede poder de firma del sol solicitante. Falta poder notarial de representación a favor del representante legal indicado en el documento 1 para poder firmar los documentos requeridos en la solicitud, en caso de que no firme el titular que solicita la subvención. Falta la oferta económica de la actuación. El documento 4 está firmado por el representante y debe estar firmado por el titular de la solicitud, ya que la autorización solo legitima a éste para tramitar la subvención en nombre del solicitante, pero no concede poder de firma del sol solicitante. Además, carece de la firma de la empresa instaladora o del técnico competente. El documento 5 está firmado por el representante y debe estar firmado por el titular de la solicitud, ya que la autorización solo legitima a éste para tramitar la subvención en nombre del solicitante, pero no concede poder de firma del sol solicitante. |
| NEXTG45-3907/2021 | BARRIOS RIERA, JOSE | ***9292** | En la oferta económica no aparece la fecha, que debe ser posterior al 30 de junio de 2021. En el documento 4 falta la firma de la empresa instaladora o del técnico competente. |



| Expediente | Solicitante | NIF | Anomalías |
|-------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NEXTG45-3908/2021 | KERHLI, STEPHAN ALFRED | ***4856** | Al superar la cuantía de la ayuda los 10.000 euros, es necesario presentar el certificado de acreditación de obligaciones con la Seguridad Social, ya que no se autoriza a comprobarlo según se indica en el documento 1. Al superar la cuantía de la ayuda los 10.000 euros, es necesario presentar los certificados de acreditación de obligaciones tributarias, ya que no se autoriza a comprobarlo según se indica en el documento 1. Debido a que el importe de la inversión es 40.000 euros o más, falta aportar dos de las tres ofertas indicadas en el documento 2. Es necesario que en las tres ofertas indicadas en el documento 2 se pueda identificar bien que se ofrecen instalaciones similares. En el documento 4 falta el número de Registro Industrial (RII) de la empresa instaladora habilitada. Además, el número de módulos fotovoltaicos no coincide con los indicados en la oferta económica. Es necesario corregir esta deficiencia. |
| NEXTG45-3909/2021 | NICOLAU BARCELO, MARIA MAGDALENA | ***3266** | El porcentaje de autoconsumo está mal calculado. Según los datos de consumo anual y energía estimada producida introducidas, es del 35,71% y está por debajo del 80% requerido. Además, debe indicarse el número de módulos fotovoltaicos en el apartado correspondiente. |
| NEXTG45-3911/2021 | VELASQUEZ GAVILANES, CLAUDIA | ***9230** | La inversión relativa a energías renovables indicada en el documento 1 no coincide con el importe del presupuesto presentado. El coste de la instalación de generación indicado en el documento 4 no coincide con el importe del presupuesto presentante. El número de módulos indicados en el documento 4 (6) no coincide con el indicado en el presupuesto (10). |
| NEXTG45-3915/2021 | ARROBA ROJAS, MARCELO | ***9257** | Falta presentar oferta económica. En el documento 4 falta indicar el número RII de la empresa instaladora, el consumo anual del consumidor indicado no es correcto y el cálculo del porcentaje de autoconsumo está mal calculado y con los datos proporcionados no se cumple la condición de que sea igual o mayor al 80%. |
| NEXTG45-3916/2021 | HORKY, PETER | ***7794** | En el documento 1 falta marcar si la instalación se encuentra en un municipio de reto demográfico. En el documento 4 falta indicar el número RII de la empresa instaladora. |
| NEXTG45-3921/2021 | VELA NUÑEZ, MANUEL | ***3410** | En el documento 4 falta indicar el número RII de la empresa instaladora. La potencia unitaria de los módulos indicada en el documento 4 no coincide con la que se indica en el presupuesto. El documento 4 está incompleto, falta la página en la que deben aparecer las rúbricas. El documento 5 debe estar firmado por el solicitante o por un representante legal. |
| NEXTG45-3926/2021 | AMADIP ESMENT FUNDACIÓ | ***0657** | En el documento 1 no se ha indicado si la entidad solicitante realiza o no una actividad económica por la que se ofrezcan bienes o servicios en el mercado. Asimismo, les indicamos que el REA tenía fecha de caducidad el día 01/04/2023. En el documento 4 el porcentaje de autoconsumo no está bien calculado. |
| NEXTG45-3927/2021 | DE ARRIBA PAYERAS, BERNARDINO | ***7158** | En el documento 4 falta el dato de consumo anual del consumidor asociado (kWh/año) para justificar que el porcentaje de autoconsumo es igual o mayor al 80% de la energía anual generada por la instalación objeto de la ayuda. Además, cabe indicar el número de módulos fotovoltaicos en el apartado correspondiente. |
| NEXTG45-3929/2021 | ANDREU SERVERA, JAIME | ***0973** | En el documento 4 falta el dato de consumo anual del consumidor asociado (kWh/año) para justificar que el porcentaje de autoconsumo es igual o mayor al 80% de la energía anual generada por la instalación objeto de la ayuda. Además, cabe indicar el número de módulos fotovoltaicos en el apartado correspondiente. |
| NEXTG45-3930/2021 | MARTORELL RIPOLL, JAUME | ***0817** | En la oferta económica el nombre y DNI del cliente no coinciden con el titular de la solicitud. |
| NEXTG45-3931/2021 | HARTUNG, THOMAS | ***9297** | Falta la oferta económica y dado que el importe de la inversión es de 40.000 euros o más se deben aportar tres ofertas económicas ofreciendo instalaciones similares (en kWp y en kWh). Carece el documento 2, ya que el importe de la inversión es de 40.000 euros o más. En el documento 4, el porcentaje de autoconsumo está mal calculado. Según los datos de consumo anual y energía estimada producida introducidas, es del 0,47% y está por debajo del 80% requerido. Es necesario enmendar esta deficiencia. En el documento 5 falta la firma del titular de la solicitud. |
| NEXTG45-3935/2021 | BROS DE LA CREU, MATILDE ROSSICH | ***0924** | En el documento 4, los kWp totales no están bien calculados. En el documento 5 la persona que aparece como representante y firma no está acreditada legalmente. |
| NEXTG45-3937/2021 | BONDARENKO, VERONIKA | ***4685** | En el documento 4 hay campos sin llenar y otros incorrectos. En el documento 5 los datos de la persona solicitante no se han cumplimentado bien. En el documento 6 los datos de la persona solicitante no se han cumplimentado bien. |
| NEXTG45-3938/2021 | COSTA TORRES, ANTONIO | ***4154** | En el documento 4 le faltan páginas y el número RII. En el documento 5 la persona que aparece como representante y firma no está acreditada legalmente. |



| Expediente | Solicitante | NIF | Anomalías |
|-------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NEXTG45-3940/2021 | RIBOT RIUTORT, JOAN | ***2255** | Los kWp ofrecidos no se corresponden con los del documento 4. En el documento 4 los kWp totales no están bien calculados. |
| NEXTG45-3941/2021 | OSÉS RAMOS, MARIA CARMEN | ***4128** | El documento 1 está incompleto. El documento 4 está incompleto. En el documento 5 la persona que aparece como representante y firma no está acreditada legalmente |
| NEXTG45-3944/2021 | ANTICH OLIVER, CATALINA | ***9573** | El documento 1 no se ve bien. El documento 4 no se ve bien. El documento 5 no se ve bien. |
| NEXTG45-3946/2021 | RIUTORT COLL, JUAN | ***1308** | En el documento 5 la persona que aparece como representante y firma no está acreditada legalmente. |
| NEXTG45-3947/2021 | TORRES RODRIGUEZ, YOLANDA | ***5469** | Los kWp ofrecidos no se corresponden con los del documento 4. El documento 4 debe estar firmado por la persona solicitante y debe tener la rúbrica de un técnico competente o empresa instaladora. |
| NEXTG45-3948/2021 | PIEPERJOHANS, THOMAS | ***5745** | En el documento 4 falta el número RII. |
| NEXTG45-3954/2021 | RASTIG, MIRKO | ***1110** | Falta el documento 3. Falta el documento 5. |
| NEXTG45-3955/2021 | DE LA FUENTE VARA, SALUSTIANO | ***7160** | Carece la oferta económica. |
| NEXTG45-3960/2021 | LIDNER WEBER, SABINA | ***5858** | Los presupuestos no están a nombre del solicitante. Por importes superiores a 40.000€ + IVA, es necesaria la presentación de dos ofertas económicas adicionales. En el Documento 2, faltan las otras dos ofertas. En el Documento 4, falta el núm. RII, falta la producción estimada de la instalación fotovoltaica, falta el consumo del solicitante y falta el % de autoconsumo de la instalación. |
| NEXTG45-3963/2021 | TILIVNICHENKO, EKATERINA | ***8907** | En el presupuesto la potencia instalada de generación (19,875kWp) no coincide con la potencia declarada en documento 4 (20,14kWp). Aclarar esa divergencia. En el documento 4, no está justificada que la previsión del consumo anual de energía por parte del consumidor o consumidores asociados a la instalación sea igual o mayor al 80% de la energía anual generada por la instalación objeto del ayuda. De hecho da el 33,6%. En estas condiciones no se cumple que se trate de una instalación para autoconsumo. |
| NEXTG45-3973/2021 | VILLAR TESIAS, MARIA DEL CARMEN | ***9274** | En el presupuesto la potencia instalada de generación (2,73kWp) no coincide con la potencia declarada en el documento 4 (2,7kWp). Aclarar esta divergencia |
| NEXTG45-3975/2021 | FONT MESTRE, MARIA ISABEL | ***3484** | En el documento 4, el CUPS no es correcto (en su lugar se ha puesto la referencia catastral). El solicitante ya tiene solicitada otra ayuda FV en la misma ubicación, esto no es posible sin otro CUPS. |
| NEXTG45-3976/2021 | MARIA FABRY, CRISTINE | ***1045** | Carece el NIE. El presupuesto debe estar detallado por conceptos y precios unitarios. El IVA está mal calculado. Falta el documento 6. |
| NEXTG45-3977/2021 | MARI SERRA, JOAN | ***3082** | En el documento 4, falta el núm. RII |
| NEXTG45-3979/2021 | MULET BALLESTER, JOAN | ***6964** | Falta el documento 4. |
| NEXTG45-3983/2021 | VILLAREJO PEREZ, MARIA MERCEDES | ***6606** | En el presupuesto la potencia instalada de generación (4,65kWp) no coincide con la potencia declarada en el documento 4 (4,185kWp). Aclarar esa divergencia. |
| NEXTG45-3985/2021 | RAST, FABIAN | ***7047** | En el presupuesto la potencia instalada de generación (8,645kWp) no coincide con la potencia declarada en el documento 4 (4,19kWp). Aclarar esa divergencia. |
| NEXTG45-3986/2021 | GARCÍA MARTÍNEZ, ISAÍAS MATEO | ***3111** | En el documento 4 falta el número de Registro Industrial (RII) de la empresa instaladora habilitada. |
| NEXTG45-3991/2021 | ARROYUELO CLADERA, HONORATO | ***5424** | Falta presentar oferta económica. En el documento 4, el porcentaje de autoconsumo está por debajo del 80% requerido. Según datos de consumo anual y energía estimada producida introducidas, es del 70,39%. Es necesario enmendar esta deficiencia. Además, cabe indicar el número de módulos fotovoltaicos en el apartado correspondiente. |

Si no presenta la documentación indicada en el plazo de diez días desde la publicación de esta comunicación en el BOIB se dará por desistida su petición, según el artículo 68 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con la resolución previa que declarará concluido el procedimiento y ordenará el archivo de las actuaciones realizadas hasta ese momento, de acuerdo con el artículo 21 de esta Ley.

Palma, 7 de junio de 2023

El director general de Energía y Cambio Climático

José Guillermo Malagrava Rigo

