



Sección V. Anuncios

Subsección segunda. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO Y ENERGÍA

702

Requerimiento de documentación para el pago de la subvención en el trámite de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de las Islas Baleares, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)

1. El 26 de diciembre de 2023 se publicó la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de diciembre de 2023).

2. Los servicios técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado la documentación presentada para la justificación y han detectado las anomalías indicadas en la siguiente tabla que el interesado debe aportar, de acuerdo con el apartado décimo de la resolución de la convocatoria de referencia:

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-14/2024	CATALINA SERRA PASTOR	***4747**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por la solicitante.
PF_PITEIB-276/2024	ANTONIA ROSA CAMPANER ALBA	***9470**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto o no. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la fecha de concesión de la subvención. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta indicar el consumo anual consumidor/producción anual. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado del número de cuenta bancaria no coincide con los datos bancarios declarados con anterioridad
PF_PITEIB-534/2024	YANIS CHRISTIAN DEPERREST	****4586*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica indicada no coincide con la registrada. La potencia unitaria indicada no coincide con la registrada. Si existen modificaciones respecto a la solicitud inicial, deben figurar
PF_PITEIB-637/2024	MARGARITA SBERT ADROVER	***1725**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta su presentación - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta su presentación - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta su presentación - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación
PF_PITEIB-777/2024	JAUME MATEU COLOM	***8386**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación
PF_PITEIB-845/2024	MARIA DEL CARMEN SAMPOL MASSANET	***6761**	- Facturas: Como se indica que se tiene vinculación con la empresa instaladora, es necesario aportar los albaranes.
PF_PITEIB-1315/2024	THOMAS PETER WAGNER	****0193*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica indicada no coincide con la registrada. - Facturas: Como se indica que se tiene vinculación con la empresa instaladora, es necesario aportar los albaranes. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-1458/2024	FRANCO LAVICKA	****8388*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto o no. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta cumplimentar los datos del solicitante. Falta cumplimentar los datos del coste de la actuación realizada. El documento 10B no indica si está de acuerdo con los datos que figuran en la memoria técnica firmada por la empresa instaladora presentada en el registro de autoconsumo. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación
PF_PITEIB-1546/2024	RAFAEL GOMEZ FERNANDEZ	***8391**	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación
PF_PITEIB-1762/2024	FRANZ JOSEF TESCHNER	****1613*	- Documento normalizado 9. Memoria económica: El número de expediente del registro de la instalación (autoconsumo y/o RITE) es incorrecto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número de expediente del registro de la instalación (autoconsumo y/o RITE) es incorrecto. Los importes del apartado Coste de actuación no coinciden con el documento 9. Falta indicar el número de baterías, la capacidad de almacenamiento (kWh) y la potencia de almacenamiento (kW). La potencia de la instalación fotovoltaica indicada no coincide con la registrada. La potencia unitaria indicada no coincide con la registrada
PF_PITEIB-2090/2024	MICHEL DUPUIS	****3265*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Si existen modificaciones respecto a la solicitud inicial, deben indicarse en el apartado de Descripción de las modificaciones sobre las actuaciones aprobadas. El número de módulos fotovoltaicos indicados no coincide con el registrado
PF_PITEIB-2362/2024	JOSE MANUEL ARRIETA ESTURO	***2115**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el apartado Coste de la Actuación Realizada no están desglosados los costes de la instalación de generación y del sistema de almacenamiento. En el apartado Actuaciones Realizadas no se indica instalación de almacenamiento
PF_PITEIB-2396/2024	NIKOLAUS HERMANN BLOME	****3819*	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas. Faltan las imágenes de la monitorización de datos que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil
PF_PITEIB-2622/2024	SERGIO ORTEGA GARCIA	***5473**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta una página. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia unitaria indicada no coincide con la registrada. Si existen modificaciones respecto a la solicitud inicial, deben figurar. Falta una página. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-2765/2024	JOSE ANTONIO COLOMAR VANRELL	***6422**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) no coincide con la capacidad instalada declarada en autoconsumo. El número de expediente de la instalación registrada no es correcto. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.

De acuerdo con el apartado décimo punto 2 de la Resolución de la convocatoria, dispone de un plazo de quince días hábiles desde la publicación de este requerimiento en el Boletín Oficial de les Illes Balears. En caso de que no presente la documentación mencionada se procederá a la revocación de la subvención, de acuerdo con el apartado décimo punto 6 de la Resolución de la convocatoria.

Palma, 26 de enero de 2025

El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático

Diego Viu Domínguez