

Sección V. Anuncios

Subsección segunda. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

555

Requerimiento de documentación para el pago de la subvención en el trámite de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)

1. El 26 de diciembre de 2023 se publicó la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de diciembre de 2023).

2. Los servicios técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado la documentación presentada para la justificación y han detectado las anomalías indicadas en la siguiente tabla que el interesado debe aportar, de acuerdo con el apartado décimo de la resolución de la convocatoria de referencia:

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-64/2024	PABLO SOCIAS MORELL	***1429**	- Copia puesta en servicio: Falta aportar copia de la puesta en servicio de la instalación térmica RITE. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta aportar la memoria técnica de la instalación térmica RITE.
PF_PITEIB-708/2024	DAVID PERIS GARCIA DE MADINAVEITIA	***8682**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la fecha de concesión de la ayuda. Falta indicar el importe de la ayuda concedida. Falta indicar el importe de total de la subvención sin y con IVA.
PF_PITEIB-1267/2024	JOSEF VINTR	****5167*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta el número de expediente PF_PITEIB. - Documento normalizado 9. Memoria económica: El documento 9 está incompleto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta el número de expediente PF_PITEIB. Falta cumplimentar el número de expediente de la instalación registrada. - Copia puesta en servicio: En el registro de autoconsumo no consta el Certificado de Instalaciones Eléctricas (CIE) - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: En el registro de autoconsumo no consta el Certificado de Instalaciones Eléctricas (CIE). - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-1289/2024	ANTONIO FONT ROSSELLÓ	***1875**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: En el apartado motivo de la solicitud falta el número de expediente. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta el número de expediente PF_PITEIB. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta el número de expediente PF_PITEIB. Es necesario indicar el nombre del técnico competente. - Copia puesta en servicio: Falta su presentación. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta su presentación.



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-1634/2024	Thorsten Tschape	****7652*	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 9. Memoria económica: Hay que especificar la forma y fecha de pago en el documento firmado por el titular. No puede ser una imagen insertada.- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad total de almacenamiento (kWh) indicada no coincide con la registrada en autoconsumo.- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe incluir el NIE del solicitante.
PF_PITEIB-2222/2024	ANNETTE REIMER GEB. BÖSCH	****9402*	<ul style="list-style-type: none">- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI o NIE del solicitante.
PF_PITEIB-2392/2024	ANTONIO CARDELL CANTALLOPS	***5982**	<ul style="list-style-type: none">- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-2681/2024	LUIGI RAGUSA	****9698*	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 9. Memoria económica: Los importes desglosados no coinciden con el total.- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida diariamente, mensual y anual.
PF_PITEIB-2750/2024	MIQUEL ANGEL MAS COLOM	***1853**	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico.- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-2764/2024	FELISA FERRER LOPEZ	***1150**	<ul style="list-style-type: none">- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: La referencia catastral del CIE registrado en Autoconsumo no coincide con la declarada en la solicitud, ambas referencias pertenecen a viviendas del mismo edificio pero son portales distintos. Es necesario esclarecer y modificar el documento de solicitud o bien el CIE registrado en Autoconsumo.- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Las imágenes de la monitorización de datos deben ser accesibles a través de dispositivo móvil y deben hacer referencia al domicilio de la instalación o al titular de la solicitud.
PF_PITEIB-2975/2024	BERNAT FERRER PONS	****4527**	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de almacenamiento (kW) no coincide con la registrada.- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida diariamente, mensual y anual.- Documentación justificativa contabilidad separada, para personas físicas con actividad económica: falta su presentación.
PF_PITEIB-3187/2024	VICENTE VERDERA CASTELLO	***4924**	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. La potencia de almacenamiento (kW) indicada no coincide con la registrada.- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida a diario, mensual y anual.
PF_PITEIB-3274/2024	BARTOLOME PONS RULLANS	***0866**	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto.- Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta aportar la memoria técnica de la instalación térmica RITE.- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica.
PF_PITEIB-3299/2024	Francesca Pasqual Garau	***7568**	<ul style="list-style-type: none">- Facturas: Al indicarse que se tiene vinculación con la empresa instaladora, es necesario aportar los albaranes, o desglosar el coste unitario de cada uno de los conceptos de la factura.- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-3410/2024		***9977**	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta indicar la forma de pago.- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico.



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
	FRANCISCO COPETE MAESTRO		- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil y deben incluir la energía producida diariamente, mensual y anual.
PF_PITEIB-3615/2024	Francesc De Borja Darder Moll	***3829**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El documento 10B no indica el número de registro de la instalación en el registro de autoconsumo. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: El certificado de instalación de generación/producción de energía eléctrica de pequeña potencia (CIE) no está registrado en Autoconsumo. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-3692/2024	Francisca Font Oliver	***9938**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Los importes desglosados no coinciden con el total.
PF_PITEIB-3745/2024	Maria Augustin Hoffmann	****4850*	- Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, en su caso: El titular no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de pago de la Seguridad Social.
PF_PITEIB-3831/2024	TERESA RIUTORT MUNAR	***0243**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-3922/2024	ARLETTE MAURER	****8838*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. No se ha enviado correctamente. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) y la potencia de almacenamiento (kW) indicadas no coinciden con las registradas.
PF_PITEIB-3933/2024	ANTONIO FERRER GUASCH	***4238**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de la totalidad de las placas fotovoltaicas.
PF_PITEIB-4030/2024	JAUME GONZALEZ SUREDA	***8559**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica. Falta el equipo interior de la bomba de calor THERMO AUREA AHP60-14 - Documentación justificativa contabilidad separada, para personas físicas con actividad económica: Es necesario aportar la escritura de constitución de la mercantil titular de la factura.
PF_PITEIB-4037/2024	Heinz Otto Dr. Peitgen	****7187*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento aportado no es válido, no es un certificado bancario y debe estar firmado y sellado por el banco o bien que lleve los metadatos de la firma digital de la entidad bancaria.
PF_PITEIB-4340/2024	IAN GABRIEL WEASTER PASCUAL	***7359**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: En lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Documento normalizado 9. Memoria económica: En lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, si procede: El titular no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de pago de la Seguridad Social.
PF_PITEIB-4414/2024	Ignasi Perello Martorell	***0733**	- Documentación justificativa contabilidad separada, para personas físicas con actividad económica: falta su presentación.
PF_PITEIB-4608/2024	BARTOLOMÉ LLITERAS PERELLO	***3560**	- Copia puesta en servicio: Falta aportar copia de la puesta en servicio de la instalación térmica RITE. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta aportar la memoria técnica de la instalación térmica RITE. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos de la instalación fotovoltaica, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica.



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-4609/2024	CATALINA LLITERAS PERELLÓ	***3560**	<ul style="list-style-type: none">- Copia puesta en servicio: Falta aportar copia de la puesta en servicio de la instalación térmica RITE.- Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta aportar la memoria técnica de la instalación térmica RITE.- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos de la instalación fotovoltaica, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica.
PF_PITEIB-4641/2024	SILVIA VALLDEPERAS FERRER	***6862**	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: En el apartado motivo de la solicitud el número de expediente no es correcto.- Documento normalizado 9. Memoria económica: El número de expediente PF-PITEIB no es correcto.- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. Se debe indicar el nombre e identificación fiscal del instalador en el apartado: Técnico Competente.- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Las imágenes de la monitorización de datos deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-4721/2024	WALTER AXEL BIELENSTEIN	****7390*	<ul style="list-style-type: none">- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI o NIE del solicitante.
PF_PITEIB-4881/2024	OLGA SÁNCHEZ RUIZ	***9786**	<ul style="list-style-type: none">- Facturas: Como se indica que se tiene vinculación con la empresa instaladora, es necesario aportar los albaranes.
PF_PITEIB-4925/2024	JUAN PABLO PONASSO GARCIA	****4251*	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: En el apartado motivo de la solicitud falta el número de expediente.- Documento normalizado 9. Memoria económica: Faltan la fecha y forma de pago.- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Si existen modificaciones respecto a la solicitud inicial, deben figurar.- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos de la instalación fotovoltaica, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica.
PF_PITEIB-4948/2024	LUIS GALMES REBAQUE	***9071**	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: En el apartado motivo de la solicitud el número de expediente no es correcto.- Documento normalizado 9. Memoria económica: El número de expediente PF-PITEIB indicado no es correcto.- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número de expediente PF-PITEIB indicado no es correcto. Es necesario indicar el técnico competente.- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa ninguna referencia a la instalación ni al titular. Falta una imagen con la totalidad de los paneles fotovoltaicos, en la imagen aportada sólo vemos tres.
PF_PITEIB-5009/2024	BALTASAR TORTELLA PERELLÓ	***7457**	<ul style="list-style-type: none">- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: La potencia fotovoltaica (kWp) indicada es errónea. El número de placas por la potencia unitaria no será igual a la potencia total.
			<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 9. Memoria económica: Faltan la fecha y forma de pago.- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número de módulos indicados no coinciden con los registrados. La capacidad de almacenamiento (kWh) indicada no coincide con la registrada. Si existen modificaciones respecto de la solicitud inicial, deben describirse.- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: El número de módulos indicados en el certificado registrado en Autoconsumo no coinciden con la instalación real.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/11/1210961



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-5057/2024	STEFAN BRINKMANN	****7047*	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: El reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas no coincide con las placas registradas en Autoconsumo, justificando la diferencia. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-5123/2024	BERNHARD DR KOEHLER	****9201*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta indicar la forma de pago en la lista enumerativa de gastos derivados de la ejecución de la actividad subvencionada. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No se puede comprobar la validez de la firma digital del instalador habilitado. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta su presentación. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-5231/2024	Bartolomé Canals Serra	***5782**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida diariamente, mensual y anual. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-5317/2024	Juan Bautista Mayol Piza	***0358**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto.
PF_PITEIB-5347/2024	MARK SYDNEY CLARE	****1376*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida diariamente, mensual y anual. Falta el reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas.
PF_PITEIB-5567/2024	MIGUEL ANGEL FIDALGO FERNANDEZ	***6289**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: En el apartado motivo de la solicitud el número de expediente no es correcto. - Documento normalizado 9. Memoria económica: El número de expediente PF-PITEIB no es correcto. Es necesario cumplimentar el apartado: Importe total destinado a la actuación subvencionada. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número de expediente PF-PITEIB no es correcto. Es necesario indicar el técnico competente. La potencia de los inversores fotovoltaica (kW) no coincide con la registrada en el CIE de Autoconsumo. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa ninguna referencia a la instalación ni al titular.
PF_PITEIB-5639/2024	Josep Maria Salvado Vives	***7102**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Faltan páginas. - Documento normalizado 9. Memoria económica: La fecha de concesión de la subvención es errónea. El número de expediente de solicitud es erróneo. Falta indicar la fecha de pago. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número de expediente es erróneo.
PF_PITEIB-5723/2024	CATALINA PIZA TERRADES	***8038**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos de la instalación térmica, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-5787/2024	FIDEL OSCAR LOPEZ RIVADULLA	***3800**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: En el apartado motivo de la solicitud, falta el número de expediente.
PF_PITEIB-5794/2024	PEDRO JUAN CARRERAS MASCARO	***2642**	- Facturas: Falta su presentación. - Justificante bancario de pago de las facturas: Falta su presentación. - Documentación justificativa contabilidad separada, para personas físicas con actividad económica: falta su presentación.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/11/1210961





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-5867/2024	JAIME FRANCISCO DE SALES ESTRANY MOLINA	***5472**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El porcentaje de consumo anual consumidor/producción anual indicado es incorrecto. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos del sistema de aeroterapia.
PF_PITEIB-5960/2024	MARTA TUR FUSTER	***2587**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 9. Memoria económica: La fecha de concesión de la ayuda es errónea. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida diariamente, mensual y anual. En las imágenes del sistema de monitorización no se observa ninguna referencia a la instalación ni al titular.
PF_PITEIB-5969/2024	Hubertus Grote	****3794*	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia unitaria indicada no coincide con la registrada. Si existen modificaciones respecto a la solicitud inicial, deben figurar. No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. Es necesario indicar el técnico instalador en el apartado Técnico competente. El número de paneles fotovoltaicos instalados no coincide con los indicados en el CIE registrado en Autoconsumo. La potencia de almacenamiento del Doc.10 no coincide con la del CIE. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-6112/2024	Sigmar Trapp	****7019*	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta cumplimentar el apartado de coste de la actuación realizada. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa ninguna referencia a la instalación ni al titular.
PF_PITEIB-6134/2024	NILS OLIVER WOLF MEURER	***7732**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta el número de expediente del registro de la instalación. No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) indicada no coincide con la registrada. Falta indicar el consumo anual consumidor/producción anual $\geq 80\%$. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe incluir el NIE del solicitante.
PF_PITEIB-6177/2024	Hans Heinrich Mennen	****5691*	<ul style="list-style-type: none"> - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-6196/2024	JUANA ESCANDELL PLANELLS	***5106**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 9. Memoria económica: Los importes desglosados no coinciden con el total indicado en el apartado Importe total destinado a la actuación subvencionada. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No ha desglosado el coste entre instalación fotovoltaica y almacenamiento. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Las imágenes de la monitorización de datos deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-6370/2024	BORIS MARTINEZ CASAL	***3873**	<ul style="list-style-type: none"> - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa ninguna referencia a la instalación ni al titular.
PF_PITEIB-6407/2024	LIDIA CARDONA TUR	***4644**	<ul style="list-style-type: none"> - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía del inversor. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Los datos de la cuenta bancaria y de la solicitante no se aprecian adecuadamente en la fotografía presentada.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/11/1210961





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-6457/2024	Catalina Maria Cladera Ballester	***4607**	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. En el apartado motivo de la solicitud, el número de expediente no es correcto.- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta indicar el número de expediente. El número de expediente del registro de la instalación no es correcto. Falta indicar la forma de pago.- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: En el registro de autoconsumo no consta el Certificado de Instalaciones Eléctricas (CIE)- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-6468/2024	DAVID CASTRO RABADAN	***0306**	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada en autoconsumo.- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: La potencia fotovoltaica (kWp) registrada no coincide con la declarada en el documento 10.

De acuerdo con el apartado décimo punto 2 de la Resolución de la convocatoria, dispone de un plazo de quince días hábiles desde la publicación de este requerimiento en el Boletín Oficial de les Illes Balears. En caso de que no presente la documentación mencionada se procederá a la revocación de la subvención, de acuerdo con el apartado décimo punto 6 de la Resolución de la convocatoria.

Palma, 19 de enero de 2026

El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático

Diego Viu Domínguez

