

Sección V. Anuncios

Subsección segunda. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

1357

Requerimiento de documentación para el pago de la subvención en el trámite de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)

1. El 26 de diciembre de 2023 se publicó la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de diciembre de 2023).

2. Los servicios técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado la documentación presentada para la justificación y han detectado las anomalías indicadas en la siguiente tabla que el interesado debe aportar, de acuerdo con el apartado décimo de la resolución de la convocatoria de referencia:

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-49/2024	Eduard Clavell González	***2046**	- Facturas: Las facturas deben indicar el precio unitario de cada elemento.
PF_PITEIB-857/2024	ISABEL ALEIX PELLISA	***9106**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: El número de expediente del registro de la instalación no es correcto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número RII indicado en el Doc.10 no es correcto. El número de expediente del registro de la instalación no es correcto. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: La referencia catastral del CIE registrado en Autoconsumo no se corresponde con la referencia catastral indicada en la solicitud de la subvención, es necesario aclarar a cuál de las dos referencias catastrales se ha hecho la instalación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-1502/2024	Andreas Herbert Theodor Herrmann	****8117*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico // la firma da error al abrirla y no se puede comprobar. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: El CIE registrado en Autoconsumo no indica el CUPS correspondiente a la instalación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta el reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas. - Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, si procede: El solicitante no está al corriente de sus obligaciones tributarias con la AEAT. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento aportado no es un certificado de titularidad bancaria. El certificado de titularidad bancaria debe estar en una de las dos lenguas oficiales de las Illes Balears. El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI o NIE del solicitante.
PF_PITEIB-1971/2024	THOMAS HOLDERRIED	****0607*	- Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, si procede: El solicitante no está al corriente de sus obligaciones tributarias con la AEAT.
PF_PITEIB-2020/2024	BARTOLOME BALLESTER VICENS	***4907**	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-2316/2024	ERIC RUDOLF FELLHAUER	****4263*	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía del inversor.



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-2398/2024	JOSE MIGUEL DASOY MUT	***7151**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa ninguna referencia a la instalación ni al titular.
PF_PITEIB-2761/2024	Mario Starita	****9346*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número de módulos fotovoltaicos del modelo 10 no concuerda con el número de módulos fotovoltaicos registrados en el CIE de Autoconsumo. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe estar en una de las dos lenguas oficiales de las Illes Balears. El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI o NIE del solicitante.
PF_PITEIB-3129/2024	MARGARITA MATAS NICOLAU	***0222**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La referencia catastral indicada en el Documento 10 no coincide con la indicada en el CIE registrado en autoconsumo.
PF_PITEIB-3367/2024	ANDREAS THURNHEER	****8578*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. El certificado de titularidad bancaria debe incluir el NIE del solicitante.
PF_PITEIB-3380/2024	FRANCISCA FONS NICOLAU	****8161**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta aportar las fotografías en las que se vean claramente las placas fotovoltaicas. Faltan las imágenes de la monitorización de datos que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-3393/2024	CHRISTIAN ARNSTEINER	****2797*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: El número de placas por la potencia unitaria no es igual a la potencia total. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa ninguna referencia a la instalación ni al titular. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-3575/2024	PEDRO NIGORRA ACERO	***0515**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: El importe destinado a la actuación subvencionada sin IVA no cuadra con la cuantía con IVA indicada en el mismo apartado. En el apartado "Importe total destinado a la actuación subvencionada" la cuantía indicada no coincide con lo indicado en el documento 10. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Los datos de potencia pico de la instalación fotovoltaica (kWp) no coinciden con la registrada en autoconsumo. La capacidad de almacenamiento (kWh) no coincide con la capacidad instalada declarada en autoconsumo. La referencia catastral indicada en el Doc.1 no existe, es necesario indicar la referencia catastral correcta en el Doc.10 - Facturas: Falta su presentación. - Justificante bancarios de pago de las facturas: Falta su presentación. - Copia puesta en servicio: Falta su presentación. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: El total de kWp del CIE registrado en Autoconsumo no es correcto (si multiplicamos el número de paneles instalados por la potencia unitaria de cada uno no sale el total indicado en el CIE). En el CIE registrado en Autoconsumo no se indica almacenamiento. La referencia catastral indicada en el CIE no existe. Es necesario registrar un CIE rectificado en Autoconsumo. La Memoria Técnica de Instalación registrada en Autoconsumo no indica que hay almacenamiento, es necesario registrar una correcta. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta su presentación.
PF_PITEIB-3576/2024	MAGDALENA ALZINA ALZINA	***3664**	- Documentación justificativa contabilidad separada, para personas físicas con actividad económica: La documentación presentada no es la requerida. Será necesario presentar la contabilidad separada o, en caso de encontrarse exenta, un certificado de situación censal de la Agencia Tributaria.
PF_PITEIB-3599/2024	JUAN FUSTER ALCOBENDAS	***3646**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Es necesario aportar el contrato de financiación.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/21/1212565





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-3685/2024	ANTONIO SUREDA BARCELO	***9875**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: En el apartado "Beneficiario" debe figurar el nombre del heredero de la solicitante inicial. - Documento normalizado 9. Memoria económica: En el apartado "Nombre del beneficiario" debe figurar el nombre del heredero de la solicitante inicial. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el apartado "Datos del solicitante" debe figurar el nombre del heredero de la solicitante inicial.
PF_PITEIB-3937/2024	Ruediger Mellentin	****2111*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe estar en una de las dos lenguas oficiales de las Illes Balears. El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. El certificado de titularidad bancaria debe incluir el NIE del solicitante.
PF_PITEIB-3976/2024	Andreas Pensler	****6701*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. En el apartado motivo de la solicitud falta indicar el número de expediente. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta aportar la memoria técnica de la instalación fotovoltaica completa.
PF_PITEIB-4181/2024	Peter Schermuly	****5662*	- Copia proyecto/memoria técnica diseño: No se visualiza la instalación realizada (kWp). Falta su presentación.
PF_PITEIB-4248/2024	GUILLELMO MONJO PIZA	****7932**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: El importe total destinado a la actuación subvencionada del Doc.9 no coincide con el del Doc.10. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El importe total destinado a la actuación subvencionada del Doc.9 no coincide con el del Doc.10. La Capacidad de almacenamiento (kWh) no coincide con la del CIE registrado en Autoconsumo. La Potencia de almacenamiento (kW) no coincide con la del CIE registrado en Autoconsumo.
PF_PITEIB-4433/2024	DANIEL BENEJAM ALLES	***4082**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: En el apartado motivo de la solicitud falta indicar el número de expediente. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta aportar el certificado de la instalación fotovoltaica. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta aportar la memoria técnica de la instalación fotovoltaica.
PF_PITEIB-4510/2024	MARCOS GUTIERREZ BATZ	***7431**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Los datos del sistema de almacenamiento no están cumplimentados (número de baterías, marca y modelo, capacidad de almacenamiento kWh y potencia de almacenamiento kW).
PF_PITEIB-4889/2024	MARIA JOSEP MORELL SERRA	***0754**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El Doc.10B presentado no hace referencia al almacenamiento. - Copia puesta en servicio: Falta su presentación. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: El CIE registrado en Autoconsumo no indica almacenamiento, es necesario registrar un CIE correctamente cumplimentado. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa ninguna referencia a la instalación ni al titular.
PF_PITEIB-4930/2024	BARTOLOME IGNACIO MOLL TALAVULL	***3779**	- Copia puesta en servicio: Falta aportar copia de la puesta en servicio de la instalación. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta aportar copia de la memoria técnica.
PF_PITEIB-5040/2024	PERE JOAN MESTRE CAIMARI	***3536**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida a diario, mensual y anual.
PF_PITEIB-5128/2024	MARIA ÀNGELA LLABRÉS AMENGUAL	***7188**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Los importes desglosados no coinciden con el importe total destinado a la actuación subvencionada. Falta indicar el importe de la ayuda concedida. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Los importes del apartado "Coste de actuación" no coinciden con el documento 9 de la solicitud. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/21/1212565





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-5476/2024	MARTIN HERBERT MEISTER	****4771*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. El certificado de titularidad bancaria debe estar en una de las dos lenguas oficiales de las Illes Balears.
PF_PITEIB-5579/2024	LORENZO ABRINES AMER	***5199**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número de módulos fotovoltaicos indicados no coincide con los indicados en el Certificado registrado, y tampoco la potencia de pico de la instalación fotovoltaica (kWp).
PF_PITEIB-5943/2024	Karin Monika Brenner	****1633*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: La documentación aportada no pertenece al solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: La documentación aportada no pertenece al solicitante. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La documentación aportada no pertenece al solicitante. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: La documentación aportada no pertenece al solicitante. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: La documentación aportada no pertenece al solicitante.
PF_PITEIB-6456/2024	Zion Arien Jongstra	****5761*	- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta registrar la ampliación en Autoconsumo. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía de las baterías. Las imágenes de la monitorización de datos deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. La fotografía de las placas es la misma que la presentada en otra subvención del solicitante. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.

De acuerdo con el apartado décimo punto 2 de la Resolución de la convocatoria, dispone de un plazo de quince días hábiles desde la publicación de este requerimiento en el Boletín Oficial de les Illes Balears. En caso de que no presente la documentación mencionada se procederá a la revocación de la subvención, de acuerdo con el apartado décimo punto 6 de la Resolución de la convocatoria.

Palma, 11 de febrero de 2026

El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático
Diego Viu Domínguez

