

Sección V. Anuncios

Subsección segunda. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

1688

Requerimiento de documentación para el pago de la subvención en el trámite de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)

1. El 26 de diciembre de 2023 se publicó la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de diciembre de 2023).

2. Los servicios técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado la documentación presentada para la justificación y han detectado las anomalías indicadas en la siguiente tabla que el interesado debe aportar, de acuerdo con el apartado décimo de la resolución de la convocatoria de referencia:

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-1656/2024	MARGARITA CERDA DURAN	***0971**	- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: En el registro de autoconsumo no consta el Certificado de Instalaciones Eléctricas (CIE) - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta fotografía del inversor.
PF_PITEIB-1898/2024	JOSE FORNES PONS	***0234**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: En el apartado motivo de la solicitud el número de expediente no es correcto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número RII indicado no corresponde a ninguna empresa instaladora autorizada. La Potencia de inversores fotovoltaica (kW): no coincide con la indicada en el CIE registrado en Autoconsumo. Es necesario indicar el nombre del técnico que firma el Doc. 10 en el apartado Técnico competente. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa ninguna referencia a la instalación ni al titular.
PF_PITEIB-2300/2024	JUAN FRANCH FLUXA	***9625**	- Copia puesta en servicio: Falta aportar copia de la puesta en servicio de la instalación. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Es necesario aportar la memoria técnica de la instalación inicial.
PF_PITEIB-2802/2024	Samia Mylene Didane	****5927*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. La multiplicación del número de módulos fotovoltaicos y la potencia unitaria no coincide con la potencia pico de la instalación fotovoltaica. No está firmado digitalmente por el técnico habilitado. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-2830/2024	JUAN RIBOT RIERA	***7494**	- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Las imágenes de la monitorización de datos deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-2863/2024	RICARDO FIGUEROLA LOZANO	***9103**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-2955/2024	Fernando Valverde Ribas	***4340**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación.





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-3050/2024	David Ferrer González	***5882**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de almacenamiento (kW) del Doc.10 no coincide con la indicada en el CIE registrado en Autoconsumo. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Las imágenes de la monitorización de datos deben ser accesibles a través de dispositivo móvil, deben hacer referencia al titular o al domicilio de la instalación y deben incluir la energía producida diariamente, mensual y anual.
PF_PITEIB-3579/2024	OSCAR OROSA BARGUEÑO	***5865**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de la totalidad de las placas fotovoltaicas.
PF_PITEIB-3594/2024	JAUME TERRADAS CALAFELL	***8744**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida diariamente, mensual y anual.
PF_PITEIB-3779/2024	PATRICIA CARMEN LLADÓ VILLALONGA	***6932**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta desglosar el importe de las dos transferencias. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) no coincide con la registrada. El número RII indicado no es correcto.
PF_PITEIB-3791/2024	LORENZO MONREAL VIDAL	***9787**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. La potencia unitaria indicada no coincide con la del CIE registrado en Autoconsumo.
PF_PITEIB-4162/2024	Margarita Mir Gual	***8132**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Es necesario aportar el contrato de financiación. - Facturas: Hay que aportar las facturas.
PF_PITEIB-4194/2024	JAVIER ALBERO CARRIQUE	***3745**	- Copia puesta en servicio: Falta aportar copia de la puesta en servicio de la instalación térmica RITE. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta aportar la memoria técnica de la instalación térmica RITE.
PF_PITEIB-4235/2024	Miguel Riutort Font	***6749**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El documento 10B sólo es válido para instalaciones registradas en Autoconsumo. Es necesario presentar el documento 10. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Se registra la instalación como aislada, pero en la solicitud se declaró un CUPs. La instalación debería estar registrada en autoconsumo.
PF_PITEIB-4253/2024	ANTONIO VAREA RUBIO	***9051**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia fotovoltaica (kWp) indicada en el doc. 10 no coincide con la registrada. El número de módulos fotovoltaicos multiplicado por la potencia unitaria de módulos fotovoltaicos indicado en el documento no coincide con la potencia de pico de la instalación fotovoltaica (kWp).
PF_PITEIB-4334/2024	JOSE ANTONIO OLIVAS GALLEGO	***6474**	- Facturas: Como se indica que se tiene vinculación con la empresa instaladora, es necesario aportar los albaranes. - Justificante bancarios de pago de las facturas: Es necesario aportar los justificantes bancarios de pago de las facturas. - Copia puesta en servicio: Falta aportar copia de la puesta en servicio de la instalación térmica RITE. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta aportar la memoria técnica de la instalación térmica RITE. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica. Falta fotografía de la unidad exterior de la aerotermia.

https://www.caib.es/eboifront/pdf/es/2026/24/1213227





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-4339/2024	MARIA DEL ROCIO CAMPANO RAMALLO	***7026**	- Copia puesta en servicio: Falta presentar la Puesta en Servicio de la aerotermita. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta presentar la Memoria Técnica de la aerotermita. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Las imágenes de la monitorización de datos de la producción de los paneles fotovoltaicos deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta fotografía de la unidad exterior de la aerotermita. Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica (calorímetro). Falta fotografía de los dispositivos interiores dispensadores de calor.
PF_PITEIB-4354/2024	JOSE MANUEL ALLES SALVA	***3627**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Las imágenes de la monitorización de datos deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-4509/2024	MANUELA PRAHL	****8213*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Los datos de potencia pico de la instalación fotovoltaica (kWp) no coinciden con la registrada en autoconsumo. Si existen modificaciones respecto de la solicitud inicial, deben describirse. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta aportar una fotografía en la que se vean claramente las placas fotovoltaicas.
PF_PITEIB-4516/2024	OSCAR ALFONSO MERINO REBOLLO	***1392**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta el número de expediente del registro de la instalación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El documento está incompleto. Faltan los datos relativos a la instalación fotovoltaica.
PF_PITEIB-4788/2024	CAROLINA BUENO GUERRERO	***9959**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: En el apartado motivo de la solicitud el número de expediente no es correcto. - Documento normalizado 9. Memoria económica: El número de expediente no es correcto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Si existen modificaciones respecto a la solicitud inicial, deben figurar. La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. El número de módulos fotovoltaicos del modelo 10 no concuerda con el número de módulos fotovoltaicos registrados en el CIE de Autoconsumo.
PF_PITEIB-4799/2024	ANDREU GENESTAR SANSALONI	***4206**	- Facturas: Como se indica que se tiene vinculación con la empresa instaladora, es necesario aportar los albaranes. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-5022/2024	ANNE MARIE MAGRANER ROSSELLO EPOUSE BRACARD	****1352*	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos de la instalación fotovoltaica, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-5147/2024	MIGUEL ANGLADA OLIVES	***8961**	- Copia puesta en servicio: Falta aportar copia de la puesta en servicio de la instalación térmica RITE. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta aportar la memoria técnica de la instalación térmica RITE.
PF_PITEIB-5329/2024	ISABEL URREA MIR	***6040**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Los datos de la beneficiaria que figuran en el documento no se corresponden con aportados a la solicitud. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Los datos aportados corresponden a otro expediente. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Los datos de la solicitante que figuran en el documento no se corresponden con los aportados en la solicitud. Los datos sobre la instalación corresponden a otra instalación. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: La ampliación no está registrada. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Los datos de la beneficiaria que figuran en el reportaje no se corresponden con los aportados en la solicitud. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: En el certificado bancario aportado no figuran los datos de la solicitante.



<i>Expediente</i>	<i>Solicitante</i>	<i>NIF</i>	<i>Anomalías</i>
PF_PITEIB-5399/2024	Alberto Ferreyra Schiappapietra	***5854**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el apartado "Coste de la actuación realizada" falta indicar el coste total del sistema de almacenamiento.
PF_PITEIB-5618/2024	LARISSA BODMER	****3839*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica indicada no coincide con la registrada. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-6051/2024	Peter Klöcker	****7979*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de la totalidad de las placas fotovoltaicas. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.

De acuerdo con el apartado décimo punto 2 de la Resolución de la convocatoria, dispone de un plazo de quince días hábiles desde la publicación de este requerimiento en el Boletín Oficial de les Illes Balears. En caso de que no presente la documentación mencionada se procederá a la revocación de la subvención, de acuerdo con el apartado décimo punto 6 de la Resolución de la convocatoria.

Palma, 17 de febrero de 2026

El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático
Diego Viu Domínguez

