

Sección V. Anuncios**Subsección segunda. Otros anuncios oficiales****ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA****2936**

Requerimiento de documentación para el pago de la subvención en el trámite de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)

1. El 26 de diciembre de 2023 se publicó la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de diciembre de 2023).

2. Los servicios técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado la documentación presentada para la justificación y han detectado las anomalías indicadas en la siguiente tabla que el interesado debe aportar, de acuerdo con el apartado décimo de la resolución de la convocatoria de referencia:

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-559/2024	MARIA DEL CARMEN GALERA PERELLO	***2274**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La referencia catastral indicada en el CIE no coincide con la indicada en la solicitud. - Facturas: Al indicarse que se tiene vinculación con la empresa instaladora, es necesario aportar los albaranes desglosados de forma que se observen todos los conceptos sujetos de pago.
PF_PITEIB-1176/2024	DERK ELDERT GÖERICH	****5460*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Los importes del apartado “Coste de actuación” no coinciden con el documento 9.
PF_PITEIB-1829/2024	Apolonia Truyol Amengual	***8142**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) no coincide con la registrada. No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico.
PF_PITEIB-1990/2024	MARIA ISABEL HOU CHEN	***7180**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa la energía producida por la instalación.
PF_PITEIB-1991/2024	MARIA ISABEL HOU CHEN	***7180**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa la energía producida por la instalación.
PF_PITEIB-1992/2024	MARIA ISABEL HOU CHEN	***7180**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa la energía producida por la instalación.
PF_PITEIB-1993/2024	MARIA ISABEL HOU CHEN	***7180**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa la energía producida por la instalación.
PF_PITEIB-2720/2024	ADAM PRATS DEAKIN	***5487**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe ser accesibles a través de dispositivo móvil y debe incluir la energía producida diariamente, mensual y anual.
PF_PITEIB-2787/2024	ANTONIA BARCELÓ MARTORELL	***8223**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Los importes desglosados en la lista de gastos enumerativos no coinciden con el importe total destinado a la subvención. El número de expediente del registro de la instalación no es correcto. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-2800/2024	BEATRIZ FUSTER AGUILAR	***2337**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía de la unidad interior de la aerotermia. Faltan las imágenes de la monitorización de datos que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil y deben incluir la energía producida diariamente, mensual y anual.
PF_PITEIB-3034/2024	JAUME PONS BAGUR	***3468**	- Copia puesta en servicio: Es necesaria su presentación. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Es necesaria su presentación. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Es necesaria su presentación.



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-3324/2024	SANTIAGO COLL DE ARREDONDO	***3607**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento y la potencia (kWh y kW) indicada no coincide con la registrada.
PF_PITEIB-3418/2024	CRISTINA GELABERT CERDA	***0713**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia instalación generación renovable (kWt) no coincide con la registrada en la memoria técnica de instalación térmica RITE, puesta en servicio y certificado. - Informe fotográfico de las acciones realizadas: Falta de fotografía de la unidad exterior de la aerotermia.
PF_PITEIB-4257/2024	ANKE DIETZ GEB. MIRSCH	****8828*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Hay apartados donde indica que instala aerotermia. No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico.
PF_PITEIB-4928/2024	William James Murray Small	****4104*	- Copia puesta en servicio: Es necesaria su presentación. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Es necesaria su presentación. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Es necesaria su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa la energía producida por la instalación, marca todos los valores a cero. No se adjuntan fotos de la instalación de aerotermia (unidad interior y unidad exterior) y faltan las imágenes de la monitorización de la aerotermia
PF_PITEIB-5996/2024	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ ALCOLEA	***0391**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: La fecha de concesión de la ayuda es errónea. El importe de la ayuda concedida no es correcto - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. Los datos de la potencia unitaria de módulos fotovoltaicos (kWp) y el número de módulos fotovoltaicos instalados no coinciden con los registrados en autoconsumo.

De acuerdo con el apartado décimo punto 2 de la Resolución de la convocatoria, dispone de un plazo de quince días hábiles desde la publicación de este requerimiento en el Boletín Oficial de les Illes Balears. En caso de que no presente la documentación mencionada se procederá a la revocación de la subvención, de acuerdo con el apartado décimo punto 6 de la Resolución de la convocatoria.

Palma, 22 de marzo de 2026

El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático
Diego Viu Domínguez