

Sección V. Anuncios

Subsección segunda. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

4600

Requerimiento de documentación para el pago de la subvención en el trámite de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)

1. El 26 de diciembre de 2023 se publicó la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de diciembre de 2023).

2. Los servicios técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado la documentación presentada para la justificación y han detectado las anomalías indicadas en la siguiente tabla que el interesado debe aportar, de acuerdo con el apartado décimo de la resolución de la convocatoria de referencia:

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-1045/2024	CHRISTIAN OSWALDO AYALA GUTIERREZ	***6103**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: La fecha de pago no es correcta. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia unitaria indicada no coincide con la registrada.
PF_PITEIB-1078/2024	MARIA RAMIS VIDAL	***0409**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta su presentación, la documentación aportada pertenece a otra convocatoria. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta su presentación, la documentación aportada pertenece a otra convocatoria. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta su presentación, la documentación aportada pertenece a otra convocatoria. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-1176/2024	DERK ELDERT GÖERICH	****5460*	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Los importes desglosados en la lista de gastos enumerativos no coinciden con el importe total destinado a la subvención. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Los importes del apartado "Coste de actuación" no coinciden con el documento 9.
PF_PITEIB-1500/2024	PEDRO JUAN RIPOLL DANUS	***5226**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta cumplimentar la lista enumerativa de gastos derivados. Es necesario especificar la forma/fecha de pago. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-1605/2024	DANIEL EMILIANO VERMEHREN	****3393*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El CUPS y la referencia catastral registrados no coinciden con el presentado a solicitudes.
PF_PITEIB-1681/2024	FRANCISCO GABINO CAMPILLO SILVA	***8139**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la fecha de pago de la factura.
PF_PITEIB-2432/2024	SEBASTIA AMENGUAL BATLE	***6879**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta su presentación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta su presentación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta su presentación.



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
			- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-2517/2024	PASCAL JAMES LUDOVIC MARTINAUD	****5687*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. - Copia puesta en servicio: Falta presentar la puesta en servicio del sistema de aerotermia. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta presentar el certificado de la instalación de aerotermia. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta presentar la memoria técnica del sistema de aerotermia. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía de la instalación de las placas. Falta fotografía de la unidad exterior de la aerotermia.
PF_PITEIB-2661/2024	TOMAS GOMEZ SAENZ	***7784**	- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico.
PF_PITEIB-3306/2024	DERK VAN DER ERVE	****6848*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-3319/2024	ESPERANZA COLL ALEMANY	***0928**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. - Documento normalizado 9. Memoria económica: La fecha de concesión de la ayuda es errónea. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El documento 10B no está firmado por el solicitante. - Facturas: Como se indica que se tiene vinculación con la empresa instaladora, es necesario aportar los albaranes. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas. Falta fotografía del inversor. Falta fotografía de las baterías. El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida a diario, mensual y anual.
PF_PITEIB-3608/2024	JOSE MIGUEL BONNIN CAMPUZANO	***9484**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta su presentación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta su presentación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de la totalidad de las placas fotovoltaicas. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-3837/2024	DAVINIA RUEDA CANO	***8194**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta su presentación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) indicada no coincide con la registrada. En el apartado "Coste de la actuación realizada" falta indicar el coste total del sistema de almacenamiento. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía de las baterías. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta fotografía del inversor. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-3851/2024	MARIA SASTRE BONNIN	***3651**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Faltan la fecha y forma de pago Los importes desglosados no coinciden con el total. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. Falta cumplimentar el número RII de la empresa instaladora. La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada en Autoconsumo. - Facturas: Falta su presentación. - Justificante bancarios de pago de las facturas: Falta su presentación.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/61/1219061





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
			<ul style="list-style-type: none"> - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Es necesario aportar una imagen donde se vea la totalidad de los paneles fotovoltaicos instalados. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento aportado no es un certificado de titularidad bancaria. El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI del solicitante.
PF_PITEIB-3888/2024	MARIE LUISE KITTEL GEB LANGE	****3763*	<ul style="list-style-type: none"> - Facturas: El titular de las facturas no se corresponde con el titular de la solicitud. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El titular del certificado de titularidad bancaria aportado no se corresponde con el titular de la solicitud.
PF_PITEIB-3923/2024	JOCHEN GOTTFRIED SCHWEDEN	****8550*	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico.
PF_PITEIB-3983/2024	CRISTIAN MANUEL MARTINEZ RAMOS	***1121**	<ul style="list-style-type: none"> - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de la instalación de las placas fotovoltaicas. En la monitorización de datos de la instalación fotovoltaica no se observa producción. En la monitorización de datos de la instalación de aerotermia no se observa producción.
PF_PITEIB-4000/2024	CHRISTIAN REBER	****3784*	<ul style="list-style-type: none"> - Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, si procede: El solicitante no está al corriente de sus obligaciones tributarias con la AEAT. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-4039/2024	ALEJANDRO CLARIANA AGUILO	***5577**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Si se trata de una ampliación es necesario indicarlo y desglosar en el Doc.10 apartado "Descripción sobre las actuaciones aprobadas" cuántos paneles había inicialmente y de qué potencia. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. En las imágenes se ve una cantidad de paneles fotovoltaicos que no coincide ni con la instalación previa ni con la ampliación, es necesario aclarar qué paneles corresponden a la ampliación y cuáles a la instalación inicial. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación, el documento aportado no es un certificado de titularidad bancaria.
PF_PITEIB-4124/2024	MARGARITA BUSQUETS CRESPI	***2222**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: No está firmado por el solicitante. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta su presentación. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-4183/2024	BERNAT VERGER MIRALLES	***2192**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 8. Solicitud de pago: En el Doc.8 indica que no tiene vinculación con la empresa instaladora mientras que en el Doc.1 indica que si tiene. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta indicar el número de registro de la instalación en Autoconsumo. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Los datos de potencia pico de la instalación fotovoltaica (kWp), los datos de la potencia unitaria de módulos fotovoltaicos (kWp), los datos de potencia de inversores de la instalación fotovoltaica (kW), la capacidad de almacenamiento (kWh), no coinciden. El Doc.10 debe indicar los totales después de la ampliación y desglosar la instalación inicial y la ampliación en el apartado: descripción de las modificaciones. - Facturas: Falta su presentación. - Justificante bancarios de pago de las facturas: Falta su presentación. - Copia puesta en servicio: Falta entregar la puesta en servicio de la aerotermia. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta entregar el certificar de la instalación suscrito por el instalador habilitado de la instalación de aerotermia. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta entregar la memoria técnica de la instalación de aerotermia.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/61/1219061





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
			<ul style="list-style-type: none"> - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta el reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas. Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica. Falta fotografía del inversor. Falta fotografía de las baterías. - Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, en su caso: El titular no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Seguridad Social.
PF_PITEIB-4326/2024	ISABEL ALONSO VILA	***1885**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número de módulos fotovoltaicos, la potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) y la capacidad y potencia de almacenamiento (kWh y kW) indicada no coinciden con la registrada en el CIE de Autoconsumo. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: El certificado de instalación no está registrado a nombre del titular. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa ninguna referencia a la instalación ni al titular.
PF_PITEIB-4373/2024	KAREN JEAN LEWIS	****7297*	<ul style="list-style-type: none"> - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía de las baterías. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-4392/2024	ABDALLAH BOULAD	****7569*	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número de expediente de la instalación registrada no es correcto. No se pudo encontrar la instalación registrada en autoconsumo
PF_PITEIB-4431/2024	JESÚS GÓMEZ TALAVERA	***3983**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Presentar de nuevo el doc.8 indicando que no tiene vinculación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No se ha podido encontrar la instalación registrada en autoconsumo. Hay que indicar el número de expediente "AU-XXXXX/XXXX" - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos de la instalación fotovoltaica y la instalación térmica, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-4442/2024	BARBARA MARIA TOMAS ROSSELLO	***0046**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. El documento está incompleto. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-4497/2024	JAVIER LUIS MASSOT RAMIS DE AYREFLOR	***8015**	<ul style="list-style-type: none"> - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-4659/2024	Rafel Mayol Quetglas	***3063**	<ul style="list-style-type: none"> - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa la energía producida por la instalación. Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica.
PF_PITEIB-4674/2024	JUAN ABELLAN AVENZA	***2504**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el apartado Técnico competente se debe identificar al técnico que firma el expediente. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Es necesario aportar el certificado de la instalación de aerotermia firmado digitalmente por el técnico instalador. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta su presentación.
PF_PITEIB-4692/2024	JOHN MCKENZIE CLEMES	****1773*	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta su presentación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta cumplimentar el número de expediente de la instalación registrada. Falta indicar el consumo anual consumidor/producción anual $\geq 80\%$. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta su presentación - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/61/1219061





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-4752/2024	FRANCISCO JAVIER PIÑERO GIMENEZ	***3564**	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado bancario presentado no está a nombre del solicitante.
PF_PITEIB-4838/2024	Jens Martin Abend	****1477*	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización, debe incluir la energía producida a diario, mensual y anual. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI o NIE del solicitante. El certificado de titularidad bancaria debe estar en una de las dos lenguas oficiales de las Illes Balears.
PF_PITEIB-4864/2024	AHMAD PORKAR AGHDAM	****4467*	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica.
PF_PITEIB-4905/2024	JOERG STROEMMER	****4346*	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Los importes desglosados en la lista de gastos enumerativos no coinciden con el importe total destinado a la subvención. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Los importes desglosados en la lista de gastos enumerativos no coinciden con el importe total destinado a la subvención indicado en el documento 9. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de la totalidad de las placas fotovoltaicas. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe estar en una de las dos lenguas oficiales de las Illes Balears. El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI o NIE del solicitante.
PF_PITEIB-5048/2024	Frank Hermann Peter Dr Brandes	****0706*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: No está firmado por el solicitante. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-5167/2024	LLORENÇ SASTRE SEGUI	***0327**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: La fecha de concesión de la ayuda es errónea. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-5245/2024	Daniel Baños Picazo	***0207**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta su presentación. El Doc.9 aportado está totalmente en blanco. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta indicar el número de expediente del registro de la instalación en Autoconsumo. - Copia puesta en servicio: Falta su presentación. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Es necesario registrar en Autoconsumo la instalación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta fotografía del inversor. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-5249/2024	David Samuel Capdevila Sastre	***2905**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: No está rellenado. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado por el solicitante. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta su presentación.
			- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia unitaria indicada no coincide con la registrada. La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. Si existen modificaciones en la instalación respecto a la solicitud inicial, deben figurar.





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-5252/2024	GUILLEM AMER MULET	***5046**	- Copia puesta en servicio: Falta aportar copia de la puesta en servicio de la instalación térmica RITE. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta aportar el certificado de la instalación térmica RITE. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta aportar la memoria técnica de la instalación térmica RITE. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas. Falta fotografía del inversor. Faltan las imágenes de las monitorizaciones de datos relativas a la instalación fotovoltaica ya la instalación térmica, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-5288/2024	STEFAN ANDREAS JÜRGEN GABRIEL	****6761*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el apartado "Coste de la actuación realizada" el coste total de la instalación de generación no coincide con lo indicado en el documento 9. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-5300/2024	MAGDALENA VANRELL MORAGUES	***4210**	- Copia puesta en servicio: Falta su presentación. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta su presentación.
PF_PITEIB-5340/2024	MARIA CARMEN SUAU PUIG	***8517**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) indicada no coincide con la registrada. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía de las baterías.
PF_PITEIB-5343/2024	Laure Marguerite Marie Lefevre	****9481*	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil y deben incluir la energía producida diariamente, mensual y anual.
PF_PITEIB-5367/2024	GABRIELE ELKE SCHNEIDER	****7939*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) no coincide con la registrada. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta su presentación. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-5378/2024	DANIEL PEREZ MARTINEZ	***4980**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: No está firmado por el solicitante - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. Falta cumplimentar el número de expediente de la instalación registrada. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil y deben incluir la energía producida diariamente, mensual y anual.
PF_PITEIB-5437/2024	JAIME DANUS MAS	***5006**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-5457/2024	MIGUEL MONSERRAT ROIG	***6820**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: La fecha de pago de la factura indicada en el Doc.9 no es correcta. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-5486/2024	MARGARITA ADROVER OBRADOR	***1904**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: No está firmado por el solicitante. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta su presentación. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/61/1219061



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-5495/2024	ELAN DEKEL	****6844*	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil y deben incluir la energía producida diariamente, mensual y anual. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-5520/2024	SHEILA INMACULADA BLAUHUT RIVERO	***3169**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. Falta indicar el DNI o NIF del solicitante. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Es necesario aportar imágenes de todas las placas instaladas.
PF_PITEIB-5540/2024	MARK TRAFFORD STORY	****5318*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta el número de expediente del registro. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. La capacidad de almacenamiento (kWh) indicada no coincide con la registrada. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las fotografías de las placas fotovoltaicas. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-5550/2024	Tim Uwe Conrad	****9835*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta su presentación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta su presentación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta su presentación. - Copia puesta en servicio: Falta su presentación. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía del inversor. Falta fotografía de las baterías. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, si procede: El solicitante no está al corriente de sus obligaciones tributarias con la AEAT. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-5630/2024	JOSE MARI TORRES	****4670**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-5709/2024	ANTONI ESTEVA SERVERA	***5117**	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-5714/2024	BORIS ALEXANDER THASLER	****4414*	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de la aerotermia, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, en su caso: El solicitante no está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Seguridad Social.
PF_PITEIB-5729/2024	ISIDRO MATEU PONS	***6503**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. - Copia puesta en servicio: Falta su presentación respecto a la instalación térmica. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación respecto a la instalación térmica. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas. Falta fotografía del inversor.





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
			Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica.
PF_PITEIB-5736/2024	THORSTEN DIEHL	****0468*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud ni en el documento aportado. Es necesario aportar otro documento.
PF_PITEIB-5737/2024	CHRISTIAN REINHOLD GEDULDIG	****0148*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta su presentación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) indicada no coincide con la registrada. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta fotografía de las baterías. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-5760/2024	Agustin Gamez Tejada	***2965**	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento aportado no es válido. Es necesario aportar certificado de titularidad bancaria.
PF_PITEIB-5770/2024	Maria Antònia Llabrés Espina	***0565**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. Falta cumplimentar el apartado de los datos del beneficiario. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta rellenar los datos en el documento.
PF_PITEIB-5802/2024	BRUNO FREIRE MESTRE	***1904**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-5817/2024	Gregory Frederi Knie	****8170*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el apartado "Coste de la actuación realizada" el Coste total de la instalación térmica no es correcto. - Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, si procede: El solicitante no está al corriente de sus obligaciones tributarias con la AEAT.
PF_PITEIB-5844/2024	ISIDRO OJEDA NAVIO	***0422**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico.
PF_PITEIB-5889/2024	RICHARD MARTIN	****3953*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la fecha de concesión de la subvención. Faltan la fecha y forma de pago. No está firmado por el solicitante. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta su presentación - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-5921/2024	Coloma Lucia Servera Jaume	***0709**	- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: La ampliación no ha sido registrada en Autoconsumo.
PF_PITEIB-5934/2024	Antonio Llull Planisi	***9785**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: El documento está vacío. - Facturas: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía del inversor. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI o NIE del solicitante.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/61/1219061





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-5978/2024	Hazel Farebrother Ann	****5369*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: El documento está incompleto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta cumplimentar el número de expediente de la instalación registrada. Faltan los datos referentes a las baterías - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía del inversor Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta fotografía de las baterías. En el reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas no se visualizan la totalidad. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-5981/2024	MARIA ROSARIO FUENTES GARCIA	***6732**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica.
PF_PITEIB-5988/2024	Uwe Koehler	***5688**	- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: La capacidad de almacenamiento (kWh) indicada en la solicitud no coincide con la registrada en el CIE.
PF_PITEIB-5991/2024	FRANCESCA VIDAL BARCELO	***9188**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta su presentación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía del inversor. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-6002/2024	CLAUDIA CRISTINA KURTEN	****6350*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la fecha de concesión de la subvención. Falta indicar el número de expediente del registro de la instalación. Los importes desglosados no coinciden con el importe total destinado a la actuación subvencionada. Faltan la fecha y forma de pago - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta su presentación. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-6023/2024	JUANA MARÍA ARÉVALO RUBERT	***1504**	- Copia puesta en servicio: Falta su presentación. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la unidad interior y de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-6029/2024	JUANA MARIA SASTRE AMENGUAL	***9709**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado por el solicitante. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta su presentación.
PF_PITEIB-6047/2024	JUAN GABRIEL RIUDALA BORDOY	***3353**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía de la unidad interior del sistema de aerotermia. Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica.
PF_PITEIB-6089/2024	JUAN ANTONIO OLIVER RULLAN	***7347**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía de los microinversores. Es necesaria una fotografía en la que se aprecien los detalles de una placa. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
			- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: El documento está incompleto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta el número de expediente del registro de la instalación a autoconsumo.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/61/1219061





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-6103/2024	Bartomeu Bennasar Verger	***2329**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía del inversor. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-6166/2024	NATHAN ROBERT THURSTING	****5394*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta su presentación - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-6178/2024	FRANCISCO GUTIERREZ VALLE	***7987**	- Informe fotográfico de las acciones realizadas: Falta de fotografía de la unidad interior del sistema aerotérmico.
PF_PITEIB-6199/2024	MICHAEL FRANCIS TAY	****5401*	- Documento normalizado 9. Memoria económica: La fecha de concesión de la ayuda es errónea. Falta indicar la forma de pago. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan fotografías de las placas fotovoltaicas y del inversor. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-6249/2024	Martin Baumüller	****1931*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-6296/2024	JAIME SASTRE RIGO	***7558**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Especificar el organismo que concedió la ayuda y el motivo de la ayuda recibida en el año 2017. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) indicada no coincide con la registrada. El número de módulos fotovoltaicos del modelo 10 no concuerda con el número de módulos fotovoltaicos registrados en el CIE de Autoconsumo. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: No consta ninguna capacidad de almacenamiento (kWh) registrada en Autoconsumo. El número de módulos fotovoltaicos y la potencia (kWp) indicada en el modelo 10 no concuerda con el registrado en el CIE de Autoconsumo. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico indicando las placas fotovoltaicas subvencionadas. En las imágenes del sistema de monitorización no se observa ninguna referencia a la instalación ni al titular.
PF_PITEIB-6357/2024	ROSA MARIA BLEISCHWITZ-CARLSEN GEB EBEN	****6973*	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta su presentación
PF_PITEIB-6373/2024	ANTONIA SASTRE MULET	***0452**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: No está firmado por el solicitante. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: El reportaje fotográfico de la aerotermia está incompleto: falta la unidad interior.
PF_PITEIB-6429/2024	MARIA JAUME FULLANA	***6525**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Los importes desglosados en la lista de gastos enumerativos no coinciden con el importe total destinado a la subvención. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta cumplimentar el número de expediente de la instalación registrada (AU-XXXXX-XXX). - Facturas: Falta su presentación. - Justificante bancarios de pago de las facturas: Falta su presentación. - Copia puesta en servicio: Falta su presentación en relación con la instalación térmica. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación en relación a la instalación térmica. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía de las baterías. Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica. Faltan las imágenes de la monitorización de datos de las placas fotovoltaicas, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta el reportaje fotográfico de la actuación térmica.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/61/1219061





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
			- Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, si procede: El solicitante no está al corriente de sus obligaciones tributarias con la AEAT.
PF_PITEIB-6474/2024	RAFAEL SABATER RIERA	***2920**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Los dos Doc.10 presentados (fotovoltaica y aerotermita) indican potencia de almacenamiento; en el CIE registrado en Autoconsumo no consta almacenamiento. Hay que rectificar los Docs.10 - Copia puesta en servicio: Debe aportarse la Puesta en Servicio de la Aerotermita. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Es necesario aportar la Memoria Técnica de la Aerotermita. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos de la instalación fotovoltaica, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.

De acuerdo con el apartado décimo punto 2 de la Resolución de la convocatoria, dispone de un plazo de quince días hábiles desde la publicación de este requerimiento en el Boletín Oficial de les Illes Balears. En caso de que no presente la documentación mencionada se procederá a la revocación de la subvención, de acuerdo con el apartado décimo punto 6 de la Resolución de la convocatoria.

Palma, 8 de mayo de 2026

El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático

Diego Viu Domínguez

