

## Secció V. Anuncis

### Subsecció segona. Altres anuncis oficials

#### ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

**9548**

*Requeriment de documentació complementària en el tràmit de subvencions per a l'execució del programa d'incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programa 6)*

1. L' 11 de setembre de 2021 en el BOIB número 125 es va publicar la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a l'execució del programa d'incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu, modificada per la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 19 d'octubre de 2022 (BOIB núm. 137, de 22 d'octubre de 2022).

2. Els serveis tècnics de la Direcció General Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han detectat que manca una sèrie de documentació en els expedients, les quals es detallen a la taula següent:

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-13/2021	GONZÁLEZ LAMELAS, ANDREU	***2941**	A l'oferta econòmica aportada s'ha de mencionar el model de les plaques solars instal·lades. És necessari adjuntar document del fabricant per tal de poder calcular/ verificar la potència mencionada, ja que és necessari pel càlcul de l'ajuda. Al document 4 de subsanació falta el número RII i l'energia anual estimada produïda. Si la potència de la instal·lació de generació és major a 5kW, és necessari adjuntar la Memòria Tècnica RITE a sol·licitud.
NEXTG6-17/2021	MAÑAS JIMENEZ, JOSE	***7648**	En el document 4 entregat la Taula d'actuacions per a cada tecnologia no està emplenada. No s'emplena la casella d'energia anual estimada produïda per la instal·lació. Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> )Sols ha aportat un esquema, no ha aportat una memòria tècnica.
NEXTG6-92/2021	SOTO GARCIA, CASIANO	***2977**	El document 4 està incomplet, falta indicar el cost unitari i l'energia anual estimada produïda per la instal·lació i a més, al document 4, la norma que s'indica a l'apartat de tecnologia biomassa no és la correcta segons les bases que especifica la convocatòria. Falta presentar una acreditació per part del fabricant del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per el combustible (Certificat de compliment del Reglament d'Ecodisseny en vigor, segons Reglament UE 2015/1185 de la Comissió en el cas de les estufes, o Reglament UE 2015/1189 de la Comissió en el cas de les calderes) (art. vuitè ap. 2.m). Aclariment: seria necessari que les declaracions responsable sobre combustible i sobre mantenir durant 5 anys el registre de combustible emprat, fessin referència a la Norma a la qual fan referència (BOIB de la convocatòria, art. vuitè ap.2), ja que a les declaracions responsables aportades no queda clar a què es fa referència.
NEXTG6-155/2021	AGUILO FUSTER, RAFAEL	***1781**	Segueix faltant document normalitzat 1., Falta entregar el document normalitzat 3 per a autònoms si correspon., Falta entregar document normalitzat 4., Falta entregar document normalitzat 5., Falta entregar documents 6, 7 i 8 de l'Ordre HFP., Falta presentar una declaració responsable de que el combustible a utilitzar té un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80 % o superiorsegons la normativa indicada. (art. 8 ap. 2.m). Falta presentar una acreditació per part del fabricant del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per el combustible (certificat de compliment del Reglament d'Ecodisseny en vigor, segons reglament UE 2015/1185 de la Comissió, en el cas de les estufes., Falta presentar una declaració responsable de compromís de mantenir durant cinc anys el registre del combustible emprat (art. 8 ap. 2.m).
NEXTG6-163/2021	LEITON SANCHEZ, VANESA	***3668**	Falta document 1., Falta document 4., Falta declaració responsable sobre els combustibles., Falta declaració de compromís de mantenir durant 5 anys registre del combustible emprat.





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-177/2021	ROBLES PRIETO, RAFAEL	***1974**	Al document 1 de sol·licitud, no es marca el punt 5 i falta una xifra al n° de compte bancari que es declara., Falta oferta econòmica detallada oficial., El document 4 està incomplet, l'apartat de Dades del Programa d'incentius 6 no s'ha emplenat. Falta la signatura de l'instal·lador/a o tècnic competent.
NEXTG6-283/2021	QUESADA SALCEDO, LUIS	***6895**	Al nou document 4 de subsanació aportat, la Taula d'actuacions és incompleta, no s'especifica SPF per refrigeració i ACS (ni s'emplena el camp d'energia anual).
NEXTG6-400/2021	FRAU SERRA, MARIA ROSA	***5914**	El document 1 de subsanació està firmat per una persOna que no és la sol·licitant de la subvenció., L'Autoritzat per a tramitar la subvenció no està legalment acreditat per a firmar els documents de la persona sol·licitant de la subvenció, sols vàlid a través de poders notariais. Els documents han d'estar firmats per la persona sol·licitant., El document 4 de subsanació està firmat per una persona que no és la sol·licitant de la subvenció. Al document 4 manca la firma de l'instal·lador, número RII, energia anual produïda i l'apartat d'Actuacions de biomassa s'ha d'indicar la norma i categoria del combustible., El document 5 entregat no està firmat per la persona sol·licitant de la subvenció.
NEXTG6-403/2021	SALVADOR ARTIGUES, MARIA INES	***5217**	En la Memòria Tècnica RITE no s'especifica la instal·lació de fancoils que es menciona al document 4 i pressupost.
NEXTG6-449/2021	CILIMINGRAS GOMEZ, LUIS SALVADOR	***7330**	Falta la firma de l'instal·lador o tècnic competent al document 4 de subsanació.
NEXTG6-461/2021	JOAN ESPINA, LLULL	***4220**	La inversió declarada en document 1, no coincideix amb la declarada en el document 4 i la que apareix al pressupost. Aclarir aquesta divergència., En el pressupost, la inversió total sense IVA (4028,03€) no coincideix amb la declarada en el Doc.1 (6000€) i Doc. 4 (3993,90€) de subsanació. Aclarir aquestes divergències, La inversió declarada en document 4, no coincideix amb la declarada en el document 1 i la que apareix al pressupost. Aclariment: la potència màxima declarada en el document 4 no coincideix amb la que apareix al document d'especificacions tècniques del fabricant aportat. A més, al document 4 a l'apartat d'Actuacions de biomassa, la norma que s'especifica no és la que correspon.
NEXTG6-467/2021	LOHREY, CHRISTOPH	***6800**	Falta el document normalitzat 4 o Memòria de l'actuació (Doc. Memòria sol·licitud), Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> ). S'entrega la Posta en Servei de la instal·lació envers del document requerit.
NEXTG6-469/2021	NAVARRO BERTOS, JAVIER	***7967**	Es detecta que la data del pressupost, és anterior a la data d'obertura de la convocatòria (30 juny de 2021). Al pressupost no està clar el nom del titular de la sol·licitud., Al document 4 la potència que s'indica a la casella de generació (18kW) i la que s'indica a la Taula d'actuacions per a calefacció (13,55kW) són diferents. Falta especificar valor SPF per a refrigeració a la Taula d'actuacions. Cal tenir en compte i especificar al doc4 a Descripció de l'actuació si es fan actuacions addicionals, ja que a la Memòria Tècnica i pressupost apareixen fancoils i sòl radiant., Aclarir: la firma del tècnic o instal·lador coompetent de la Memòria Tècnica RITE i del document 4 aportat no és la mateixa, i es menciona al mateix instal·lador.
NEXTG6-489/2021	PORTELLS PÉREZ, MATEO	***6453**	Al darrer document 4 de subsanació aportat li falta la firma del tècnic competent. Aclariment: als document 1 aportats els falta marcar el punt 5 i punt 8 de dades específiques del sol·licitant.
NEXTG6-510/2021	SOLIVELLAS REYNÉS, DAMIANA MARIA	***0357**	Al nou document 4 de subsanació de deficiències, no es marca cap valor SPF per a les diferents tecnologies a la Taula d'actuacions i, a més, l'apartat de Descripció de l'actuació està buit. L'energia anual estimada que s'especifica ha de suma el total de la suma d'energies anuals estimades que es mencionen a la Taula d'actuacions.
NEXTG6-546/2021	FEMENIA MORELL, ANDRÉS	***8512**	En el document 4, per a actuacions de Biomassa, la norma i la categoria del combustible no són correctes, ja que s'ha d'acreditar que el combustible emprat disposa d'un certificat atorgat per una entitat independent acreditada relatiu al compliment de la classe A1 (segons norma UNE-EN-ISO 17225-2 o UNE-EN-ISO 17225-3 o UNE-EN-ISO 17225-4 o UNE 164003 o UNE 164004).

<https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/128/1171933>





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-584/2021	BRIENT, CHARLES ALBERT	***4505**	Al document 4 de subsanació no coincideix la potència de la instal·lació de generació amb la de calefacció, s'ha d'aclarir aquesta última circumstància. Mirar fitxa tècnica o document d'especificacions tècniques de l'equip per part del fabricant., Al document presentat de Memòria Tècnica RITE, li falten pàgines., Aclariment: Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-603/2021	PARERA JUAN, GUILLEM	***3953**	No s'entrega el document 6 requerit relatiu als principis DNSH (Do No Significant Harm). Aquest està disponible a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-677/2021	RAMIS GONZALEZ, BERNAT	***8659**	Els documents normalitzats 7 HFP i 8 PRTR i HFP aportats no estan emplenats, sols hi ha la firma del sol·licitant però no les seves dades.
NEXTG6-702/2021	FERRAGUT ZAFORTEZA, CARLOS	***3009**	La data del pressupost, és anterior a la data d'obertura de la convocatòria (30 juny de 2021), incomplint les bases de la convocatòria., El document 4 entregat ha d'estar amb el format disponible a la pàgina web de la convocatòria. La rúbrica no correspon amb la rúbrica del sol·licitant. En el document 4, per a actuacions de Biomassa, la norma a la qual s'ajusta el combustible emprat no és la que està recollida dins les especificacions de la convocatòria (UNE-EN-ISO 17225-2, UNE-EN-ISO 17225-4, UNE-EN-ISO 164003 O UNE-EN-ISO 164004)., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030)., Falta presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor
NEXTG6-711/2021	GARI PROHENS, FRANCISCA	***1968**	Al document 4 segueix faltant la firma del tècnic o instal·lador/a competent a més, l'apartat de Cost de l'Actuació està sense emplenar, de la mateixa manera que el camp d'energia anual estimada produïda per la instal·lació. A la fitxa tècnica entrega s'especifica 9kW mentre que al document 4, una potència de 8kW., En el document 6 DNSH de l'Ordre HFP s'especifica un NIF envers del DNI de la persona sol·licitant., Aclariment: falta presentar una declaració responsable de que el combustible a utilitzar tenen un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80% o superior segons normativa indicada (art. vuitè ap. 2.m).
NEXTG6-761/2021	MACHA, JOCHEN	***5045**	Al document 4 de subsanació falta la rúbrica d'un tècnic competent o empresa instal·ladora i indicar l'energia anual estimada a la Taula d'actuacions. Si l'equip d'aerotèrmia també ha de servir per a produir ACS (com s'indica a la Memòria Descriptiva), s'han d'emplenar les dades corresponents a la Taula d'actuacions. Aclariment: l'oferta econòmica entregada no té data, és imprescindible que tenguí data posterior de 30 de juny de 2021, entregar pressupost amb data o bé factura.
NEXTG6-773/2021	PONS TOVAR, JOSE	***4523**	En el document 4 de subsanació falta la firma del sol·licitant, han d'aparèixer tant la firma del sol·licitant com de l'instal·lador en el mateix document. Aclariment: Al document d'especificacions tècniques de l'equip aportades es menciona una potència de 10kW, mentre que al document 4 es declara potència de 10,5 kW aclarir aquest divergència mitjançant un document que acrediti la potència mencionada o corregir-la., Falta presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor (Reglament (UE) 2015/1185).
NEXTG6-775/2021	CAPO ANDREU, BARTOLOME	***2948**	Falta presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor (Reglament (UE) 2015/1185).
NEXTG6-778/2021	LOPEZ JULIA, WALTER	***4743**	A la Declaració responsable sobre els combustibles, s'especifica per una banda al punt 1 que tots els combustibles que s'utilitzaran ha de tenir un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80% o superior segons els indicats per a producció de calor establerts en l'annex VI de la Directiva (UE) 2018/2001, però per altra banda a la Taula del document s'especifica un 69%, xifra menor de 80%.
NEXTG6-792/2021	BENZAQUEN, LEON DAN	***9405**	No s'ha esmenat: en el document 1, falta emplenar els punts relatius a la declaració responsable del sol·licitant(punt 4, 5 i 8).





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-816/2021	REYES MERCANT, ANTONIA	***2418**	En el pressupost, la inversió total sense IVA presentada (3410,44€) segueix sense coincidir amb la declarada en el Doc. 4 (2197.94€).
NEXTG6-819/2021	REYES MERCANT, ANTONIA	***2418**	El pressupost segueix sense coincidir amb l'import sense IVA declarat al document 4.
NEXTG6-835/2021	, COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SIESTA	***0621**	Al document entregat de cuota de repartiment, per a cada propietari s'ha d'especificar DNI i el tipus d'activitat econòmica que té (persona física amb activitat, sense activitat, etc.), Segueix faltant lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llista de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> ) o bé projecte tècnic.
NEXTG6-853/2021	LLOBERA MATEU, MARGARITA	***4560**	Al document 1 de subsanació falta la firma del sol·licitant., El document 4 de subsanació no s'entrega complet, entregar document normalitzat complet amb totes les dades que es requereixen.
NEXTG6-856/2021	JOSEP LLUIS, JOAN TORRES	***4950**	La referència cadastral especificada el document 4 és errònia. Si el combustible emprat és llenya (pel que s'especifica a Descripció de l'Actuació i a Actuacions de Biomassa), la norma a la qual s'ajusta no està ben especificada ja que la llenya emprada ha de disposar d'un Certificat de compliment de la classe M20 segons norma UNE-EN-ISO 17225-5 (el certificat que s'adjunta no menciona aquestes normes), Aclariment: falta el document normalitzat 6 de l'ordre HFP (Do No Significant Harm), Manca la acreditació per part del fabricant dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions (aparells calefacció o calderes de menys 1MW) segons (Reglament (UE) 2015/1185.
NEXTG6-860/2021	MARTINEZ RUEDA, FRANCISCO JAVIER	***1341**	Al document 4 aportat de subsanació falta la firma del sol·licitant i del tècnic competent. Observació: A l'apartat d'actuacions de biomassa no s'especifica la norma que recolleix el BOIB i s'aporta el certificat de compliment categoria A1 (segons norma UNE-EN-ISO 17225-2 o UNE-EN-ISO 17225-3 o UNE-EN-ISO 17225-4 o UNE 164003 o UNE 164004)
NEXTG6-864/2021	MATEU BENNASAR, MARIA	***9304**	En el document 4 de subsanació falta la firma del tècnic competent i del sol·licitant.
NEXTG6-892/2021	BERGAS PERELLO, CATALINA	***6549**	S'entrega un document 4 de subsanació sense firmar pel tècnic competent o instal·lador i, un altre document 4 de subsanació sense firmar ni pel tècnic ni per l'instal·lador.
NEXTG6-945/2021	OLIVER FLORIT, BARBARA FRANCISCA	***2280**	El document de Memòria tècnica RITE entregada està buit., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH. "Do Not Significant Harm"
NEXTG6-956/2021	GONZALEZ JIMENEZ , ANA ISABEL	***1121**	En el document 4, els rendiments SPF, per a cada servei, ha de ser major a 2,5 (2,1 en fred) si la Bomba de Calor està accionada elèctricament. A la Taula d'actuacions es marca un SPF de 2 per a refrigeració. Al pressupost i RITE s'observen fancoils i sòl radiant, mencionar la seva instal·lació al doc4 a descripció de l'actuació., A la Memòria Tècnica falta el segell de l'empresa instal·ladora.
NEXTG6-985/2021	MAYOL PLANISI, BERNAT	***0080**	Falta entregar el document normalitzat de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH ("Do Not Significant Harm". Aquest està disponible a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030), A la declaració responsable que tots els combustibles que s'utilitzaran tenen un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80% o superior segons els indicats per a producció de calor establerts en l'annex VI de la Directiva (UE) 2018/2001, es menciona al punt 2 què és del 73% (quan ha de ser major a 80%). Es recomana observar la xifra que es menciona a la Declaració de Rendiment aportada i canviar la xifra a la Declaració responsable firmada.
NEXTG6-1028/2021	SIQUIER MARTIN, PAU JOSEP	***1590**	El document 1 de sol·licitud està mal emplenat i la rúbrica del sol·licitant està en una pàgina que no pertoca., Falta el document normalitzat 3 de Declaració de mínimis (només autònoms) si correspon., Al document 4 la rúbrica del sol·licitant no es troba a la pàgina que pertoca., Al document 5, les dades estan introduïdes de forma incorrecta.
NEXTG6-1029/2021	CORDONIE MORATA, JOSE ANTONIO	***2942**	Nota: dels components del pressupost només es considera subvencionable els conceptes relatius a la instal·lació de l'equip d' ACS., L'equip de calefacció/ refrigeració no correspon a tecnologia d'aerotèrmia pel que al document 4, a Dades del Programa 6, sols s'ha de tenir en compte les dades de l'equip instal·lat per ACS. Tornar a enviar el document corregit tenint en compte aquesta dada. Al document 4, la potència tèrmica per a ACS no coincideix amb la declarada a la Memòria Tècnica RITE. Aportar fitxa tècnica equip ACS., A la Memòria RITE, la potència tèrmica per a ACS no coincideix amb la declarada al document 4.

<https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/128/1171933>





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-1031/2021	HARMEN RIGTERING, TIM RIK	***6938**	En el document 4, a Dades del Programa 6 s'indica una potència tèrmica de 6,8kW, aportar document del fabricant que acrediti aquesta potència ja que es disposa de documentació que contradiu aquesta dada. S'ha d'indicar la potència generada. En cas de que la potència no sigui 6,8 kW canvia també al RITE
NEXTG6-1033/2021	GUY RENE, LAURENT GERMAIN	***4127**	Al doc 4, la Taula d'actuacions no està ben emplenada, mirar fitxa tècnica dels equips i posar les dades corresponents a la bomba de calor per ACS, i les dades de la potència nominal/màxima exacta que surt a la fitxa tècnica de la bomba de calor per calefacció i refrigeració. La potència del doc4 (19,2kW) no coincideix amb l'especificada a la Memòria Tècnica RITE (12kW). En el document 4 s'ha d'especificar que s'instal·len dues bombes de calor i el model de cadascuna (divergència amb RITE), A la Memòria RITE la potència màxima de la instal·lació 12kW, no coincideix amb la potència sumada de les dues bombes de calor instal·lades (13,4 kW). Al document 4, s'indica que s'instal·la climatització per a refrigeració, però s'emplena també a la Taula les dades per Calefacció, aclarir divergència. La potència de la bomba de calor per ACS no coincideix amb el document 4 (13,2 kW) i la memòria tècnica RITE (1,20 kW).
NEXTG6-1034/2021	REYNES FERRA, JORDI	***5344**	En el document 4 no s'especifica SPF per ACS a la Taula d'actuacions. Es demana corroborar potència tèrmica (kWt) amb la fitxa tècnica de l'equip, la potència declarada al doc4 ha de coincidir exactament amb aquesta. Especificar el model exacte de l'equip (unitat exterior), A la Memòria justificativa entregada no queda clar si s'instal·len fancoils, ja que surt a l'esquema. S'ha d'entregar una Memòria justificativa adient a la instal·lació exacta que s'instal·la o bé, entregar model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llista de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> ).
NEXTG6-1035/2021	, VILLA SOL DE MALLORCA CB	***9179**	Aclariment: al ser una comunitat de bens es demana documentació acreditativa que no es disposa d'activitat econòmica per part de la mateixa, ja que sols son subvencionables les persones jurídiques sense activitat econòmica. El document 1 ha d'estar firmat per tots els integrants de la CB o bé un document firmat pels integrants que acrediti a la persona que firma responsable de firmar la documentació., Es requereix document que acrediti a la persona signant dels documents com a representant de la Comunitat de Bens., El document 4 ha d'estar firmat per tots els integrants de la CB o bé un document firmat pels integrants que acrediti a la persona que firma responsable de firmar la documentació., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tecnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llista de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> ), El document 5 ha d'estar firmat per tots els integrants de la CB o bé un document firmat pels integrants que acrediti a la persona que firma responsable de firmar la documentació., Els documents de l'ordre HFP 6, 7 i 8 han d'estar firmats per tots els integrants de la CB o bé un document firmat pels integrants que acrediti a la persona que firma responsable de firmar la documentació.
NEXTG6-1038/2021	HILARIO BLADAS, MONTSERRAT	***3443**	Al document 1, l'apartat de Sol·licitant no està emplenat, no s'especifica xifra per inversió relativa a energies renovables sense IVA ni per ajut sol·licitat, les dades bancàries estan incompletes i falta la firma del sol·licitant., El document 4, està mal emplenat i incomplet. Emplenar apartat de sol·licitant, Dades del Programa d'incentius 6 i firmar per part del sol·licitant i tècnic competent., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tecnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llista de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> ), El document 5 està mal emplenat i incomplet, falta dades del sol·licitant i signatura., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-1039/2021	MARTOS GONZALEZ, JUAN	***2876**	Al document 1 falta la rúbrica del sol·licitant., Al pressupost, l'import sense IVA (8527,27€) no es correspon amb el doc 1 i doc 4(9773,63€),, El document 4 està mal emplenat i incomplet. Falta DNI, rúbrica de sol·licitant i del tècnic competent, l'apartat de descripció de l'actuació es fa referència a instal·lació fotovoltaica envers de tèrmica i l'apartat de Dades de programa d'incentius 6 no està emplenat., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tecnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> ). En el RITE falta la signatura i segell de l'empresa instal·ladora, Al document 5 falta la signatura del sol·licitant., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1040/2021	MENDEZ LORENZO, BARBARA AIMME	***8016**	Falta el document normalitzat 1., Falta el document normalitzat 3 (declaració de mínimis per a autònoms) si correspon., Falta el document normalitzat 4., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tecnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> )., Falta document normalitzat 5., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1043/2021	PINADERO FRADE, CRISTOFER	***6686**	Falta lliurar document normalitzat 1., Falta lliurar document normalitzat 3 si correspon (declaració de mínimis per a autònoms)., Falta lliurar document normalitzat 4., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tecnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> )., Falta lliurar document normalitzat 5., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1044/2021	FERNANDEZ NEGRO, OSCAR	***2739**	Falta document normalitzat 1., Falta document normalitzat 3 si correspon., Falta document normalitzat 4., Falta Memòria Tècnica RITE., Falta document normalitzat 5., Falten document 6, 7 i 8 de l'orde HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1047/2021	SINTES OLIVES, ALICIA MAGDALENA	***9835**	En el document 4 falta la rúbrica del sol·licitant. En el document 4, la referència cadastral aportada no es troba a la base de dades. En el document 4, hi ha un error d'escriptura amb el RII de l'instal·lador. Aclariment: aportar document acreditatiu del fabricant o tècnic de la potència general especificada, ja que es tenen indicis que no correspon exactament i és necessària pel càlcul de la subvenció.
NEXTG6-1048/2021	SINTES OLIVES, ALICIA MAGDALENA	***9835**	En el document 4, la referència cadastral aportada no es troba a la base de dades. En el document 4, hi ha un error d'escriptura amb el RII de l'instal·lador., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tecnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> ).
NEXTG6-1049/2021	, VILLA SOL DE MALLORCA CB	***9179**	Aclariment: al ser una comunitat de bens es demanar documentació acreditativa que no es disposa d'activitat econòmica per part de la mateixa, ja que sols son subvencionables les persones jurídiques sense activitat econòmica. El document 1 ha d'estar firmat per tots els integrants de la CB o bé un document firmat pels integrants que acrediti a la persona que firma responsable de firmar la documentació., El document 4 ha d'estar firmat per tots els integrants de la CB o bé un document firmat pels integrants que acrediti a la persona que firma responsable de firmar la documentació, La Memòria Justificativa està a nomí DNI d'un particular, mentre que la sol·licitud està a nom d'una entitat jurídica. Ha de contenir les dades del titular de la sol·licitud., El document 5 ha d'estar firmat per tots els integrants de la CB o bé un document firmat pels integrants que acrediti a la persona que firma responsable de firmar la documentació, Els documents de l'ordre HFP 6, 7 i 8 han d'estar firmats per tots els integrants de la CB o bé un document firmat pels integrants que acrediti a la persona que firma responsable de firmar la documentació

<https://www.caib.es/eboifront/pdf/ca/2024/128/1171933>



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-1050/2021	PONS JUANICO, FERNANDO	***0250**	Al document 1 falta la firma del sol·licitant, Falta lliurar l'oferta econòmica., En el document 4 s'especifica que s'instal·la aerotèrmia per calefacció, no obstant, a la Taula d'actuacions també s'emplenen les dades corresponents a Refrigeració, esmenar divergència. Revisar potència de l'equip., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tecnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> )., En el document 5 falta la firma del sol·licitant, Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1052/2021	RIPOLL BONET, MARIA ANTONIA	***5481**	L'expedient està a nom d'una persona física mentre que al Document 1 es marca Entitat local i sector públic a l'apartat de Dades específiques del sol·licitant., En el document 4 a descripció de l'actuació s'ha de descriure el tipus de tecnologia que s'instal·la i l'apartat de cost de l'actuació està mal emplenat., El document 5 està mal emplenat., Falta la firma del sol·licitant en el document 8 de HFP.
NEXTG6-1054/2021	FAVIER EP DERRIER, LAETITIA	***7638**	La inversió declarada en el document 1 i document 4, no correspon amb la inversió que apareix al pressupost, ja que s'han de tenir en compte les partides relatives a aerotèrmia i al panell solar híbrid ., Al document 4, s'especifica una potència tèrmica de 50kW per ACS, que no correspon amb la de l'equip. Esmenar i revisar amb característiques tècniques de la instal·lació, especificant sols la part corresponent a energia tèrmica produïda. La potència total declarada (50kWt) divergeix de la Memòria RITE (30kWt) i, s'ha de fer la suma de la potència total tèrmica de la instal·lació. Revisar les xifres especificades per SPF. La inversió declarada al doc1 i doc4, no correspon amb la inversió del pressupost.
NEXTG6-1055/2021	ORELL GARCIES, COSME	***9905**	El document 1 està mal emplenat i incomplet, falten totes les dades i la firma del sol·licitant., Falta lliurar document 3 si correspon., En el document 4 a Descripció de l'actuació es fa referència a plaques fotovoltaïques mentre que es presenta la documentació a la convocatòria de Tèrmiques. El document 4 està mal emplenat i incomplet, i falten les firmes de sol·licitant i tècnic competent., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tecnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> )., Falta lliurar el document 5., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1056/2021	ARMENGOL DE LA VEGA, JUAN	***7871**	El document 1 està mal emplenat i incomplet, falten totes les dades i la firma del sol·licitant., Falta document 3 si correspon., El document 4 està mal emplenat i incomplet, i falten les firmes de sol·licitant i tècnic competent., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tecnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> )., Falta lliurar document 5., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1057/2021	RHODIUS, JOST	***6034**	En el pressupost no apareix el preu total sense IVA i amb IVA amb els descomptes inclosos. Presentar pressupost corregit o bé factura.
NEXTG6-1058/2021	ADROVER JUAN, CATALINA	***8613**	Falta presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor (Reglament (UE) 2015/1185).
NEXTG6-1059/2021	MORRELL, ZOE	***1195**	Al pressupost no apareix el sòl radiant, aclarir al document 4 i si aquest és preexistent, posar-lo com a concepte específic diferenciat al pressupost o bé presentar el sòl radiant pressupostat., En el document 4, a cost de la Instal·lació s'ha d'emplenar el preu que apareix sense IVA al pressupost i el cost unitari d'aquesta instal·lació. El NIF de l'empresa instal·ladora no està correctament escrit., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tecnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> )., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).

<https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/128/1171933>





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-1061/2021	VIVES SUREDA, MARIA	***9019**	En el document 1 marca persona física amb activitat econòmica però no marca codi CNAE a l'apartat de sol·licitant. En el document 1, la persona que firma el document no és la persona sol·licitant, ha d'estar firmat pel sol·licitant o bé entregar poders notarial de representació., La persona que firma els documents no és la persona sol·licitant de la subvenció, la persona que firma ha d'estar autoritzada legalment., Del pressupost es consideren que hi ha partides, que no estan justificades (pàgina 1 i 7 del document), Falta lliurar document 3, declaració de mínimis per a autònoms., Falta lliurar document 4., En el document 5, la persona que firma el document no és la persona sol·licitant, ha d'estar firmat pel sol·licitant o bé entregar poders notarial de representació., En els documents normalitzats de declaració responsable: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP, la persona que firma els documents no és la persona sol·licitant, ha d'estar firmat pel sol·licitant o bé entregar poders notarial de representació., Falta presentar una Declaració responsable que tots els combustibles que s'utilitzaran tenen un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80% o superior segons els indicats per a producció de calor establerts en l'annex VI de la Directiva (UE) 2018/2001., Falta presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible (ecodisseny), Falta Declaració Responsable que el beneficiari mantindrà un registre documental suficient que permeti acreditar que el combustible emprat disposa d'un certificat atorgat per una entitat independent acreditada relatiu al compliment de la classe A1.
NEXTG6-1062/2021	MENORCA AMELLER, PAULA	***9671**	Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1063/2021	PIDAL TONSAKER, PEDRO	***2100**	Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030), Falta presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor.
NEXTG6-1064/2021	RUBIO PASCUAL, INMACULADA	***3139**	Falta el document 5.
NEXTG6-1065/2021	SCHRÖTER, JULIA KRISTIN	***0843**	L'oferta econòmica o factura han d'estar a nom de la sol·licitant de la subvenció, en cas de ser cònjuges aportar llibre de família o certificat cotitularitat compte bancària., En el document 4 es declara una potència tèrmica de 17,39kW, mentre que a la Memòria Tècnica RITE i al CIT aportats es declaren 16kW, les xifres han de coincidir.
NEXTG6-1066/2021	CULLING CROCKER, SUSANA MARGARITA	***7024**	En el document 4 l'energia anual estimada produïda per la instal·lació no és correcta., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1067/2021	MARCH BISBAL, MAGDALENA	***1225**	En el document 4 les xifres especificades per Cost Unitari (€/kW) i energia anual produïda per la instal·lació no són correctes, esmenar deficiència. , Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1068/2021	FUSTER AGUILAR, BEATRIZ	***2337**	En el document 1 de sol·licitud a Exposició i motiu de la sol·licitud es marc el programa 4 envers del programa 6., En el document 4 el Cost de la instal·lació de generació sense IVA (2420,70€) no coincideix amb el document 1 i el pressupost., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1069/2021	KLEIN, WOLFGANG	***4797**	S'han d'entregar tres ofertes econòmiques d'acord amb el document 2, o bé entregar la factura de la instal·lació anterior a la data de sol·licitud de la subvenció., Falta el document normalitzat 2, necessari quan el pressupost (amb IVA) és superior a 40.000€, si s'entrega factura fer referència a la factura.
NEXTG6-1070/2021	OLIVER LLOMPART, MARGARITA	***8294**	En el document 4 falta la firma del tècnic competent o empresa instal·ladora. A la Declaració de conformitat que s'adjunta, no apareix la mateixa potència nominal que es declara al document 4 (9,5kWt), esmenar divergència aportant document que acrediti la potència màxima mencionada o què les xifres coincideixin

https://www.caib.es/eboifront/pdf/ca/2024/128/1171933





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-1072/2021	NEIRA SÁNCHEZ, OSCAR	***1393**	Les ofertes econòmiques presentades estan a nom d'una comunitat de bens. La línia de subvenció NEXTG6 residencial va adreçada a persones físiques o, en tot cas, Comunitat de Bens sense activitat econòmica. Els pressuposts han d'estar a nom del sol·licitant de la subvenció. Es recorda que, si aquest es autònom s'ha de marcar al document 1 de sol·licitud., Falta entregar Document 3, Declaració de Mínimis per a autònoms si escau., En el document 4, la suma d'energies anuals estimades especificades a la Taula d'actuacions no coincideix amb l'energia anual estimada total que s'especifica.(7200kWh/any).Es té un PITEIB acceptat per al mateix concepte, pel que sols seria subvencionable la tecnologia solar tèrmica.
NEXTG6-1073/2021	BREITENMOSSER, HEINZ WALTER	***5956**	En el document 1 falta la firma del sol·licitant. En el document 1, s'ha declarat la inversió amb IVA envers de la inversió sense IVA, no coincidint amb la xifra marcada en el document 4 i el pressupost., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Técnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> )., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1074/2021	RODRIGUEZ MARTINEZ, INMACULADA CONCEPCION	***4772**	En el document 1 no s'especifica el tipus de beneficiari a l'apartat de Dades específiques del sol·licitant ni si té repte demogràfic., En el document 4 el camp d'energia anual produïda per la instal·lació no està emplenat., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030)., En la declaració responsable sobre els combustibles s'ha d'especificar la normativa a la qual es regeix, ja que es menciona un article però no d'on prové., Falta presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor, En la declaració responsable sobre mantenir un registre del combustible usat un mínim de 5 anys, s'ha d'especificar la classe del combustible i la normativa a la qual es regeix, ja que es menciona un article però no d'on prové.
NEXTG6-1075/2021	GELABERT GENOVART, MARIA ISABEL	***0789**	Es requereix un pressupost oficial on apareguin les dades de l'empresa instal·ladora, les dades completes i correctes del sol·licitant i una data d'elaboració, la qual ha de ser posterior al 30 de juny de 2021. S'han d'enviar 3 ofertes econòmiques segons el document 2., Falta lliurar document 2, necessari quan el pressupost és superior a 40.000€ (42.565.99€). Si la data de la FACTURA és anterior a la data de sol·licitud, es pot enviar la deficiència enviant la factura oficial., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1076/2021	MATEOS-CAÑERO RIOSALIDO, MARIA MERCEDES	***7945**	alta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1079/2021	VALVERDE GARCIA, FRANCISCO JAVIER	***7262**	Falta el document 4., Falta el document 5., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030)., En la declaració responsable sobre els combustibles s'ha d'especificar la normativa a la qual es regeix, ja que es menciona un article però no d'on prové., Falta presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor., En la declaració responsable sobre mantenir un registre del combustible usat un mínim de 5 anys, s'ha d'especificar la classe del combustible i la normativa a la qual es regeix, ja que es menciona un article però no d'on prové.
NEXTG6-1080/2021	HEINRICH, BERND	***8963**	En el document 1 de sol·licitud no es marca el punt 5 de Declaració responsable del sol·licitant., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Técnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> )., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).

<https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/128/1171933>





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-1082/2021	SERVERA PERONA, ABEL	***3631**	Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1083/2021	RAMIS ALBA, BARBARA MARIA	***1228**	La inversió sense IVA declarada en el document 1 i el document 4(4506.89€) ha de tenir en compte la base imposable sense IVA amb el descompte que apareix al pressupost (3905.57€)., En el document 4 a l'apartat d'actuacions de biomassa no es menciona la norma que recull la convocatòria. La inversió sense IVA declarada en el document 1 i el document 4(4506.89€) ha de tenir en compte la base imposable sense IVA amb el descompte que apareix al pressupost (3905.57€). En el document 4 falta la firma del tècnic competent., Falta presentar una Declaració responsable que tots els combustibles que s'utilitzaran tenen un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80% o superior segons els indicats per a producció de calor establerts en l'annex VI de la Directiva (UE) 2018/2001., Falta presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor., Falta Declaració Responsable que el beneficiari mantindrà un registre documental suficient que permeti acreditar que el combustible emprat disposa d'un certificat atorgat per una entitat independent acreditada relatiu al compliment de la classe A1 (segons norma UNE-EN-ISO 17225-2 o UNE-EN-ISO 17225-3 o UNE-EN-ISO 17225-4 o UNE 164003 o UNE 164004 ).
NEXTG6-1084/2021	RAMIS ALBA, BARBARA MARIA	***1228**	La inversió sense IVA declarada en el document 1 i el document 4(4741,87€) ha de tenir en compte la base imposable sense IVA amb el descompte que apareix al pressupost (4114,81€). , La inversió sense IVA declarada en el document 1 i el document 4(4741,87€) ha de tenir en compte la base imposable sense IVA amb el descompte que apareix al pressupost (4114,81€). En el document 4 la norma especificada a l'apartat d'actuacions de biomassa no és la que està establerta en la convocatòria. Al document 4 falta la firma del tècnic competent., En el document 5 hi ha un error de format en l'emplenament de les caselles del document entregat., Falta presentar una Declaració responsable que tots els combustibles que s'utilitzaran tenen un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80% o superior segons els indicats per a producció de calor establerts en l'annex VI de la Directiva (UE) 2018/2001., Falta presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor, Falta Declaració Responsable que el beneficiari mantindrà un registre documental suficient que permeti acreditar que el combustible emprat disposa d'un certificat atorgat per una entitat independent acreditada relatiu al compliment de la classe A1 (segons norma UNE-EN-ISO 17225-2 o UNE-EN-ISO 17225-3 o UNE-EN-ISO 17225-4 o UNE 164003 o UNE 164004).
NEXTG6-1085/2021	ETXANIZ RAMIS, ALBERT	***8482**	La inversió sense IVA declarada en el document 1 i el document 4(4752.07€) ha de tenir en compte la base imposable sense IVA amb el descompte que apareix al pressupost (4132.18€), La inversió sense IVA declarada en el document 1 i el document 4(4752.07€) ha de tenir en compte la base imposable sense IVA amb el descompte que apareix al pressupost (4132.18€). En el document 4 la norma especificada a l'apartat d'actuacions de biomassa no és la que està establerta en la convocatòria. Al document 4 falta la firma del tècnic competent, En el document 5 hi ha un error de format en l'emplenament de les caselles del document entregat. , Falta presentar una Declaració responsable que tots els combustibles que s'utilitzaran tenen un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80% o superior segons els indicats per a producció de calor establerts en l'annex VI de la Directiva (UE) 2018/2001. , Falta presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor , Falta Declaració Responsable que el beneficiari mantindrà un registre documental almenys durant 5 anys que permeti acreditar que el combustible emprat disposa d'un certificat atorgat per una entitat independent acreditada relatiu al compliment de la classe A1 (segons norma UNE-EN-ISO 17225-2 o UNE-EN-ISO 17225-3 o UNE-EN-ISO 17225-4 o UNE 164003 o UNE 164004).

https://www.caib.es/eboifront/pdf/ca/2024/128/1171933





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-1086/2021	STEMMER, ROY PETER	***1090**	En el document 1, el NIE del sol·licitant és incorrecte. En el document 1, falta la firma del sol·licitant., El pressupost està escrit en alemany i no es pot identificar si totes les partides són subvencionables. Es requereix que s'envii pressupost o factura traduïts a una de les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma (català o castellà)., En el document 4, el NIE del sol·licitant és incorrecte, Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> )., En el document 5, el NIE del sol·licitant és incorrecte, Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1087/2021	RIBOT MARTÍNEZ, MIQUEL	***4150**	Falta pressupost., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> ).
NEXTG6-1089/2021	GRAF VON KALCKREUTH, DAVID EMANUEL	***9249**	La inversió declarada en document 1(25609.73€), no coincideix amb la declarada en el document 4 i el pressupost (27235.84€). Aclarir aquesta divergència. Aclariment: només són subvencionables el desmantellaments de biomassa o solar tèrmica en substitució per la mateixa tecnologia., A la Memòria Tècnica, el NIE del sol·licitant no coincideix amb el NIE aportat.
NEXTG6-1090/2021	MUS MALLEU, IRENE	***6781**	Al pressupost aportat no apareix el preu total amb i sense els descomptes, tornar a enviar-lo corregit o bé aportar factura., En el document 4, la potència tèrmica declarada (12kW) no coincideix amb la potència de la declaració de prestacions aportada (11,9kWt). Aclarir divergència aportant document del fabricant que justifiqui potència de 12kWt o bé esmenar document 4.
NEXTG6-1091/2021	GUTIÉRREZ DEDA, PAU	***3549**	Al document 4, a potència de la instal·lació de generació s'ha de tenir en compte la potència de les dues bombes de calor instal·lades. S'ha de mencionar també el model de la bomba de calor instal·lada per ACS.
NEXTG6-1092/2021	WILTSCHKO, WILFRIED	***5207**	En el document 1 de sol·licitud falta la firma del sol·licitant. En el document 1, la inversió sense IVA (24937,56€) no coincideix amb la declarada al document 4 i la que apareix al pressupost (20609,55€)., El pressupost està escrit en alemany i no es pot identificar si totes les partides són subvencionables. Es requereix que s'envii pressupost o factura traduïts a una de les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma (català o castellà)., En el document 4 la rúbrica del sol·licitant i la rúbrica del tècnic competent i/o instal·lador és la mateixa. Aclarir aquest fet., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> )., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1093/2021	FIOL OLIVER, GASPAR	***1617**	l'energia anual estimada produïda per la instal·lació no coincideix amb la suma de l'energia anual estimada declarada per a cada uns dels serveis a l'apartat de Taula d'actuacions. En el document 4, també s'ha d'especificar el model de bomba de calor instal·lada per ACS que es menciona a la Descripció de l'actuació i pressupost, si la bomba de calor per calefacció és independent de la ACS, s'ha de tenir en compte la potència de la bomba de calor a Potència total de la instal·lació de generació. , A la Memòria tècnica RITE no apareix la bomba de calor per ACS que del pressupost i es menciona al document 4.
NEXTG6-1094/2021	SCHNITZLER, THOMAS CHRISTIAN	***8281**	El pressupost està escrit en alemany i no es pot identificar si totes les partides són subvencionables. Es requereix que s'envii pressupost o factura traduïts a una de les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma (català o castellà)., El document 4 està mal emplenat i incomplet i falta la signatura del tècnic competent en el document., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> )., El document 5 entregat té errades de format en les dades introduïdes., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).

<https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/128/1171933>



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-1097/2021	ENGINEER, DETLEF	***8974**	La inversió declarada en document 1 es declara importa amb IVA (17307,95€), no coincidint amb la declarada en el document 4 (14304,09€) sense IVA que apareix al pressupost. Aclarir aquesta divergència., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> )., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1100/2021	SIRER MELIS, MARIA ANTONIA SIRER MELIS	***2332**	Al document 4, a potència de la instal·lació de generació s'ha de tenir en compte la potència de les dues bombes de calor instal·lades. S'ha de mencionar també el model de la bomba de calor instal·lada per ACS. L'energia anual estimada (6432.7 kWh/any) no correspon amb la suma de les energia anuals estimades especificades a la Taula d'actuacions.
NEXTG6-1104/2021	CRESPÍ REBASSA, MARGARITA	***5097**	La potència tèrmica de l'equip que s'especifica al document 4 (9 kW) no coincideix amb la que s'especifica a la declaració de prestacions de l'equip aportada (8 kW). Esmenar aquesta divergència aportant una fitxa tècnica vàlida o document acreditatiu del fabricant on aparegui la potència tèrmica màxima que s'especifica al document 4.
NEXTG6-1105/2021	MOLINA MARTINEZ, FIDEL	***5613**	El document 1 lliurat no correspon a aquesta convocatòria., Falta lliurar pressupost., El document 4 entregat està incomplet i mal emplenat., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> )., Falta document 5.
NEXTG6-1106/2021	TÉBAR VALERIANO, VICTORIA	***8481**	Falta lliurar pressupost/factura., -En el document 4 no s'emplena l'apartat de Cost de l'actuació i la norma del combustible a emprat per actuacions de biomassa no s'especifica de manera exacta (UNE-EN-ISO 17225-2, UNE-EN-ISO 17225-4, UNE-EN-ISO 164003 O UNE-EN-ISO 164004)., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030)., Falta presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor.
NEXTG6-1107/2021	SANTANDREU POU, CATALINA	***3677**	En el document 4 de sol·licitud, falta la firma del tècnic competent., Falta presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor
NEXTG6-1108/2021	SEBASTIAN PEDRO, ESCANELLAS GENOVARD / NUM:320153	***6128**	La inversió declarada en document 1, no coincideix amb la declarada en el document 4. Aclarir aquesta divergència., La inversió declarada en document 4, no coincideix amb la declarada en el document 1, cost unitari mal especificat. Aclarir aquesta divergència., Falta la memòria tècnica (RITE)., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030)., Falta presentar una Declaració responsable que tots els combustibles que s'utilitzaran tenen un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80% o superior segons els indicats per a producció de calor establerts en l'annex VI de la Directiva (UE) 2018/2001., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> )., Falta Declaració Responsable que el beneficiari mantindrà un registre documental suficient que permeti acreditar que el combustible emprat disposa d'un certificat atorgat per una entitat independent acreditada relatiu al compliment de la classe A1 (segons norma UNE-EN-ISO 17225-2 o UNE-EN-ISO 17225-3 o UNE-EN-ISO 17225-4 o UNE 164003 o UNE 164004).



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-1109/2021	MIRALLES CATALA, ISABEL	***5694**	Falta lliurar document 1., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030)., En la declaració responsable sobre els combustibles s'ha d'especificar la normativa a la qual es regeix, ja que es menciona un article però no d'on prové., Falta presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor (Reglament (UE) 2015/1185), En la declaració responsable sobre mantenir un registre del combustible usat un mínim de 5 anys, s'ha d'especificar la classe del combustible i la normativa a la qual es regeix, ja que es menciona un article però no d'on prové.
NEXTG6-1110/2021	KARIN SCHMID, JESSICA	***4915**	En el document 4 falta la firma del tècnic competent.
NEXTG6-1111/2021	SANTANDREU UTERMARK, MARIA DENISE	***3729**	En el document 4, a l'apartat d'actuacions de biomassa, no s'especifica la norma aplicada al combustible. Al document 4, a l'apartat de Descripció de l'actuació es fa referència a una caldera de biomassa, mentre que al pressupost es fa referència a una estufa, aclarir divergència., Falta presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor.
NEXTG6-1114/2021	SANTANDREU UTERMARK, MARIA DENISE	***3729**	En el document 4, a l'apartat d'actuacions de biomassa, no s'especifica la norma que aplica al combustible., Falta presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor.
NEXTG6-1116/2021	BAENA VEGA, IGNACIO	***9258**	La potència tèrmica de l'equip que s'especifica al document 4 (12 kW) no coincideix amb la que s'especifica a la declaració de prestacions de l'equip aportada (10,3 kW). Esmenar aquesta divergència aportant una fitxa tècnica vàlida o document acreditatiu del fabricant on aparegui la potència tèrmica màxima que s'especifica al document 4. Aportar document acreditatiu del fabricant de l'equip per corroborar la potència instal·lada o modificar document 4.
NEXTG6-1117/2021	DÍAZ MARCH, JAVIER	***8585**	En el document 4 no s'emplena la casella de cos unitari i falta la firma del tècnic competent. Revisar potències declarades i SPF mitjançant les especificacions tècniques de l'equip., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llista de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> )., Falta lliurar document normalitzat 5., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1121/2021	TORRENS ALONSO, SEBASTIAN	***0604**	Falta la firma del sol·licitant al document 6 de l'ordre HFP.
NEXTG6-1124/2021	HERNANDEZ MONZO, LUIS	***0914**	En el document 4 falta la referència cadastral de l'emplaçament., El document 5 entregat té errades de format en les dades introduïdes., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030)., En la declaració responsable sobre els combustibles s'ha d'especificar la normativa a la qual es regeix, ja que es menciona un article però no d'on prové., En la declaració responsable sobre mantenir un registre del combustible usat un mínim de 5 anys, s'ha d'especificar la classe del combustible i la normativa a la qual es regeix, ja que es menciona un article però no d'on prové.
NEXTG6-1125/2021	FADEMRECHT, HEIKE	***9082**	S'entreguen dos document 4, a un document li falta la firma del tècnic competent i, a l'altre li falta la firma del sol·licitant, entregar document 4 amb les dues firmes conjuntes.
NEXTG6-1126/2021	PERSCHAK, CHRISTIAN	***7878**	La potència tèrmica especificada al Document 4 (15kW) no coincideix amb la suma de la potència generada de les bombes de calor instal·lades per a calefacció i ACS (17,88 kWt). Aclarir aquesta divergència., La potència tèrmica especificada a la Memòria tècnica RITE (15kW) no coincideix amb la suma de la potència generada de les bombes de calor instal·lades per a calefacció i ACS (17,88 kWt). Aclarir aquesta divergència.



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-1127/2021	FRASER, MALCOLM BERNARD	***1392**	Al document 1 de sol·licitud envers de posar el NIE del sol·licitant, es posa el n° de passaport., En el pressupost entregat no s'observen els radiadors que es mencionen al document 4, indicar si són preexistents i, en tot cas, , Al document 4 de sol·licitud envers de posar el NIE del sol·licitant, es posa el n° de passaport. En el document 4, s'ha d'especificar un valor SPF per ACS (és requisit de la convocatòria que aquest sigui superior a 2,5 per a poder considerar-se renovable)., La Memòria Justificativa adjuntada no està completa. Ha d'especificar les dades de tota la instal·lació, indicant model i kW de tots els equips, així com dels radiadors. A l'esquema, s'observa sòl radiant i fancoils, no s'especifica si són preexistent o si és l'esquema d'una altra instal·lació. També es pot presentar un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> )., Al document 4 de sol·licitud envers de posar el NIE del sol·licitant, es posa el n° de passaport., Al documents 6, 7 i 8 de l'ordre HFP envers de posar el NIE del sol·licitant, es posa el n° de passaport.
NEXTG6-1129/2021	VALLORI MATEU, JAUME PATRICI	***0189**	En els casos què el cost de la instal·lació sigui superior a 40.000€ s'han d'entregar 3 ofertes econòmiques de característiques similars (sols s'entrega l'elegida)., En el document 2, necessari quan el pressupost és superior a 40.000€ s'ha de fer menció a 3 pressuposts mentre que sols se'n menciona un. En el cas què la instal·lació estàs feta abans de la presentació de la sol·licitud i dins dels plaços que marca la convocatòria, seria elegible la presentació d'una factura si no es possible disposar dels 3 pressupost i el doc2., En el document 4, s'ha d'especificar un valor SPF per ACS (és requisit de la convocatòria que aquest sigui superior a 2,5 per a poder considerar-se renovable). En el document 4, L'energia anual estimada que es marca no coincideix amb el total de la suma de les energies anuals declarades a la Taula per a cada tecnologia., La Memòria Justificativa adjuntada no està completa. Ha d'especificar les dades de tota la instal·lació, indicant model i kW de tots els equips, així com dels sòl radiant. A l'esquema, s'observa fancoils, no s'especifica si són preexistents o si és l'esquema d'una altra instal·lació, la memòria ha d'estar adaptada totalment a la vivenda. A més, ha d'especificar també el n° del portal per tal què no estigui duplicada.
NEXTG6-1130/2021	VALLORI MATEU, JAUME PATRICI	***0189**	En el pressupost s'observa una bomba de calor per ACS, mentre que al document 4 i Memòria es fa referència a la instal·lació d'una bomba de calor també per calefacció. Aclarir divergència., En el document4, a descripció de l'actuació es fa referència a climatització i ACS, mentre que l'única actuació subvencionable és la producció d'ACS, esmenar.
NEXTG6-1134/2021	RIPOLL RIPOLL, BARTOLOME ALONSO	***4568**	En el document 1 no es marca si el sol·licitant ha rebut o no altres ajudes pel mateix concepte (punt 8)., En el document 4 no es marca el n° RII de l'empresa instal·ladora, a la Taula d'actuacions tampoc es marca l'energia anual estimada ni el rendiment SPF (què ha de ser major a 2,5) per ACS. Aportar fitxa tècnica de l'equip per comprovar la potència mencionada., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tecnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> )., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1135/2021	JAUME RIBAS, JAIME	***8681**	Aclariment: revisar potència tèrmica mencionada al document 4 amb la potència tèrmica màxima que apareix a la fitxa tècnica de l'equip aportada., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030)., En la declaració responsable sobre els combustibles s'ha d'especificar la normativa a la qual es regeix, ja que es menciona un article però no d'on prové., En la declaració responsable sobre mantenir un registre del combustible usat un mínim de 5 anys, s'ha d'especificar la classe del combustible i la normativa a la qual es regeix, ja que es menciona un article però no d'on prové.

<https://www.caib.es/eboifront/pdf/ca/2024/128/1171933>





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-1136/2021	COSTA PRIETO, AINA MARIA	***8124**	En el document 1 de sol·licitud falta la firma del sol·licitant., Aclariment: revisar potència declarada en el document 4 aportat amb la potència màxima que apareix a la Fitxa de característiques de l'equip., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030)., En la declaració responsable sobre els combustibles s'ha d'especificar la normativa a la qual es regeix, ja que es menciona un article però no d'on prové., Falta presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor (Directiva (EU) 2015/1185)., En la declaració responsable sobre mantenir un registre del combustible usat un mínim de 5 anys, s'ha d'especificar la classe del combustible i la normativa a la qual es regeix, ja que es menciona un article però no d'on prové.
NEXTG6-1137/2021	REDONDO GOMEZ, SERGIO JOSE	***7776**	En el document 4 la referència cadastral no concorda amb el nº de carrer de l'emplaçament que s'especifica a la sol·licitud. Aclariment: revisar potència declarada en el document 4 aportat amb la potència màxima que apareix a la Fitxa de característiques de l'equip., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030)., En la declaració responsable sobre els combustibles s'ha d'especificar la normativa a la qual es regeix, ja que es menciona un article però no d'on prové., En la declaració responsable sobre mantenir un registre del combustible usat un mínim de 5 anys, s'ha d'especificar la classe del combustible i la normativa a la qual es regeix, ja que es menciona un article però no d'on prové.
NEXTG6-1138/2021	GELABERT JUAN, ANTONIO	***1895**	Revisar potència declarada en el document 4 (6,2kW) aportat amb la potència màxima que apareix a la Fitxa de l'equip aportada (8,5kW). En el document 4 no s'indica la referència cadastral, aclarir divergència i a més, el cost unitari està mal especificat., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030)., En la declaració responsable sobre els combustibles s'ha d'especificar la normativa a la qual es regeix, ja que es menciona un article però no d'on prové., En la declaració responsable sobre mantenir un registre del combustible usat un mínim de 5 anys, s'ha d'especificar la classe del combustible i la normativa a la qual es regeix, ja que es menciona un article però no d'on prové.
NEXTG6-1140/2021	AMOROS LOPEZ, NURIA	***0995**	S'ha detectat que la firma del sol·licitant en el document 1 és una imatge inserida., S'ha detectat que la firma del sol·licitant en el document 4 és una imatge inserida., S'ha detectat que la firma del sol·licitant en el document 5 és una imatge inserida., S'ha detectat que la firma del sol·licitant en els documents 6, 7 i 8 de l'ordre HFP és una imatge inserida., En la Declaració responsable sobre els combustibles el nº del DNI no està complet., En la Declaració compromís mantenir durant 5 anys registre del combustible emprat el nº del DNI no està complet.
NEXTG6-1141/2021	MARTINEZ GARCIA, JESUS ANGEL	***1453**	Falta l'oferta econòmica/factura., Al document 4 no especifica el cost unitari., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> )., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1142/2021	PASCUET DE LA RIVA, JAVIER	***3256**	En el document 4 s'ha d'especificar la direcció completa de l'emplaçament indicant el bloc, pis i porta de l'habitatge, a la Taula d'actuacions l'energia anual per a ACS no és correcta., A la Memòria Tècnica RITE s'especifica una potència màxima de càlcul de 27kW i tèrmica de 16kW, mentre que s'especifica una bomba de calor d'145kW i una de 8kW, pel que aquesta potència declarada a la Memòria RITE no coincidiria al mateix document ni al document 4 de sol·licitud.
NEXTG6-1143/2021	UNTERGUGGENBERGER, THOMAS	***8848**	Falta lliurar el pressupost /factura., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> ).

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/128/1171933





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-1145/2021	SOLIVELLAS REYNES, JUANA MARIA	***8375**	Falta lliurar pressupost/ factura., El document 4 entregat té errades de format en les dades introduïdes als apartat de Descripció de l'actuació i Cost de l'actuació, a més, falta la rúbrica del tècnic competent i/o instal·lador. En el document 4 s'ha de mencionar la mateixa potència tèrmica a la casella de potència de la instal·lació de generació i a la casella de Potència de la Taula d'actuacions, tampoc s'emplena el camp d'energia anual estimada i font actual d'energia tèrmica. , Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llista de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> )., El document 4 entregat té errades de format en les dades introduïdes., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1146/2021	LUCIO ALARCON, JUAN CARLOS	***0944**	Al document 4 de sol·licitud falta emplenar el camp de cost unitari sense IVA i la rúbrica del tècnic competent o instal·lador., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llista de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> )., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1148/2021	ALBA REYNÉS, MARIA VICTORIA	***3124**	Al document 4 de sol·licitud falta la firma del tècnic competent i/o instal·lador/a. Al document 4, a l'apartat d'instal·lacions de biomassa no s'indica una norma de combustible adequada a aquesta convocatòria (segons norma UNE-EN-ISO 17225-2 o UNE-EN-ISO 17225-3 o UNE-EN-ISO 17225-4 o UNE 164003 o UNE 164004)., El document 5 entregat té errades de format en les dades introduïdes., Falta presentar una Declaració responsable que tots els combustibles que s'utilitzaran tenen un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80% o superior segons els indicats per a producció de calor establerts en l'annex VI de la Directiva (UE) 2018/2001., Falta presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor., Falta Declaració Responsable que el beneficiari mantindrà un registre documental suficient que permeti acreditar que el combustible emprat disposa d'un certificat atorgat per una entitat independent acreditada relatiu al compliment de la classe A1 (segons norma UNE-EN-ISO 17225-2 o UNE-EN-ISO 17225-3 o UNE-EN-ISO 17225-4 o UNE 164003 o UNE 164004).
NEXTG6-1151/2021	THACKHAM, PAUL ANDREW	***8506**	En el pressupost entregat no apareix el preu total sense IVA, amb descomptes ni amb IVA.
NEXTG6-1152/2021	VIDAL SERVERA, BARTOMEU	***7711**	Manca presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor
NEXTG6-1153/2021	CLADERA BENNASAR, PILAR	***0522**	Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llista de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> ).
NEXTG6-1154/2021	MARTINEZ ROTGER, MARIA ANGELES	***3847**	En el document 1 es marca persona jurídica de naturalesa pública o privada, en cas de ser correcte enviar document acreditatiu que no es té activitat econòmica, En el document 4 hi ha errors de format a l'apartat de Descripció de l'Actuació i Cost de l'actuació. Al document 4 falta la firma del tècnic competent i/o instal·lador., Al document 5 hi ha errors de format en les dades introduïdes, són incorrectes.
NEXTG6-1155/2021	FUSTER VIÑALS, MARGARITA	***8211**	Falta presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor.

<https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/128/1171933>





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-1156/2021	BIBILONI PUIGSERVER, MIQUEL	***4162**	S'han d'entregar 3 pressuposts quan l'import amb IVA sigui superior a 40.000€, o bé entregar una factura que sigui anterior a la data de sol·licitud., Falta lliurar document 2, necessari quan el pressupost és superior a 40.000€. En el document 4, els rendiments SPF, per a cada servei no són correctes. L'SPF ha d'ésser major a 2,5 (2,1 en fred) si la Bomba de Calor està accionada elèctricament i major a 1,15 si està accionada mitjançant energia, per aplicacions de calor, és un valor numèric i no percentual. Mirar i calcular a través de la fitxa tècnica de l'equip., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> ).
NEXTG6-1157/2021	ESPASES GONZALEZ, MARIA TERESA	***9234**	En el document 1 de sol·licitud falta la firma del sol·licitant., Aclariment: segons l'art. 18 del BOUB nº125 d'11 de setembre de 2021, les subvencions regulades a n'aquesta convocatòria no són compatibles amb altres subvencions que es puguin concedir per a la mateixa finalitat. Observa que s'ha concedit al sol·licitant dues subvencions per a rehabilitació energètica amb nº d'expedient PREE3-34 i PREE-74, es demana document que acrediti que les ajudes no són ni inclouen el mateix concepte que aquesta sol·licitud., En el document 4 de sol·licitud falta la firma del sol·licitant i del tècnic o instal·lador competent., En el document 5 de sol·licitud falta la firma del sol·licitant., En els documents 6, 7 i 8 de l'ordre HFP falta la firma del sol·licitant., Falta presentar una Declaració responsable que tots els combustibles que s'utilitzaran tenen un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80% o superior segons els indicats per a producció de calor establerts en l'annex VI de la Directiva (UE) 2018/2001., Falta presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor, Falta Declaració Responsable que el beneficiari mantindrà un registre documental suficient que permeti acreditar que el combustible emprat disposa d'un certificat atorgat per una entitat independent acreditada relatiu al compliment de la classe A1 (segons norma UNE-EN-ISO 17225-2 o UNE-EN-ISO 17225-3 o UNE-EN-ISO 17225-4 o UNE 164003 o UNE 164004).
NEXTG6-1158/2021	BONNIN RIERA, MARIA MAGDALENA	***3859**	S'han d'entregar 3 pressuposts quan l'import amb IVA sigui superior a 40.000€, o bé entregar una factura que sigui anterior a la data de sol·licitud., Falta el document 2, necessari quan el pressupost és superior a 40.000€. En el document 4, els rendiments SPF, per a cada servei no són correctes. L'SPF ha d'ésser major a 2,5 (2,1 en fred) si la Bomba de Calor està accionada elèctricament i major a 1,15 si està accionada mitjançant energia, per aplicacions de calor, és un valor numèric i no percentual. Mirar i calcular a través de la fitxa tècnica de l'equip. En el document 4 falta la firma del tècnic o instal·lador competent., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> ).
NEXTG6-1159/2021	GARCIAS VICH, MARIA FRANCISCA	***1934**	S'han d'entregar 3 pressuposts quan l'import amb IVA sigui superior a 40.000€, o bé entregar una factura que sigui anterior a la data de sol·licitud., Falta lliurar el document 2, necessari quan el pressupost és superior a 40.000€. En el document 4, a Dades del programa 6 s'ha d'especificar també marca, model i potència de l'estufa de biomassa instal·lada. La suma de potències de les dues instal·lacions ha de coincidir amb la potència de la instal·lació de generació que es declara. Els valors declarats per SPF no són correctes, a més, és un valor numèric i no percentual. Mirar i calcular a través de la fitxa tècnica de l'equip. En el document 4 falta la firma del tècnic o instal·lador competent., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> ), Falta presentar una Declaració responsable que tots els combustibles que s'utilitzaran tenen un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80% o superior segons els indicats per a producció de calor establerts en l'annex VI de la Directiva (UE) 2018/2001., Falta presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor.,

<https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/128/1171933>





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
			Falta Declaració Responsable que el beneficiari mantindrà un registre documental suficient que permeti acreditar que el combustible emprat disposa d'un certificat atorgat per una entitat independent acreditada relatiu al compliment de la classe A1 (segons norma UNE-EN-ISO 17225-2 o UNE-EN-ISO 17225-3 o UNE-EN-ISO 17225-4 o UNE 164003 o UNE 164004).
NEXTG6-1160/2021	GIRARD TOUS, MIQUEL JORDI	***2126**	Falta el document normalitzat 1., Aportar documents 1 i 4 per a poder verificar si el pressupost es correcte., Falta el document normalitzat 4., Falta el document normalitzat 5., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030)., Falta presentar una Declaració responsable que tots els combustibles que s'utilitzaran tenen un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80% o superior segons els indicats per a producció de calor establerts en l'annex VI de la Directiva (UE) 2018/2001., Falta presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor., Falta Declaració Responsable que el beneficiari mantindrà un registre documental suficient que permeti acreditar que el combustible emprat disposa d'un certificat atorgat per una entitat independent acreditada relatiu al compliment de la classe A1 (segons norma UNE-EN-ISO 17225-2 o UNE-EN-ISO 17225-3 o UNE-EN-ISO 17225-4 o UNE 164003 o UNE 164004).
NEXTG6-1161/2021	CORTES LLABRES, MIGUEL	***1605**	En el document 1 de sol·licitud falta la firma del sol·licitant., En el document 4 entregat el no s'especifica del nº RII de l'instal·ladora. En el document 4 de sol·licitud falta la firma del sol·licitant i de l'instal·lador o tècnic competent., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llista de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> )., En el document 5 de sol·licitud falta la firma del sol·licitant., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1162/2021	JUAN SINTES, MARIA ANTONIA	***4902**	Falta lliurar el document 4 de sol·licitud., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030)., Falta presentar una Declaració responsable que tots els combustibles que s'utilitzaran tenen un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80% o superior segons els indicats per a producció de calor establerts en l'annex VI de la Directiva (UE) 2018/2001., Falta presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor, Falta Declaració Responsable que el beneficiari mantindrà un registre documental suficient que permeti acreditar que el combustible emprat disposa d'un certificat atorgat per una entitat independent acreditada relatiu al compliment de la classe A1 (segons norma UNE-EN-ISO 17225-2 o UNE-EN-ISO 17225-3 o UNE-EN-ISO 17225-4 o UNE 164003 o UNE 164004).
NEXTG6-1163/2021	MAUROY BERGSTRAND, ANN CATHRINE	***2741**	En el document 4, l'apartat de descripció de l'actuació no és correcte, s'ha de descriure la tipologia d'actuació que es realitza, l'apartat de cost de l'actuació tampoc és correcte. En el document 4 falta la firma del tècnic o instal·lador competent., El document 5 entregat té errades de format en les dades introduïdes.
NEXTG6-1164/2021	SALOMÓN GALLEGU, FRANCISCO JAVIER	***1852**	S'han d'entregar tres pressupost quan el l'import amb IVA de la instal·lació és superior a 40.000€ o bé presentar factura anterior a la data de sol·licitud de la subvenció., Falta entregar el document 2, necessari quan el pressupost és superior a 40.000€., En el document 4 falta la firma del sol·licitant. Aclariment: sols entra com a subvencionable la bomba de calor d'aerotèrmia per a calefacció i el sòl radiant, ja que les tecnologies aire-aire no són subvencionables, especificar a través de quina tecnologia funcionen els fancoils ja que s'observen a la Memòria RITE s'observen juntament amb l'equip d'aire-aire., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).

<https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/128/1171933>





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-1165/2021	ORQUIN ROIG, VICENTA MARIA	***5558**	S'entreguen unes factures que no estan desglossades i fan referència a un pressupost que no s'entrega. Es requereix que o bé s'entregui el pressupost al que fan referència les factures o bé la factura hauria d'estar desglossada en preus unitaris., A la factura s'observa que es mencionen fancoils (que s'ha de desglossar), però al document 4 a Descripció de l'Actuació no es mencionen, indicar si són o no preexistents., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> ).
NEXTG6-1166/2021	OLIVER BAUZA, ISABEL	***1242**	En el document 1 a Dades específiques del sol·licitant, es marca persona jurídica naturallesa pública o privada, entregar document acreditatiu què d'aquesta figura i què no es té activitat econòmica., En el document 4, els apartats de Descripció de l'actuació i Cost de l'actuació estan mal emplenats i falta la firma del tècnic o instal·lador competent.
NEXTG6-1169/2021	BISBAL CARBONELL, M <sup>a</sup> ANTONIA	***9596**	En el document 4 els apartats de Descripció de l'Actuació i Cost de l'Actuació, estan mal emplenats., El document 5 entregat té errades de format en les dades introduïdes.
NEXTG6-1171/2021	ADROVER SORELL, CARME	***2064**	Al doc 4, el DNI introduït no correspon amb el de la sol·licitant. A la Taula d'actuacions del doc4 els valors SPF es posen en percentatge, els valors SPF són valors numèrics, què han de ser majors a 2,5 per a què l'equip sigui subvencionable. Consultar especificacions tècniques de l'equip i/o RITE per a calcular la xifra. Al doc4 falta la firma del tècnic competent. Al doc4 s'ha d'especificar model i dades (potència, energia anual...) de l'equip de biomassa instal·lat i entregar els documents pertinents., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> ), Falta presentar una Declaració responsable que tots els combustibles que s'utilitzaran tenen un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80% o superior segons els indicats per a producció de calor establerts en l'annex VI de la Directiva (UE) 2018/2001., Falta presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor., Falta Declaració Responsable que el beneficiari mantindrà un registre documental suficient que permeti acreditar que el combustible emprat disposa d'un certificat atorgat per una entitat independent acreditada relatiu al compliment de la classe A1 (segons norma UNE-EN-ISO 17225-2 o UNE-EN-ISO 17225-3 o UNE-EN-ISO 17225-4 o UNE 164003 o UNE 164004).
NEXTG6-1172/2021	RIUTORT ORTEGA, MARIA PASCUALA	***3589**	La inversió declarada en document 1 i 4 (2030,98€), no coincideix amb la què apareix al pressupost (1697.50€). Aclarir aquesta divergència., La inversió declarada en document 1 i 4 (2030,98€), no coincideix amb la què apareix al pressupost (1697.50€). Aclarir aquesta divergència., En el document 5 entregat falten les dades del sol·licitant.
NEXTG6-1173/2021	AMER MARTORELL, MARIA	***8257**	En el document 1 falta la firma del sol·licitant. , Quan el pressupost és superior a 40.000€ s'han d'entregar tres ofertes econòmiques de característiques similars o bé, entregar una factura de la instal·lació que sigui anterior a la sol·licitud de la subvenció., Falta entregar document 2, necessari quan el pressupost és superior a 40.000€, A la Taula d'actuacions del document 4 els valors SPF no son correctes, han de ser vaors nominals (majors a 2,5 per a ser subvencionables) calculables a partir de les especificacions tècniques del fabricant o Manual RITE. En el document 4 falta la firma del sol·licitant i tècnic competent., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> ).
NEXTG6-1174/2021	SORELL ADROVER, MARGALIDA	***1899**	Al document 1 falta la firma de la sol·licitant., S'entrega oferta econòmica biomassa però no es sol·licita al document 4 aquest concepte, sols es menciona equip d'aerotèrmia. Si es sol·licita també ajuda per biomassa, s'ha de descriure al doc4 a Descripció de l'Actuació i indicar també model, potència i dades referents a Biomassa així com entregar documentació pertinent., Al document 4 les dades dels apartats Descripció de l'actuació i Cost de l'actuació són errònies, a la Taula d'actuacions els valors SPF són incorrectes. Consultar especificacions tècniques de l'equip i/o RITE per a calcular la xifra. Al doc4 falta la firma del tècnic competent i sol·licitant. Al doc4 s'ha d'especificar model i dades (potència, energia anual...) de l'equip de biomassa instal·lat i entregar els documents pertinents., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> ),.

<https://www.caib.es/eboifront/pdf/ca/2024/128/1171933>





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
			El document 5 entregat té errades de format en les dades introduïdes i falta la firma., Falta la firma als documents 6, 7 i 8 de l'ordre HFP., Falta presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor.
NEXTG6-1175/2021	MASCARÓ GARÍ, JUANA	***1576**	En el document 1 falta la firma del sol·licitant., Al document 4 a la Taula d'actuacions els valors SPF són incorrectes. Consultar especificacions tècniques de l'equip i/o RITE per a calcular la xifra. Al document 4 falta la firma del tècnic competent i sol·licitant., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tecnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> )., En el document 5 falta la firma del sol·licitant., En els documents 6, 7 i 8 de l'ordre HFP falta la firma del sol·licitant.
NEXTG6-1176/2021	GARCÍA GUIJARRO, TRINIDAD	***8659**	En el document 4 no es menciona instal·lació de fancoils, però s'observa al pressupost i al RITE, aclarir divergència a descripció de l'actuació. Corroborar potència màxima especificada al document 4 i a Memòria RITE amb les especificacions tècniques del fabricant., A la Memòria RITE s'observen fancoils, no s'especifiquen les dades tècniques.
NEXTG6-1179/2021	CAÑELLAS FONT, PATRICIA	***5689**	En el document 4 falta el nº RII i la firma del tècnic competent., Falta presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor.
NEXTG6-1182/2021	POMAR HERNÁNDEZ, CATALINA	***0855**	Falta lliurar el document normalitzat 1., Falta lliurar el document normalitzat 3 si correspon (autònoms)., Falta lliurar el document normalitzat 4., Falta lliurar el document normalitzat 5., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1183/2021	MARUGAN HERNANDEZ, CAROLINA	***4401**	Falta lliurar el pressupost., Falta lliurar el document 4., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tecnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> )., Falta lliurar el document 5., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1184/2021	KUENZLE, MARCEL PATRICK	***8267**	S'entrega factura sense desglossar que fa referència a un pressupost, aquest pressupost s'ha d'entregar per a poder comprovar les partides subvencionables i els seus imports., El document 4 entregat és incorrecte i incomplet., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tecnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> )., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1185/2021	RUIZ JIMENEZ, FEDERICO	***7272**	No es té constància que la potència declarada al document 4 sigui la corresponent a la d'aquest equip, aportar especificacions tècniques del fabricant que corroborin aquesta potència, la qual ha de coincidir també a la Memòria RITE i als altres documents. , Les potències declarades a la Memòria Tècnica RITE no concorden entre elles ni amb el document 4 de sol·licitud.
NEXTG6-1187/2021	ROIG SERRA, MARIA	***9501**	La inversió declarada en document 1, document 4 i pressupost no coincideix., Al document 4 falta la firma del tècnic competent, el cost unitari i energia anual que es declaren son incorrectes. La potència declarada al document 4 (8,45kW) no coincideix amb la fitxa tècnica de l'equip (7,45kW), CIT (6,6kW) i RITE (7,4kW), ha de coincidir a tots els documents. La inversió sense IVA declarada en document 1(1724,04€), pressuposts/factures(2340,53€) i document 4 (1067,10€) no coincideix., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030)., Falta presentar una Declaració responsable que tots els combustibles que s'utilitzaran tenen un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80% o superior segons els indicats per a producció de calor establerts en l'annex VI de la Directiva (UE) 2018/2001.,

<https://www.caib.es/eboifront/pdf/ca/2024/128/1171933>





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
			Falta presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor , Falta Declaració Responsable que el beneficiari mantindrà un registre documental suficient que permeti acreditar que el combustible emprat disposa d'un certificat atorgat per una entitat independent acreditada relatiu al compliment de la classe A1 (segons norma UNE-EN-ISO 17225-2 o UNE-EN-ISO 17225-3 o UNE-EN-ISO 17225-4 o UNE 164003 o UNE 164004).
NEXTG6-1189/2021	PEREZ RAMON, JOSE MIGUEL	***5635**	Entregar un sol document 1 que inclogui el total de la inversió sense IVA i el total de l'ajuda sol·licitada., Falta el pressupost i/o factura., S'entreguen dos documents 4, no obstant, a cap dels dos es fa referència a instal·lació d'ACS ni s'emplenen les dades de la Taula d'Actuacions que fan referència a ACS, s'ha de tenir en compte i especificar clarament si és el mateix equip que el que proporciona la calefacció o si és un diferent, si és diferent s'ha d'especificar model i potència de l'equip i ha de ser d'aerotèrmia, si és el mateix equip que el de calefacció, s'ha d'emplenar a la Taula d'Actuacions. La casella d'energia anual està buida., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tecnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> ), Falten document 6 i 8 de l'ordre HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1190/2021	FEMENIAS CIFRE, ANTONIO	***0672**	En el document 1 falta omplir l'apartat de la Inversió relativa a enservies renovables sense IVA ajut sol·licitat i la firma del sol·licitant., En el document 4 falta: cost unitari, coordenades UTM, energia anual incorrecta i apartat d'Actuacions de biomassa, on s'ha d'indicar la norma i la categoria del combustible., Al document 6 de l'ordre HFP li falta la lletra del DNI., Falta presentar una Declaració responsable que tots els combustibles que s'utilitzaran tenen un valor per defecte de reducció d'emissions de GEI del 80% o superior segons els indicats per a producció de calor establerts en l'annex VI de la Directiva (UE) 2018/2001., Falta presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vagi a utilitzar que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament d'Ecodisseny en vigor, Falta Declaració Responsable que el beneficiari mantindrà un registre documental suficient que permeti acreditar que el combustible emprat disposa d'un certificat atorgat per una entitat independent acreditada relatiu al compliment de la classe A1 (segons norma UNE-EN-ISO 17225-2 o UNE-EN-ISO 17225-3 o UNE-EN-ISO 17225-4 o UNE 164003 o UNE 164004).
NEXTG6-1192/2021	OLASO VILLALVA, ESPERANZA	***7782**	Falta lliurar document normalitzat 1., Del pressupost es considera que les partides, no estan justificades., Falta lliurar document normalitzat 4., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tecnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> ), Falta lliurar document normalitzat 5., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1193/2021	SIEBEL, WOLF DIETER	***9295**	Al document 1 a Inversió relativa sense IVA, s'especifica la inversió relativa amb IVA., El pressupost està a nom d'una empresa, totes les factures i pressupost han d'estar a nom de la persona sol·licitant de la subvenció, la qual es recorda, al document 1 de sol·licitud ha declarat ser persona física sense activitat econòmica., Al document 4 falta la firma del tècnic competent., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tecnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> ), Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).

<https://www.caib.es/eboifront/pdf/ca/2024/128/1171933>



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
NEXTG6-1194/2021	SCHLEICHER, INGO	***8924**	Al document 1 falta la firma del sol·licitant., Al document 4 falta la firma del sol·licitant. Revisar potència màxima de l'equip a través de les especificacions tècniques del fabricant, han de concórdar amb la Memòria RITE que s'entregui i xifra mencionada al doc4., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> ), Al document 5 falta la firma del sol·licitant., Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).
NEXTG6-1195/2021	ENTRUP, WILHELM	***7641**	En el document 1 es marca el programa 4 i la informació relativa a sistema d'emmagatzematge, quan s'ha aplicat a programa 6 per a tèrmiques., Al document 4 entregat no s'empli l'apartat de Dades del programa d'incentius 6 per a Instal·lacions tèrmiques., Falta lliurar el document (02.132) de Memòria Tècnica RITE. El mateix és un model normalitzat disponible en <a href="http://industria.caib.es">http://industria.caib.es</a> en l'apartat llesta de tràmits ( <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272">https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/225272</a> ), Falta entregar els documents normalitzats de l'Ordre HFP/1030/2021: 6 DNSH, 7 HFP i 8 PRTR i HFP. Aquests estan disponibles a la pàgina web, a l'apartat de tràmits a sol·licitud de subvenció (Annexos ordre HFP 1030).

En cas que no presenteu la documentació esmentada en el termini de deu dies des de la publicació d'aquesta comunicació al BOIB, se us tindrà per desistit de la vostra petició, atès l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, amb la resolució prèvia que declararà conclòs el procediment i ordenarà l'arxivament de les actuacions realitzades fins a aquell moment, d'acord amb l'article 21 d'aquesta Llei.

Palma, 25 de setembre 2024

**El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic**  
Diego Viu Domínguez