



Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

11284

Requeriment de documentació per al pagament de la subvenció en el tràmit de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2024)

1. El 26 de desembre de 2023, en el BOIB núm. 164, es va publicar la Resolució del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia de 22 de desembre de 2023 per la qual per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2024 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques dins el Programa FEDER 2021-2027.

2. Els serveis tècnics de la Direcció general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic han examinat la documentació presentada per a la justificació i han detectat les anomalies indicades en la taula següent que l'interessat ha d'aportar, d'acord amb l'apartat desè de la resolució de la convocatòria de referència:

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-33/2024	JORGE TORRES	***7913**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6, falta el NIF de l'instal·lador i acreditar que el tècnic que signatura forma part de l'empresa de l'instal·lador - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta l'adhesiu amb la marca i el model i potencia dels mòduls
FOTOPAR24-53/2024	JUAN TORAL	***9319**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): En DOC5, falta una de les pàgines de la declaració responsable - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6, falta una de les pàgines amb el CUPS i amb el resum de la facturació de l'actuació realitzada - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls, l'inversor
FOTOPAR24-72/2024	SEBASTIÀ CRUELLAS	***9781**	- Memòria econòmica (document normalitzat 7): L'import declarat de la instal·lació 8943,72€, tant en DOC6 com en DOC7bis, no coincideix amb el resum de facturació de l'actuació realitzada 8934,72€. Aclarir la divergència - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6, falta la descripció del sistema de monitorat i l'import declarat de la instal·lació 8943,72€, tant aquí com en DOC7bis, no coincideix amb el resum de facturació de l'actuació realitzada 8934,72€. Aclarir la divergència
FOTOPAR24-73/2024	MARIA CRUELLAS	***3828**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6, falta descriure el sistema de monitoritza
FOTOPAR24-74/2024	GUILLERMO JUAN GOMILA	***9581**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta l'adhesiu amb la marca i el model i potencia de l'inversor
FOTOPAR24-84/2024	ALEX AMELLER	***1024**	- Justificants bancaris: Manca la seva presentació. - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6 acreditar que el signant es tracta d'un tècnic instal·lador. El mateix no figura en el CIE, ni tampoc ha signat amb signatura d'empresa i el seu DNI, no figura dins del registre RI

<https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/147/1175436>



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-89/2024	EMILIO MERCADAL	***0331**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6, falta l'emplaçament de la instal·lació. El sol·licitant està signant com a instal·lador, acreditar si es un tècnic habilitat. Possible relació de vinculació entre client i instal·lador. Acreditar si existeix no relació de vinculació. Incongruència entre la potència declara P5kW(10ux0,5kWp/u) i la declarada en el reportatge fotogràfic i en el CIE P4,95kWp (10ux0,495kWp/u). Aclarir la divergència - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Incongruència entre la potència declara P5kW(10ux0,5kWp/u) i la declarada en el reportatge fotogràfic i en el CIE P4,95kWp (10ux0,495kWp/u). Aclarir la divergència - Posada en servei de la instal·lació: Incongruència entre la potència declara P5kW(10ux0,5kWp/u) i la declarada en el reportatge fotogràfic i en el CIE P4,95kWp (10ux0,495kWp/u). Aclarir la divergència
FOTOPAR24-109/2024	LINO MONGE	***3106**	- Justificants bancaris: Manca la seva presentació. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta l'adhesiu amb la marca i el model i potencia de l'inversor
FOTOPAR24-116/2024	OSCAR ARIAS	***5023**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6, el CUPS declarat, coincideix amb el CIE, però no coincideix amb el declarat en DOC2, ni amb l'introduït en el formulari telemàtic. Acreditar quin és el CUPS correcte
FOTOPAR24-135/2024	EVA DE WINTER	***9002**	- Memòria econòmica (document normalitzat 7): En DOPC7bis, l'import total de la instal·lació de 6968€, no coincideix amb el resum de facturació de l'actuació realitzada en DOC6 de 5986€, Aclarir la divergència - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En el DOC6 es declaren canvis respecte de la sol·licitud afirmat que s'han instal·lat 9 mòduls en lloc de 8, això es corrobora en el resum de facturació de les actuació realitzada i en el reportatge fotogràfic, però es contradiu amb la potència declarada 3,36kWp (8ux0,42kWp/u) tant en el DOC6 com en la posada en servei. Aclarir la divergència. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta l'adhesiu amb la marca i el model i potencia dels mòduls - Posada en servei de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-143/2024	JORDI PAPPAL	***0964**	- Justificants bancaris: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-219/2024	MARIA ANTONIA FORTEZA	***4258**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6, falta el num.RII i l'emplaçament - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor
FOTOPAR24-240/2024	JOSE MARIA FRANCISCO TORRES	***9196**	- Justificants bancaris: Falta el certificat de titularitat bancària - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6, es declaren 5 mòduls de 505W, però després en el resum de facturació de l'actuació realitzada, només es declaren 4 unitats de la partida panells solars. Aclarir la divergència - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta l'adhesiu amb la marca i el model i potencia dels mòdul
FOTOPAR24-283/2024	CATALINA POCIVI	***5925**	- Justificants bancaris: El certificat de titularitat bancària acabat en 0118, no coincideix amb el declarat en el DOC1 acabat en 0114. Indicar en què compte es vol rebre l'ajuda i acreditar-ho amb el seu corresponent certificat de titularitat on surti el DNI del sol·licitant - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor
FOTOPAR24-309/2024	SANTIAGO FULLANA	***0479**	- Justificants bancaris: Falta el certificat de titularitat bancària

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/147/1175436





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-317/2024	FRANCESCA FOIS	****9617*	- Memòria econòmica (document normalitzat 7): En DOC7, la signatura és una imatge inserida. No s'accepta, només és vàlid la signatura manuscrita o digital - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6, no es descriu el sistema de monitoritzat. Acreditar que el signant es tracta d'un tècnic instal·lador. El mateix no figura en el CIE, ni tampoc ha signat amb signatura d'empresa i el seu DNI, no figura dins del registre RII - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls i l'inversor
FOTOPAR24-330/2024	MIQUEL FEDELICH	***3070**	- Justificants bancaris: Manca la seva presentació. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta l'adhesiu amb la marca i el model i potencia dels mòduls
FOTOPAR24-331/2024	BORJA ALCALDE	***6524**	- Justificants bancaris: Falta el certificat de titularitat bancària - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca, el model i potencia dels mòduls i capacitat de les bateries
FOTOPAR24-359/2024	IRIS GRAU	***4367**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta l'adhesiu amb la marca i el model i potencia dels mòdul
FOTOPAR24-392/2024	JOSE ANTONIO MORA	***9300**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta l'adhesiu amb la marca i el model i potencia dels mòduls
FOTOPAR24-393/2024	ROSA CONCEPCION VILA VIDAL	***9137**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En el DOC6, la signatura de l'instal·lador és manuscrita i només s'accepta la signatura digital de l'instal·lador - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor
FOTOPAR24-438/2024	MARIA CARMEN GOIRIA	***3240**	- Memòria econòmica (document normalitzat 7): En DOC7bis, falta el NIF del sol·licitant - Justificants bancaris: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-442/2024	JUAN PONS	***3048**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta l'adhesiu amb la marca i el model i potencia de l'inversor
FOTOPAR24-444/2024	DAMIAN PORTELLA	***3196**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6 és declara una potència de 3,65kWp (9ux0,405kWp/u) però en CIE és declara 3,76kWp (8ux0,47kWp/u). Aclarir la divergència - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): En reportatge fotogràfic, s'aporta adhesiu de mòduls Canadian Solar de 0,405kWp/u, tal com es declara en DOC6, però en CIE es declaren mòduls de Jinko Solar de 0,47kWp/u. Aclarir la divergència - Posada en servei de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-451/2024	FRANCISCA POL	***2600**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model i potencia dels mòduls i l'inversor
FOTOPAR24-469/2024	AINA MARIA CLAR	***8678**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): Manca la seva presentació. - Memòria econòmica (document normalitzat 7): Manca la seva presentació. - Factures detallades per partides: Manca la seva presentació. - Justificants bancaris: Manca la seva presentació. - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): Manca la seva presentació. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): En el Reportatge fotogràfic, manca foto on es mostri els moduls, l'inversor i els adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls i l'inversor - Posada en servei de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-480/2024	LLUIS CASALS	***9465**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta l'adhesiu amb la marca i el model i potencia de l'inversor

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/147/1175436





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-481/2024	AURELIANO RAFAEL PIÑA	***3501**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5: En DOC 5, el DNI no correspon al sol·licitant - Memòria econòmica (document normalitzat 7): En DOC 7bis, el DNI no correspon al sol·licitant - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC 6, el DNI no correspon al sol·licitant. En el resum de facturació de l'actuació realitzada, falta la partida corresponent a l'inversor - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls
FOTOPAR24-482/2024	SEBASTIÀ PONS	***3508**	- Justificants bancaris: El certificat de titularitat bancària acabat en 3930, no coincideix amb el declarat en el DOC1 acabat en 6151. Indicar en què compte es vol rebre l'ajuda i acreditar-ho amb el seu corresponent certificat de titularitat. La sol·licitud de canvi de l'IBAN aportada ha d'estar signada pel sol·licitant, que és el titular del compte i no per l'instal·lado
FOTOPAR24-497/2024	SEBASTIAN PASCUAL	***1216**	- Justificants bancaris: Manca la seva presentació. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls i capacitat de les bateries
FOTOPAR24-514/2024	SEBASTIAN SANSALONI	***4720**	- Justificants bancaris: Manca la seva presentació. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries
FOTOPAR24-525/2024	MANUEL LLANERAS	***8261**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor
FOTOPAR24-547/2024	JORDI CERDÀ	***0907**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor
FOTOPAR24-556/2024	ANTONIA LOPEZ	***9068**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta l'adhesiu amb la marca i el model i potencia dels mòduls. S'aporta croquis de tots els mòduls, però només hi ha fotos dels 8 mòduls instal·lats en 2020 i falta la foto dels 4 mòduls afegit en l'ampliació
FOTOPAR24-574/2024	JÜRGEN JAHN	***5043**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor
FOTOPAR24-577/2024	MIGUEL CASELLAS FONT	***1590**	- Justificants bancaris: El certificat de titularitat bancària acabat en 1220, no coincideix amb el declarat en el DOC1 acabat en 0113. Indicar en què compte es vol rebre l'ajuda i acreditar-ho amb el seu corresponent certificat de titularitat - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten els adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls i l'inversor
FOTOPAR24-593/2024	MARIA MAGDALENA GRIMALT	***9671**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5: Manca la seva presentació. - Memòria econòmica (document normalitzat 7): Manca la seva presentació. - Factures detallades per partides: Manca la seva presentació. - Justificants bancaris: Manca la seva presentació. - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): Manca la seva presentació. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): En el Reportatge fotogràfic, manca foto on es mostri els mòduls, l'inversor i els adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls i l'inversor - Posada en servei de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-617/2024	SUSAN LANCASTER	***7498**	- Justificants bancaris: El certificat de titularitat bancària acabat en 0114, no coincideix amb el declarat en el DOC1 acabat en 0118. Indicar en què compte es vol rebre l'ajuda i acreditar-ho amb el seu corresponent certificat de titularitat
FOTOPAR24-619/2024	SUSAN LANCASTER	***7498**	- Justificants bancaris: El certificat de titularitat bancària acabat en 0114, no coincideix amb el declarat en el DOC1 acabat en 0118. Indicar en què compte es vol rebre l'ajuda i acreditar-ho amb el seu corresponent certificat de titularitat - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): L'adhesiu dels mòduls és un TENKA TKA 500W, quan en la posada en servei i el DOC6, es declaren mòduls TRINA TSM-495W. Aclarir la divergència

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/147/1175436





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-625/2024	SONIA EMILIA CARDONA APARICIO	***4377**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5: En DOC5 el DNI, no correspon al sol·licitant - Memòria econòmica (document normalitzat 7): En DOC7 el DNI, no correspon al sol·licitant, manca la data de concessió de la subvenció - Justificants bancaris: Manca la seva presentació. - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6 el DNI, no correspon al sol·licitant
FOTOPAR24-630/2024	ROSARIO MENA GAONA	***3302**	- Memòria econòmica (document normalitzat 7): En el DOC7bis, l'import final destinat a la instal·lació (13322.17€) no coincideix amb el total declarat en factura i en pagaments (13789.18€) ni amb el declarat en el DOC6 (13789.18€). Aclarir les divergències. El numero d'expedient del registre en autoconsum és incorrecte - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En el DOC7bis, l'import final destinat a la instal·lació (13322.17€) no coincideix amb el total declarat en factura i en pagaments (13789.18€) ni amb el declarat en el DOC6 (13789.18€). Aclarir les divergències - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): El cartell publicitari està tallat a la foto i no es veu sencer. Falten l'adhesiu amb la marca i el model dels mòduls, l'inverso
FOTOPAR24-633/2024	MIGUEL GRIMALT DOMENGE	***3678**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6, es declara un inversor de 10kW. Justificar la instal·lació del mateix, ja que segons les nostres dades, la instal·lació existent de 9,49kWp ja tenia un inversor de 10kW - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries - Posada en servei de la instal·lació: Aportar projecte aportat en UDIT per al registre de la instal·lació aïllada com a documentació aclaridora. S'ha de poder veure l'avaluació de les instal·lacions des del seu punt de partida fins a l'actualitat.
FOTOPAR24-637/2024	ANTONIO DIONISIO LERMA	***1111**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta l'adhesiu amb la marca i el model i potencia dels mòduls
FOTOPAR24-647/2024	IGNACIO DE LOYOLA PARICIO ANSUATEGUI	***7560**	- Justificants bancaris: Manca la seva presentació. - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6, es declara una capacitat de 10,8kWh, però segons la fitxa tècnica la capacitat és de 10,66kWh(3ux3,552kWh/u) - Posada en servei de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-652/2024	MARIA MAGDALENA GRIMALT	***9671**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5: Manca la seva presentació. - Memòria econòmica (document normalitzat 7): Manca la seva presentació. - Factures detallades per partides: Manca la seva presentació. - Justificants bancaris: Manca la seva presentació. - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): Manca la seva presentació. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): En el Reportatge fotogràfic, manca foto on es mostri l'inversor i els adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls i l'inversor - Posada en servei de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-664/2024	PATRICIA OWEN	***7685**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6 acreditar que el signant es tracta d'un tècnic instal·lador. El mateix no figura en el CIE, ni tampoc ha signat amb signatura d'empresa i el seu DNI, no figura dins del registre RII. El cost de la instal·lació no coincideix amb el declarat en el resum de facturació de l'actuació realitzada ni amb el DOC7. Aclarir la divergència - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls i l'inversor
FOTOPAR24-678/2024	JOSE LAREDO LOPEZ	***8904**	- Justificants bancaris: Manca la seva presentació. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls i l'inversor i capacitat
FOTOPAR24-687/2024	FRANCISCO JAVIER CANAVES ORELL	***5871**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta l'adhesiu amb la marca i el model i potencia dels mòduls



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-717/2024	LESLIE WARREN	***1686**	- Justificants bancaris: Manca la seva presentació. - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En el DOC6, la P 7,83kWp (18ux0,435kWp/u) difereix amb la declarada en la posada en servei P7,56kWp (18ux0,42kWp/u). Aclarir la divergència - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Manca la seva presentació. - Posada en servei de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-724/2024	JAUME ALOMAR GARAU	***0840**	- Justificants bancaris: El certificat de titularitat bancària acabat en 2736, no coincideix amb el declarat en el DOC1 acabat en 9038. Indicar en què compte es vol rebre l'ajuda i acreditar-ho amb el seu corresponent certificat de titularitat - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta l'adhesiu amb la marca i el model i potencia dels mòduls - Posada en servei de la instal·lació: El 24/09/2024, s'ha introduït documentació en registre d'autoconsum, però cap dels documents aportats inclou el CIE, ni la MTBT de l'ampliació de 2,75kWp(5ux0,55kWp/u) sobre els 3,72kWp (12ux0,31kWp/u) de la instal·lació existent
FOTOPAR24-729/2024	PATRICIA MARIA LORA OSUNA	***0507**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En el DOC6, falta la signatura digital del tècnic competent o empresa instal·ladora - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls i l'inversor
FOTOPAR24-745/2024	MIQUEL MIRALLES FONTIRROIG	***6328**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6, la capacitat de les bateries declarada 18kWh(3ux3,6kWh) no coincideix amb el resultat d'aplicar els valors de la fitxa tècnica, donant una capacitat de 17,76kWh (3ux3,552kWh). Aclarir la divergència. La inversió total declarada amb IVA , tant en el resum d'actuació fotovoltaica com en les bateries és incorrecta - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Només es veuen 4 mòduls dels 16 instal·lats. Falten l'adhesiu amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries - Posada en servei de la instal·lació: Manca la seva presentació. - En el cas de sistemes d'acumulació, garantia del fabricant amb una durada mínima de 5 anys: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-753/2024	MARIA CATALINA MARI CARDONA	***5379**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor
FOTOPAR24-755/2024	MARGARITA MARIE RIBOT SCHNEEGASS	***1962**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6, no s'ha descrit el sistema de monitoritzatza
FOTOPAR24-756/2024	MIQUEL VANRELL RIGO	***1760**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6, no s'ha descrit el sistema de monitoritzatza
FOTOPAR24-763/2024	VALENTI ROCA ROSSELLO	***8939**	- Justificants bancaris: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-764/2024	BERNARDO JOSE CABOT LLAMBIAS	***8610**	- Memòria econòmica (document normalitzat 7): En DOC7, tant la data de concessió, com la quantia de l'ajuda són errònies. Corregir o bé en lloc de tot això es pot presentar només la declaració responsable DOC7bis, correctament emplenada, amb el número de registre d'autoconsum i les dades econòmiques - Justificants bancaris: El certificat de titularitat bancària acabat en 8201, no coincideix amb el declarat en el DOC1 acabat en 8711. Indicar en què compte es vol rebre l'ajuda i acreditar-ho amb el seu corresponent certificat de titularitat - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6, en el resum d'actuació fotovoltaica, en la partida de panells solars, es declara només 1u en lloc de les 10 instal·lades - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta l'adhesiu amb la marca i el model i potencia de l'inversor
FOTOPAR24-769/2024	MARGARITA MASIANAS TOMAS	***8921**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/147/1175436



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-772/2024	JESUS TAMARIT GARCIA	***1886**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta l'adhesiu amb la marca i el model i potencia de l'inversor
FOTOPAR24-778/2024	MARIA JOSEFA MUNUERA MOLINA	***0598**	- Justificants bancaris: Falta el certificat de titularitat bancària, la qual cosa s'ha presentat és una impost de l'ajuntament - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta l'adhesiu amb la marca i el model i potencia de l'inversor
FOTOPAR24-801/2024	BERND HUMMEL	***1848**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5: En DOC5, la signatura és una imatge inserida, només s'accepta signatura manuscrita o digital del sol·licitant - Justificants bancaris: El certificat de titularitat bancària acabat en 3407, no coincideix amb el declarat en el DOC1 acabat en 8942. Indicar en què compte es vol rebre l'ajuda i acreditar-ho amb el seu corresponent certificat de titularitat en alguna de les llegües oficials de l'illa i assoiant el compte e un numero identificatiu acompanyat del respectiu document - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6, el resum de facturació de les bateries no és correcte dona un total de 18073,75€, quan ha de donar 6147,90€ - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries
FOTOPAR24-818/2024	SEBASTIAN SANS FUXÀ	***9155**	- Justificants bancaris: Manca la seva presentació. - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6 i CIE es declara un inversor de 5kW, però l'adhesiu de l'inversor del reportatge fotogràfic és de 4kW. Aclarir la divergència - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): En DOC6 i CIE es declara un inversor de 5kW, però l'adhesiu de l'inversor del reportatge fotogràfic és de 4kW. Aclarir la divergència
FOTOPAR24-833/2024	ANTONIA LUIS MUNTANER	***9361**	- Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6, falta la descripció del sistema de monitoratge - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls i l'inversor
FOTOPAR24-841/2024	PABLO CENDROS SAMPOL	***1320**	- Memòria econòmica (document normalitzat 7): En DOC7bis, falta l'import de l'actuació, el numero de l'expedient d'autoconsum no és correcte i no tenim constància que la instal·lació estigui legalitzada. Falta per declarar la factura 35 y el seu repectiu pagament. El contracte de finançament del 5/10/2023 és anterior a la data de registre de les sol·licitud, per tant el desvinculem i queda com inversió final 3300€ - Factures detallades per partides: Les factures no estan a nom de l'instal·lador declarat en DOC6 - Justificants bancaris: Falta el certificat de titularitat bancària - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6 es declara un cost de l'actuació 9300€, per una instal·lació de 5,7kWp(12ux0,475kWp/u) que no coincideix amb el declarat en DOC7bis 4000€, ni amb el total de les factures 7300€, per una instal·lació de 4,75kWp(10ux0,475kWp/u). Aclarir totes les divergències. L'instal·lador no coincideix amb les factures - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): En el reportatge fotogràfic, només es veuen 10 mòduls dels 12 declarats en el DOC6. L'adhesiu dels mòduls aquesta desenfocat i no es pot veure el model ni la potència - Posada en servei de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-864/2024	IAC MCMILLAN SMITH	***8706**	- Justificants bancaris: Manca la seva presentació

https://www.caib.es/eboifront/pdf/ca/2024/147/1175436



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-927/2024	JOHANNES ANDREAS MOEHLER -	***9487**	<ul style="list-style-type: none"> - Memòria econòmica (document normalitzat 7): En DOC7bis, falta el numero d'expedient de registre en autoconsum i tampoc hi ha constància de l'existència de la legalització de la instal·lació. En la columna data i forma de pagament no s'indica en quina data es va executar la transferència - Justificants bancaris: Manca la seva presentació. - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6, falta la signatura digital de l'instal·lador o tècnic competent - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): En el Reportatge fotogràfic, manca foto on es mostri els mòduls, l'inversor i el cartell publicitari així com els adhesiu amb la marca i el model i potencia dels mòduls - Posada en servei de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-938/2024	LUIS MARTIN ZUFIAUR FERNANDEZ DE BETOÑO	***6907**	<ul style="list-style-type: none"> - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6, no es descriu el sistema de monitoritzat. Acreditar que el signant es tracta d'un tècnic instal·lador. El mateix no figura en el CIE, ni tampoc ha signat amb signatura d'empresa i el seu DNI, no figura dins del registre RII - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls i l'inverso
FOTOPAR24-972/2024	MARGALIDA LLOMPART MARTORELL	***8722**	<ul style="list-style-type: none"> - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6, falta l'emplaçament de la instal·lació i el num. RII. Aportar la versió final del DOC6, amb solo la signatura digital de l'instal·lador
FOTOPAR24-985/2024	MARIA DEL CARMEN SOCIAS FUSTER	***3695**	<ul style="list-style-type: none"> - Memòria econòmica (document normalitzat 7): En DOC7bis, el numero d'expedient de registre d'autoconsum és incorrecte i no tenim constància que la instal·lació estigui legalitzada - Factures detallades per partides: Les factures no estan a nom de l'instal·lador declarat en DOC6 - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6, el cost de la instal·lació declarada 9540€, coincideix amb DOC7bis, però no amb el resum de la facturació de l'actuació realitzada, on es declaren 9800€. Aclarir la divergència. La potència 9kWp no és correcta, ja que 17ux0,5kWp/u dona una potència final de 8,5kWp. Aclarir la divergència. L'instal·lador no coincideix amb les factures - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): L'adhesiu del modulo fotovoltaic, aquesta desenfocat i no es veu el model ni la potència. - Posada en servei de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-1024/2024	CRISTINA TORRES PLANELLS	***5387**	<ul style="list-style-type: none"> - Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5: En DOC5 falta signatura del sol·licitant - Memòria econòmica (document normalitzat 7): En DOC7bis té una signatura inserida, només s'accepten del sol·licitant, signatura manuscrita o digital - Justificants bancaris: Falta certificat de titularitat bancària - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls i l'inversor
FOTOPAR24-1029/2024	PEDRO CAPO CASASNOVAS	***3529**	<ul style="list-style-type: none"> - Justificants bancaris: Falta el certificat de titularitat bancària en el seu lloc s'aporta una transferència - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta l'adhesiu amb la marca i el model i potencia de l'inversor
FOTOPAR24-1039/2024	SEBASTIÀ MOLL BONET	***3699**	<ul style="list-style-type: none"> - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6, la capacitat declarada de la bateries és de 10,8kWh (3ux3,6kWh), però mirant la fitxa tècnica de les bateries la capacitat total resultant és de 10,66kWh (3ux3,552kWh). Aclarir la divergència - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model i capacitat de les bateries - Posada en servei de la instal·lació: Manca la seva presentació

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/147/1175436





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-1078/2024	JUAN SERRA SASTRE	***4975**	- Memòria econòmica (document normalitzat 7): En DOC7bis, falta el número de l'expedient del registre en autoconsum, no tenim constància de l'existència de la legalització de la instal·lació. Es desvincula el pagament de 4000€, de la data 23/02/2024, per ser anterior al registre de sol·licitud, quedant una inversió final de 3720€, superior a l'ajuda sol·licitada - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6, falta la signatura digital de l'instal·lador no s'accepta la signatura manuscrita - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten les fotos dels mòduls, amb la foto del seu adhesiu amb la marca, model i potència així com la foto de l'inversor i el cartell publicitari - Posada en servei de la instal·lació: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-1087/2024	GUILLERMO PONS LANDINO	***0321**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inversor
FOTOPAR24-1103/2024	DIEGO ALVARADO RONCERO	***6050**	- Justificants bancaris: Falta el certificat de titularitat bancària - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls i l'inverso
FOTOPAR24-1131/2024	PAUL DARRELL WHITE	***2974**	- Justificants bancaris: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-1138/2024	ANDRÉS GABRIEL ARMIJO FERNANDEZ	***6361**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten cartella publicitari i l'adhesiu amb la marca, el model i potencia dels mòduls, l'inversor i capacitat de les bateries - Posada en servei de la instal·lació: Manca la seva presentació. - En el cas de sistemes d'acumulació, garantia del fabricant amb una durada mínima de 5 anys: Manca la seva presentació
FOTOPAR24-1140/2024	MATEO BLANCH FERRER	***8519**	- Justificants bancaris: Falta el certificat de titularitat bancària - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls i l'inverso
FOTOPAR24-1146/2024	MARÍA DOLORES RUIZ JIMÉNEZ	***4110**	- Justificants bancaris: El certificat de titularitat bancària acabat en 7421, no coincideix amb el declarat en el DOC1 acabat en 4973. Indicar en què compte es vol rebre l'ajuda i acreditar-ho amb el seu corresponent certificat de titularitat - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten adhesius amb la marca i el model i potencia dels mòduls i l'inverso
FOTOPAR24-1149/2024	MANUEL DURÁN GONZÁLEZ	***2185**	- Justificants bancaris: Manca la seva presentació. - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model i potencia dels mòduls, l'inverso
FOTOPAR24-1153/2024	LUDGER STEFAN TRAPP	***5583**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): En DOC5 falten pàgines de la declaració responsable - Justificants bancaris: Falta certificat de titularitat bancària - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6 falten pàgina on surt el CUPS i el resum de facturació de l'actuació realitzada. Es declaren 6kWp(12ux0,5kWp/u), però en el reportatge fotogràfic es veuen 15mòduls i en la posada en servei es declara 6,08kWp(15ux0,405kWp/u) - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falta l'adhesiu amb la marca i el model i potencia dels mòduls - Posada en servei de la instal·lació: En DOC6 falten pàgina on surt el CUPS i el resum de facturació de l'actuació realitzada. Es declaren 6kWp(12ux0,5kWp/u), però en el reportatge fotogràfic es veuen 15mòduls i en la posada en servei es declara 6,08kWp(15ux0,405kWp/u)
FOTOPAR24-1175/2024	MARIA PILAR BARBARA OLIVER GAYA	***6614**	- Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten l'adhesiu amb la marca i el model i potencia dels mòduls i l'inversor

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/147/1175436



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR24-1179/2024	PEDRO ALCOVER MESTRE	***5508**	- Sol·licitud de pagament (document normalitzat 5): Manca la seva presentació. - Justificants bancaris: El certificat de titularitat bancària acabat en 0214, no coincideix amb el declarat en el DOC1 acabat en 0213. Indicar en què compte es vol rebre l'ajuda i acreditar-ho amb el seu corresponent certificat de titularitat - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6. no s'ha descrit el sistema de monitora
FOTOPAR24-1185/2024	ALFONSO HENARES LOPEZ	***8330**	- Memòria econòmica (document normalitzat 7): En DOC7bis, falta el número de l'expedient del registre en autoconsum, no tenim constància de l'existència de la legalització de la instal·lació. - Justificants bancaris: El certificat de titularitat bancària acabat en 9834, no coincideix amb el declarat en el DOC1 acabat en 6700. Indicar en què compte es vol rebre l'ajuda i acreditar-ho amb el seu corresponent certificat de titularitat. Falten justificants de pagament - Memòria de l'actuació (document normalitzat 6): En DOC6, falta la signatura digital de l'instal·lador no s'accepta la signatura manuscrita. El cost declarat i el resum de la facturació de l'actuació realitzada sumen un total de 8055€(6380€+1675€), que no coincideix amb els 8000€ del DOC7bis i la factura. Aclarir la divergència - Document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER): Falten les fotos dels mòduls, amb la foto del seu adhesiu amb la marca, model i potència així com la foto de l'inversor i el cartell publicitari - Posada en servei de la instal·lació: Manca la seva presentació

D'acord amb l'apartat desè punt 2 de la Resolució de la convocatòria, disposau d'un termini de quinze dies hàbils des de la publicació d'aquest requeriment al *Butlletí Oficial de les Illes Balears*. En cas que no presenteu la documentació esmentada es procedirà a la revocació de la subvenció, d'acord amb l'apartat desè punt 6 de la Resolució de la convocatòria.

Palma, 6 de novembre de 2024

El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

Diego Viu Domínguez