

Sección V. Anuncios

Subsección segunda. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

2123

Requerimiento de documentación para el pago de la subvención en el trámite de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)

1. El 26 de diciembre de 2023 se publicó la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de diciembre de 2023).

2. Los servicios técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado la documentación presentada para la justificación y han detectado las anomalías indicadas en la siguiente tabla que el interesado debe aportar, de acuerdo con el apartado décimo de la resolución de la convocatoria de referencia:

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-319/2024	MARCO FRANGI	****9635*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el apartado “Coste de la actuación realizada” el coste total de la instalación de generación no coincide con lo indicado en el documento 9. La Potencia instalación generación renovable térmica (kWt): no coincide con la indicada en la Puesta en Servicio de aerotermia.
PF_PITEIB-746/2024	Ingo Rau	****5758*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe estar en una de las dos lenguas oficiales de las Illes Balears. El certificado de titularidad bancaria debe incluir el NIE del solicitante.
PF_PITEIB-1527/2024	GUSTAVO PORLAN MAS	***0053**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto.
PF_PITEIB-2124/2024	GIUSEPPE LIMA DI MONTE	***4349**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta cumplimentar el número de expediente de la instalación registrada. El importe total destinado a la actuación subvencionada no está cumplimentado. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta descripción detallada del sistema de monitorización. Falta indicar el consumo anual consumidor/producción anual $\geq 80\%$. Falta cumplimentar el número de expediente de la instalación registrada. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: En el registro de Autoconsumo no consta el Certificado de Instalaciones Eléctricas (CIE) registrado. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta el reportaje fotográfico de la totalidad de las placas fotovoltaicas. Falta fotografía de las baterías.
PF_PITEIB-2475/2024	Karl Michael Gross	****8237*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número de módulos fotovoltaicos del modelo 10 no concuerda con el número de módulos fotovoltaicos registrados en el CIE de Autoconsumo. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: El número de placas por la potencia unitaria no es igual a la potencia total.
PF_PITEIB-3001/2024	Jaume Antoni Aguilo Morales	***3789**	- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: La referencia catastral y el CUPS del CIE no coincide con los presentados en la solicitud.



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-3406/2024	JUAN MIGUEL GARCIA LOPEZ	***0472**	- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta aportar el certificado de la instalación fotovoltaica. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta aportar la memoria técnica de la instalación fotovoltaica.
PF_PITEIB-3676/2024	MIGUEL SERGIO SABATER GAMBIER	***2009**	- Documentación justificativa contabilidad separada, para personas físicas con actividad económica: falta su presentación.
PF_PITEIB-3696/2024	CATALINA SASTRE SEGUÍ	***6107**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica (calorímetro).
PF_PITEIB-3978/2024	LUIS MARQUES BENEJAM	***3947**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) indicada no coincide con la registrada. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: La referencia catastral del CIE no coincide con la presentada a solicitud. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-4066/2024	MAGDALENA ANTONIA CAMPANER GELABERT	***5932**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta el número de expediente PF_PITEIB. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Los importes desglosados en la lista de gastos enumerativos no coinciden con el importe total destinado a la subvención. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta cumplimentar los datos de la empresa instaladora de aeroterminia. No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico de aeroterminia. - Copia puesta en servicio: Es necesario aportar la Puesta en Servicio de la aeroterminia. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Es necesario aportar la Memoria Técnica de la aeroterminia. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica (calorímetro). Es necesario aportar fotografía donde se vea la totalidad de los 18 paneles fotovoltaicos instalados. Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización de la producción de energía de la instalación fotovoltaica, que debe incluir la energía producida a diario, mensual y anual; y debe ser accesible desde el dispositivo móvil del titular de la solicitud de la subvención.
PF_PITEIB-4081/2024	THOMAS FEICHTINGER	****0697*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento aportado no es válido, es necesario que el certificado bancario esté firmado y sellado por el banco o bien que lleve los metadatos de la firma digital de la entidad bancaria.
PF_PITEIB-4146/2024	ALEJANDRA TAMARA BONMATI WESTERGAARD	***7429**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Los datos de potencia pico de la instalación fotovoltaica (kWp) no coinciden con la registrada en autoconsumo. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta cumplimentar la capacidad de almacenamiento (kWh). - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Las imágenes de la monitorización de datos deben ser accesibles a través de dispositivo móvil y debe incluir la energía producida diariamente, mensual y anual.
PF_PITEIB-4326/2024	ISABEL ALONSO VILA	***1885**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta indicar el número de expediente del registro de la instalación fotovoltaica. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta indicar el número de expediente del registro de la instalación fotovoltaica. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: La referencia catastral del CIE no coincide con la presentada a solicitud. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica y también de la instalación fotovoltaica. Falta fotografía de la unidad interior y exterior de la aeroterminia.
PF_PITEIB-4663/2024	Antonio Sabater Mieras	***3334**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Es necesario aportar el contrato de financiación.
PF_PITEIB-4941/2024	MARCUS LAGE	****7926*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto.

https://www.caib.es/eboifront/pdf/es/2026/29/1214097



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-5058/2024	JAIME FONT GOMEZ	***8793**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-5128/2024	MARIA ÀNGELA LLABRÉS AMENGUAL	***7188**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Los importes desglosados en la lista de gastos enumerativos no coinciden con el importe total destinado a la subvención. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-5211/2024	NATASCHA CHRISTINE NIGG NONN	***3011**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta desglosar el importe de las dos transferencias. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-5323/2024	EDUARDO TORRES JUAN	***4870**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) del Doc.10b no coincide con la indicada en el CIE registrado en Autoconsumo.
PF_PITEIB-5336/2024	NATALIA VOICAU	****6808*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. La capacidad de almacenamiento (kWh) indicada no coincide con la registrada. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-5570/2024	CAMILLA LOUISE BROEMS	****1329*	- Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, si procede: La solicitante no está al corriente de sus obligaciones tributarias con la CAIB. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado bancario presentado no está a nombre de la solicitante.
PF_PITEIB-5579/2024	LORENZO ABRINES AMER	***5199**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada.
PF_PITEIB-5659/2024	ROSA MARIA TIMONER ROSAL	***3934**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica. Falta fotografía de la unidad exterior de la aerotermia.
PF_PITEIB-5662/2024	Jaume Colom Aguiló	***9768**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Los datos de potencia pico de la instalación fotovoltaica (kWp) no coinciden con la registrada en autoconsumo. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-5731/2024	JUERGEN WILHELM STAEDTLER	****8146*	- Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, si procede: El solicitante no está al corriente de sus obligaciones tributarias con la AEAT. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI o NIE del solicitante.
PF_PITEIB-6046/2024	JOSE PEDRO CORDERO PÉREZ	***7542**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Los importes desglosados en la lista de gastos enumerativos no coinciden con el importe total destinado a la subvención. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida diariamente, mensual y anual. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación. El documento presentado no es un certificado.

https://www.caib.es/eboifront/pdf/es/2026/29/1214097





<i>Expediente</i>	<i>Solicitante</i>	<i>NIF</i>	<i>Anomalías</i>
PF_PITEIB-6163/2024	RICARDO LUIS ARIAS ARIAS	***7759**	- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta aportar el certificado de la instalación térmica RITE. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta aportar la memoria técnica de la instalación térmica RITE. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica de la aeroterma. - Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, en su caso: El titular no está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (AEAT).
PF_PITEIB-6181/2024	GABRIEL RAMOS GARCIA	***9066**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida a diario, mensual y anual.
PF_PITEIB-6276/2024	CAROLINE CAPARROS	****5855*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. El certificado de titularidad bancaria debe incluir el NIE del solicitante.
PF_PITEIB-6370/2024	BORIS MARTINEZ CASAL	***3873**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa la energía producida por la instalación.

De acuerdo con el apartado décimo punto 2 de la Resolución de la convocatoria, dispone de un plazo de quince días hábiles desde la publicación de este requerimiento en el Boletín Oficial de les Illes Balears. En caso de que no presente la documentación mencionada se procederá a la revocación de la subvención, de acuerdo con el apartado décimo punto 6 de la Resolución de la convocatoria.

Palma, 1 de marzo de 2026

El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático
Diego Viu Domínguez

