

Sección V. Anuncios**Subsección segunda. Otros anuncios oficiales****ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA****CONSEJERÍA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA****3231**

Requerimiento de documentación para el pago de la subvención en el trámite de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)

1. El 26 de diciembre de 2023 se publicó la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de diciembre de 2023).

2. Los servicios técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado la documentación presentada para la justificación y han detectado las anomalías indicadas en la siguiente tabla que el interesado debe aportar, de acuerdo con el apartado décimo de la resolución de la convocatoria de referencia:

<i>Expediente</i>	<i>Solicitante</i>	<i>NIF</i>	<i>Anomalías</i>
PF_PITEIB-20/2024	JUAN ANTONIO PALMER FLORIT	***2585**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número de módulos fotovoltaicos por la potencia unitaria de cada módulo no es igual a la potencia pico indicada.
PF_PITEIB-317/2024	CHRISTIAN REBER	****3784*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de almacenamiento (kW) no coincide con la indicada en el CIE registrado en Autoconsumo. - Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, si procede: El solicitante no está al corriente de sus obligaciones tributarias con la AEAT
PF_PITEIB-569/2024	ANJA ZUMHOLZ BRODERSEN	***7913**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: La fecha de concesión de la ayuda es errónea. El número de expediente del registro de la instalación en Autoconsumo no es correcto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de almacenamiento (kw) no coincide con la registrada en Autoconsumo. Falta indicar el número de expediente de Autoconsumo y el de registro RITE. La potencia térmica instalada (kWt) indicada en el Doc.10 no coincide con la de la Puesta en Servicio. Hay que indicar el CUPS definitivo en el apartado DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES SOBRE LAS ACTUACIONES APROBADAS del Doc.10 - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta aportar el certificado de la instalación térmica RITE.
PF_PITEIB-1407/2024	JOSE RAMIS BAUZA	***5921**	- Facturas: Como se indica que tiene actividad económica, es necesario aportar los albaranes. - Documentación justificativa contabilidad separada, para personas físicas con actividad económica: Falta su presentación, o, en su defecto, un certificado de situación censal expedido por la AEAT.
PF_PITEIB-2534/2024	STEFAN JELLE SANDERS	****9383*	- Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, si procede: El solicitante no está al corriente de sus obligaciones tributarias con la AEAT.
			- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta cumplimentar todo el documento. No está firmado por el solicitante.



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-2602/2024	Francisco Muñoz Estrella	***9839**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el documento 10 falta rellenar el apartado "Coste de actuación" y falta rellenar la capacidad y la potencia de almacenamiento (kWh y kW). - El documento 10 B no está firmado por el solicitante. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Falta fotografía del inversor. Falta fotografía de las baterías. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-2798/2024	KATJA LUISE STREIB	****1687*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico.
PF_PITEIB-2980/2024	SEBASTIAN ERASMO PONS	***5867**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Los datos de potencia de la instalación térmica (kWt) no están cumplimentados correctamente. - Copia puesta en servicio: Falta aportar copia de la puesta en servicio de la instalación térmica RITE. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta aportar el certificado de la instalación térmica RITE. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta aportar la memoria técnica de la instalación térmica RITE. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos de la instalación fotovoltaica, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica.
PF_PITEIB-3237/2024	JESPER SCHACK	****5472*	- Documento normalizado 9. Memoria económica: No indica las fechas de pago de las facturas
PF_PITEIB-3255/2024	Heinrich Hermann Liebsch	****4060*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Se debe poder verificar la identidad del solicitante con el banco con la información actualizada.
PF_PITEIB-3293/2024	RAFAEL PRIEGO CASTILLO	***6844**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-3398/2024	Antonio Ramis Lladó	***5669**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-3414/2024	Margarita Mestre Sansó	***2770**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta cumplimentar el nombre y NIF del beneficiario correctamente. La fecha de concesión y el importe concedido de la ayuda son erróneos. Falta indicar el número de expediente del registro de la instalación. Falta cumplimentar la lista enumerativa de gastos derivados de la ejecución de la actividad subvencionada. Faltan la forma de pago. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el documento 10 la potencia de la instalación fotovoltaica indicada (kWp) no coincide con la registrada. En el documento 10B falta indicar el número de expediente y cumplimentar la descripción de la actividad realizada. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta fotografía del inversor. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.



<i>Expediente</i>	<i>Solicitante</i>	<i>NIF</i>	<i>Anomalías</i>
PF_PITEIB-3579/2024	OSCAR OROSA BARGUEÑO	***5865**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número de módulos fotovoltaicos no concuerda con el número de módulos fotovoltaicos registrados en el CIE de Autoconsumo. El número de módulos fotovoltaicos multiplicado por la potencia unitaria de módulos fotovoltaicos indicado en el documento no coincide con la potencia de pico de la instalación fotovoltaica (kWp). - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: El número de módulos fotovoltaicos instalados no concuerda con los registrados en el CIE de Autoconsumo. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de la totalidad de las placas fotovoltaicas.
PF_PITEIB-3649/2024	PERE BIBILONI BALAGUER	***2402**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de las 24 placas fotovoltaicas. Aclarar que placas fotovoltaicas corresponden al expediente subvencionado.
PF_PITEIB-3677/2024	CLAUS DIETER WOLLNIK	****5052*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Los importes del apartado "Coste de actuación" no coinciden con el documento 9. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe incluir el número de identificación del solicitante.
PF_PITEIB-3752/2024	RAINER FRIEDRICH ROHDE ROHDE	****2113*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-3758/2024	Stephan Giani	****2385*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-3766/2024	Laurent Eddy Martinage	****2532*	- Documento normalizado 9. Memoria económica: El importe de la factura no coincide con el importe total destinado a la actuación subvencionada. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el apartado "Coste de la actuación realizada" el coste total de la instalación de generación no coincide con lo indicado en el documento 9.
PF_PITEIB-3781/2024	FRANCISCO EUGENIO GARRUCHO RIBES	***0438**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida diariamente, mensual y anual.
PF_PITEIB-3961/2024	ULRIKE EXENBERGER	****6298*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el apartado "Coste de la actuación realizada" falta indicar el coste total del sistema de almacenamiento. La potencia de almacenamiento (kWh) no coincide con la registrada. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de la totalidad de las placas fotovoltaicas. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-4204/2024	FRANCISCA CLOQUELL RIUTORT	***6431**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Copia puesta en servicio: Falta aportar copia de la puesta en servicio de la instalación térmica RITE. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta aportar el certificado de la instalación térmica. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta aportar la memoria técnica de la instalación térmica RITE. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía de la unidad exterior de la aerotermia. Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-4221/2024	MAGDALENA FEMENIA CRESPI	***8023**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-4233/2024	CHRISTINE WEBBER	****4147*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. Falta indicar el consumo anual consumidor/producción anual $\geq 80\%$.
PF_PITEIB-4343/2024	Jaime Morro Torrens	***0665**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de la totalidad de las placas fotovoltaicas. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-4483/2024	MARIA ELENA ROJO ROMERO	***2145**	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-4796/2024	ERWIN HESS	****9444*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El documento está incorrecto. Se han rellenado distintos campos con el mismo número.
PF_PITEIB-4805/2024	LUIS RIBAS COSTA	***2957**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Es necesario especificar la forma y la fecha de pago. Falta indicar el número de expediente PF-PITEIB. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica (calorímetro).
PF_PITEIB-4923/2024	MARIA CAPA CORRALES	***4949**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto.
PF_PITEIB-4990/2024	ESTHER GONZALEZ ADAN	***3347**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-5041/2024	CARLOS MARIA BELTRAN ALABERN	***3481**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta indicar el consumo anual consumidor/producción anual $\geq 80\%$. Los datos de potencia pico de la instalación fotovoltaica (kWp) no están cumplimentados correctamente. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía de la unidad interior de la aerotermia. Faltan las imágenes de la monitorización de datos que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil y deben incluir la energía producida diariamente, mensual y anual.
PF_PITEIB-5049/2024	FRANCISCA ROSSELLO RIGO	***2706**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica.
PF_PITEIB-5087/2024	MARIA TERESA SORIANO RODRIGUEZ	***2379**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta la fotografía de la unidad interior de la aerotermia. Faltan las imágenes de la monitorización de datos que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil y deben incluir la energía producida diariamente, mensual y anual.
PF_PITEIB-5123/2024	BERNHARD DR KOEHLER	****9201*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-5142/2024	Jens Christian Kieslich	****5511*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-5222/2024	OLIVER JOHANNES KLUTH	****2684*	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de la instalación de energía térmica. Faltan las imágenes de la monitorización de datos de las instalaciones térmica y fotovoltaica, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil y deben incluir la energía producida diariamente, mensual y anual.
PF_PITEIB-5468/2024	GERHARDUS VELDSMAN	****7107*	- Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, si procede: El solicitante no está al corriente de sus obligaciones tributarias con la AEAT
PF_PITEIB-5478/2024	JORGE GUTIÉRREZ PÉREZ	***2725**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía de las baterías. Faltan las imágenes de la monitorización de datos que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil y deben incluir la energía producida diariamente, mensual y anual.
PF_PITEIB-5561/2024	MARIA ROSSELLO SUREDA	***9496**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica.
PF_PITEIB-5572/2024	DWIGHT SENDUK	****1088*	- Documento normalizado 9. Memoria económica: El número de expediente del registro de la instalación no es correcto. Falta indicar el importe total destinado en la subvención. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. Falta cumplimentar el apartado de actuaciones realizadas. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-5634/2024	Nicholas Sutherland	****2977*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. La potencia unitaria indicada no coincide con la registrada. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-5664/2024	JOAN BARCELO TROBAT	***2681**	- Copia puesta en servicio: Falta su presentación. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica.
PF_PITEIB-5666/2024	RHYS OWAIN IFANS	****4874*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto.
PF_PITEIB-5825/2024	Veronica Ann Provaznik-Scott	****2854*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado bancario presentado no está a nombre del solicitante.
PF_PITEIB-5845/2024	ANKE MAYER	***3041**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica.
PF_PITEIB-5862/2024	CATALINA FERRER MAYANS	***6071**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento aportado no es válido, es necesario que el certificado bancario identifique al titular de la cuenta con su DNI o NIE.



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-5922/2024	Françoise Sylvie Maria Combettes EP Pialoux	****7230*	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta indicar el número de expediente del registro de la instalación. - Copia puesta en servicio: Falta aportar copia de la puesta en servicio de la instalación. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta aportar copia del certificado de la instalación fotovoltaica. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía de las baterías. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta fotografía del inversor. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-5956/2024	Maria Antonia Pons Fullana	***0944**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica indicada (kWp) no coincide con la registrada en el expediente de Autoconsumo. - Facturas: Falta su presentación. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En el reportaje gráfico no se puede ver la totalidad de los paneles fotovoltaicos instalados. En las imágenes del sistema de monitorización no se observa ninguna referencia a la instalación ni al titular.
PF_PITEIB-5959/2024	MARTIN HELMUT SCHMUCKER	****0724*	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-6099/2024	MARIA ANTONIA JULIA VIDAL	***2735**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número RII y el NIF indicado no se corresponde con una empresa instaladora autorizada. Justificar. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-6248/2024	JAVIER MAESTRE GUTIERREZ	***4776**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-6315/2024	MARGARITA VAQUER SALAS	***9497**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: El documento está incompleto. Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Este reportaje no pertenece a este expediente.
PF_PITEIB-6456/2024	Zion Arien Jongstra	****5761*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe estar a nombre del solicitante y debe incluir el DNI o NIE.

De acuerdo con el apartado décimo punto 2 de la Resolución de la convocatoria, dispone de un plazo de quince días hábiles desde la publicación de este requerimiento en el Boletín Oficial de les Illes Balears. En caso de que no presente la documentación mencionada se procederá a la revocación de la subvención, de acuerdo con el apartado décimo punto 6 de la Resolución de la convocatoria.

Palma, 27 de marzo de 2026

El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático
Diego Viu Domínguez