

Sección V. Anuncios

Subsección segunda. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

3772

Requerimiento de documentación para el pago de la subvención en el trámite de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)

1. El 26 de diciembre de 2023 se publicó la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de diciembre de 2023).

2. Los servicios técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado la documentación presentada para la justificación y han detectado las anomalías indicadas en la siguiente tabla que el interesado debe aportar, de acuerdo con el apartado décimo de la resolución de la convocatoria de referencia:

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-1122/2024	Francisco Pol Borrás	***5403**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: El número de expediente PF PITEIB no es correcto. Falta indicar la fecha de pago.
PF_PITEIB-1276/2024	WILLI ANTONIUS THELEN	****8751*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de almacenamiento (kW) no coincide con la registrada. En el apartado "Coste de la actuación realizada" el coste total de la instalación de generación no coincide con lo indicado en el documento 9. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-1827/2024	ELISABET MOREIRO DE ALMEIDA	***9676**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: La fecha de concesión de la ayuda es errónea. La firma del Doc.9 no se corresponde con la firma de la titular de la solicitud en todos los documentos de la fase SOLICITUD. Es necesario aportar un Doc.9 firmado por la solicitante. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta indicar el consumo anual consumidor/producción anual $\geq 80\%$. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa la energía producida por la instalación.
PF_PITEIB-2715/2024	ANGEL LLADO JAUME	***7057**	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-3030/2024	ANTONIO JOAQUÍN ALMENDROS RUIZ	***0146**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la fecha de concesión de la subvención. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número de expediente del registro de la instalación no es correcto. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica. - Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, si procede: El solicitante no está al corriente de sus obligaciones tributarias con la AEAT.
PF_PITEIB-3328/2024	JOSE CORTÉS PIÑA	***3225**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta la descripción detallada del sistema de monitorización. Falta indicar el consumo anual consumidor/producción anual $\geq 80\%$. Falta indicar la potencia de los inversores (kW) - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-3949/2024	MARÍA ESPERANÇA ALOMAR PERELLÓ	***8318**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: El documento está incompleto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta cumplimentar el número de expediente de la instalación registrada. - Copia puesta en servicio: Falta su presentación - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta su presentación - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI o NIE del solicitante.
PF_PITEIB-4006/2024	MARVIN BONITZ	****2942*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta su presentación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta su presentación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta su presentación - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-4013/2024	DAVID MARQUES TALTAVULL	***3974**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-4075/2024	Michael Joachim Beck	****8856*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI o NIE del solicitante.
PF_PITEIB-4147/2024	CARMEN GALVEZ MARTIN	***1351**	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-4170/2024	Antonio De La Torre Jimenez	***1725**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: El documento está incompleto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta cumplimentar el número de expediente de la instalación registrada - Copia puesta en servicio: Falta su presentación. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta su presentación
PF_PITEIB-4175/2024	Miquel Perello Julia	***0865**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La documentación aportada no coincide con la instalación registrada. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Se deben aportar las fotografías de la instalación
PF_PITEIB-4178/2024	Lothar Pensler	****6694*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada.
PF_PITEIB-4213/2024	MANUEL GONZALEZ LOPEZ	***5991**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-4292/2024	HADMUT ANGELIKA VON KAMEKE	****9596*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: En el apartado motivo de la solicitud el número de expediente no es correcto. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI o NIE del solicitante.
PF_PITEIB-4319/2024	RALF MAX KOCH	****6794*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación. Es necesario aportar el documento de identidad que conste en el certificado.
PF_PITEIB-4326/2024	ISABEL ALONSO VILA	***1885**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número de módulos fotovoltaicos del modelo 10 no concuerda con el número de módulos fotovoltaicos registrados en el CIE de Autoconsumo. La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada en el CIE de Autoconsumo. La capacidad y potencia de almacenamiento (kWh y kW) indicada no coincide con la registrada en el CIE de Autoconsumo. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica. Adjuntar imágenes del calorímetro.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/50/1217395





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-4355/2024	MARC ERHARD OSIGUS	****0000*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe estar en una de las dos lenguas oficiales de las Illes Balears. El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI o NIE del solicitante.
PF_PITEIB-4378/2024	ANDREAS KARGE	****8000*	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa la energía producida/consumida por la instalación.
PF_PITEIB-4435/2024	FRANCISCO LOPEZ SERRANO	***0940**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) no coincide con la registrada.
PF_PITEIB-4463/2024	Martin Adolfo Kniaz Ruiz	***2607**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta indicar el consumo anual consumidor/producción anual $\geq 80\%$. No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico.
PF_PITEIB-4551/2024	JOSE MANUEL IBAÑEZ LORA	***5675**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: El importe de la factura no coincide con el importe total destinado a la actuación subvencionada. Es necesario presentar los justificantes de pago de facturas 501002567/501002555 - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de las placas fotovoltaicas. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-4647/2024	JESUS CALVO HERNANDEZ	***3040**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: El nombre completo del solicitante no corresponde al titular - Documento normalizado 9. Memoria económica: El nombre completo del beneficiario no corresponde al titular - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El nombre completo del solicitante no corresponde al titular - Copia puesta en servicio: Falta su presentación. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta su presentación.
PF_PITEIB-4933/2024	THOMAS ERNST GERHARD SCHRADER	****3018*	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan imágenes de la unidad interior Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-5021/2024	KARL JURAK	***2309**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta su presentación. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-5038/2024	Florian Ulrich Seifert	****0454*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta cumplimentar. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el documento 10 falta rellenar el número de expediente de la instalación registrada. El doc 10B no está firmado por el solicitante. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: En el registro de autoconsumo no consta el Certificado de Instalaciones Eléctricas (CIE). - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de la totalidad de las placas fotovoltaicas. Falta fotografía del inversor. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-5119/2024	JUAN JOSE EVARISTO TRAVE FELIU	***7302**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta su presentación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta fotografía del inversor.
PF_PITEIB-5265/2024	MARIE CHARLOTTE PILAR MESANA	****2587*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada en autoconsumo.
PF_PITEIB-5271/2024	MARGALIDA SORELL ADROVER	***1899**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/50/1217395



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-5391/2024	Gabriel Munar Cifre	***9768**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada.
PF_PITEIB-5422/2024	ANTONIA MARIA COMAS BUSQUETS	***1115**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica.
PF_PITEIB-5428/2024	ANA YOLANDA HERMOSILLA VELASCO	***8865**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: La fecha de concesión de la ayuda es errónea. Falta el número de expediente del registro de la instalación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta el número de expediente del registro de la instalación. En el apartado "Coste de la actuación realizada" el coste total de la instalación no coincide con lo indicado en el documento 9. La capacidad total de almacenamiento (kWh) no coincide con el número de baterías multiplicado por su capacidad. - Copia puesta en servicio: Falta su presentación. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida diariamente, mensual y anual.
PF_PITEIB-5442/2024	JAN DREYER	***9982**	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI o NIE del solicitante.
PF_PITEIB-5461/2024	Rafel Torrens Capella	***0496**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: El documento está incompleto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta el número de expediente del registro de la instalación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta fotografía del inversor. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-5477/2024	MARGARITA CAPELLÁ ALOY	***3055**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica.
PF_PITEIB-5555/2024	JOSE MARI COSTA	***4066**	- Copia puesta en servicio: Falta su presentación - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación - Copia proyecto / memoria técnica diseño: Falta su presentación
PF_PITEIB-5556/2024	MARIA ROSSELLO SUREDA	***9496**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta indicar la fecha de pago.
PF_PITEIB-5557/2024	ROSALIA ALLES BENEJAM	***3263**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía de la unidad interior.
PF_PITEIB-5571/2024	MARIA ROSSELLO SUREDA	***9496**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. La capacidad de almacenamiento (kWh) no coincide con la registrada.
PF_PITEIB-5574/2024	ANTONIA GARAU GARCÍAS	***8920**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico.
PF_PITEIB-5587/2024	MARIA DULCE BARCELO SERRA	***6595**	- Copia puesta en servicio: Falta su presentación. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta su presentación.
PF_PITEIB-5713/2024	MARIA VIDONDO LANDA	***4900**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: El número de expediente del registro de la instalación no es correcto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número de expediente del registro de la instalación no es correcto. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/50/1217395





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-5734/2024	Damian Gual Bennisar	***6517**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta indicar la forma de pago. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico.
PF_PITEIB-5749/2024	HEINRICH SPEICH	****1616*	<ul style="list-style-type: none"> - Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, si procede: El solicitante no está al corriente de sus obligaciones tributarias con la AEAT. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI o NIE del solicitante.
PF_PITEIB-5757/2024	HINRIK SCHUENEMANN	****3054*	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 9. Memoria económica: Los importes desglosados en la lista de gastos enumerativos no coinciden con el importe total destinado a la subvención. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI o NIE del solicitante.
PF_PITEIB-5769/2024	DARINA BANDIERA GEB POPOWA	****8191*	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 9. Memoria económica: Los importes desglosados en la lista de gastos enumerativos no coinciden con el importe total destinado a la subvención. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta cumplimentar el apartado "Coste de la actuación realizada". Falta cumplimentar la potencia de la instalación de generación renovable térmica (kWt). Falta cumplimentar la SPF. - Copia puesta en servicio: Falta aportar copia de la puesta en servicio de la instalación térmica RITE. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta aportar el certificado de la instalación térmica RITE. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta aportar la memoria técnica de la instalación térmica RITE.
PF_PITEIB-5799/2024	AUREA MOLINERO SANTOS	***6771**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico.
PF_PITEIB-5838/2024	Christopher Kenneth Williams	****3806*	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto.
PF_PITEIB-5844/2024	ISIDRO OJEDA NAVIO	***0422**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. En el apartado motivo de la solicitud falta el número de expediente.
PF_PITEIB-5863/2024	CATERINA AMENGUAL MORRO	***2289**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la forma de pago - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada.
PF_PITEIB-5938/2024	BARTOLOME ROSSELLO SANCHEZ	***5129**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el documento 10B falta rellenar el número de expediente de la instalación registrada y la descripción de la actividad realizada. En el documento 10, en el apartado "Coste de la actuación realizada" falta indicar el coste total de la instalación de generación térmica renovable y falta llenado la potencia de la instalación de generación renovable térmica y el SPF. Si existen modificaciones respecto a la solicitud inicial y no se ha instalado aeroterma, deben figurar. - Copia puesta en servicio: Falta aportar copia de la puesta en servicio de la instalación térmica RITE. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta aportar el certificado de la instalación térmica RITE. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta aportar la memoria técnica de la instalación térmica RITE. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica. Falta fotografía de la unidad interior y exterior de la aeroterma.
PF_PITEIB-5952/2024	Gianmarco Pozzecco	****2841*	<ul style="list-style-type: none"> - Copia puesta en servicio: Falta su presentación. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/50/1217395





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-5956/2024	Maria Antonia Pons Fullana	***0944**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el apartado "Coste de la actuación realizada" el coste total de la instalación de generación más almacenamiento no coincide con el indicado en el Doc.9. La potencia de la instalación fotovoltaica indicada (kWp) no coincide con la registrada en el expediente de Autoconsumo. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En el reportaje gráfico no se puede ver la totalidad de los paneles fotovoltaicos instalados. En las imágenes del sistema de monitorización no se observa ninguna referencia a la instalación ni al titular.
PF_PITEIB-5957/2024	STEFFEN MANFRED MILLER	***8517**	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI o NIE del solicitante. Es necesario presentar certificado original con la traducción
PF_PITEIB-5964/2024	Cord Heinrich Norbert Wilhelm Remme Meier	****3273*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante.
PF_PITEIB-6028/2024	KARSTEN SCHACHNE	****5275*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las acciones realizadas: Faltan imágenes de la unidad interior de la aerotermia.
PF_PITEIB-6048/2024	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ ALCOLEA	***0391**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta el número de expediente PF_PITEIB. La fecha de concesión de la ayuda es errónea. El importe de la ayuda concedida es erróneo. El número de expediente del registro de la instalación no es correcto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número de expediente del registro de la instalación no es correcto. La capacidad y potencia de almacenamiento (kWh) no coinciden con los registrados. En el apartado "Coste de la actuación realizada" falta indicar el coste total del sistema de almacenamiento. La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. El número de módulos fotovoltaicos del modelo 10 no concuerda con el número de módulos fotovoltaicos registrados en el CIE de Autoconsumo. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: La capacidad de almacenamiento (kWh) no aparece en el CIE registrado en Autoconsumo.
PF_PITEIB-6057/2024	MANUEL GUERRERO FERNANDEZ	***4856**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada.
PF_PITEIB-6113/2024	MARIA JOSE PINO BERMUDEZ	***5773**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada.
PF_PITEIB-6121/2024	SEBASTIAN ALEJANDRO BENITEZ SOTO	***7945**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: La fecha de concesión de la ayuda es errónea. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta indicar el consumo anual consumidor/producción anual $\geq 80\%$. Falta cumplimentar el apartado de actuaciones realizadas. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa ninguna referencia a la instalación ni al titular.
PF_PITEIB-6135/2024	ANTONIO MORENO ROMERA	***8924**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. - Documento normalizado 9. Memoria económica: El número de expediente del registro de la instalación no es correcto. Falta indicar la forma de pago. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. La potencia de almacenamiento (kW) indicada no coincide con la registrada.
PF_PITEIB-6157/2024	ULF ACKSEL	****9482*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) indicada no coincide con la registrada.
PF_PITEIB-6184/2024	MARIA GELABERT AMENGUAL	***0078**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número de expediente del registro de la instalación no es correcto.
PF_PITEIB-6243/2024	PILAR PAVON CALDERON	***5994**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. El número de módulos fotovoltaicos no coincide con los registrados.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/50/1217395



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-6312/2024	LAURA BENITEZ COLL	***5536**	- Facturas: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía de las baterías.
PF_PITEIB-6333/2024	JOSE MARIA PANADES NIGORRA	***5806**	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-6350/2024	BONIFACIO MOLADA PRADAS	***6559**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la fecha de concesión de la subvención. - Copia puesta en servicio: Falta su presentación. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica.
PF_PITEIB-6406/2024	CARLOS BENEJAM MEDINA	***3628**	- Copia puesta en servicio: Falta su presentación para la instalación térmica. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación para la instalación térmica.
PF_PITEIB-6446/2024	CHARLES ROLAND GILES EVERIST	****7077*	- Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, en su caso: El solicitante no está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Seguridad Social.
PF_PITEIB-6456/2024	Zion Arien Jongstra	****5761*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.

De acuerdo con el apartado décimo punto 2 de la Resolución de la convocatoria, dispone de un plazo de quince días hábiles desde la publicación de este requerimiento en el Boletín Oficial de les Illes Balears. En caso de que no presente la documentación mencionada se procederá a la revocación de la subvención, de acuerdo con el apartado décimo punto 6 de la Resolución de la convocatoria.

Palma, 15 de abril de 2026

El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático

Diego Viu Domínguez