

Sección V. Anuncios

Subsección segunda. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

4427

Requerimiento de documentación para el pago de la subvención en el trámite de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)

1. El 26 de diciembre de 2023 se publicó la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de diciembre de 2023).

2. Los servicios técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado la documentación presentada para la justificación y han detectado las anomalías indicadas en la siguiente tabla que el interesado debe aportar, de acuerdo con el apartado décimo de la resolución de la convocatoria de referencia:

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-682/2024	Tanja Kuhn	****6965*	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta cumplimentar la lista enumerativa de gastos derivados. Faltan la fecha y forma de pago. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-958/2024	Catalina Morey Febrer	***9825**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica.
PF_PITEIB-1267/2024	JOSEF VINTR	****5167*	- Facturas: Es necesario aportar las facturas. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-1319/2024	Maria del Carmen Lopez Alvarez	***5745**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta su presentación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Los datos de potencia pico de la instalación fotovoltaica (kWp) y los datos de la potencia unitaria de módulos fotovoltaicos (kWp) no coinciden con los registrados en autoconsumo. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta fotografía del inversor. En las imágenes aportadas no puede verse la totalidad de paneles fotovoltaicos instalados. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-1333/2024	Simo Reynes Guardiola	***2707**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: El documento está incompleto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número de expediente del registro de la instalación no es correcto. - Facturas: Falta su presentación. - Copia puesta en servicio: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía del inversor. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-1365/2024	GEORGETA ANTONESCU	****7605*	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes proporcionadas no se puede apreciar claramente la totalidad de los paneles fotovoltaicos instalados, es necesario aportar una imagen más clara de todos los paneles. En las imágenes del sistema de monitorización no se observa ninguna referencia a la instalación ni al titular. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado del número de cuenta bancaria no coincide con los datos bancarios declarados con anterioridad y, además, es de 2022. Debe aportarse uno actualizado.
PF_PITEIB-1607/2024	APOLONIA FORTEZA MONSERRAT	***9201**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Faltan la fecha y forma de pago.
PF_PITEIB-1641/2024	ANGELA NADAL CRISFORD	***7473**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante, - Documento normalizado 9. Memoria económica: No está firmado por el solicitante, - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: 10B Falta indicar la descripción de las actuaciones. No está firmado por el solicitante, - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas.
PF_PITEIB-1830/2024	Jose Poyatos Ruiz	***2877**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta su presentación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El documento 10B no indica si se está de acuerdo con los datos que figuran en la memoria técnica firmada por la empresa instaladora presentada en el registro de autoconsumo. No está firmado por el solicitante. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta su presentación. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-2228/2024	MARIA RIERA COSTA	***3935**	- Facturas: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta su presentación. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-2956/2024	Kyla Simone Bruce	****8463*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) no coincide con la registrada.
PF_PITEIB-3263/2024	DOMINIK OLIVER PREUSCHE	****9788*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe estar en una de las dos lenguas oficiales de las Illes Balears. El certificado de titularidad bancaria debe incluir el NIE/DNI del solicitante.
PF_PITEIB-3267/2024	DAVID MACHIN HENRIQUEZ	***3778**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica. - Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, si procede: El solicitante no está al corriente de sus obligaciones tributarias con la AEAT. - Documentación justificativa contabilidad separada, para personas físicas con actividad económica: falta su presentación.
PF_PITEIB-3430/2024	BARTOLOME PONS RULLANS	***0866**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta la fotografía de las placas fotovoltaicas. Faltan las imágenes de la monitorización de datos que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil y deben incluir la energía producida diariamente, mensual y anual.
PF_PITEIB-3556/2024	Hendrik Schultes	****4035*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta su presentación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado por el solicitante. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta su presentación - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-3589/2024	CATERINA CERDÀ ROIG	***8710**	- Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, en su caso: El solicitante no está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Seguridad Social.
PF_PITEIB-3688/2024	Bartolome Juan Segui Real	***9824**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta fotografía del inversor. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/58/1218714





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-3783/2024	MARIATERESA DI MARTINO	***9675*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-3811/2024	Tony McNamee	***4577*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) no coincide con la registrada. La potencia de almacenamiento (kW) no coincide con la registrada. Los datos de potencia pico de la instalación fotovoltaica (kWp) no coinciden con la instalada en autoconsumo. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, si procede: El titular no está al corriente de pago de deudas tributarias (AEAT).
PF_PITEIB-3967/2024	BARTOLOME BURGUERA MESQUIDA	***5109**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta su presentación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado por el solicitante. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta su presentación - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-4094/2024	Mireia Fuster Gonzalez	***7443**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía del inversor. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-4108/2024	David Gonzalez Perez	***2504**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta su presentación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el documento 10 falta indicar el número de expediente del registro de la instalación. El documento 10B no está firmado por el solicitante. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta fotografía del inversor. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-4111/2024	Antonio Juan Francisco Vidal Burguera	***9221**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: El importe destinado a la subvención indicado en el documento 9 no coincide con el coste de la actuación del documento 10.
PF_PITEIB-4139/2024	TOMAS CLADERA SANCHEZ	***5769**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: No está firmado por el solicitante - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-4186/2024	CARLOS URQUIZAR HERRERA	***5651**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el apartado Coste de la actuación Realizada el coste total de la instalación no coincide con lo indicado en el Doc.9 - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: El domicilio que figura en el registro de Autoconsumo no coincide con el domicilio de las actuaciones indicado en la solicitud. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación. El documento aportado no es válido, no identifica al titular de la cuenta con ningún documento de identidad. El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI del titular de la cuenta.
PF_PITEIB-4215/2024	Tomas Herrero Sanchez	***3057**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta su presentación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El Documento 10B no está firmado por el solicitante - Facturas: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes del inversor. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/58/1218714



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-4217/2024	RICHARD DIETER HELBER	****7941*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. - Copia puesta en servicio: Falta su presentación. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica.
PF_PITEIB-4251/2024	Maria Jose Costa Perez	***0159**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el apartado Datos de la empresa instaladora el CIF indicado no se corresponde ni con el nombre de la empresa ni con el RII. Falta indicar el número de expediente de autoconsumo. Falta indicar el consumo anual consumidor/producción anual $\geq 80\%$.
PF_PITEIB-4258/2024	Sebastian Carl Graf von Kanitz	****1730*	- Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, si procede: Es necesario aportar certificado de estar al corriente con AEAT.
PF_PITEIB-4564/2024	JAIME CLEMENTE HOMAR	***6519**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta la descripción detallada del sistema de monitorización. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta su presentación
PF_PITEIB-4672/2024	Antonio Gelabert Galmes	***1686**	- Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, si procede: El solicitante no está al corriente de sus obligaciones tributarias con el CAIB.
PF_PITEIB-4696/2024	ELISA JIMENEZ COSTA	***5177**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: El número de expediente del registro de la instalación no es correcto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número de módulos fotovoltaicos multiplicado por la potencia unitaria de módulos fotovoltaicos indicado en el documento no coincide con la potencia de pico de la instalación fotovoltaica (kWp). - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía del inversor. Falta fotografía de las baterías. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado bancario presentado no está a nombre del solicitante.
PF_PITEIB-4772/2024	ANTONIA RIERA RAMON	***3356**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía de las placas.
PF_PITEIB-4792/2024	DANIEL ULRICH HARTERT	****4703*	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) indicada no coincide con la registrada. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI o NIE del solicitante.
PF_PITEIB-4903/2024	JUAN MANUEL BURGUERA OGAZON	***2596**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número de módulos fotovoltaicos multiplicado por la potencia unitaria de módulos fotovoltaicos indicado en el documento, no coincide con la potencia pico de la instalación fotovoltaica (kWp). - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: El número de placas por la potencia unitaria no es igual a la potencia total. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado bancario debe ser un documento original, no una imagen.
PF_PITEIB-5000/2024	Francisco Castillo Marin	***8594**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la fecha de concesión de la subvención. Faltan la fecha y forma de pago. Falta el número de expediente del registro de la instalación. No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. Falta cumplimentar todo el documento. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: En el registro de autoconsumo no consta el Certificado de Instalaciones Eléctricas (CIE) - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta fotografía del inversor.
PF_PITEIB-5196/2024	ANDRES GUNNAR BALLINAS OLSSON	***0476**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/58/1218714



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-5258/2024	Terence Michael Panton	****4909*	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 9. Memoria económica: Los importes desglosados y el importe total destinado a la actuación subvencionada, no coinciden con lo indicado en el apartado "Coste de la actuación realizada" del documento 10. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta descripción detallada del sistema de monitorización online. En el apartado "Coste de la actuación realizada" el coste total de la instalación de generación no coincide con lo indicado en el documento 9. - Copia puesta en servicio: Falta aportar copia de la puesta en servicio de la instalación fotovoltaica. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta aportar el certificado de la instalación fotovoltaica. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta aportar la memoria técnica de la instalación fotovoltaica. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa ninguna referencia a la instalación ni al titular.
PF_PITEIB-5283/2024	ANDREAS MICHAEL KOEGEL	****5501*	<ul style="list-style-type: none"> - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-5296/2024	FEDERICO ESTEBAN TURELL COLL	***4521**	<ul style="list-style-type: none"> - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-5337/2024	Manuela Negre Bauzà	***0181**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta su presentación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta indicar el número de expediente de Autoconsumo. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía del inversor. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-5430/2024	ISABEL MARIA GOMILA BARCELO	***2728**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La inversión final del almacenamiento limita la ayuda, es necesario revisar las facturas de este importe desglosado.
PF_PITEIB-5473/2024	Christoph Peters	****2403*	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la fecha de concesión de la subvención. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta la descripción detallada del sistema de monitorización. - Copia puesta en servicio: Falta su presentación. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-5505/2024	MARIANO RIBAS RAMÓN	***4542**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 8. Solicitud de pago: La firma del solicitante no coincide con el resto de los documentos aportados. - Documento normalizado 9. Memoria económica: La firma del solicitante no coincide con el resto de los documentos aportados. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Los datos de capacidad total de almacenamiento declarados en el Doc 10 no coinciden con los del CIE registrado en Autoconsumo.
PF_PITEIB-5573/2024	DAVID JAMES BANKS	****0705*	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico.
PF_PITEIB-5751/2024	JUAN JOSE LLADO FLORIT	***8376**	<ul style="list-style-type: none"> - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-5860/2024		****8167*	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. - Documento normalizado 9. Memoria económica: La suma de los importes desglosados no coincide con el total indicado. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el apartado "Coste de la actuación realizada" el coste total de la instalación no coincide con lo indicado en el documento 9. La potencia de almacenamiento (kW) no coincide con la registrada en el CIE de Autoconsumo. La potencia de la instalación fotovoltaica indicada (kWp) no coincide con la registrada en el CIE de Autoconsumo.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/58/1218714





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
	GUDRUN ELISABETH KNAPPSTEIN GEB. RICHTER		- Copia puesta en servicio: Falta su presentación. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. El certificado de titularidad bancaria debe incluir el NIE/DNI del solicitante.
PF_PITEIB-5967/2024	Marita Silvia Gisela Pieper	****1408*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta el reportaje fotográfico de la totalidad de las placas fotovoltaicas. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-6024/2024	JOSE ANTONIO FERRER FERRER	***5552**	- Facturas: Falta su presentación. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Los datos de almacenamiento indicados en el CIE registrado en Autoconsumo no coinciden con lo indicado en el Doc.10B aportado. Es necesario cumplimentar y registrar un CIE correcto en Autoconsumo.
PF_PITEIB-6045/2024	VINOO ANDRE MEHERA	****8237*	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Los importes desglosados en la lista de gastos enumerativos y el importe total destinado a la subvención no coinciden.
PF_PITEIB-6069/2024	ULRICH WILHELM LANGKAMP	****3647*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta el NIF del solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: La ayuda concedida está mal cumplimentada. - Facturas: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las fotografías del inversor. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-6098/2024	Melania Beckert Carbonell	***7774**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: El importe de la factura no coincide con el importe total destinado a la actuación subvencionada. No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) indicada no coincide con la registrada. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de la totalidad de placas fotovoltaicas.
PF_PITEIB-6194/2024	BARTOMEU NADAL RIUTORT	***8022**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. - Documento normalizado 9. Memoria económica: El DNI del Doc.9 no se corresponde con el del titular de la solicitud. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El DNI del Doc.10 no se corresponde con el del titular de la solicitud.
PF_PITEIB-6203/2024	MARIA ANTONIA CAIMARI FERRIOL	***6076**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta su presentación
PF_PITEIB-6292/2024	CATALINA PASTOR ALFA	***4487**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta su presentación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta su presentación.
PF_PITEIB-6308/2024	PERE AMENGUAL GOMILA	***3799**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) indicada no coincide con la registrada. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta su presentación. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-6327/2024	NURIA NADAL BARCALA	***0070**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: El número de expediente del registro de la instalación no es correcto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia unitaria de los módulos fotovoltaicos Kwp, no coincide con la registrada en autoconsumo. El número de expediente del registro de la instalación no es correcto. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/58/1218714





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-6343/2024	Klaus Jürgen Müller	****5863*	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 8. Solicitud de pago: El documento está incompleto. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. Falta indicar si tiene vinculación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: El número de expediente del registro de la instalación no es correcto. Los números de factura indicados en el Doc.9 no coinciden con la factura aportada, tampoco coincide la fecha ni el importe. - Justificante bancarios de pago de las facturas: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Es necesario aportar una imagen donde se vea la totalidad de los paneles fotovoltaicos, los iniciales y los de la ampliación. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. El certificado de titularidad bancaria debe incluir el NIE/DNI del solicitante.
PF_PITEIB-6360/2024	MARIA ELISABET PARERA AMER	***4080**	<ul style="list-style-type: none"> - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica.
PF_PITEIB-6366/2024	MIGUEL ANGEL BENITO OLIVER	***4835**	<ul style="list-style-type: none"> - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta su presentación
PF_PITEIB-6435/2024	ROBERT GEISSEN	****3082*	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 9. Memoria económica: La fecha de concesión de la ayuda es errónea. Falta la forma de pago. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe estar en una de las dos lenguas oficiales de las Illes Balears. El certificado de titularidad bancaria debe incluir el DNI o NIE del solicitante.
PF_PITEIB-6442/2024	Jorge Gomila Alvarez	***4586**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Presentar el documento 10. - Copia puesta en servicio: Falta su presentación. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta su presentación.
PF_PITEIB-6473/2024	ISABEL SOLEDAD VICH DE ALBISTUR	***5453**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 9. Memoria económica: No está firmado por el solicitante. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: El CUPS declarado en la fase de solicitudes no coincide con el que se encuentra registrado en el CIE de autoconsumo. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.

De acuerdo con el apartado décimo punto 2 de la Resolución de la convocatoria, dispone de un plazo de quince días hábiles desde la publicación de este requerimiento en el Boletín Oficial de les Illes Balears. En caso de que no presente la documentación mencionada se procederá a la revocación de la subvención, de acuerdo con el apartado décimo punto 6 de la Resolución de la convocatoria.

Palma, 5 de mayo de 2026

El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático

Diego Viu Domínguez

