

Sección V. Anuncios

Subsección segunda. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

5086

Requerimiento de documentación para el pago de la subvención en el trámite de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (PITEIB PF)

1. El 26 de diciembre de 2023 se publicó la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento eléctrico con fuentes de energía renovable, así como de renovables térmicas, promovidas para personas físicas dentro las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) (BOIB núm. 174, de 26 de diciembre de 2023).

2. Los servicios técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado la documentación presentada para la justificación y han detectado las anomalías indicadas en la siguiente tabla que el interesado debe aportar, de acuerdo con el apartado décimo de la resolución de la convocatoria de referencia:

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-714/2024	MAREK DUTKIEWICZ	****0175*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-838/2024	Thor Munch-Andersen	****8079*	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Hay que especificar la fecha de pago Falta la fecha de concesión de la subvención. Falta indicar el número de expediente del registro de la instalación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Para instalaciones aisladas, no se puede aportar el Documento 10B. Se debe aportar el Documento 10 cumplimentado y firmado por el técnico habilitado. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-1077/2024	BARTOMEU MARC OBRADOR ADROVER	***9458**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta su presentación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta su presentación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta su presentación. - Copia puesta en servicio: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta su presentación.
PF_PITEIB-1379/2024	TIMOTHY JOHN PFISTER	****6226*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante - Documento normalizado 9. Memoria económica: No está firmado por el solicitante - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta su presentación. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Las baterías no están registradas en autoconsumo - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-1827/2024	ELISABET MOREIRO DE ALMEIDA	****9676**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: En el apartado motivo de la solicitud no indica el número de expediente. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La firma del Doc.10B no se corresponde con la firma de la titular de la solicitud en todos los demás documentos aportados (Doc.8, Doc.9, etc.). Es necesario aportar un Doc.10B firmado por la titular de la solicitud o un Doc.10 firmado digitalmente por el instalador.



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
			- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa ninguna referencia a la instalación ni al titular.
PF_PITEIB-1899/2024	PEDRO JOSE POMAR AGUILO	***5837**	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-1923/2024	MOHAMED ROSSI LAMRANI	***6700**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta su presentación. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-2352/2024	BARTOMEU MATEU MORANTA	***5780**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: En el apartado motivo de la solicitud el número de expediente no es correcto. - Documento normalizado 9. Memoria económica: El número de expediente PF PITEIB no es correcto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número de expediente PF PITEIB no es correcto. El número RII indicado no se corresponde con el CIF de empresa instaladora autorizada en el documento 10. Es necesario identificar al Técnico competente en el apartado Datos de la empresa instaladora/técnico competente. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, en su caso: El solicitante no está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Seguridad Social.
PF_PITEIB-2353/2024	BARTOMEU MATEU MORANTA	***5780**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: En el apartado motivo de la solicitud el número de expediente no es correcto. Es necesario indicar lugar y fecha de la firma. - Documento normalizado 9. Memoria económica: El número de expediente PF PITEIB no es correcto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El número de expediente PF PITEIB no es correcto. El número RII indicado no se corresponde con el CIF de empresa instaladora autorizada en el documento 10. Es necesario identificar al Técnico competente en el apartado Datos de la empresa instaladora/técnico competente. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, en su caso: El solicitante no está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Seguridad Social.
PF_PITEIB-2721/2024	FRANCISCO COLL ABRAHAM	***6634**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. - Copia puesta en servicio: Falta aportar copia de la puesta en servicio de la instalación térmica RITE. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta aportar el certificado de la instalación térmica RITE. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta aportar la memoria técnica de la instalación térmica RITE.
PF_PITEIB-3233/2024	MARIA RUBI RIERA	***4772**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por la solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta su presentación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta cumplimentar el coste de la actuación realizada. No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: La referencia catastral del CIE no coincide con la presentada a solicitud. Justificar - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-3263/2024	DOMINIK OLIVER PREUSCHE	****9788*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud ni con el aportado en la última enmienda. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-3317/2024	ANTONIA MARIA MERCADAL FLORIT	***0569**	- Copia puesta en servicio: Falta su presentación. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta su presentación.
PF_PITEIB-3454/2024	Guillermo Moreno García	***2110**	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Hay que indicar la fecha del pago. - Copia puesta en servicio: Falta su presentación. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta su presentación.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/65/1220033





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-3560/2024	Antonio Bejarano Ortega	***3575**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Por instalación de aeroterminia, es necesario aportar el documento 10. - Copia puesta en servicio: La potencia de la instalación térmica (kWt) registrada RITE no coincide con la solicitada. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: La potencia de la instalación térmica (kWt) registrada RITE no coincide con la solicitada. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: La potencia de la instalación térmica (kWt) registrada RITE no coincide con la solicitada.
PF_PITEIB-3733/2024	Joseba Julen Adrian Gorostiza	***6721**	<ul style="list-style-type: none"> - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía de la instalación interior (acumulador).
PF_PITEIB-3820/2024	MIQUEL ANGEL SALOM SANS	***7177**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 9. Memoria económica: Los importes desglosados no coinciden con el total. Es necesario especificar la fecha de pago de todas las facturas. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: En el apartado "Coste de la actuación realizada" el coste total de la instalación no coincide con lo indicado en el Doc.9. La Potencia instalación generación renovable térmica (kWt) indicada en el Doc.10 no coincide con la indicada en la Memoria de instalación de la aeroterminia ni con el certificado de instalación de la aeroterminia aportados. - Copia puesta en servicio: Debe aportarse la puesta en servicio de la aeroterminia. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos de los paneles fotovoltaicos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-3951/2024	SALVADOR SERRA TRESPALLE	***5244**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta cumplimentar la lista enumerativa de gastos derivados - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada. No está firmado por el solicitante. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-4029/2024	José Caballero Pareja	***8867**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado por el solicitante. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-4064/2024	STEFAN BRANDES	****2016*	<ul style="list-style-type: none"> - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario (NIF) no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-4136/2024	CLAUDIA LUZIA CHRISTOPH GEB. WIEJA	****5132*	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Los datos del documento no corresponden a la instalación registrada ni a la actuación concedida en solicitud.
PF_PITEIB-4262/2024	RUI DAVID RODRIGUES DE SOUSA	***9773**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta su presentación. - Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta su presentación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El documento presentado no se corresponde con el documento 10 disponible en la web de la convocatoria PITEIB-PF. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas. Falta fotografía del inversor. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-4312/2024	DAVID NEVADO ROLDAN	***4866**	<ul style="list-style-type: none"> - Facturas: Al indicarse que se tiene vinculación con la empresa instaladora, es necesario aportar las facturas que justifican la inversión.
PF_PITEIB-4321/2024	ROMAN MORELL STEMMLER	***1035**	<ul style="list-style-type: none"> - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La ampliación de la instalación no está registrada en autoconsumo. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.

https://www.caib.es/eboifront/pdf/es/2026/65/1220033





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-4429/2024	CHRISTINE HELENE BRODERSEN ZUMHOLZ	****5524*	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: El documento está vacío.- Copia puesta en servicio: Falta su presentación.- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación.- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado bancario presentado no está a nombre del solicitante.
PF_PITEIB-4486/2024	Catalina Vilanova Oliver	***9540**	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Es necesario desglosar el coste de generación y el coste de almacenamiento. O bien aportar Doc.10.- Facturas: Falta su presentación.
PF_PITEIB-4526/2024	Sabine Margret Leonie Haller	****5014*	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto.- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-4547/2024	Marc Isaac Albeck	****5642*	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. No está firmado por el solicitante.- Documento normalizado 9. Memoria económica: No está firmado por el solicitante. Falta la fecha de pago.- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-4657/2024	DANIEL SAIZ BONILLA	***2047**	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. En el apartado motivo de la solicitud debe indicarse el número de expediente.- Documento normalizado 9. Memoria económica: Es necesario especificar la fecha de pago de cada transferencia. Es necesario indicar el número de expediente PF PITEIB.- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-4703/2024	MIQUEL CLAR ROIG	***6423**	<ul style="list-style-type: none">- Facturas: Falta su presentación.- Justificante bancarios de pago de las facturas: Falta su presentación.- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta fotografía del inversor.
PF_PITEIB-4781/2024	IKER LOPEZ IRIBAS	***6094**	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto.- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta el reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas.
PF_PITEIB-5070/2024	LLORENÇ XAVIER SASTRE REBASSA	***7183**	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. En el apartado motivo de la solicitud debe indicarse número de expediente.- Documento normalizado 9. Memoria económica: La fecha de concesión de la ayuda es errónea.- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada en Autoconsumo (se deben indicar los kWp de la ampliación, no el total).- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Es necesario aportar una imagen donde se vea la totalidad de los paneles fotovoltaicos, tanto los de la instalación original como los de la ampliación.- Certificados obligaciones tributarias, SS y CAIB, si procede: El solicitante no está al corriente de sus obligaciones tributarias con la AEAT.
			<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 9. Memoria económica: La fecha de concesión de la ayuda es errónea.- Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación.- Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta su presentación.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/65/1220033





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-5074/2024	Antonio Rami Alós	***7931**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa ninguna referencia a la instalación ni al titular. El reportaje fotográfico del sistema de monitorización debe incluir la energía producida a diario, mensual y anual.
PF_PITEIB-5193/2024	KAREL JOHAN DE VOR	****1988*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. - Copia puesta en servicio: Falta su presentación. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación.
PF_PITEIB-5201/2024	ROLAND BANTLE	****0064*	- Documento normalizado 9. Memoria económica: La fecha de concesión de la ayuda es errónea. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta su presentación. Por instalación de aerotermia es necesario aportar Doc.10 no Doc.10B. - Facturas: Falta su presentación. - Justificante bancario de pago de las facturas: Falta su presentación. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación. El documento aportado está sin cumplimentar ni firmar. - Copia proyecto/memoria técnica diseño: Falta su presentación.
PF_PITEIB-5238/2024	GUILLERMO ALONSO VAZQUEZ	***1513**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: No está firmado por el solicitante. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: No se observa la producción de energía en la monitorización.
PF_PITEIB-5240/2024	MIGUEL FRANCISCO MANCHOLA IRURETAGOYENA	***8090**	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta su presentación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta cumplimentar el apartado coste de la actuación realizada. Los datos de potencia pico de la instalación fotovoltaica (kWp) no coinciden con la registrada en autoconsumo. No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta su presentación.
PF_PITEIB-5258/2024	Terence Michael Panton	****4909*	- Documento normalizado 9. Memoria económica: No está firmado por el solicitante.
PF_PITEIB-5269/2024	Juan Ramis Martínez	***9041**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Doc. 10B no está firmado por el beneficiario - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado bancario presentado no está a nombre del solicitante.
PF_PITEIB-5303/2024	HEIKO HUBERTZ	****9298*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-5354/2024	Carlos Gonzalez Rotger	***2542**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa la energía producida por la instalación.
PF_PITEIB-5499/2024	Sebastian Osvaldo Nistico	****3361*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta su presentación. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La capacidad de almacenamiento (kWh) indicada no coincide con la registrada.
PF_PITEIB-5505/2024	MARIANO RIBAS RAMÓN	***4542**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Los datos de capacidad total de almacenamiento declarados en el Doc 10 no coinciden con los del CIE registrado en Autoconsumo.
PF_PITEIB-5532/2024	MANFRED WALTER HELD	****5834*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: No está firmado por el solicitante. - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/65/1220033





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-5567/2024	MIGUEL ANGEL FIDALGO FERNANDEZ	***6289**	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Es necesario cumplimentar el apartado Coste de la actuación realizada. La capacidad de almacenamiento (kWh) no coincide con la capacidad instalada declarada en autoconsumo. La potencia de almacenamiento (kW) no coincide con la registrada. La potencia de los inversores fotovoltaica (kW) no coincide con la registrada. Es necesario indicar marca y modelo de las baterías instaladas. Falta indicar el consumo anual consumidor/producción anual $\geq 80\%$. No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico.- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: En las imágenes del sistema de monitorización no se observa ninguna referencia a la instalación ni al titular.
PF_PITEIB-5704/2024	Klaus Dieter Erich Schmaedicke	***2885**	<ul style="list-style-type: none">- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-5706/2024	ELISE JOY ALLAN	****2334*	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante.- Documento normalizado 9. Memoria económica: No está firmado por el solicitante.- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La potencia de la instalación fotovoltaica (kWp) indicada no coincide con la registrada.
PF_PITEIB-5866/2024	Antonia Frau Fiol	***2352**	<ul style="list-style-type: none">- Facturas: Como se indica que se tiene vinculación con la empresa instaladora, es necesario aportar los albaranes.- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Se deben presentar los monitores de ambas actuaciones (fotovoltaica y térmica), que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-5874/2024	Bartomeu Riutort Frau	***7240**	<ul style="list-style-type: none">- Facturas: Como se indica que se tiene vinculación con la empresa instaladora, es necesario aportar los albaranes.- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Se deben presentar los monitores de ambas actuaciones (fotovoltaica y térmica), que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-5890/2024	JERONI SUREDA CABRER	***1849**	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 9. Memoria económica: El importe de la factura no coincide con la suma de la lista enumerativa de gastos.- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta el reportaje fotográfico del sistema de monitorización relativo al sistema de producción de energía térmica.
PF_PITEIB-5899/2024	Catalina Ferrer Miquel	***8652**	<ul style="list-style-type: none">- Facturas: Como se indica que se tiene vinculación con la empresa instaladora, es necesario aportar los albaranes.- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Se deben presentar los monitores de ambas actuaciones (fotovoltaica y térmica), que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-5914/2024	MONICA MANUELA MALENO GARCÍA	***2926**	<ul style="list-style-type: none">- Documentación justificativa contabilidad separada, para personas físicas con actividad económica: falta su presentación.
PF_PITEIB-6090/2024	Christina Patilla Adler	***6365**	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación. Falta indicar si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto.- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Se debe indicar el CUPS definitivo de la instalación.
PF_PITEIB-6167/2024	Andres Theo Ruff	****1206*	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante.- Documento normalizado 9. Memoria económica: El documento está vacío.- Facturas: Falta su presentación.- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta su presentación- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-6205/2024	AURELIO VINCENZO PASQUALE DI NAPOLI	****7490*	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación.- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta su presentación.- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta su presentación- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.

<https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2026/65/1220033>





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-6222/2024	JAN PHILIPP KUNNECKE	****0689*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.
PF_PITEIB-6255/2024	LUIS ALEJANDRO VELASCO ROLDAN	***8165**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: La suma de los costes de las actuaciones ejecutadas es distinta del importe total indicado en el documento 9. En los datos sobre la instalación registrada se indican dos capacidades de almacenamiento (kWh) distintas.
PF_PITEIB-6275/2024	ALFONSO MARTIN PASCUAL	***1057**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Falta indicar el SPF de la actuación térmica. - Copia puesta en servicio: Falta su presentación en relación con la instalación térmica. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación en relación a la instalación térmica.
PF_PITEIB-6304/2024	HELMUT MICHAEL DR. PETER	****5027*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: Falta indicar si tiene vinculación y si ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Los datos de potencia pico de la instalación fotovoltaica (kWp) no coinciden con la registrada en autoconsumo. La capacidad de almacenamiento (kWh) no coincide con la registrada. Si existen modificaciones respecto de la solicitud inicial, deben describirse.
PF_PITEIB-6372/2024	ALICIA PÉREZ NAVARRO	***2708**	- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Se debe indicar el número de expediente de autoconsumo (AU-XXXXX/XXXX). - Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta fotografía del inversor. Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. - Documentación justificativa contabilidad separada, para personas físicas con actividad económica: Falta su presentación.
PF_PITEIB-6388/2024	KARL GEORG THEURER	****0244*	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-6390/2024	SARA DENKER	****8351*	- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta la fecha del pago. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El certificado de titularidad bancaria debe estar en una de las dos lenguas oficiales de las Illes Balears y debe incluir el DNI o NIE del solicitante.
PF_PITEIB-6394/2024	BJOERN CONRAD	****8389*	- Copia puesta en servicio: Falta su presentación. - Certificado de la instalación, suscrito por instalador habilitado: Falta su presentación.
PF_PITEIB-6404/2024	Francisco Javier Martinez Vico	***3759**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Falta su presentación.
PF_PITEIB-6405/2024	Andreas Lamprecht	***2653**	- Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: El documento de identidad que consta en el certificado bancario no concuerda con el presentado en la solicitud. Es necesario aportar este documento.
PF_PITEIB-6419/2024	MIGUEL MUNAR MUNAR	***0365**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-6428/2024	SALVADOR PERDIGONES RUIZ	***9687**	- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil.
PF_PITEIB-6431/2024	ELIZABETH DAVIES	****5625*	- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 9. Memoria económica: No está firmado por el solicitante. - Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico. - Certificado que acredite los datos bancarios para transferencia del importe de la ayuda: Falta su presentación.





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
PF_PITEIB-6433/2024	JOSEP MARIA MUÑOZ PEREZ	***7200**	<ul style="list-style-type: none">- Documento normalizado 8. Solicitud de pago: No está firmado por el solicitante.- Documento normalizado 9. Memoria económica: Falta indicar el número de expediente del registro de la instalación. No está firmado por el solicitante.- Documento normalizado 10. Memoria resumen de la actuación: Si existen modificaciones respecto a la solicitud inicial, deben figurar.- Falta indicar el consumo anual consumidor/producción anual $\geq 80\%$.- No está firmado digitalmente por el instalador habilitado o el técnico.- Falta indicar el número de expediente del registro de la instalación.- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas: Faltan las imágenes de la monitorización de datos, que deben ser accesibles a través de dispositivo móvil. Falta el reportaje fotográfico de las placas fotovoltaicas.

De acuerdo con el apartado décimo punto 2 de la Resolución de la convocatoria, dispone de un plazo de quince días hábiles desde la publicación de este requerimiento en el Boletín Oficial de les Illes Balears. En caso de que no presente la documentación mencionada se procederá a la revocación de la subvención, de acuerdo con el apartado décimo punto 6 de la Resolución de la convocatoria.

Palma, 21 de mayo de 2026

El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático

Diego Viu Domínguez

