



Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

10717

Requeriment de documentació per al pagament de la subvenció en el tràmit de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2023)

1. El 17 de desembre de 2022, en el BOIB número 164, es va publicar la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 12 de desembre de 2022 per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2023 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027.

2. Els serveis tècnics de la Direcció general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic han examinat la documentació presentada per a la justificació i han detectat les anomalies indicades en la taula següent:

| Expedient | Sol·licitant | NIF | Anomalies |
|--------------------|----------------------------|-----------|--|
| FOTOPAR23-3/2023 | FERNÁNDEZ LLADÓ, MELCHOR | ***1733** | Manca el document fotogràfic de plaques, bateries, inversors i ferratina FEDER. El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons el document de pagament aportat, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció. S'ha de justificar la vinculació amb la persona que ha fet el pagament |
| FOTOPAR23-129/2023 | REAL HORRACH, ANTONIA | ***1110** | La potència pic de 5,46 kWp que figura a la posada en servei no coincideix amb la potència total de 6 kWp de les plaques que figuren a la factura com instal·lades. S'ha de modificar la posada en servei. |
| FOTOPAR23-164/2023 | RAMIS GUAL, ANA MARIA | ***8192** | Manca la presentació de la posada en servei. És necessari que les factures estiguin detallades i desglossades per partides valorades individualment amb preus unitaris i la factura presentada no hi està. |
| FOTOPAR23-191/2023 | SOLSONA COLOMER, MAGDALENA | ***3176** | La potència declarada de l'inversor 4,2kWp no coincideix amb la declarada en la posada en servei i la factura 4,8kWp. Aclarir la divergència. |
| FOTOPAR23-198/2023 | MELIA ROS, MARÍA JOSÉ | ***5883** | Manca la presentació el document 6 memòria de l'actuació. Una vegada sumats tots els pagaments que apareixen a la memòria econòmica, la suma no coincideix amb el total de la factura emesa. Manca aportar fotografia de les plaques solars. Manca aportar fotografia de l'inversor amb l'adhesiu normalitzat. Manca la presentació de la posada en servei. És necessari que les factures estiguin detallades i desglossades per partides valorades individualment amb preus unitaris i la factura presentada no hi està. El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons el document de pagament aportat, el destinatari del pagament no coincideix amb l'emissor de la factura. També l'import total dels justificants de pagament no coincideix amb l'import de la factura emesa. |
| FOTOPAR23-207/2023 | AMENGUAL BORRÀS, DAMIÀ | ***3743** | Falta reportatge fotogràfic amb les plaques, inversors i cartell publicitari. A la transferència bancària del 29/07/2023 amb relació a la factura (f052-23) no es detallen les dades del destinatari, del ordenant i el concepte. També hi ha una diferència del total de la factura amb el pagament per transferència (0.54 cèntims i 0.53 cèntims). |



| Expedient | Sol·licitant | NIF | Anomalies |
|--------------------|------------------------------------|-----------|---|
| FOTOPAR23-289/2023 | RUIZ CALAVERA, GONZALO | ***5653** | El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons els documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció. S'ha de justificar la vinculació amb la persona que ha fet el pagament. |
| FOTOPAR23-453/2023 | PONS ANGLADA, JUAN IGNACIO | ***3543** | El número de CUPS que apareix a la memòria d'actuació no és el mateix que el de la memòria tècnica. El número de CUPS que apareix a la posada en servei no és el mateix que el de la memòria d'actuació. |
| FOTOPAR23-482/2023 | GUAL DE TORRELLA LE-SENNE, AGUSTÍN | ***3908** | No s'ha aportat el document de posada en servei. Les factures no estan detallades per partides. |
| FOTOPAR23-485/2023 | MERCÈ FRONTERA, GABRIEL ARCÀNGEL | ***7248** | S'ha de presentar el document en espanyol o català. |
| FOTOPAR23-495/2023 | OSSORIO MORALES, ROSA MARIA | ***9437** | La transferència de dia 09/01/2023 no està acreditada per cap entitat bancària. |
| FOTOPAR23-522/2023 | CALVACHE GRATZER, RAFAEL | ***2952** | No està posat la quantitat de mòduls FV que s'han instal·lat, per això no es pot calcular la Potència total. La data de concessió de la subvenció no és la data real que es va concedir. Les dates del 2n i 3er pagament no són les mateixes que als justificants de pagament. No coincideix el número de mòduls ni la potència de la memòria d'actuació, però sí coincideix amb la factura. |
| FOTOPAR23-527/2023 | ESTRANY BARCELO, MARIA MILAGROS | ***9464** | La memòria econòmica no està complimentada, falten dades totes les dades de la factura; data i forma de pagament. S'ha de corregir la potència unitària dels panells a la factura. Segons factura els panells són de 550wp i en (doc.6) detallen que són de 540 wp. Es comprova que l'import d'inversió declarat al doc.6 i l'import de factura no varien. No coincideix el nom de l'ordenant de transferència amb el beneficiari de l'ajuda. Necessari presentar certificat com que la sol·licitant també és titular de la compte bancària o cal una declaració responsable firmada per la persona que ha fet les transferències indicant que els pagaments pertinents s'han efectuat en nom de la persona beneficiària (indicant les seves dades i de la subvenció). Cal adjuntar també el NIF de la persona que ha fet les transferències. |
| FOTOPAR23-562/2023 | FLORIT PERELLO, SEBASTIAN | ***8749** | Manca aportar les factures detallades. Manca aportar els justificants de pagament. |
| FOTOPAR23-563/2023 | FLORIT PERELLO, SEBASTIAN | ***8749** | No coincideix el detall de la potència unitària dels panells en la factura, amb el que es declara en el doc.6 i en la posada en servei. Aclarir divergències. |
| FOTOPAR23-565/2023 | FLORIT PERELLO, SEBASTIAN | ***8749** | Falta còpia de la posada en servei. Acreditar la vinculació del beneficiari del justificant de pagament amb el seu compte bancari. |
| FOTOPAR23-568/2023 | PASCUAL FEMENIAS, JOAN | ***2547** | Falta el certificat de garantia de les bateries de com a mínim de cinc anys. |
| FOTOPAR23-570/2023 | PÉREZ SIERRA, ALBERTO | ***1529** | El número de plaques observat a la fotografia no coincideix amb el declarat a la memòria de actuació. Aclarir les divergències, La posada en servei de la instal·lació ha de coincidir amb la memòria d'actuació i la factura. Aclarir les divergències. |
| FOTOPAR23-582/2023 | FERRER RIERA, ANTONIO | ***1594** | Com els conceptes dels justificants de pagament no estan ben identificats, cal justificant de l'empresa emissora de les factures com que ha cobrat els diners de les transferències identificant el concepte, les dates i els ordenants de les mateixes. |
| FOTOPAR23-596/2023 | FERRER FORNES, MIQUEL | ***7585** | Divergències en la Potència pic (kWp). En la posada en servei s'ha declarat 4,7 kWp, i la declarada en el Doc6 i factura és de 4,6 kWp. Aclarir aquesta divergència. |
| FOTOPAR23-606/2023 | HEINRICH IHDEN, JAN AXEL | ***2816** | Manca l'inversor declarat en el Doc 6 |
| FOTOPAR23-610/2023 | FERNANDEZ VEGA, JOSEBA | ***6609** | Els kWp de les plaques 3,64 (8x0,455) han de coincidir amb la posada en servei 3.68kWp (8x0,46) i amb la potència reflectida a la factura. Aclarir les divergències. Els kWp de les plaques de la posada en servei 3.68kWp(8x0,46) han de coincidir amb el document 6 i la factura 3,64(8x0,455). Aclarir les divergències. Els kWp de les plaques han de coincidir amb la posada en servei i al document 6. Aclarir les divergències. |





| Expedient | Sol·licitant | NIF | Anomalies |
|--------------------|-------------------------------------|-----------|--|
| FOTOPAR23-613/2023 | COLL FIOL, MARGARITA | ***7333** | Manca la presentació del document 5. Manca la presentació del document 6. Manca la presentació de la memòria econòmica. El nombre de plaques especificat en la factura (21) no coincideix amb el que apareix en la imatge (19). Manca la presentació de la posada en servei. |
| FOTOPAR23-620/2023 | NADAL BRUNET, MARIA | ***8648** | Els kWp de les plaques declarades no coincideix amb les facturades. Aclarir la divergència. Els kWp de les plaques ha de coincidir amb les declarades al document 6 i la factura. Aclarir la divergència. Els kWp de les plaques facturades no coincideix amb la declarada a la posada en servei i al document 6. Aclarir la divergència. |
| FOTOPAR23-631/2023 | ALCOVER COLL, GUILLERMO JAVIER | ***4532** | Els kWp de les plaques i el seu número ha de coincidir amb la posada en servei, la factura i al document 6. Aclarir la divergència. No es distingeixen les plaques informades. Aclarir la divergència. Els kWp de les plaques han de coincidir amb la posada en servei, al document 6 i la factura. Aclarir les divergències. |
| FOTOPAR23-640/2023 | OLIVER NOGUES, CATALINA | ***7990** | El número RII no coincideix amb l'indicat a la posada en servei de la instal·lació. La potència total indicada (kW) a de coincidir amb la factura i la posada en servei de la instal·lació. Aclarir les divergències. El número RII no coincideix amb el declarat a la memòria d'actuació. La potència instal·lada total (kW) ha de coincidir amb la factura i la memòria d'actuació. Aclarir la divergència. Les factures han d'estar detallades per conceptes i preus unitaris, i especificar clarament el número de plaques i la seva potència unitària. Aclarir les divergències. Cal el contracte de finançament on quedin clars tots els termes, inclosa la quantia total. |
| FOTOPAR23-641/2023 | RODRIGUEZ CRIADO, RAQUEL | ***8814** | Les factures han d'estar detallades per conceptes i preus unitaris, i especificar clarament el nombre de plaques i la seva potència unitària. Aclarir la divergència. |
| FOTOPAR23-644/2023 | MESQUIDA, EMILIE FRANCK | ***4329** | En les fotografies presentades no es comptabilitza bé el nombre de plaques. La potència pic (8,80 kWp) i la total instal·lada (8.052 kW) indicada en la posada en servei, no coincideixen amb les especificades en la factura i en la memòria, (9,2 kWp i 8,418kW) |
| FOTOPAR23-664/2023 | LOBERA ADELL, AMPARO | ***3225** | La memòria tècnica no està signada pel sol·licitant. En la memòria econòmica (doc7) apareix un número de factura (2023/00008), però s'entrega un pressupost (2023-0043). S'ha enviat el justificant de presentació de la posada en servei, però no veim el document. No tenim la factura/2023/0008), tenim un pressupost (2023-0043) i cal que sigui la factura. |
| FOTOPAR23-666/2023 | CARCAÑO CARRILLO, FRANCISCO | ***7794** | Les firmes electròniques no són vàlides. No coincideix la posada en servei amb la memòria d'actuació, el compte no és correcte. |
| FOTOPAR23-677/2023 | CAPLLONCH GAMUNDI, MARIA INMACULADA | ***0231** | Manca la tercera fulla del document on es troba l'autorització del beneficiari a la tramitació telemàtica i la firma d'aquest. Tornar a presentar correctament emplenat i signat. Al document 7 han d'aparèixer totes les factures, les transferències realitzades i les seves dades. Tornar a presentar degudament emplenat. Les factures han d'estar detallades per conceptes i preus unitaris, i especificar clarament el número de plaques i la seva potència unitària. Aportar un annex de les partides degudament identificat i referenciat amb el número de factura. El sumatori de les transferències no coincideix amb el total de la factura. Aclarir la divergència. |
| FOTOPAR23-682/2023 | OSUNA BARCIA, JUAN | ***7328** | El cups al qual dona servei (doc5), no coincideix amb el cups de la memòria tècnica (doc.2). |
| FOTOPAR23-687/2023 | CARDELL CANTALLOPS, ANTONIO | ***5982** | Necessària foto que es visualitzi clarament el nombre de panells instal·lats. I justificar perquè es visualitzen més plaques de les 12u declarades. |
| FOTOPAR23-691/2023 | MERCADAL VIDAL, RAFAEL | ***3305** | Manquen les fotografies de les plaques, de l'inversor amb l'adhesiu normalitzat. Manca la posada en servei. |
| FOTOPAR23-692/2023 | BURGUERA BURGUERA, JAIME | ***4926** | Falta reportatge fotogràfic amb les plaques, inversors i cartell publicitari. Falta còpia de la posada en servei. |



| Expedient | Sol·licitant | NIF | Anomalies |
|--------------------|-------------------------------------|-----------|---|
| FOTOPAR23-693/2023 | SANS CAÑELLAS, ANTONI | ***9690** | S'ha entregat la justificació de la presentació en el registre, encara que s'ha d'aportar la posada en servei actualitzada amb la instal·lació inicial i l'ampliació realitzada. |
| FOTOPAR23-700/2023 | LANG, RAINER | ***9589** | La potència total (kWp) especificada en la memòria (3,68) no coincideix amb la de la factura. En la sol·licitud es tracta de panells de 0,46 i en la factura de 0,455. Manca aportar la garantia de les bateries de liti. La potència total (kWp) especificada en la memòria (3,68) no coincideix amb la de la factura. En la sol·licitud es tracta de panells de 0,46 i en la factura de 0,455. |
| FOTOPAR23-701/2023 | BRIGIT DELLEN, SIMONA | ***7520** | No hi ha concepte en els justificants de pagament. Com els conceptes dels justificants de pagament no estan ben identificats, cal justificant de l'empresa emissora de les factures com que ha cobrat els diners de les transferències identificant el concepte, les dates i els ordenants de les mateixes. |
| FOTOPAR23-702/2023 | VON BARGEN, ANDREAS | ***5010** | No es pot obrir l'arxiu fotogràfic. Els kW dels inversors han de coincidir amb la posada en servei (6kW) i al document 6 i la factura (4,6kW). De fet la potència de l'inversor en la MTBT és 6kW i en el CIE és de 4,6kW. Aclarir totes aquestes divergències. Els kW dels inversors han de coincidir amb la posada en servei (6kW) i al document 6 i la factura (4,6kW). Aclarir les divergències. |
| FOTOPAR23-709/2023 | GALMES NADAL, CATALINA | ***7774** | Manca el document fotogràfic (plaques, inversors i ferratina FEDER). La potència pic de 4.05 kW que figura a la posada en servei no coincideix amb la potència total de 4.23 kW de les plaques instal·lades que figuren a la factura. S'ha de modificar la posada en servei. |
| FOTOPAR23-711/2023 | BALLESTER VICENS, MIGUEL | ***4424** | Les factures han d'estar detallades per conceptes i preus unitaris i especificar clarament el número de plaques i la seva potència unitària, cal justificar. El justificant de pagament de la segona transferència no és la persona sol·licitant de la subvenció. Cal una declaració responsable firmada per la persona que ha fet les transferències indicant que els pagaments pertinents s'han efectuat en nom de la persona beneficiària (indicant les seves dades i de la subvenció). Cal adjuntar també el NIF de la persona que ha fet les transferències. |
| FOTOPAR23-717/2023 | HARWOOD JONES, CHAD STEPHEN | ***3109** | Manca aportar fotografia de l'inversor de 5,76 kW. S'ha justificat a la memòria de l'actuació la instal·lació de 12 panells de 0,455 kWp i un inversor de 5,76 kW. A la factura emesa apareixen facturats 12 panells de 0,450 kWp, i no apareix facturats el inversor de 5.76 kW. El certificat bancari presentat no és possible vincular-lo amb els justificants de pagament perquè aquests no indiquen el número de compte pagador. |
| FOTOPAR23-735/2023 | VALLS MASCARO, ESTEVE | ***8589** | El número de plaques especificades en la sol·licitud i en la factura (8), no coincideix amb les que apareixen en el document fotogràfic (16). |
| FOTOPAR23-742/2023 | PROHENS GALMES, PERE | ***3513** | El document 7 ha d'estar firmat per la persona sol·licitant o per una persona representant legal d'ella. Aclarir la divergència. La identificació del concepte és errònia. Cal fer referència al número de factura per poder relacionar-los. Per tant, cal justificant de l'empresa emissora de les factures com que ha cobrat els diners de les transferències identificant el concepte, les dates i els ordenants de les mateixes. Aclarir les divergències. |
| FOTOPAR23-753/2023 | TOMAS SALVA, DAMIAN | ***9513** | La posada en servei informa que la potència pic es de 4,6 kWp. i segons doc.6 i el detall de la factura s'instal·len 10 plaques per 0,47kWp, total 4,7kWp. Aclarir la divergència. La persona ordenant de les transferències no és la persona sol·licitant de la subvenció. Cal una declaració responsable firmada per la persona que ha fet les transferències indicant que els pagaments pertinents s'han efectuat en nom de la persona beneficiària (indicant les seves dades i de la subvenció). Cal adjuntar també el NIF de la persona que ha fet les transferències. |
| FOTOPAR23-756/2023 | RIBAS MAIRATA, FRANCISCA | ***3341** | Falta còpia de la posada en servei. En la factura falta la partida de l'inversor hi la seva potencia kW, hi també falta el sistema de monitorització. |
| FOTOPAR23-759/2023 | TORRENS PUIGSERVER, FRANCISCA MARIA | ***9462** | La garantia ha d'estar en una de les llengües oficials de la CCAA. Tornar a presentar en un d'aquests idiomes. |



| Expedient | Sol·licitant | NIF | Anomalies |
|--------------------|-------------------------------|-----------|---|
| FOTOPAR23-762/2023 | RAMON COLL, BARTOLOME | ***5355** | Ha d'utilitzar el document normalitzat de sol·licitud de pagament de la convocatòria per a 2023. Ha d'utilitzar el document normalitzat de la memòria de l'actuació de la convocatòria per a 2023. Ha d'utilitzar el document normalitzat de la memòria econòmica de la convocatòria per a 2023. No es distingeixen les plaques a la fotografia. No es veuen bé l'inversor ni la ferratina FEDER. Aclarir aquestes divergències. Els kWp de les plaques facturats han de coincidir amb la posada en servei i memòria de l'actuació (doc. 6). Les factures han d'estar detallades per conceptes i preus unitaris, i especificar clarament el nombre de plaques i la seva potència unitària. En cas d'un annex ha de fer referència clarament a la factura. Aclarir les divergències. El sumatori dels justificants no coincideix amb la factura. Aclarir la divergència. |
| FOTOPAR23-771/2023 | VIVANCOS PEREZ, MARIA DOLORES | ***2110** | Falta reportatge fotogràfic amb les plaques, inversors, bateries i cartell publicitari. |
| FOTOPAR23-773/2023 | HUERTAS COLOMINA, SERGIO | ***9136** | Falta el document 7. Falta reportatge fotogràfic amb les plaques, inversors, bateries i cartell publicitari. Falta el justificant de pagament de la financera a l'instal·lador, en el qual han de figurar la data del document, l'import i la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament de la factura, així com que el pagament s'ha fet en nom de l'ordenant i les dades del destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i amb l'emissor de la factura, respectivament. |
| FOTOPAR23-774/2023 | QUETGLAS GALMES, JUAN | ***2006** | La posada en servei presentada correspon a una instal·lació anterior i no és vàlida. S'ha de presentar una nova posada en servei que ha d'incloure l'ampliació de la instal·lació realitzada. |
| FOTOPAR23-783/2023 | TORRENS TORRES, PERE ANTONI | ***5197** | L'inversor ha de dur posat l'adhesiu del document normalitzat i s'ha d'aportar el document fotogràfic que acrediti que s'hi ha col·locat. Manca aquesta fotografia. La potència instal·lada total de 8 kW no coincideix amb la indicada a la sol·licitud i justificada a la memòria de l'actuació de la instal·lació de 6 kW. S'haurà de modificar la posada en servei. És necessari que les factures especifiquin clarament el tipus de inversor i la potència total instal·lada. |
| FOTOPAR23-786/2023 | JULIÀ MERCADAL, ANTONIO | ***7018** | La signatura digital del sol·licitant no és reconeguda per l'aplicació. Tornar a presentar documentació amb una signatura vàlida. |
| FOTOPAR23-790/2023 | TRUYOL SERRA, CARLOS | ***4044** | L'emplaçament que figura a la posada en servei no coincideix amb l'emplaçament indicat al document de sol·licitud i a la memòria de l'actuació. El CUPS indicat tampoc coincideix amb el CUPS que apareix a la sol·licitud i a la memòria de l'actuació. S'ha de modificar la posada en servei. |
| FOTOPAR23-793/2023 | RIGO BARCELO, MIGUEL | ***2115** | El inversor de la memòria de actuació (doc6) diu que és de 8kw, però en la posada en servei és de 5kw. |
| FOTOPAR23-796/2023 | BROWNSDON, JAMES EDWARD | ***7862** | La factura i la quantia total que s'informa a la memòria econòmica no coincideix amb el sumatori dels justificants de pagament. Aclarir la divergència. El sumatori dels justificants de pagament és 289.25€ superior al total de la factura. Aclarir la divergència. La persona ordenant de les transferències no és la persona sol·licitant de la subvenció. Cal una declaració responsable firmada per la persona que ha fet les transferències indicant que els pagaments pertinents s'han efectuat en nom de la persona beneficiària (indicant les seves dades i de la subvenció). Cal adjuntar també el NIF de la persona que ha fet les transferències. |
| FOTOPAR23-798/2023 | CASTELLO CASTELLO, JUAN | ***3534** | Els extractes bancaris han de ser oficials i els conceptes estar ben identificats fent referència a la factura. Per tant, cal presentar l'extracte correctament i un justificant de l'empresa emissora de les factures com que ha cobrat els diners de les transferències identificant el concepte, les dates i els ordenants de les mateixes. Aclarir les divergències. |



| Expedient | Sol·licitant | NIF | Anomalies |
|--------------------|---------------------------|-----------|---|
| FOTOPAR23-817/2023 | GERHARD RIEDIKER, JAKOB | ***2928** | El document 5 ha d'estar signat pel sol·licitant (o en cas que ho faci un tercer, ha d'aportar un poder notarial que l'autoritzi, no basta un escrit signat). Es comprova que des de la data de presentació per sol·licitar la subvenció, ja estava signat per una tercera persona, sense haver entregat cap document justificatiu de representació. El document 6 ha d'estar signat pel sol·licitant (o en cas que ho faci un tercer, ha d'aportar un poder notarial que l'autoritzi, no basta un escrit signat). Es comprova que des de la data de presentació per sol·licitar la subvenció, ja estava signat per una tercera persona, sense haver entregat cap document justificatiu de representació. El document 7 ha d'estar signat pel sol·licitant (o en cas que ho faci un tercer, ha d'aportar un poder notarial que l'autoritzi, no basta un escrit signat). Divergència en el nombre de plaques declarades en el doc.6 i factura amb el reportatge fotogràfic, Aclarir divergències. En la posada en servei s'informa una instal·lació potència pic de 5,52kWp, quan en el doc.6 informen d'una potència pic de 5.64 kWp. |
| FOTOPAR23-819/2023 | GALMES HIDALGO, LORENZO | ***2218** | Manca l'autorització del sol·licitant, per la tramitació telemàtica. La referència cadastral no coincideix amb la declarada en el Doc2. Aclarir la divergència. Falta reportatge fotogràfic amb les plaques, inversors i cartell publicitari. Falta justificant de pagament, en el qual han de figurar la data del document, l'import i la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament de la factura, així com les dades de l'ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i amb l'emissor de la factura, respectivament. |
| FOTOPAR23-824/2023 | CUETO AMENGUAL, FRANCISCO | ***0478** | La potència instal·lada total de 4.6 kW que figura a la posada en servei no coincideix amb la potència total de 5 kW del inversor instal·lat i facturat. S'ha de modificar la posada en servei. El justificant de pagament no té el concepte ben identificat respecte a les factures. El sol·licitant haurà de reclamar a l'instal·lador un rebut, on indiqui en el mateix tots els pagaments que ha rebut del sol·licitant (indicant la modalitat transferència, dates i quanties) i tipificant els respectius conceptes. |
| FOTOPAR23-825/2023 | SANCHEZ PARERA, ELENA | ***7422** | El document 5 no està complet, manca la tercera fulla amb l'autorització de tramitació i la signatura del sol·licitant o una persona representant legal d'ella. Aclarir les divergències. Les factures han d'estar detallades per conceptes i preus unitaris, i especificar clarament el nombre de plaques i la seva potència unitària. Presentar un annex amb les dades corresponents fent referència el número de factura. Aclarir aquesta divergència. Com els conceptes dels justificants de pagament no estan ben identificats, cal justificant de l'empresa emissora de les factures com que ha cobrat els diners de les transferències identificant el concepte, les dates i els ordenants de les mateixes. |
| FOTOPAR23-827/2023 | JORK-SCHUMANN, SUSANN | ***9009** | A les fotografies presentades es veuen 12 panells solars instal·lats envers dels 6 panells solars justificats a la memòria de l'actuació i que apareixen a la factura emesa. S'haurà de modificar tots els documents afectats per aquesta deficiència. |
| FOTOPAR23-831/2023 | GERHARD RIEDIKER, JAKOB | ***2928** | El document 5 ha d'estar signat pel sol·licitant (o en cas que ho faci un tercer, ha d'aportar un poder notarial que l'autoritzi, no basta un escrit signat). Es comprova que des de la data de presentació per sol·licitar la subvenció, ja estava signat per una tercera persona, sense haver entregat cap document justificatiu de representació. El document 6 ha d'estar signat pel sol·licitant (o en cas que ho faci un tercer, ha d'aportar un poder notarial que l'autoritzi, no basta un escrit signat). Es comprova que des de la data de presentació per sol·licitar la subvenció, ja estava signat per una tercera persona, sense haver entregat cap document justificatiu de representació. El document 7 ha d'estar signat pel sol·licitant (o en cas que ho faci un tercer, ha d'aportar un poder notarial que l'autoritzi, no basta un escrit signat). Es comprova que des de la data de presentació per sol·licitar la subvenció, ja estava signat per una tercera persona, sense haver entregat cap document justificatiu de representació. A la fotografia només s'aprecien 12 plaques mentre que a la memòria d'actuació i la factura s'informen 14. Aclarir la divergència. |



| Expedient | Sol·licitant | NIF | Anomalies |
|--------------------|-------------------------------|-----------|---|
| FOTOPAR23-836/2023 | ANGELATS RODRIGUEZ, MIQUEL | ***2841** | Els kW dels inversors facturats han de coincidir amb la posada en servei, al document 6 i els facturats. Aclarir la divergència. Els kW dels de la potència instal·lada total no coincideix amb la declarada al doc 6. Aclarir la divergència. Els kW dels inversors facturats han de coincidir amb la posada en servei i al document 6. Aclarir la divergència. La persona ordenant de les transferències no és la persona sol·licitant de la subvenció. Cal una declaració responsable firmada per la persona que ha fet les transferències indicant que els pagaments pertinents s'han efectuat en nom de la persona beneficiària (indicant les seves dades i de la subvenció). Cal adjuntar també el NIF de la persona que ha fet les transferències. O bé presentar llibre de família que acrediti la relació. |
| FOTOPAR23-842/2023 | PLANELL ALFONSO, MONICA | ***6465** | S'ha informat en els documents 2 i 6 un número de plaques i potències unitàries (informen de 9+3 amb potències de 0.365 i 0.390 respectivament, que fan un total de 4,45KW) i tenint en compte que abans de l'ampliació hi havia instal·lats 8 panells de 0,375 (segons expd. FOTEMPAR21) donant una potència total nominal de 3kwp i després de l'ampliació motiu d'aquesta subvenció (3 panells de 0,390kwp) la potència total nominal és de 4,17 kWp. Aclarir les divergències. La posada en servei informa d'un total de potencia pic de 4,125 de kWp, en el doc6 de 4,45kWp i si tenim en compte FOTOEMPAR21 ens dona 4,17kWp. Aclarir aquestes divergències (quina es la potencia final real de les plaques instal·lades). |
| FOTOPAR23-844/2023 | RAMIREZ SANCHEZ, SENDA | ***5273** | Al document 7 han d'aparèixer totes les factures i/o transferències realitzades amb les seves dates i tots els camps correctament emplenats. La data de concessió subvenció és errònia. Aclarir les divergències. Falta còpia de la posada en servei. |
| FOTOPAR23-845/2023 | RUBEN JANKOWSKI, EMILIANO | ***1341** | Falta el document de posada en servei de instal·lació. |
| FOTOPAR23-847/2023 | SILVANA AFONZO, YASHMIN | ***8782** | Al document 7 han d'aparèixer totes les factures i transferències realitzades amb les seves dates i tots els camps correctament emplenats. Falta còpia de la posada en servei. |
| FOTOPAR23-854/2023 | BAUZA ALZAMORA, FRANCISCA | ***1927** | La garantia del fabricant ha d'estar en una de les llengües oficials de la CCAA. Tornar a presentar en una d'aquestes. |
| FOTOPAR23-856/2023 | RIERA OLIVER, FRANCESC | ***0308** | La garantia ha de estar escrita en un dels idiomes oficials d'aquest país (Espanyol o Català). |
| FOTOPAR23-858/2023 | BAUZA ESTELRICH, MARIA CARMEN | ***9451** | La captura de pantalla de l'aplicació mòbil bancària, no té validesa, al no acreditar-se el nom de l'entitat bancària, faltar la data de la transacció (només posa "avui") i no identificar correctament el concepte de pagament. Aportar transferència o justificant de l'empresa emissora de les factures com que ha cobrat els diners de les transferències identificant el concepte, les dates i els ordenants de les mateixes. |
| FOTOPAR23-860/2023 | CAPO MIR, PEDRO ANTONIO | ***1943** | En el doc 6, memòria justificativa, apareixen indicades 12 plaques i en la memòria fotogràfica s'observen 14. La potència total instal·lada indicada en la posada en servei (6 kW), no coincideix amb l'especificada en la factura (7kW). La potència total instal·lada indicada en la posada en servei (6 kW), no coincideix amb l'especificada en la factura (7kW). |
| FOTOPAR23-862/2023 | TORRES PONS, MARIA ESPERANZA | ***4053** | La persona ordenant de les transferències no és la persona sol·licitant de la subvenció. Cal una declaració responsable firmada per la persona que ha fet les transferències indicant que els pagaments pertinents s'han efectuat en nom de la persona beneficiària (indicant les seves dades i de la subvenció). Cal adjuntar també el NIF de la persona que ha fet les transferències. |
| FOTOPAR23-876/2023 | MAYAL CRUZ, RAFAEL | ***2774** | Els kWp de les plaques facturats 5,46kWp (12x0,455) han de coincidir amb la posada en servei i al document 6, 5,4kWp (12x0,45). |
| FOTOPAR23-878/2023 | CALO TROCOSO, SILVANA LORENA | ***8720** | Manca la presentació de la posada en servei. No hi ha coincidència entre l'empresa instal·ladora especificada en el doc 6 i la que presenta la factura. És necessari establir relació entre totes dues empreses |





| Expedient | Sol·licitant | NIF | Anomalies |
|--------------------|----------------------------------|-----------|--|
| FOTOPAR23-886/2023 | SALAS BESTARD, ANTONIO | ***4463** | No es poden comprovar els kWp ni la potència total ja que no s'ha entregat la posada en servei. No posa les dades de la subvenció a l'apartat corresponent. Hi ha un error a una de les dates de pagament. Aclarir la divergència. L'inversor mostrat a la fotografia no coincideix amb el facturat. Aclarir la divergència. Falta còpia de la posada en servei. Es factura un inversor GW5000-dt i a la fotografia enviada és de veu només un inversor Huawei. Aclarir la divergència. |
| FOTOPAR23-908/2023 | TARTOUR USAGE LAUB, CLAUDE AARON | ***6749** | La persona ordenant de les transferències no és la persona sol·licitant de la subvenció. Cal una declaració responsable firmada per la persona que ha fet les transferències indicant que els pagaments pertinents s'han efectuat en nom de la persona beneficiària (indicant les seves dades i de la subvenció). Cal adjuntar també el NIF de la persona que ha fet les transferències. |
| FOTOPAR23-922/2023 | TORRES ROVIRA, LUIS | ***9536** | Falta còpia de la posada en servei. Les factures han d'estar detallades per conceptes i preus unitaris i especificar clarament el número de plaques i la seva potència unitària. |
| FOTOPAR23-924/2023 | KALLING, CARL JOHAN | ***0377** | Falta el justificant del primer pagament del 60% de la factura i és necessari. Com els conceptes dels justificants de pagament no estan ben identificats, cal justificant de l'empresa emissora de les factures com que ha cobrat els diners de les transferències identificant el concepte, les dates i els ordenants de les mateixes. |
| FOTOPAR23-928/2023 | MARTIN CELESTINO, ANGELA | ***3009** | Com els conceptes dels justificants de pagament no estan ben identificats, cal justificant de l'empresa emissora de les factures com que ha cobrat els diners de les transferències identificant el concepte, les dates i els ordenants de les mateixes. |
| FOTOPAR23-929/2023 | OLIVER BENNASAR, SEBASTIA | ***1896** | En la sol·licitud (doc. 6) i en la factura s'especifiquen 15 plaques. En el doc. fotogràfic s'observen 16. Els kWp de les plaques, els kW dels inversors i els kWh de les bateries facturats han de coincidir amb la posada en servei i al document 6. |
| FOTOPAR23-930/2023 | BAYON VEGA, JOSÉ MARÍA | ***3603** | El CUPS del Doc 6 és diferent del Doc2. En el Doc 6, els kWp de les plaques 6,3kWp (14x0,45), han de coincidir amb la posada en servei i la factura 4,4kWp (8x0,55). Aclarir les divergències. El número de plaques (8u), no coincideix amb les declarades al Doc 6 (14u). En el Doc 6, els kWp de les plaques 6,3kWp (14x0,45), han de coincidir amb la posada en servei i la factura 4,4kWp (8x0,55). Aclarir les divergències. En el Doc 6, els kWp de les plaques 6,3kWp (14x0,45), han de coincidir amb la posada en servei i la factura 4,4kWp (8x0,55). Aclarir les divergències |
| FOTOPAR23-934/2023 | AMER PUIGROS, JUAN | ***9721** | No s'ha adjuntat el reportatge fotogràfic. Els kWp de les plaques (potència pic) que s'informa en la posada en servei ha de coincidir amb el doc.6. Aclarir divergències. |
| FOTOPAR23-937/2023 | MAS CARRIO, MATEO | ***1402** | La potència total 4kW del inversor facturat han de coincidir amb la posada en servei i amb la memòria de l'actuació. S'ha de modificar la posada en servei. La persona ordenant de un dels documents de pagament no és la persona sol·licitant de la subvenció. Cal una declaració responsable firmada per la persona que ha fet les transferències indicant que els pagaments pertinents s'han efectuat en nom de la persona beneficiària (indicant les seves dades i de la subvenció). Cal adjuntar també el NIF de la persona que ha fet les transferències. |
| FOTOPAR23-938/2023 | MATAS CÓRDOBA, IGNACI | ***9941** | Els kWp de les plaques, els kW dels inversors i els kWh de les bateries facturats han de coincidir amb la posada en servei i al document 6. Tant en el doc 2 com en el doc 6 no apareix especificat el CUPS, que, no obstant això, sí apareix en la posada en servei. Els kWp de les plaques, els kW dels inversors i els kWh de les bateries facturats han de coincidir amb la posada en servei i al document 6. Falta justificant de pagament, en el qual han de figurar la data del document, l'import i la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament de la factura, així com les dades de l'ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i amb l'emissor de la factura, respectivament. Manca la identificació del concepte. |



| Expedient | Sol·licitant | NIF | Anomalies |
|---------------------|-------------------------------------|-----------|--|
| FOTOPAR23-946/2023 | RAMIS PUIGROS, MIGUEL | ***7621** | En la fotografia de la instal·lació surten 12 plaques, quan en el (doc6) ens informa que s'han instal·lat 13. Els kWp de les plaques, han de coincidir amb la posada en servei i al document 6 i la factura. El document entregat és una proforma, no és factura. |
| FOTOPAR23-948/2023 | RAMIS PUIGROS, MIGUEL | ***7621** | El nombre de panells indicats en la sol·licitud i que apareixen en la factura són 13. En el reportatge fotogràfic només es veuen 12. |
| FOTOPAR23-950/2023 | RAMIS PUIGROS, MIGUEL | ***7621** | Els kWp de les plaques han de coincidir amb la posada en servei i la factura. Aclarir la divergència. No es distingeixen el número de plaques declarat a la memòria d'actuació i a la factura. Aclarir la divergència. Els kWp de les plaques han de coincidir amb la posada en servei i al document 6. Aclarir la divergència. |
| FOTOPAR23-954/2023 | MAS GOMILA, PEDRO | ***1990** | Els kWp de les plaques 5,4kWp (12x0,45) han de coincidir amb la posada en servei i al document 6, 5,46kWp (12x0,455) |
| FOTOPAR23-959/2023 | HERPOLD, SUSANE | ***8231** | La memòria d'actuació presentada no està signada per un tècnic competent o una empresa instal·ladora. Manca aportar les factures detallades. Algunes de les factures presentades no està en una llengua oficial de les Illes Balears |
| FOTOPAR23-969/2023 | TABERNER CAPO, ROSER | ***4351** | La referència cadastral que figura a la posada en servei no es correspon amb l'emplaçament de la instal·lació. Tampoc coincideix amb la indicada memòria de l'actuació. S'ha de modificar la posada en servei esmenant totes les deficiències. |
| FOTOPAR23-972/2023 | COMPANY CLADERA, JUAN | ***8812** | La potència pic de 4,5 kWp que figura a la posada en servei no coincideix amb la potència total de 5,4 kWp que s'ha justificat a la memòria de l'actuació i que es pot veure instal·lada a les fotografies. S'ha de modificar la posada en servei. La factura aportada no inclou els elements finalment instal·lats. Segons les fotografies s'han instal·lat 12 panells de 0,450 kWp i a la factura emesa s'han facturat 10 panells solars Trina Solar de 0,450 kWp. S'ha de modificar la factura. |
| FOTOPAR23-976/2023 | COSTA TORRES, FULGENCIO | ***3373** | Com els conceptes dels justificants de pagament no estan ben identificats, cal justificant de l'empresa emissora de les factures com que ha cobrat els diners de les transferències identificant el concepte, les dates i els ordenants de les mateixes (apareixen dos números de proformes pro23188, i 231585 que no podem verificar per que no les tenim.) |
| FOTOPAR23-982/2023 | FERRA MIR, GABRIEL | ***1006** | El proveïdor declarat en el doc.7 no coincideix amb la persona instal·ladora informada en el doc6. En la posada en servei declara una potència total de 8 kW, que no coincideix amb la informada en la memòria d'actuació (doc6) (6 kW). El instal·lador informat en doc.6 i posada en servei no coincideix amb la factura presentada. |
| FOTOPAR23-1005/2023 | FRANCIA ANTICH, CATALINA INMACULADA | ***4256** | Falta reportatge fotogràfic amb les plaques. |
| FOTOPAR23-1006/2023 | MASCARÓ MIR, MATIAS | ***8834** | El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció. S'ha de justificar la vinculació amb la persona que ha fet el pagament. |
| FOTOPAR23-1013/2023 | PEREZ BEZARES, MARIA DEL CARMEN | ***2380** | Falta el document 7. El número de plaques del reportatge fotogràfic (10 plaques), no correspon amb el que consta a la memòria d'actuació (8 plaques). |
| FOTOPAR23-1015/2023 | NICOLAU AMENGUAL, JOAN | ***0658** | Al document 6 falta indicar el núm. RII i les dades de l'emplaçament de la instal·lació. S'informa de que no hi ha hagut canvis respecte a la memòria tècnica, però el total de la factura IVA inclòs és superior. Aclarir les divergències. El número de plaques de la fotografia no coincideix amb les declarades a la memòria d'actuació i a la factura. Aclarir les divergències. No apareix reflectit el sistema de monitorització. Aquest ha d'esser capaç de mostrar la producció diària, mensual i anual. Segons especificacions tècniques de l'inversor, només mostra diària i total. |
| FOTOPAR23-1019/2023 | ALONSO CLAR, VICTOR | ***0537** | Falta reportatge fotogràfic amb les plaques, dels microinversors, i cartell publicitari. Presentar les factures detallades per conceptes i preus unitaris. |





| Expedient | Sol·licitant | NIF | Anomalies |
|---------------------|--------------------------------------|-----------|---|
| FOTOPAR23-1020/2023 | TORRES ROIG, MIGUEL PEDRO | ***3852** | Ordenant diferent al sol·licitant, aportar document de cotitularitat del compte bancari. |
| FOTOPAR23-1024/2023 | CRESPI BESTARD, NADAL | ***6406** | Els kW dels inversors de la memòria d'actuació han de coincidir amb la posada en servei i el facturat. Aclarir les divergències. El número de plaques declarat a la memòria d'actuació no coincideix amb el reportatge fotogràfic. Aclarir les divergències. La potència pic de la instal·lació (kWp) no coincideix amb la declarada a la memòria d'actuació. Aclarir la divergència. El número de plaques facturat no coincideix amb el declarat a la memòria d'actuació. Aclarir les divergències. |
| FOTOPAR23-1034/2023 | GIRART GALMES, MATEO | ***0083** | Diferències importants entre l'especificat en el doc 2 de la sol·licitud i el doc 6 de la memòria. Seria necessari un aclariment. No hi ha coincidència entre el nombre de plaques especificades en la factura i les que apareixen en la informació fotogràfica. La potència indicada en la posada en servei no coincideix amb la que apareix en el doc 6. Es tracta d'una ampliació, però se sol·licita aclariment. No hi ha coincidència entre el nombre de plaques i la seva potència especificades en la factura i en el doc 6. |
| FOTOPAR23-1060/2023 | VAQUER RIERA, PEDRO JOSE | ***7248** | La ubicació de les plaques posa en coberta (doc2) i en la memòria de actuació (doc6) es en terra., La data concessió de subvenció posa 08/06/2023 (doc7) no es correcte es 29/07/2023. En la potència total inversors FV (KW) i en la potència instal·lació generació (KW), de la memòria d'actuació (doc6) diu 15KW, però en la posada en servei (doc.9) és de 12KW. Diu que ja té un inversor en la subvenció NEXTG45 de 15KW però en la posada en servei (doc9) és de 12KW. |
| FOTOPAR23-1074/2023 | ARREDONDO FERNANDEZ, JUAN | ***8444** | El CUPS indicat en la Posada en Servei no es correspon amb el de la sol·licitud. |
| FOTOPAR23-1075/2023 | VALLBONA ADROVER, MARC | ***5703** | Les factures han d'estar detallades per conceptes i preus unitaris, i especificar clarament el nombre de plaques i la seva potència unitària. |
| FOTOPAR23-1082/2023 | BLEISCHWITZ CARLSEN EBEN, ROSA MARIA | ***6697** | És necessari indicar en el doc 6 que és una ampliació. En una sol·licitud anterior amb referència FOTEMPAR21-1996/2021 apareixen el mateix nombre de plaques en la memòria fotogràfica. Si es tracta d'una ampliació especificar les noves plaques. Falta la posada en servei actualitzada. |
| FOTOPAR23-1083/2023 | MOREY CANYELLES, JAUME | ***4720** | En la factura i doc.6 s'informa la instal·lació de 1 inversor, i en la foto surten 2 inversors. A més en la declaració del doc.2 i doc.6 informen que la ubicació de les plaques és en terra i en la foto surten en coberta. Aclarir divergències. |
| FOTOPAR23-1087/2023 | DURAN PASTOR, MARIA ANTONIA | ***0545** | Falta aportar les factures. Manca identificar la vinculació entre el beneficiari (instal·lador) i el compte. |
| FOTOPAR23-1092/2023 | SARD BAUZA, MARIA JOSÉ | ***0260** | La potència pic de 5,40 kWp que figura a la posta en servei no coincideix amb la potència total de 5,34 kWp de les plaques que figuren a la factura i que s'ha justificat a la memòria de l'actuació. S'ha de modificar la posada en servei. |
| FOTOPAR23-1099/2023 | FEBRER SANTANDREU, PEDRO | ***2661** | Els kWp de les plaques, els kW dels inversors i els kWh de les bateries facturats han de coincidir amb la posada en servei i al document 6. |
| FOTOPAR23-1110/2023 | CIFRE SEGUI, JOANA | ***2292** | En la sol·licitud i la factura s'especifiquen 8 panells. En la memòria fotogràfica s'observen 16. |
| FOTOPAR23-1114/2023 | PIZA MATAS, PALOMA PILAR | ***6890** | Falten fotos dels mòduls fotovoltaics. |
| FOTOPAR23-1145/2023 | CARDONA RIBAS, JOAN | ***5237** | Falta el document 7. Falta aportar les factures. Falta justificant de pagament, en el qual han de figurar la data del document, l'import i la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament de la factura, així com les dades de l'ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i amb l'emissor de la factura, respectivament. |
| FOTOPAR23-1147/2023 | LLANERAS ROCA, ANTONIA | ***1653** | En el document fotogràfic no es pot apreciar el número total de plaques que hi ha. En la posada en servei hi ha un potència pic de 7.36kwp, però en el doc2 i doc6 la potència pic és de 5.4kwp. Aclarir divergències. |

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/153/1148888





| Expedient | Sol·licitant | NIF | Anomalies |
|---------------------|-------------------------------|-----------|--|
| FOTOPAR23-1158/2023 | CORTES ARTERO, ALBERTO | ***5992** | S'ha marcat instal·lació aïllada quan a la posada en servei s'ha aportat un núm. de CUPS. La potència total inversors no coincideix amb la que apareix a la posada en servei ni amb la facturada. La posada en servei presentada correspon a instal·lacions connectades a xarxa. S'ha aportat un núm. de CUPS quan a la memòria de l'actuació s'ha marcat instal·lació com aïllada. |
| FOTOPAR23-1159/2023 | MORENO ARENAS, ANTONIA | ***2688** | En la sol·licitud i la factura s'especifiquen 10 panells. En la memòria fotogràfica s'observen 8. |
| FOTOPAR23-1172/2023 | ROSIN, BERNHARD | ***4596** | Les factures han d'estar detallades per conceptes i preus unitaris, i especificar clarament el nombre de plaques i la seva potència unitària. |
| FOTOPAR23-1176/2023 | PEREZ ORFILA, FRANCISCO | ***9165** | La signatura no està integrada dins el document. Ha de ser una signatura manuscrita o bé firma electrònica vàlida. Aclarir les divergències. |
| FOTOPAR23-1179/2023 | ESTADE ORDOVAS, ISABEL | ***7489** | Ha d'aparèixer alguna imatge que acrediti que han aferrat el cartell que apareix al doc.8 en alguna part de la instal·lació. Aclarir divergències. L'empresa instal·ladora és diferent a la declarada en doc.6 i els kW dels inversors han de coincidir amb la posada en servei i al document 6. |
| FOTOPAR23-1190/2023 | SANCHEZ SANCHEZ, AARON | ***3049** | En la valoració tècnica el titular és una persona, però en la sol·licitud de pagament el titular és altra. La data de concessió de subvenció és 03/08/2023 i no 22/06/2023, i també falten les dates de pagament de les transferències. Ha d'aparèixer alguna imatge que acrediti que han col·locat o aferrat el cartell que apareix al doc 8 en alguna part de la instal·lació. En la potència de la instal·lació hi ha una diferència entre la memòria de actuació (doc6) i la posada en servei que posa de 1.5kw i s'han instal·lat 1.6kw. No apareixen en la factura els kW del micro inversor facturats que ha de coincidir amb la posada en servei i amb el document 6. Hi ha una transferència de pagament de la factura (230047 con data 05/05/2023), que no surt com ordenat de la transferència el titular (beneficiari) de la subvenció, si no que surt una empresa. Aclarir la relació del beneficiari de la subvenció amb la S.L. |
| FOTOPAR23-1195/2023 | ROTGER CAPO, MARIANA | ***3943** | No ha presentat aquest document (posada en servei). |
| FOTOPAR23-1199/2023 | LATORRE CASTILLO, JOSE LUIS | ***2772** | En la transferència amb data 20/02/2023 de l'import 900 euros no surten especificats clarament les dades del beneficiari del pagament. |
| FOTOPAR23-1204/2023 | MAS LLULL, MARIA MONTSERRAT | ***6635** | Els kWp de les plaques facturats (10,1kwp) han de coincidir amb la posada en servei (11kwp) i al document 6 (10,01kwp). |
| FOTOPAR23-1225/2023 | KOCH, HANS GÜNTER | ***5852** | El CUPS que s'indica al document 6 i al document 2 entregat a la sol·licitud no coincideix amb el de la posada en servei. |
| FOTOPAR23-1229/2023 | QUETGLAS BESTARD, JOAN ESTEVE | ***3721** | Les factures han d'estar detallades per conceptes i preus unitaris, i especificar clarament el nombre de plaques i la seva potència unitària. La persona ordenant de dues de les transferències no és la persona sol·licitant de la subvenció. Cal una declaració responsable firmada per la persona que ha fet les transferències indicant que els pagaments pertinents s'han efectuat en nom de la persona beneficiària (indicant les seves dades i de la subvenció). Cal adjuntar també el NIF de la persona que ha fet les transferències. |
| FOTOPAR23-1250/2023 | MARQUES SASTRE, SEBASTIAN | ***3309** | La potència pic de 2,73 kWp que figura a la posada en servei no coincideix amb la potència total de 3,64 kWp de les plaques que figuren a la factura i que s'han justificat a la memòria de l'actuació. S'ha de modificar la posada en servei. |
| FOTOPAR23-1251/2023 | SEGUÍ OLIVES, MARÍA | ***9391** | La potència instal·lada total de 5,75 kW que figura a la posada en servei no coincideix amb la potència total inversor de 5 kW justificada a la memòria de l'actuació i que figura a la factura com instal·lada. S'ha de modificar la posada en servei. |



| Expedient | Sol·licitant | NIF | Anomalies |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|---|
| FOTOPAR23-1255/2023 | ALLES MARQUES, M SOLEDAD | ***3412** | L'ordenant de la transferència no és la persona beneficiària de l'ajuda. Presentar certificat que és titular del compte bancari o documentació que justifiqui la relació o vinculació amb la persona beneficiària de l'ajuda o declaració responsable firmada per l'ordenant, indicant que els pagaments s'han efectuat en nom del beneficiari (indicant les seves dades i de la subvenció). Adjuntar també el NIF de l'ordenant. El concepte de transferència no fa referència a la factura o tipus d'instal·lació. |
| FOTOPAR23-1259/2023 | HECKMANN, SASCHA MARIA | ***7301** | Al document 6 falta la rúbrica d'un tècnic competent o empresa instal·ladora. Aclarir la divergència. Les factures han d'estar detallades per conceptes i preus unitaris, i especificar clarament el nombre de plaques i la seva potència unitària. Presentar un annex amb l'explicació fent referència a les factures en qüestió. Com els conceptes dels justificants de pagament no estan ben identificats, cal justificant de l'empresa emissora de les factures com que ha cobrat els diners de les transferències identificant el concepte, les dates i els ordenants de les mateixes. |
| FOTOPAR23-1265/2023 | ESPINAR GARCIA, MIGUEL | ***4271** | La data concessió subvenció no és correcta és 08/07/2023 i no 03/07/2023 (doc7). En el doc7 no coincideixen els totals dels pagaments ni les dates de transferència amb les transferències bancàries entregades. Falten fotos de les plaques instal·lades. En la posada en servei (doc9) la potència total instal·lada no coincideix amb la potència total instal·lada de la memòria de actuació (doc 6). La factura ha d'estar detallada per conceptes i preus unitaris. Justificar la relació de l'ordenant de la transferència amb beneficiari de subvenció o aportar declaració responsable firmada per l'ordenant indicant que els pagaments s'han efectuat en nom de la persona beneficiària (indicant les seves dades i de la subvenció). Cal adjuntar també el NIF de l'ordenant (transferència del 02/08/2022, i transferència del 20/10/2022). El número de compte del beneficiari del tercer pagament no es correspon i l'import de la transferència tampoc. |
| FOTOPAR23-1284/2023 | GARCIA GARCIA, TORCUATO | ***2691** | Els justificants de pagament no tenen el concepte ben identificat respecte a les factures, són incorrectes. El sol·licitant haurà de reclamar a l'instal·lador un rebut, on indiqui tots els pagaments que ha rebut del sol·licitant (indicant la modalitat transferència, dates i quanties) i tipificant els respectius conceptes. |
| FOTOPAR23-1289/2023 | DURAN RIERA, MIQUEL | ***9696** | La referència cadastral que figura a la posada en servei no coincideix amb referència cadastral indicada als documents de sol·licitud i de justificació de la instal·lació. |
| FOTOPAR23-1293/2023 | GIRO DE PEDRO, AINA | ***7807** | Manca aportar la garantia de les bateries de liti. El justificant ha de indicar que les dades de l'ordenant i destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels justificants aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant. S'ha de justificar la vinculació amb la persona que ha fet el pagament. Els justificants no tenen el concepte ben identificat. El sol·licitant ha de reclamar a l'instal·lador un rebut on indiqui els pagaments que ha rebut indicant transferència, quanties i el concepte. |
| FOTOPAR23-1304/2023 | MARTÍN PONS, DANIEL | ***0984** | A les fotografies presentades no es veuen bé els 10 panells justificats i facturats. Cal presentar fotografies on es puguin veure clarament els 10 panells instal·lats. |
| FOTOPAR23-1313/2023 | PERELLO MUNTANER, MARIA MAGDALENA | ***2413** | Manca aportar la posada en servei de la instal·lació. És necessari que les factures estiguin detallades i desglossades per partides valorades individualment amb preus unitaris i la factura presentada no està. |
| FOTOPAR23-1323/2023 | CAMPS MELIA, MARIA DEL MAR | ***0541** | Al document 6 falta la rúbrica d'un tècnic competent o empresa instal·ladora. |
| FOTOPAR23-1332/2023 | PONCE RIGO, LUIS MIGUEL | ***0844** | En el doc.6 i en la factura declaren instal·lació d'un inversor de 4kw i en la posada en servei està informat 5 kW. Aclarir la divergència |
| FOTOPAR23-1337/2023 | MARTINEZ RIUTORT, JUAN MANUEL | ***8584** | Les factures aportades no inclouen les dades dels elements finalment instal·lats. Manca l'inversor. |



| Expedient | Sol·licitant | NIF | Anomalies |
|---------------------|----------------------------------|-----------|---|
| FOTOPAR23-1343/2023 | FETTWEISS SCHULTEN, CHRISTIAN | ***3020** | Al document 6 falta la rúbrica d'un tècnic competent o empresa instal·ladora. No es poden veure bé el total de les plaques instal·lades. La potència instal·lada total de la instal·lació és de 6kw en la posada en servei, però en la memòria d'actuació (doc6) és de 5.4 kW. Les factures presentades, així com la resta de documents de justificació han d'estar obligatòriament en una llengua oficial de les Illes Balears i també les factures han d'estar detallades per conceptes i preus unitaris, i especificar clarament el nombre de plaques i la seva potència unitària. Els justificants de pagament presentats, així com la resta de documents de justificació han d'estar obligatòriament en una llengua oficial de les Illes Balears. |
| FOTOPAR23-1352/2023 | BOSCH PRIM, RAFAEL | ***4211** | La persona ordenant de les transferències no és pot identificar, presentar un certificat de titularitat de compte. Aclarir la divergència. |
| FOTOPAR23-1357/2023 | DOMINGUEZ REYES, ESTER | ***4075** | Els kWp de les plaques, els kW dels inversors i els kWh de les bateries facturats han de coincidir amb la posada en servei i al document 6. Fa falta contracte entre la financera i el sol·licitant per al finançament. És necessari especificar el concepte en el justificant de pagament. |
| FOTOPAR23-1362/2023 | ENSEÑAT CAMPOMAR, DAMIÁN | ***4626** | Al document 6 falta la rúbrica d'un tècnic competent o empresa instal·ladora. La potència de l'inversor declarada (5kW) no coincideix amb la facturada (6kW). Aclarir les divergències. La potència instal·lada total ha de coincidir amb la memòria d'actuació i la factura. Es fa referència a un inversor d'una potència nominal de 6kW quan segons la posada en servei i la memòria d'actuació és de 6kW. Aclarir la divergència. |
| FOTOPAR23-1365/2023 | SANCHEZ FERNANDEZ, JEHU | ***6517** | Els kWp de les plaques, els kW dels inversors i els kWh de les bateries facturats han de coincidir amb la posada en servei i al document 6. |
| FOTOPAR23-1366/2023 | VIDAL OBRADOR, MARGARITA ANTONIA | ***0806** | A les fotografies presentades es veuen 15 panells solars instal·lats envers dels 12 panells solars justificats a la memòria de l'actuació i que apareixen a la factura emesa. S'haurà de modificar tots els documents afectats per aquesta deficiència. Les potències que figuren a la posada en servei no coincideixen amb la potència total de les plaques i la potència total inversors que figuren a la memòria de l'actuació i a la factura. S'haurà de modificar la posada en servei. La factura emesa no inclou tots els elements finalment instal·lats. A les fotografies es veuen 15 panells solars instal·lats envers dels 12 panells facturats. El justificant del pagament ha d'indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segon el document de pagament aportat, el nom de l'ordenant no apareix al document de pagament. En cas de finançament s'ha d'aportar el contracte de finançament. |
| FOTOPAR23-1367/2023 | LEAL FEITO, RAMIRO LEAL FEITO | ***5301** | A les fotografies presentades no es veuen tots els 12 panells solars justificats a la memòria de l'actuació i que apareixen a la factura emesa com instal·lats. La potència pic i la potència instal·lada total que figura a la posada en servei no coincideixen amb la potència total de les plaques, i amb la potència total inversor que figuren a la factura i que s'han justificats a la memòria de l'actuació. S'ha de modificar la posada en servei. Manca el contracte de la financera amb el sol·licitant de la subvenció. A més, l'import del justificant de pagament no coincideix amb l'import de la factura. |
| FOTOPAR23-1368/2023 | SOLAS FEBRER, SIMON | ***1824** | Els kWp de les plaques i els kW dels inversors facturats han de coincidir amb la posada en servei i al document 6. Confirmar el CUPS que apareix en la posada en servei. No coincideix amb el doc 2 ni amb el doc 6, encara que probablement és un error de transcripció. És necessària acreditació de la transacció entre el sol·licitant i l'empresa CETELEM. |
| FOTOPAR23-1396/2023 | VANRELL MESTRE, ANTONIA | ***7817** | En el doc.6 i segons detall de la factura s'instal·len plaques per potència pico de 4,45 kWp que no coincideix amb la declarada en la posada en servei (4,40 KWp). Aclarir divergències. |



| Expedient | Sol·licitant | NIF | Anomalies |
|---------------------|------------------------------|-----------|---|
| FOTOPAR23-1399/2023 | VALLEJO PALMER, MARIA | ***4322** | Les factures han d'estar detallades per conceptes i preus unitaris, i especificar clarament el nombre de plaques i la seva potència unitària. Falta justificant de pagament, en el qual han de figurar la data del document, l'import i la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament de la factura, així com les dades de l'ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i amb l'emissor de la factura, respectivament. |
| FOTOPAR23-1409/2023 | RIPOLL TABERNER, MATEO | ***2748** | Falta reportatge fotogràfic amb les plaques. |
| FOTOPAR23-1431/2023 | MIR AMENGUAL, FRANCISCA | ***4227** | Els kWp de les plaques, els kW dels inversors i els kWh de les bateries facturats han de coincidir amb la posada en servei i al document 6. |
| FOTOPAR23-1526/2023 | PLANISI DALMAU, MIGUEL ANGEL | ***3016** | En la sol·licitud i en la factura s'especifiquen 8 plaques. En la memòria fotogràfica s'observen 7. Els kWp de les plaques, els kW dels inversors i els kWh de les bateries facturats han de coincidir amb la posada en servei i al document 6. |

D'acord amb l'apartat desè punt 2 de la Resolució de la convocatòria, disposau d'un termini de quinze dies hàbils des de la publicació d'aquesta comunicació al BOIB. En cas que no presenteu la documentació esmentada es procedirà a la revocació de la subvenció.

Palma, 7 de novembre de 2023

El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic
Diego Viu Domínguez

