

## Secció V. Anuncis

### Subsecció segona. Altres anuncis oficials

#### ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

**11092**

*Requeriment de documentació per al pagament de la subvenció en el tràmit de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2023)*

1. El 17 de desembre de 2022, en el BOIB número 164, es va publicar la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 12 de desembre de 2022 per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2023 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027.

2. Els serveis tècnics de la Direcció general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic han examinat la documentació presentada per a la justificació i han detectat les anomalies indicades en la taula següent:

Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR23-4/2023	FRAU GOMILA, ANTONIO	***4537**	Falta justificant de pagament emès per l'entitat bancària, en el qual ha de figurar la data del document, l'import i la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament de la factura, així com les dades de l'ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i amb l'emissor de la factura, respectivament.
FOTOPAR23-136/2023	ACEDO SERNA, RAFAEL ANGEL	***2289**	Els kW dels inversors han de coincidir amb la posada en servei i amb el document 6. Entregar nova factura amb inversor correcte.
FOTOPAR23-141/2023	VIDAL GARCIAS, APOLONIA	***7977**	La persona ordenant de les transferències no és la persona sol·licitant de la subvenció. Cal una declaració responsable firmada per la persona que ha fet les transferències indicant que els pagaments pertinents s'han efectuat en nom de la persona beneficiària (indicant les seves dades i de la subvenció). Cal adjuntar també el NIF de la persona que ha fet les transferències.
FOTOPAR23-147/2023	CAMPS MARQUES, JOSE IGNACIO	***3740**	Aportar rebut que digui el motiu del pagament i el nom del sol·licitant.
FOTOPAR23-618/2023	RIUTORT GAYÀ, ANTÒNIA	***3992**	La referència cadastral i la direcció especificada en el doc 2 i el doc 6 no coincideix. En el doc 6, en la pestanya "Emplaçament de la instal·lació" apareix el nom de l'empresa instal·ladora.
FOTOPAR23-663/2023	PONS MERCADAL, JOANA	***3283**	Aportar nou doc.6 amb la potència unitària i total corregida 7.09 kW vs. 7.02kW, El concepte no reflecteix a un n° de factura, pressupost o instal·lació de mòduls FV
FOTOPAR23-721/2023	TRIEBEL, HARALD JOACHIM	***7444**	Falta la signatura de l'empresa instal·ladora, Totes les factures han d'estar detallades per conceptes i preus unitaris, i especificar clarament el nombre de plaques i la seva potència unitària i les factures han de estar emeses en una de les llengües oficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aclarir divergències. Els justificants de pagament han d'estar emesos en una de les llengües oficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
FOTOPAR23-744/2023	FULLANA LLINAS, ONOFRE	***1998**	No hi ha document fotogràfic, no trobada memòria fotogràfica (la potència pic del doc.6 (memòria d'actuació) és diferent a la de la posada en servei, ja que es declara una potència pic de 2.135 en el doc6 i en el de posada en servei de 2.45.
FOTOPAR23-877/2023	SALES POQUET, BARTOMEU	***4234**	Al document 6 falta complimentar l'apartat de les dades de l'empresa instal·ladora i falta signar per l'instal·lador o empresa instal·ladora. Presentar les factures que han d'estar detallades per conceptes i preus unitaris, i especificar clarament el nombre de plaques i la seva potència unitària.
FOTOPAR23-884/2023	BARCELÓ LÓPEZ, MIGUEL ANGEL	***7840**	S'ha de entregar foto de l'inversor instal·lat.
FOTOPAR23-964/2023	GALMES GARAU, CATI	***2773**	Falten les fotos dels mòduls FV i l'adhesiu FEDER.
FOTOPAR23-993/2023	VIVES PUIGROS, FRANCISCO	***0218**	Falta fotografia en la qual ha d'aparèixer alguna imatge que acrediti que s'ha col·locat o aferrat el cartell que apareix al doc.8 en alguna part de la instal·lació.



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR23-998/2023	TORRES PALERM, JUAN	***3170**	En el doc6 no estan emplenades les dades de l'empresa instal·ladora, núm. Rii i tècnic competent. Falten emplenar dades en la memòria econòmica (doc7)com: nombre i data factura, concepte de la instal·lació, proveïdor, import de la factura, transferència bancària i data. En la factura no apareix el nombre, preu unitari i kW de les plaques instal·lades.
FOTOPAR23-1022/2023	RODRIGUEZ FERNANDEZ, ISABEL	***9832**	Falta informar la data i forma de pagament de la factura. S'ha d'emplenar aquesta informació en el doc.7. Falta fotografia que acrediti que s'ha col·locat el cartell que apareix al doc.8 en alguna part de la instal·lació. S'ha de entregar la posada en servei.
FOTOPAR23-1038/2023	LLABRES VISIEDO, JOANA AINA	***3236**	S'ha de presentar el document normalitzat de la convocatòria. Tornar a presentar degudament emplenat marcant també la documentació que s'adjunta. No es presenta el document normalitzat de la convocatòria. Si hi ha modificacions respecte la sol·licitud inicial han de figurar a la memòria de l'actuació. No informen del canvi d'empresa instal·ladora i que la potència unitària passa de 0.570kWp a 500kWp. Tornar a presentar el document correcte de la convocatòria degudament emplenat. No es el document normalitzat de la convocatòria. Tornar a presentar el correcte. Ha de coincidir amb la memòria d'actuació, la qual no s'ha presentat correctament. El crèdit de finançament i la persona ordenant de les transferències no és la persona sol·licitant de la subvenció. Cal una declaració responsable firmada per la persona que ha fet les transferències indicant que els pagaments pertinents s'han efectuat en nom de la persona beneficiària (indicant les seves dades i de la subvenció). Cal adjuntar també el NIF de la persona que ha fet les transferències. O bé presentar el llibre de família per acreditar la vinculació.
FOTOPAR23-1070/2023	MAYANS CASTELLO, FRANCESC	***4654**	El núm. RII. i l'empresa ha de coincidir amb la posada en servei i la facturació. L'inversor indicat és d'un, ha de coincidir amb la factura i la posada en servei. Aclarir les divergències. S'informa d'un canvi d'empresa instal·ladora, però la que consta a la memòria d'actuació és la inicial amb el seu RII. Ha de coincidir empresa instal·ladora de la memòria d'actuació i la posada en servei. Aclarir les divergències.
FOTOPAR23-1112/2023	FEBRER SANTANDREU, PEDRO	***2661**	No es pot verificar perquè falta la factura. Aclarir les divergències. No es pot verificar perquè falta la factura. Aclarir les divergències. Els kW dels inversors i els kWh de les bateries facturats (factura no presentada) han de coincidir amb la posada en servei i al document 6. Aclarir les divergències. No es pot comprovar amb la factura si finalment s'han instal·lat aquestes bateries. Presentar la factura. Només es presenta l'avanç de pagament. Falta aportar factures detallades per conceptes i preus unitaris, i especificar clarament el nombre de plaques i la seva potència unitària (kWp), els kW dels inversors i els kWh de les bateries facturats han de coincidir amb la posada en servei i al document 6. Aclarir les divergències. No es poden comprovar el sumatori de pagaments perquè la factura no està entregada.
FOTOPAR23-1117/2023	MATAS MOYA, JUAN JOSÉ	***8196**	Les factures pagades mitjançant VISA s'han de justificar adjuntant extracte bancari a nom del sol·licitant de la subvenció i s'ha de presentar el justificant del destinatari. Aclarir els llistats de justificants de pagament respecte a les factures número 501001960; 5011001959 i 5010001958 declarades en la memòria econòmica (doc7).
FOTOPAR23-1155/2023	CASPAR, CHRISTOPHE	***4302**	No es pot verificar firma del sol·licitant, no està entregada còpia de NIE o passaport amb els documents de la sol·licitud. En la foto es visualitzen més plaques instal·lades de les que s'informen en el doc.6 i en la factura, aclarir a quin cups pertanyen la resta de plaques. Les factures han d'estar detallades per conceptes i preus unitaris, i especificar clarament el nombre de plaques i la seva potència unitària. La informació dels justificants de pagament ha d'esser en un dels idiomes oficials de les Illes Balears, com els conceptes del segon justificant de pagament no estan ben identificats, cal justificant de l'empresa emissora de les factures com que han estat abonades les transferències identificant el concepte, les dates i l'ordenant.
FOTOPAR23-1186/2023	MEDINA CALABRIA, LORENZO	***5331**	Falta fotografia del cartell publicitari. Falta entregar la posada en servei. Aportar l'extracte bancari del moviment de la transferència ja que no es pot identificar des de quina entitat s'ha fet.
FOTOPAR23-1188/2023	MESQUIDA PERELLO, JUAN	***3415**	El cups i referència cadastral informats no coincideixen amb el doc.6 i doc.2.



Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR23-1233/2023	CLADERA ROSSELLO, MIGUEL	***4042**	Informen que s'ha modificat la instal·lació respecte al doc.2. Aquesta modificació no s'ha contemplat en les dades tècniques del doc.6. Segons explicació s'ha instal·lat un total de 15 plaques amb una potència unitària de 0.505 kwp (7.57 kwp). Aclarir divergències. en la posada en servei es declara una potència pic de 5.06 i segons explicació de l'instal·lador en doc.6 i la factura s'han instal·lat 15 plaques de 0.505kwp (7.575kwp). Les plaques facturades i la potència unitària han de coincidir amb la posada en servei. En el justificant de pagament falten les dades de l'ordenant de la transferència bancària.
FOTOPAR23-1247/2023	ALAJARIN MESTRE, MARIA MAGDALENA	***3573**	No es veuen el total de plaques instal·lades. Aclarir divergències. La posada en servei declara una potència pico de 5.50 kwp i una potència instal·lada total de 5,5kw, no coincideixen aquestes dades amb l'informat en el doc.6 i amb la factura. Havien informat d'una instal·lació de 5.46kwp. i un inversor de 5 kW.
FOTOPAR23-1260/2023	TINA RAHIMI, NEDA MANJA	***6142**	Al document 6 falta la rúbrica d'un tècnic competent o empresa instal·ladora.
FOTOPAR23-1276/2023	TORTELLA MORRO, BALTASAR	***2768**	L'instal·lador de la posada en servei i la factura, no es el mateix que el de la memòria d'actuació.
FOTOPAR23-1292/2023	SUREDA MARQUES, ANTONIO	***3025**	La potència instal·lada total (kW) en la posada en servei es de 4.6kw, però en la memòria d'actuació (doc6) és de 5kw.
FOTOPAR23-1321/2023	BARCELO TROBAT, MIGUEL	***3206**	La posada en servei no coincideix amb la memòria d'actuació (doc6), en la potencia en kwp de la instal·lació. En la posada en servei la potencia es de 4.55kwp i en el doc6 diu 5.46kwp.
FOTOPAR23-1330/2023	PRATS RODRIGUEZ, ALBERTO	***5676**	Les factures han d'estar detallades per conceptes i preus unitaris, i especificar clarament el nombre de plaques i la seva potència unitària. Al segon justificant de pagament (25/08/2023) no està ben identificat si el compte del beneficiari és de l'empresa, cal justificant de l'empresa emissora de les factures com que ha cobrat els diners de la segona factura identificant el concepte, les dates i els ordenants.
FOTOPAR23-1341/2023	BUCHANAN, FERGUS ANDREW JOHN	***3034**	Falta reportatge fotogràfic amb les plaques, inversors, bateries i cartell publicitari. Falta el certificat de garantia de les bateries de com a mínim de cinc anys.
FOTOPAR23-1363/2023	MASCARO OLIVER, ANTONIA	***1204**	La factura emesa no coincideix amb el instal·lador que apareix al doc6 i en la posada en servei.
FOTOPAR23-1364/2023	VILCHES DE LA TORRE, FERNANDO	***5341**	El instal·lador no coincideix amb la memòria d'actuació (doc6), ni amb la memòria tècnica (doc2), ni en la factura. El doc6 ha de estar signat per la empresa o instal·lador que ha instal·lat les plaques que es el que figura al document de posada en servei. Els kwp de les plaques no coincideix amb els kwp de les plaques de la posada en servei. Com els conceptes dels justificants de pagament no estan ben identificats, cal justificant de l'empresa emissora de les factures com que ha cobrat els diners de les transferències identificant el concepte, les dates i els ordenants de les mateixes.
FOTOPAR23-1369/2023	SERVERA DIAZ, SUSANA	***1622**	Falta el núm. RII. L'empresa instal·ladora no coincideix amb la indicada al doc2, ni amb la factura ni amb la posada en servei. A dades tècniques de la instal·lació i al resum facturació no reflexa el canvi de plaques ni d'inversor que s'informa més amunt. Igualment, declaren un canvi d'inversor a 8KW, que coincideix amb la factura, però no amb la posada en servei on s'indica que és de 6KW. La potència instal·lada total ha de coincidir als 3 docs (doc6, factura i posada en servei). Aclarir les divergències. La quantia total de la transferència no coincideix amb la factura. Aclarir les divergències. Només s'aprecien 11 plaques de les 12 que es declaren. Tornar a presentar fotografies on s'apreciïn totes les plaques. L'empresa instal·ladora i n° RII no coincideix amb la memòria tècnica, i a la memòria d'actuació no s'informa el n° RII ni de cap canvi a l'empresa instal·ladora, encara que la indicada és diferent a la factura. Els KW de l'inversor no coincideixen amb el facturat. Ha de coincidir amb la factura i la memòria d'actuació. Aclarir les divergències. L'empresa instal·ladora no coincideix ni amb la memòria d'actuació ni amb la posada en servei. Aclarir les divergències. Cal el contracte de finançament on quedin clars tots els termes, inclosa la quantia total. La quantia total de la transferència no coincideix amb la factura. Com els conceptes dels justificants de pagament no estan ben identificats, cal justificant de l'empresa emissora de les factures com que ha cobrat els diners de les transferències identificant el concepte, les dates i els ordenants de les mateixes. Aclarir les divergències.





Expedient	Sol·licitant	NIF	Anomalies
FOTOPAR23-1374/2023	ABRIL SANCHEZ, PATRICIA	***0381**	Incorrecta la potència de l'inversor. En el reportatge fotogràfic no s'aprecia el total de plaques instal·lades. Els kWp de les plaques facturades 8,72kWp (16x0,545) han de coincidir amb el document 6 i la posada en servei 9,2kWp (16x0,575). En la factura no s'informa del número de compte de l'empresa instal·ladora.
FOTOPAR23-1385/2023	MARQUES CERDA, DOMINGO	***4120**	La potència de les plaques solars que s'han facturat és de 455w i no de 450w, no coincideix amb la memòria de actuació (doc6) .
FOTOPAR23-1405/2023	SANCHO CASTAÑER, JUAN ANTONIO	***6518**	No es pot apreciar en les fotos la instal·lació nova d'ampliació de plaques. No coincideix la empresa instal·ladora de la posada en servei amb la de la memòria d'actuació (doc6) i les factures. El document 6 ha de estar signat per la mateixa empresa que la posada en servei.
FOTOPAR23-1445/2023	MASSOT RAMIS DE AYREFLOR, JAVIER LUÍS	***8015**	Al document fotogràfic no es veuen tots els mòduls FV, però al projecte si. Falta el certificat de garantia de les bateries de com a mínim de cinc anys.
FOTOPAR23-1530/2023	CANTALLOPS FRANCH, JUAN	***2956**	Posa que la potència unitària dels mòduls és 0.455kWp, diferent a la memòria tècnica i no informen canvis. La potència unitària ha de coincidir amb la factura i la posada en servei. Aclarir les divergències. La potència unitària ha de coincidir amb la factura i la memòria d'actuació. Tornar a presentar amb les dades correctes. Els kWp de les plaques no coincideixen amb la posada en servei i la memòria d'actuació. La persona ordenant de les transferències no és la persona sol·licitant de la subvenció. Cal una declaració responsable firmada per la persona que ha fet les transferències indicant que els pagaments pertinents s'han efectuat en nom de la persona beneficiària (indicant les seves dades i de la subvenció). Cal adjuntar també el NIF de la persona que ha fet les transferències. O bé un certificat de titularitat conjunta del compte o llibre de família que acrediti la vinculació. Aclarir les divergències.
FOTOPAR23-1548/2023	DE DIEGO RABASSA, GEORGINA	***0630**	En el reportatge fotogràfic s'ha de visualitzar correctament el nombre de plaques instal·lades.
FOTOPAR23-1550/2023	GIL FERRER, ISABEL	***7325**	La potència total de l'inversor informada no coincideix amb la posada en servei. La referència cadastral que s'indica al document 6 no coincideix amb el de la posada en servei ni amb el del document 2 entregat a la sol·licitud. Tornar a entregar complet (3 pàgines) i degudament emplenat. Aclarir les divergències. No es poden apreciar les plaques declarades a la memòria d'actuació. Tornar a presentar les fotografies. La referència cadastral que s'indica al document 6 no coincideix amb el de la posada en servei ni amb el del document 2 entregat a la sol·licitud. Les factures han d'estar detallades per conceptes i preus unitaris, i especificar clarament el nombre de plaques i la seva potència unitària. Presentar annex explicatiu degudament relacionat amb la factura., El sumatori dels justificants no coincideix amb la factura ni amb el declarat al document 6. Aclarir les divergències. El pagament el fa una empresa, presentar justificant de que la sol·licitant de la subvenció ha transferit a l'empresa la quantia perquè faci el pagament.
FOTOPAR23-1554/2023	PERELLO MORAGUES, BALTASAR	***4702**	Els kWp de les plaques ha de coincidir amb la posada en servei i la factura. La data de concessió de la subvenció es incorrecta i la data informada de la factura incorrecta. Presentar doc.7 corregit.

D'acord amb l'apartat desè punt 2 de la Resolució de la convocatòria, disposau d'un termini de quinze dies hàbils des de la publicació d'aquesta comunicació al BOIB. En cas que no presenteu la documentació esmentada es procedirà a la revocació de la subvenció.

Palma, 16 de novembre de 2023

**El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic**  
Diego Viu Domínguez

