



Sección V. Anuncios Subsección segunda. Otros anuncios oficiales ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO Y ENERGIA

10825

Requerimiento de documentación para el pago de la subvención en el trámite de subvenciones para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a personas físicas en el Programa Operativo FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2024)

1. El 26 de diciembre de 2023, en el BOIB nº. 164, se publicó la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 22 de diciembre de 2023 por la que se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública de subvenciones para el año 2024 para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a personas físicas en el Programa FEDER 2021-2027.

2. Los servicios técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado la documentación presentada para la justificación y han detectado las anomalías indicadas en la siguiente tabla, que el interesado debe aportar, de acuerdo con el apartado décimo de la resolución de la convocatoria de referencia:

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-7/2024	THOMAS BERNDL	***1304**	En DOC6, pone que la P 3,3 kWp (6ux0,55 kWp/u), se refiere a lo instalado en la ampliación. Puesto que en un primera fase instalada en 2023, también se instaló P3,3 kWp. Por lo tanto la Pfinal es de 6,6 kWp. Lo damos por Ok, porque en el registro de autoconsumo se ve todo.
FOTOPAR24-48/2024	JACQUELINE MARGARET FISH	***1961**	El NIF que figura en el certificado de titularidad bancaria no coincide con el NIE del solicitante. Acreditar el NIF del certificado de titularidad bancaria. Faltan fotos cuadro eléctrico, fotos pegatinas placas, fotos pegatinas inversor.
FOTOPAR24-91/2024	PAU MONSERRAT	***3886**	Falta la pegatina con la marca y el modelo de los módulos
FOTOPAR24-92/2024	ANNETTE VITALI	***5298**	En DOC6, falta indicar el tipo y el coste de la actuación realizada, así como los datos de la empresa instaladora y el núm. RII Falta presentar foto de la pegatina de debajo de las placas, y foto de la etiqueta del inversor.
FOTOPAR24-94/2024	LORENZO PONS	***8617**	- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): En DOC6, no se ha descrito el sistema de monitorizado. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatina con la marca y el modelo de los módulos y el inversor. - Consulta <i>de minimis</i> : falta su presentación. - Inhabilitación: Falta su presentación.
FOTOPAR24-128/2024	ANTONIO BARCELÓ	***3859**	Falta la pegatina con la marca y el modelo de los módulos.
FOTOPAR24-131/2024	JESÚS SALVADOR ANDRÉS	***5348**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatina con la marca y el modelo del inversor.
FOTOPAR24-136/2024	MARTIN SORIANO	***3715**	- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): En el DOC6, falta la firma del instalador. Aportar la última versión del DOC6, correctamente rellenada y con la firma digital del instalador (no contiene firma del solicitante). - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatina con la marca y el modelo del inversor.
FOTOPAR24-144/2024	SEBASTIAN TALTAVULL	***3072**	- Memoria económica (documento normalizado 7): en la memoria económica (documento normalizado 7 bis) falta informar de la fecha de pago de la factura. - Memoria de la actuación (documento normalizado 6): Presentar la versión definitiva de la memoria de actuación, correctamente rellenada, la cual tiene que firmar digitalmente el técnico o la empresa instaladora (no está firmada por el solicitante).

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/142/1174518



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-152/2024	JORGE SALORT	***3370**	<ul style="list-style-type: none">- Memoria económica (documento normalizado 7): en la DOC7, en la última columna, falta rellenar la fecha del segundo justificante de pago.- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): En el DOC6, no se ha descrito el sistema de monitorizado instalado y la firma manuscrita es del solicitante y solo se acepta la firma digital del instalador o técnico competente.- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatina con la marca y el modelo de la módulos y el inversor.
FOTOPAR24-160/2024	ALBA SINTES	***0350**	<ul style="list-style-type: none">- Solicitud de pago (documento normalizado 5: El DOC5, no está a nombre del solicitante.- Memoria económica (documento normalizado 7): El DOC7, no está a nombre del solicitante.- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): El DOC6, no está a nombre del solicitante.- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatina con la marca y el modelo de los módulos y el inversor.
FOTOPAR24-162/2024	ANTONIA COSTA	***2108**	<ul style="list-style-type: none">- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatina con la marca y el modelo de los módulos.
FOTOPAR24-165/2024	GABRIEL REBASSA	***1264**	<ul style="list-style-type: none">- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatina con la marca y el modelo de los módulos.
FOTOPAR24-171/2024	THORSTEN DR. KLEINE	****6087*	<ul style="list-style-type: none">- Certificados de obligaciones tributarias con el Estado, la CAIB y la Seguridad Social, en su caso: obtenidos los datos mediante gestión interna.- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): En DOC6, falta describir el sistema de monitorizado, falta la firma digital del instalador o técnico competente. Aportar la última versión del DOC6, puesto que en la versión facilitada, no estamos aceptando la firma manuscrita del instalador.- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatina con la marca y el modelo de los módulos, el inversor y las baterías.- En el caso de sistemas de acumulación, garantía del fabricante con una duración mínima de 5 años: la garantía de las baterías tiene que estar en uno de los dos idiomas oficiales de las Illes Balears.
FOTOPAR24-172/2024	ROSA MARIA ALBERDI	***4580**	<p>Faltan la pegatina con la marca y el modelo de los módulos, el inversor. No han señalado nada concreto en la solicitud. No nos dicen sí/no se han instalado baterías.</p>
FOTOPAR24-185/2024	AARON DAVID PRIVETT	****7371*	<ul style="list-style-type: none">- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): En el DOC6, falta la descripción del sistema de monitorización incorporada de acuerdo con lo que establece esta convocatoria.- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatina con la marca y el modelo de los módulos y el inversor.
FOTOPAR24-190/2024	MARÍA DEL PILAR PONS	***9159**	<ul style="list-style-type: none">- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): En el DOC6, falta la descripción del sistema de monitorización incorporada de acuerdo con lo que establece esta convocatoria.- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatina con la marca y el modelo de los módulos y el inversor.
FOTOPAR24-192/2024	MIGUEL ÁNGEL VIDAL	***9602**	<ul style="list-style-type: none">- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6, falta la descripción del sistema de monitorización incorporada de acuerdo con lo que establece esta convocatoria.- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatina con la marca y el modelo de los módulos, el inversor.
FOTOPAR24-313/2024	ANTONI COLL	***3365**	<ul style="list-style-type: none">- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): el DOC6 está firmado por el solicitante y tiene que estar firmado por el instalador o técnico competente.- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatina con la marca y el modelo de los módulos



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-315/2024	ANTONIO DOBLAS	***3705**	En DOC6 se declara una potencia instalada de 3,76 kWp (8 ux0,47 kWp/u), que no coincide con el CIE del registro de autoconsumo, donde se declara P3,64 kWp (8x0,455 kWp/u). Aclarar la divergencia. La pegatina con la marca y el modelo de los módulos de 470 W no coincide con los módulos de 455 W declarados en el CIE. Aclarar la divergencia. La potencia instalada declarada en el CIE P3,64 kWp no coincide con la declarada en el DOC6 P3,76 kWp. Aclarar la divergencia.
FOTOPAR24-335/2024	JOSE PARREÑO	***3669**	En DOC6, la potencia declarada del inversor es de 3,*6 kW, pero en puesta en servicio es *de 3,*68 kW. Aclarar la divergencia y aportar la última versión del DOC6, con la firma digital del instalador. Falta la pegatina con la marca y el modelo del inversor.
FOTOPAR24-339/2024	GABRIEL BARCELÓ	***3459**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan las fotografías de las etiquetas de las placas, convertidor y de las baterías donde consta la marca, modelo y potencia.
FOTOPAR24-340/2024	MARIA DOLORES CRUZ	***8622**	En DOC6, en el resumen de facturación de la actuación fotovoltaica, se ha incluido el importe por baterías (2341,19 €) que no va incluido en la factura de generación y que además no es subvencionable por no ser aislada. Retirar este concepto de la factura y desvincularlo de la inversión, quedando una inversión final de 2471.33 € Falta la pegatina con la marca y el modelo de los módulos.
FOTOPAR24-350/2024	ANNE ELISABETH STUCKRATH	****7098*	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): No han presentado foto de la pegatina de debajo de las placas.
FOTOPAR24-352/2024	VIRGINIA MARIA LLAMAZARES	***2364**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatina con la marca y el modelo de los módulos.
FOTOPAR24-365/2024	SALVADOR CARDONA	***4186**	Solo se ven 8 de las 17 placas. Falta foto de la pegatina o cartel FEDER. Incongruencia entre el reportaje fotográfico y el CIE, en el primero se declara P9,35 kWp (17ux0,55 kWp) y en el segundo P8,9 kWp(8x0,55 kWp/o+9x0,5k Wp/u). Aclarar la divergencia. Incongruencia entre el reportaje fotográfico y el CIE, en el primero se declara P9,35 kWp (17ux0,55 kWp) y en el segundo P8,9 kWp(8x0,55 kWp/o+9x0,5 kWp/uno). Aclarar la divergencia. No presentado doc 6.
FOTOPAR24-385/2024	CATALINA BURGUERA	***9708**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatina con la marca y el modelo de los módulos.
FOTOPAR24-387/2024	MARIA JESUS GOMEZ	***8350**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): la baja resolución de la pegatina de las placas impide ver los datos de esta. Aporta foto de la pegatina con datos visibles.
FOTOPAR24-414/2024	MANEL ROMERO	***6218**	- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): Documentación aclaratoria: hay que presentar la memoria de actuación con el modelo oficial es firmado digitalmente por el técnico o empresa instaladora.
FOTOPAR24-417/2024	PERE PONS	***3903**	- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): En el DOC6, la inversión total declarada (8402,38 €), no coincide con la declara en el DOC7 bis (8392.57 €). Aclarar la divergencia. No se ha descrito el sistema de monitorizado - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatina con la marca y el modelo del inversor y las baterías.
FOTOPAR24-421/2024	ALESSANDRO PAOLO GALBUSERA	****7510*	Respecto a baterías no han marcado sí/no, por lo que no se puede saber con certeza.
FOTOPAR24-430/2024	JOAN GELABERT	***2660**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatina con la marca y el modelo de los módulos, el inversor.
FOTOPAR24-449/2024	CATALINA BAUZÁ	***9093**	No han presentado fotos de las placas, ni la pegatina con la marca y el modelo de los módulos y el inversor. Han presentado documento, a pesar de que no es obligatorio. En el documento sí que figura el núm. inscrip. reg. AVE-01292/2024.

https://www.caib.es/eboifront/pdf/es/2024/142/1174518



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-454/2024	FERNANDO LUIS HUERTA	***1259**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): rn el reportaje fotográfico no se visualiza correctamente la etiqueta de las placas instaladas donde constan la marca, modelo y potencia.
FOTOPAR24-463/2024	BERNAT NADAL	***8655**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatina con la marca y el modelo de los módulos y el inversor.
FOTOPAR24-495/2024	MIQUELA COSTA	***0172**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatina con la marca y el modelo de los módulos.
FOTOPAR24-502/2024	MIQUELA COSTA	***0172**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatina con la marca y el modelo de los módulos.
FOTOPAR24-600/2024	PHILIPPE CHARLES KIENER	***1808**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatina con la marca y el modelo de los módulos
FOTOPAR24-605/2024	SAMEER SAYED ABDULRAHMAN	***5629**	Falta la pegatina con la marca y el modelo de los módulos.
FOTOPAR24-628/2024	LUIS MIGUEL NAVEGA ALONSO	***1486**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): el documento fotográfico está incompleto, falta la fotografía del inversor y las etiquetas de las placas e inversor donde conste la marca, modelo y potencia.
FOTOPAR24-684/2024	DEBORAH SUZANE ROBINSON	***6537**	Falta la pegatina con la marca y el modelo de los módulos.
FOTOPAR24-693/2024	SERGIO ESTRADA NIETO	***6345**	- Memoria económica (documento normalizado 7): falta su presentación. - Facturas detalladas por partidas: en las facturas se declara un P 7,7 kWp(14ux0,55 kWp/o) y en DOC6 P7,91 kWp (14ux0,565 kWp/o). Aclarar divergencia o aportar DOC7bis - Justificantes bancarios: falta el justificante de pago, la identificación del concepto, aportar recibo por parte del instalador confirmando el pago del concepto por parte del solicitante o bien presentar declaración responsable DOC7 bis correctamente rellena. - Memoria de la actuación (documento normalizado 6): En DOC6, la inversión declarada (4304,38 €) no coincide con la declarada en el resumen de la factura del mismo documento (4301,60 €). Falta referencia catastral, ubicación, si se trata de un autoconsumo colectivo o si es aislada. En DOC6 P7,91 kWp (14ux0,565 kWp/o), pero en las facturas se declara un P 7,7 kWp (14ux0,55 kWp/o), aclarar la divergencia. Faltan las partidas del resumen de la factura. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatina con la marca y el modelo de los módulos y está desenfocada la del inversor. - Puesta en servicio de la instalación: falta su presentación.
FOTOPAR24-694/2024	MICHAEL JOHN CALLAGHAN	***0273**	No han presentado documento de puesta en servicio; en este caso si se obligatorio, porque han presentado doc. 7. Falta la pegatina con la marca y el modelo del inversor.
FOTOPAR24-721/2024	MIGUEL AGUILO MORENO	***6731**	- Memoria económica (documento normalizado 7): con la memoria económica DOC7, se tienen que aportar las facturas y los justificantes de pago que acrediten el documento o bien en lugar de todo esto se puede presentar solo la declaración responsable DOC7bis, correctamente rellena, con el número de registro de autoconsumo y los datos económicos. - Memoria de la actuación (documento normalizado 6): Aportar la última versión del DOC6, puesto que en la versión facilitada, no estamos aceptando la firma manuscrita del instalador - Falta la puesta en servicio o en su lugar el DOC7bis con el número de registro de autoconsumo.
FOTOPAR24-730/2024	MARGARITA RAMIS CASTELLO	***0176**	- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): En el DOC6, la potencia total de los módulos (5,05kWp) no coincide con la declarada en la factura (5,5kWp) y falta la documentación del registro de autoconsumo, para comprobar lo realmente instalado. Aclarar las divergencias. - No han presentado documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER). - Puesta en servicio de la instalación: es obligatorio, se ha presentado doc. 7.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/142/1174518





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-731/2024	MARGARITA RAMIS CASTELLO	***0176**	- Memoria económica (documento normalizado 7): en el DOC7, el importe total de la factura declarado (7430,27 €). no coincide con el importe de la factura (7729,75 €). La segunda celda de la última columna, está duplicada y no se corresponde con los datos del 2º justificante de pago. Aclarar las divergencias. - Facturas detalladas por partidas: el importe de la factura (7729,75 €), no coincide con el anexo detallado de la partidas, ni con el total de los justificantes de pago, ni con el declarado en el DOC 7, que en todos los casos da un total de 7430,27 €. Aclarar la divergencia. - Memoria de la actuación (documento normalizado 6): En el DOC6, la potencia total de los módulos (4,545 kWp) no coincide con la potencia total de la factura (4,95 kWp). Aclarar la divergencia. - Falta documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER). - Puesta en servicio de la instalación: es obligatorio, han presentado doc. 7.
FOTOPAR24-732/2024	MARGARITA RAMIS CASTELLO	***0176**	- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): En el DOC6, la potencia total de los módulos declarada (5,*05 kWp) no coincide con la declarada en las partidas de la factura (5,*5 kWp). Aclarar la divergencia. Falta documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER). - Puesta en servicio de la instalación: es obligatorio, han presentado doc. 7.
FOTOPAR24-742/2024	STEPHANIE CLARE HARRIS	****6281*	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatina con la marca y el modelo de los módulos. - Consulta <i>de minimis</i> : falta su presentación. - Inhabilitación: falta su presentación.
FOTOPAR24-744/2024	NOELIA IZQUIERDO HERCE	***9688**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatina con la marca y el modelo del inversor
FOTOPAR24-751/2024	JOSE ANTONIO PONS PERICAS	***5183**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatina con la marca y el modelo de los módulos.
FOTOPAR24-760/2024	MANUEL FERNANDEZ CLUA	***9422**	- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6, la potencia unitaria de los módulos no es correcta. Aportar la última versión del DOC6 con la firma digital del instalador, puesto que no estamos aceptando la firma manuscrita del técnico.
FOTOPAR24-761/2024	CATALINA THOMAS PONS FERRA	***4944**	En DOC6 no se describe el sistema de monitorizado y la P6,4 kWp no coincide con el cálculo del módulo y potencia unitaria P6,48 kWp (12ux0,54 kWp/uno) ni con la Potencia declarada en reportaje fotográfico ni puesta en servicio P6,6 kWp (12ux0,55 kWp/uno). Aclarar la divergencia. La pegatina o cartel expuesta no es la FEDER, sino que pertenece a PITEIB. En DOC6 la P6,4 kWp no coincide con el cálculo del módulo y potencia unitaria P6,48 kWp (12ux0,54 kWp/u) ni con la potencia declarada en reportaje fotográfico ni puesta en servicio P6,6kWp(12ux0,55kWp/u). Aclarar la divergencia. En DOC 6 la P6,4 kWp no coincide con el cálculo del módulo y potencia unitaria P6,48 kWp (12ux0,54 kWp/u) ni con la potencia declarada en reportaje fotográfico ni puesta en servicio P6,6 kWp(12ux0,55 kWp/u). Aclarar la divergencia.
FOTOPAR24-762/2024	CATALINA BALLE LUIS	***0412**	- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): En DOC6, faltan hojas, no está CUPS y el cuadro-resumen de la facturación del sistema de generación. Al tener que modificar este documento, aportar la última versión del DOC 6, donde solo puede firma el instalador con firma digital. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): como documentación aclaratoria, solicitamos foto en la cual se vean los 10 paneles instalados en lugar de los 6 mostrados. En su defecto se hará inspección <i>in situ</i> de la instalación.
FOTOPAR24-776/2024	MARIA ESPERANZA RAMON RIBAS	***5312**	Falta presentar fotos de sus placas instaladas y la pegatina con la marca y el modelo de los módulos.
FOTOPAR24-781/2024	ANTONI SBERT QUART	***1942**	En DOC 6, el coste declarado de la actuación realizada 6.622 €, no coincide con el resumen de la facturación declarado 5.662 € y este tampoco con el sumatorio de las diferentes partidas 5.522,99 €. Aclarar las divergencias. Aportar la última versión del DOC6, con la firma digital del instalador. Falta presentar documento de puesta en servicio. Es obligatorio, han presentado doc. 7.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/142/1174518





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-794/2024	MELCHOR GELABERT SANTANDREU	***2373**	Falta la pegatina con la marca y el modelo de los módulos.
FOTOPAR24-795/2024	BARTOLOME RIERA FULLANA	***2498**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatina con la marca y el modelo de los módulos.
FOTOPAR24-797/2024	ANTONI QUES FANALS	***9285**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatina con la marca y el modelo del inversor y las baterías.
FOTOPAR24-800/2024	BARTOLOME SAMPOL VIDAL	***9878**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatina con la marca y el modelo de los módulos.
FOTOPAR24-809/2024	CRISTINA NOGUES OLIVE	***7862**	Faltan la pegatina con la marca y el modelo de los módulos, el inversor y las baterías.
FOTOPAR24-819/2024	JAIME MORRO PONS	***3703**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatina con la marca y el modelo de los módulos.
FOTOPAR24-822/2024	DANIEL FRANCO MARTIN	***8373**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatina con la marca y el modelo de los módulos y el inversor
FOTOPAR24-827/2024	LAURENT OLIVIER JEAN PIERRE GUY LABELIS	****8361*	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatina con la marca y el modelo de los módulos y el inversor. - Puesta en servicio de la instalación: en la puesta en servicio un inversor de 6 kW y en el DOC6 se declara un inversor de 8 kW. Aclarar la divergencia.
FOTOPAR24-918/2024	ANTONIO PERELLO ROIG	***7368**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatina con la marca y el modelo de los módulos.
FOTOPAR24-923/2024	JUANA MARIA SERRA VICH	***9417***	Falta la pegatina con la marca y el modelo de los módulos.
FOTOPAR24-925/2024	SILKE MARGIT GABRIEL	***9979**	- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): En el DOC6, se declara un inversión en generación de 12579,60 €, pero en el mismo presupuesto de este documento y en el DOC. 7 bis se declara 12579,16 €. La potencia total de los módulos 7 kWp (14x0,5 kWp), no coincide con la potencia declarada en la puesta en servicio 7,07 kWp(14x0,505 kWp). Aclarar las divergencias. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatina con la marca y el modelo de los módulos y el inversor.
FOTOPAR24-950/2024	VICENTA TORRES TORRES	***4066**	En DOC6, la potencia total nominal 7,12 kWp no concuerda en función del n.º de módulos y la potencia unitaria, dando una P 7,28 kWp (16xu0,455 kWp/o) y en la Puesta en Servicio da P7,12 (16ux0,445 kWp/u). Aclarar las divergencias. Faltan la pegatina con la marca y el modelo de los módulos y el inversor. La potencia declarada en la Puesta en Servicio P7,12(16ux0,445 kWp/u) no coincide con la declarada en DOC6 P 7,28 kWp(16ux0,455 kWp/o). Aclarar la divergencia.
FOTOPAR24-993/2024	BARTOLOME MOYA ROSSELLO	***6086**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Faltan la pegatina con la marca y el modelo de los módulos y el inversor.
FOTOPAR24-1002/2024	PASCUAL TEBAR MELENDEZ	***2262**	Faltan la pegatina con la marca y el modelo de los módulos, el inversor.
FOTOPAR24-1023/2024	ANTONIO FRANCISCO ROTGER BONNIN	***9917**	Falta la pegatina con la marca y el modelo de los módulos.
FOTOPAR24-1085/2024	JESÚS MIGUEL GARCÍA VARELA	***6845**	El documento presentado no corresponde a esta convocatoria, sino a PITEIB PERSONAS FÍSICAS. La potencia pico de la instalación fotovoltaica declarada 5,51 kWp no coincide con el total de módulos declarados P5,48 kWp (6ux0,55 kWp/u+4x0,545 kWp/u). Aclarar la divergencia. Falta la pegatina con la marca y el modelo de los módulos.
FOTOPAR24-1086/2024	NOELIA JOSEFA MADRAZO PUENTE	***0692**	- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): En DOC6, la P5,4 Kwp (12ux0,45 kWp/o), no coincide con al declarada en la puesta en servicio P5,52 kWp(12ux0,46 kWp/o). Aclarar la divergencia y aportar la última versión del DOC6 con la firma digital del instalador.
FOTOPAR24-1113/2024	RICHARD THOMAS CLEMENTS	****7121*	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): en el reportaje fotográfico no se visualiza correctamente la etiqueta de las placas instaladas donde constan la marca, modelo y potencia.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/142/1174518





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-1128/2024	EMILIO HIERRO HINOJOSA	***8047**	- Solicitud de pago (documento normalizado 5: dudas con firma. - Memoria económica (documento normalizado 7): no hay firma. La primera factura detallada (F30460) de 21-03-2024 es anterior a la fecha del reg. de entrada (25-03-2024) - Facturas detalladas por partidas: factura detallada (F30460) de 21-03-2024 es anterior a la fecha del reg. de entrada (25-03-2024) - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): falta etiqueta debajo de sus placas. Falta etiqueta del inversor. - Puesta en servicio de la instalación: falta su presentación.
FOTOPAR24-1147/2024	MARIA LUZ BARBER MOLL	***3354**	- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en DOC6, en datos técnicos de la instalación, se indica que no es autoconsumo colectivo. Los campos de potencia unitaria y total de los módulos están invertidos. Y por la información rellenada, se entiende que la potencia total en módulos es de 5,04 kWp (10x0,504 kWp), pero en la puesta en servicio se declara una potencia de 5,05 kWp (10x0,505 kWp) de autoconsumo colectivo. Aclarar las divergencias.
FOTOPAR24-1148/2024	MIQUEL SEGUI PUNTAS	***9386**	El número de cuenta facilitado en el certificado de titularidad bancaria (acabado en 1646), no coincide con el declarado en el DOC1 (acabado en 1486). Indicar cuál es el correcto.
FOTOPAR24-1152/2024	MARIA ESPERANZA ROSSELLO RAMIS	***6521**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): falta pegatina identificación FEDER.
FOTOPAR24-1160/2024	MARIA DULCE MORANO VENTAYOL	***3792**	- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en DOC 6, la potencia unitaria FV es incorrecta, el CUPS (acabado en 0802) no coincide con el declarado en el formulario de registro digital, ni el DOC 4 de solicitud, ni la puesta en servicio (acabado en 0001). Aclarar el CUPS correcto. Falta rellenar las partidas del resumen de facturación de la actuación fotovoltaica. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatina con la marca y el modelo de los módulos.

De acuerdo con el apartado décimo punto 2 de la Resolución de la convocatoria, dispone de un plazo de quince días hábiles desde la publicación de este requerimiento en el *Boletín Oficial de les Illes Balears*. En caso de que no presente la documentación mencionada se procederá a la revocación de la subvención, de acuerdo con el apartado décimo punto 6 de la Resolución de la convocatoria.

Palma, 24 de octubre de 2024

El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático
Diego Viu Domínguez

