



**Sección V. Anuncios**  
**Subsección segunda. Otros anuncios oficiales**  
**ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA**  
**CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO Y ENERGÍA**

**11284**

*Requerimiento de documentación para el pago de la subvención en el trámite de subvenciones para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a personas físicas en el Programa Operativo FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2024)*

1. El 26 de diciembre de 2023, en el BOIB n.º 164 se publicó la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 22 de diciembre de 2023 por la que se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública de subvenciones para el año 2024 para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a personas físicas en el Programa FEDER 2021-2027.

2. Los servicios técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado la documentación presentada para la justificación y han detectado las anomalías indicadas en la siguiente tabla, que el interesado debe aportar, de acuerdo con el apartado décimo de la resolución de la convocatoria de referencia:

<i>Expediente</i>	<i>Solicitante</i>	<i>NIF</i>	<i>Anomalías</i>
FOTOPAR24-33/2024	JORGE TORRES	***7913**	- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6 falta el NIF del instalador y acreditar que el técnico que firma forma parte de la empresa del instalador. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): falta la pegatina con la marca y el modelo y potencia de los módulos
FOTOPAR24-53/2024	JUAN TORAL	***9319**	- Solicitud de pago (documento normalizado 5: en el DOC5 falta una de las páginas de la declaración responsable. - Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6 falta una de las páginas con el CUPS y con el resumen de la facturación de la actuación realizada. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatina con la marca y el modelo de los módulos y el inversor.
FOTOPAR24-72/2024	SEBASTIÀ CRUELLAS	***9781**	- Memoria económica (documento normalizado 7): el importe declarado de la instalación 8.943,72 €, tanto en el DOC6 como DOC7bis no coincide con el resumen de facturación de la actuación realizada 8.934,72 €. Aclarar la divergencia. - Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6 falta la descripción del sistema de monitorizado y el importe declarado de la instalación 8943,72 €, tanto aquí como en el DOC7bis no coincide con el resumen de facturación de la actuación realizada 8934,72 €. Aclarar la divergencia.
FOTOPAR24-73/2024	MARIA CRUELLAS	***3828**	- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6 falta describir el sistema de monitoriza.
FOTOPAR24-74/2024	GUILLERMO JUAN GOMILA	***9581**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta la pegatina con la marca y el modelo y potencia del inversor.
FOTOPAR24-84/2024	ALEX AMELLER	***1024**	- Justificantes bancarios: Falta su presentación. - Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6 acreditar que el firmante se trata de un técnico instalador. El mismo no figura en el CIE, ni tampoco ha firmado con firma de empresa y su DNI, no figura dentro del registro RII.

<https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/147/1175435>



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-89/2024	EMILIO MERCADAL	***0331**	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6 falta el emplazamiento de la instalación. El solicitante está firmando como instalador, acreditar si es un técnico habilitado. Posible relación de vinculación entre cliente e instalador. Acreditar si existe no relación de vinculación.</li><li>- Incongruencia entre la potencia declarada P5 kW (10ux0,5 kWp/un) y la declarada en el reportaje fotográfico y en el CIE P4,95 kWp (10ux0,495 kWp/u). Aclarar la divergencia.</li><li>- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Incongruencia entre la potencia declara P5kW(10ux0,5kWp/u) y la declarada en el reportaje fotográfico y en el CIE P4,95 kWp (10ux0,495 kWp/u). Aclarar la divergencia.</li><li>- Puesta en servicio de la instalación: Incongruencia entre la potencia declarada P5kW (10ux0,5 kWp/u) y la declarada en el reportaje fotográfico y en el CIE P4,95 kWp (10ux0,495 kWp/u). Aclarar la divergencia.</li></ul>
FOTOPAR24-109/2024	LINO MONGE	***3106**	<ul style="list-style-type: none"><li>- Justificantes bancarios: falta su presentación.</li><li>- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): falta la pegatina con la marca y el modelo y potencia del inversor.</li></ul>
FOTOPAR24-116/2024	OSCAR ARIAS	***5023**	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6 el CUPS declarado, coincide con el CIE, pero no con el declarado en el DOC2 ni con el introducido en el formulario telemático. Acreditar cuál es el CUPS correcto.</li></ul>
FOTOPAR24-135/2024	EVA DE WINTER	***9002**	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memoria económica (documento normalizado 7): en el DOPC7bis, el importe total de la instalación de 6.968 € no coincide con el resumen de facturación de la actuación realizada En el DOC6 de 5.986 €, aclarar la divergencia.</li><li>- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6 se declaran cambios respecto de la solicitud afirmando que se han instalado 9 módulos en lugar de 8, esto se corrobora en el resumen de facturación de la actuación realizada y en el reportaje fotográfico, pero se contradice con la potencia declarada de 3,36 kWp (8ux0,42 kWp/u) tanto en el DOC6 como en la puesta en servicio. Aclarar la divergencia.</li><li>- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Falta la pegatina con la marca y el modelo y potencia de los módulos.</li><li>- Puesta en servicio de la instalación: falta su presentación.</li></ul>
FOTOPAR24-143/2024	JORDI PAPPAL	***0964**	<ul style="list-style-type: none"><li>- Justificantes bancarios: falta su presentación.</li></ul>
FOTOPAR24-219/2024	MARIA ANTONIA FORTEZA	***4258**	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6 falta el n.º RII y el emplazamiento.</li><li>- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan las pegatinas con la marca y el modelo y potencia de los módulos y el inversor.</li></ul>
FOTOPAR24-240/2024	JOSE MARIA FRANCISCO TORRES	***9196**	<ul style="list-style-type: none"><li>- Justificantes bancarios: falta el certificado de titularidad bancaria.</li><li>- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6 se declaran 5 módulos de 505 W, pero después en el resumen de facturación de la actuación realizada, solo se declaran 4 unidades de la partida paneles solares. Aclarar la divergencia.</li><li>- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): falta la pegatina con la marca y el modelo y potencia de los módulos.</li></ul>
FOTOPAR24-283/2024	CATALINA POCOVI	***5925**	<ul style="list-style-type: none"><li>- Justificantes bancarios: El certificado de titularidad bancaria acabado en 0118 no coincide con el declarado en el DOC1 acabado en 0114. Indicar en que cuenta se quiere recibir la ayuda y acreditarlo con su correspondiente certificado de titularidad donde salga el DNI del solicitante.</li><li>- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan las pegatinas con la marca y el modelo y potencia de los módulos y el inversor.</li></ul>
FOTOPAR24-309/2024	SANTIAGO FULLANA	***0479**	<ul style="list-style-type: none"><li>- Justificantes bancarios: falta el certificado de titularidad bancaria.</li></ul>

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/147/1175435



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-317/2024	FRANCESCA FOIS	****9617*	- Memoria económica (documento normalizado 7): en el DOC7 la firma es una imagen inserta. No se acepta, solo es válida la firma manuscrita o digital. - Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6 no se describe el sistema de monitorizado. Acreditar que el firmante se trata de un técnico instalador. Este no figura en el CIE, ni tampoco ha firmado con firma de empresa y su DNI no figura dentro del registro RII. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan pegatinas con la marca y el modelo y potencia de los módulos y el inversor.
FOTOPAR24-330/2024	MIQUEL FEDELICH	***3070**	- Justificantes bancarios: falta su presentación. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): falta la pegatina con la marca y el modelo y potencia de los módulos.
FOTOPAR24-331/2024	BORJA ALCALDE	***6524**	- Justificantes bancarios: falta el certificado de titularidad bancaria. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatinas con la marca, el modelo y potencia de los módulos y capacidad de las baterías.
FOTOPAR24-359/2024	IRIS GRAU	***4367**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): falta la pegatina con la marca, el modelo y potencia de los módulos.
FOTOPAR24-392/2024	JOSE ANTONIO MORA	***9300**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): falta la pegatina con la marca, el modelo y potencia de los módulos.
FOTOPAR24-393/2024	ROSA CONCEPCION VILA VIDAL	***9137**	- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6 la firma del instalador es manuscrita y solo se acepta la firma digital del instalador. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatinas con la marca, el modelo y potencia de los módulos y el inversor.
FOTOPAR24-438/2024	MARIA CARMEN GOIRIA	***3240**	- Memoria económica (documento normalizado 7): en el DOC7bis falta el NIF del solicitante. - Justificantes bancarios: falta su presentación.
FOTOPAR24-442/2024	JUAN PONS	***3048**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): falta la pegatina con la marca, el modelo y potencia del inversor.
FOTOPAR24-444/2024	DAMIAN PORTEZUELA	***3196**	- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6 se declara una potencia de 3,65 kWp (9x0,405 kWp/u) pero en CIE es declara 3,76 kWp (8x0,47 kWp/u). Aclarar la divergencia. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): en el reportaje fotográfico se aporta pegatina de módulos Canadian Solar de 0,405 kWp/u, tal como se declara en el DOC6, pero en el CIE se declaran módulos de Jinko Solar de 0,47 kWp/u. Aclarar la divergencia. - Puesta en servicio de la instalación: falta su presentación.
FOTOPAR24-451/2024	FRANCISCA POL	***2600**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Faltan adhesivos con la marca y el modelo y potencia de los módulos y el inversor.
FOTOPAR24-469/2024	AINA MARIA CLARO	***8678**	- Solicitud de pago (documento normalizado 5): falta su presentación. - Memoria económica (documento normalizado 7): falta su presentación. - Facturas detalladas por partidas: falta su presentación. - Justificantes bancarios: falta su presentación. - Memoria de la actuación (documento normalizado 6): falta su presentación. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): en el Reportaje fotográfico falta foto donde se muestren los módulos y el inversor y las pegatinas con la marca, el modelo y potencia de los módulos y el inversor. - Puesta en servicio de la instalación: falta su presentación
FOTOPAR24-480/2024	LLUIS CASALS	***9465**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): falta la pegatina con la marca y el modelo y potencia del inversor.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/147/1175435



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-481/2024	AURELIANO RAFAEL PIÑA	***3501**	- Solicitud de pago (documento normalizado 5: en el DOC5 el DNI no corresponde al solicitante. - Memoria económica (documento normalizado 7): en el DOC7bis el DNI no corresponde al solicitante. - Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6 el DNI no corresponde al solicitante. En el resumen de facturación de la actuación realizada, falta la partida correspondiente al inversor. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): falta la pegatina con la marca y el modelo de los módulos.
FOTOPAR24-482/2024	SEBASTIÀ PONS	***3508**	- Justificantes bancarios: el certificado de titularidad bancaria acabado en 3930 no coincide con el declarado en el DOC1 acabado en 6151. Indicar en qué cuenta se quiere recibir la ayuda y acreditarlo con su correspondiente certificado de titularidad. La solicitud de cambio del IBAN aportada tiene que estar firmada por el solicitante, que es el titular de la cuenta y no por el instalador.
FOTOPAR24-497/2024	SEBASTIAN PASCUAL	***1216**	- Justificantes bancarios: falta su presentación. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan pegatinas con la marca, el modelo y potencia de los módulos y capacidad de las baterías.
FOTOPAR24-514/2024	SEBASTIAN SANSALONI	***4720**	- Justificantes bancarios: Falta su presentación. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan pegatinas con la marca, el modelo y potencia de los módulos y el inversor y capacidad de las baterías.
FOTOPAR24-525/2024	MANUEL LLANERAS	***8261**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan pegatinas con la marca, el modelo y potencia de los módulos y el inversor.
FOTOPAR24-547/2024	JORDI CERDÀ	***0907**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan pegatinas con la marca, el modelo y potencia de los módulos y el inversor.
FOTOPAR24-556/2024	ANTONIA LOPEZ	***9068**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): falta la pegatina con la marca, el modelo y potencia de los módulos. Se aporta croquis de todos los módulos, pero solo hay fotos de los 8 módulos instalados en 2020 y falta la foto de los 4 módulos añadidos en la ampliación.
FOTOPAR24-574/2024	JÜRGEN JAHN	***5043**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): falta la pegatina con la marca, el modelo y potencia de los módulos y el inversor.
FOTOPAR24-577/2024	MIGUEL CASELLAS FONT	***1590**	- Justificantes bancarios: el certificado de titularidad bancaria acabado en 1220 no coincide con el declarado en el DOC1 acabado en 0113. Indicar en qué cuenta se quiere recibir la ayuda y acreditarlo con su correspondiente certificado de titularidad. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan las pegatinas con la marca, el modelo y potencia de los módulos y el inversor.
FOTOPAR24-593/2024	MARIA MAGDALENA GRIMALT	***9671**	- Solicitud de pago (documento normalizado 5: falta su presentación. - Memoria económica (documento normalizado 7): falta su presentación. - Facturas detalladas por partidas: falta su presentación. - Justificantes bancarios: falta su presentación. - Memoria de la actuación (documento normalizado 6): falta su presentación. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): en el reportaje fotográfico, falta foto donde se muestren los módulos y el inversor y las pegatinas con la marca, el modelo y potencia de los módulos y el inversor. - Puesta en servicio de la instalación: falta su presentación.
FOTOPAR24-617/2024	SUSAN LANCASTER	***7498**	- Justificantes bancarios: el certificado de titularidad bancaria acabado en 0114 no coincide con el declarado en el DOC1 acabado en 0118. Indicar en qué cuenta se quiere recibir la ayuda y acreditarlo con su correspondiente certificado de titularidad.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/147/1175435





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-619/2024	SUSAN LANCASTER	***7498**	<ul style="list-style-type: none"><li>- Justificantes bancarios: el certificado de titularidad bancaria acabado en 0114 no coincide con el declarado en el DOC1 acabado en 0118. Indicar en qué cuenta se quiere recibir la ayuda y acreditarlo con su correspondiente certificado de titularidad.</li><li>- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): la pegatina de los módulos es un TENKA TKA 500 W, cuando en la puesta en servicio y el DOC6 se declaran módulos TRINA TSM-495W. Aclarar la divergencia.</li></ul>
FOTOPAR24-625/2024	SONIA EMILIA CARDONA APARICIO	***4377**	<ul style="list-style-type: none"><li>- Solicitud de pago (documento normalizado 5): en el DOC5 el DNI no corresponde al solicitante.</li><li>- Memoria económica (documento normalizado 7): en el DOC7 el DNI no corresponde al solicitante, falta la fecha de concesión de la subvención.</li><li>- Justificantes bancarios: falta su presentación.</li><li>- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6 el DNI no corresponde al solicitante.</li></ul>
FOTOPAR24-630/2024	ROSARIO MENA GAONA	***3302**	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memoria económica (documento normalizado 7): en el DOC7bis el importe final destinado a la instalación (13.322,17 €) no coincide con el total declarado en factura y en pagos (13.789,18 €), ni con el declarado en el DOC6 (13.789,18 €). Aclarar las divergencias. El número de expediente del registro en autoconsumo es incorrecto.</li><li>- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC7bis el importe final destinado a la instalación (13.322,17 €) no coincide con el total declarado en factura y en pagos (13.789,18 €) ni con el declarado en el DOC6 (13.789,18 €). Aclarar las divergencias.</li><li>- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): el cartel publicitario está cortado en la foto y no se ve entero. Faltan la pegatina con la marca, el modelo de los módulos y el inversor.</li></ul>
FOTOPAR24-633/2024	MIGUEL GRIMALT DOMENGE	***3678**	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6 se declara un inversor de 10 kW. Debe justificarse su instalación, ya que según nuestros datos la instalación existente de 9,49 kWp ya tenía un inversor de 10 kW.</li><li>- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan pegatinas con la marca, el modelo y potencia de los módulos y el inversor y capacidad de las baterías.</li><li>- Puesta en servicio de la instalación: aportar proyecto aportado en UDIT para el registro de la instalación aislada como documentación aclaratoria. Ha de poder verse la evaluación de las instalación desde su punto de partida hasta la actualidad.</li></ul>
FOTOPAR24-637/2024	ANTONIO DIONISIO LERMA	***1111**	<ul style="list-style-type: none"><li>- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): falta la pegatina con la marca y el modelo y potencia de los módulos.</li></ul>
FOTOPAR24-647/2024	IGNACIO DE LOYOLA PARICIO ANSUATEGUI	***7560**	<ul style="list-style-type: none"><li>- Justificantes bancarios: falta su presentación.</li><li>- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6 se declara una capacidad de 10,8 kWh, pero según la ficha técnica la capacidad es de 10,66 kWh (3x3,552 kWh/u).</li><li>- Puesta en servicio de la instalación: falta su presentación.</li></ul>
FOTOPAR24-652/2024	MARIA MAGDALENA GRIMALT	***9671**	<ul style="list-style-type: none"><li>- Solicitud de pago (documento normalizado 5): falta su presentación.</li><li>- Memoria económica (documento normalizado 7): falta su presentación.</li><li>- Facturas detalladas por partidas: falta su presentación.</li><li>- Justificantes bancarios: falta su presentación.</li><li>- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): falta su presentación.</li><li>- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): en el reportaje fotográfico falta foto donde se muestre el inversor y las pegatinas con la marca, el modelo y potencia de los módulos y el inversor.</li><li>- Puesta en servicio de la instalación: falta su presentación.</li></ul>



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-664/2024	PATRICIA OWEN	***7685**	- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6 hay que acreditar que el firmante se trata de un técnico instalador. Este no figura en el CIE, ni tampoco ha firmado con firma de empresa y su DNI no figura dentro del registro RII. El coste de la instalación no coincide con el declarado en el resumen de facturación de la actuación realizada ni con el DOC7. Aclarar la divergencia. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan pegatinas con la marca, el modelo y potencia de los módulos y el inversor.
FOTOPAR24-678/2024	JOSE LAREDO LOPEZ	***8904**	- Justificantes bancarios: Falta su presentación. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan pegatinas con la marca, el modelo y potencia de los módulos y el inversor y capacidad.
FOTOPAR24-687/2024	FRANCISCO JAVIER CANAVES ORELL	***5871**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): falta la pegatina con la marca y el modelo y potencia de los módulos.
FOTOPAR24-717/2024	LESLIE WARREN	***1686**	- Justificantes bancarios: falta su presentación. - Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6 la P 7,83 kWp (18ux0,435 kWp/u) difiere con la declarada en la puesta en servicio P7,56 kWp (18ux0,42 kWp/u). Aclarar la divergencia. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): falta su presentación. - Puesta en servicio de la instalación: falta su presentación.
FOTOPAR24-724/2024	JAUME ALOMAR GARAU	***0840**	- Justificantes bancarios: el certificado de titularidad bancaria acabado en 2736 no coincide con el declarado en el DOC1 acabado en 9038. Indicar en qué cuenta se quiere recibir la ayuda y acreditarlo con su correspondiente certificado de titularidad. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): falta la pegatina con la marca y el modelo y potencia de los módulos. - Puesta en servicio de la instalación: el 24 de septiembre de 2024 se introdujo documentación en el registro de autoconsumo, pero ninguno de los documentos aportados incluye el CIE, ni la MTBT de la ampliación de 2,75 kWp (5ux0,55 kWp/u) sobre los 3,72 kWp (12ux0,31 kWp/u) de la instalación existente.
FOTOPAR24-729/2024	PATRICIA MARIA LORA OSUNA	***0507**	- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6 falta la firma digital del técnico competente o empresa instaladora. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan pegatinas con la marca, el modelo y potencia de los módulos y el inversor.
FOTOPAR24-745/2024	MIQUEL MIRALLES FONTIRROIG	***6328**	- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6 la capacidad de las baterías declarada 18 kWh (3ux3,6 kWh) no coincide con el resultado de aplicar los valores de la ficha técnica, dando una capacidad de 17,76 kWh (3ux3,552 kWh). Aclarar la divergencia. La inversión total declarada con IVA, tanto en el resumen de actuación fotovoltaica como en las baterías es incorrecta. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): solo se ven 4 módulos de los 16 instalados. Faltan la pegatina con la marca, el modelo y potencia de los módulos y el inversor y capacidad de las baterías. - Puesta en servicio de la instalación: falta su presentación. - En el caso de sistemas de acumulación, garantía del fabricante con una duración mínima de 5 años: Falta su presentación.
FOTOPAR24-753/2024	MARIA CATALINA MARI CARDONA	***5379**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatina con la marca y el modelo y potencia de los módulos y el inversor.
FOTOPAR24-755/2024	MARGARITA MARIE RIBOT SCHNEEGASS	***1962**	- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6 no se ha descrito el sistema de monitorización.
FOTOPAR24-756/2024	MIQUEL VANRELL RIGO	***1760**	- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6 no se ha descrito el sistema de monitorización.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/147/1175435



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-763/2024	VALENTI ROCA ROSSELLO	***8939**	- Justificantes bancarios: falta su presentación.
FOTOPAR24-764/2024	BERNARDO JOSE CABOT LLAMBIAS	***8610**	- Memoria económica (documento normalizado 7): en el DOC7 tanto la fecha de concesión como la cuantía de la ayuda son erróneas. Debe corregirse, o bien presentar solo la declaración responsable DOC7bis, correctamente rellena, con el número de registro de autoconsumo y los datos económicos. - Justificantes bancarios: el certificado de titularidad bancaria acabado en 8201 no coincide con el declarado en el DOC1 acabado en 8711. Indicar en qué cuenta se quiere recibir la ayuda y acreditarlo con su correspondiente certificado de titularidad. - Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6 en el resumen de actuación fotovoltaica, en la partida de paneles solares, se declara solo 1u en lugar de las 10 instaladas. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): falta la pegatina con la marca, el modelo y potencia del inversor.
FOTOPAR24-769/2024	MARGARITA MASIANAS TOMAS	***8921**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): Faltan pegatinas con la marca y el modelo, potencia de los módulos y el inversor y capacidad de las baterías.
FOTOPAR24-772/2024	JESUS TAMARIT GARCIA	***1886**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): falta la pegatina con la marca, el modelo y potencia del inversor.
FOTOPAR24-778/2024	MARIA JOSEFA MUNUERA MOLINA	***0598**	- Justificantes bancarios: falta el certificado de titularidad bancaria, lo que se ha presentado es un impuesto del ayuntamiento. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): falta la pegatina con la marca, el modelo y potencia del inversor.
FOTOPAR24-801/2024	BERND HUMMEL	***1848**	- Solicitud de pago (documento normalizado 5): en el DOC5 la firma es una imagen inserta, solo se acepta firma manuscrita o digital del solicitante. - Justificantes bancarios: el certificado de titularidad bancaria acabado en 3407 no coincide con el declarado en el DOC1 acabado en 8942. Indicar en qué cuenta se quiere recibir la ayuda, acreditarlo con su correspondiente certificado de titularidad en alguna de las lenguas oficiales de la isla y asociar la cuenta a un número identificativo acompañado del respectivo documento. - Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6 el resumen de facturación de las baterías no es correcto: da un total de 18.073,75 €, cuando tiene que dar 6.147,90 €. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan pegatinas con la marca, el modelo y potencia de los módulos y el inversor y capacidad de las baterías.
FOTOPAR24-818/2024	SEBASTIAN SANS FUXÀ	***9155**	- Justificantes bancarios: falta su presentación. - Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6 y el CIE se declara un inversor de 5 kW, pero la pegatina del inversor del reportaje fotográfico es de 4 kW. Aclarar la divergencia. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): en el DOC6 y CIE se declara un inversor de 5 kW, pero la pegatina del inversor del reportaje fotográfico es de 4 kW. Aclarar la divergencia.
FOTOPAR24-833/2024	ANTONIA LUIS MUNTANER	***9361**	- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6 falta la descripción del sistema de monitorización. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan pegatinas con la marca y el modelo y potencia de los módulos y el inversor.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/147/1175435



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-841/2024	PABLO CENDROS SAMPOL	***1320**	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memoria económica (documento normalizado 7): en el DOC7bis falta el importe de la actuación, el numero del expediente de autoconsumo no es correcto y no se tiene constancia de que la instalación esté legalizada. Falta para declarar la factura 35 y el pago respectivo. El contrato de financiación del 5 de octubre de 2023 es anterior a la fecha de registro de las solicitud, por tanto lo desvinculamos y queda como inversión final 3.300 €.</li> <li>- Facturas detalladas por partidas: Las facturas no están a nombre del instalador declarado en el DOC6.</li> <li>- Justificantes bancarios: falta el certificado de titularidad bancaria.</li> <li>- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6 se declara un coste de la actuación de 9.300 € por una instalación de 5,7 kWp(12ux0,475 kWp/u) que no coincide con el declarado en el DOC7bis (4.000 €) ni con el total de las facturas (7.300 €) por una instalación de 4,75 kWp (10ux0,475kWp/u). Aclarar todas las divergencias. El instalador no coincide con las facturas.</li> <li>- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): en el reportaje fotográfico solo se ven 10 módulos de los 12 declarados en el DOC6. La pegatina de los módulos está desenfocada y no se puede ver el modelo ni la potencia.</li> <li>- Puesta en servicio de la instalación: falta su presentación.</li> </ul>
FOTOPAR24-864/2024	IAC MCMILLAN SMITH	***8706**	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Justificantes bancarios: falta su presentación.</li> </ul>
FOTOPAR24-927/2024	JOHANNES ANDREAS MOEHLER	***9487**	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memoria económica (documento normalizado 7): en el DOC7bis falta el número de expediente de registro en autoconsumo y tampoco hay constancia de la existencia de la legalización de la instalación. En la columna de fecha y forma de pago no se indica en qué fecha se ejecutó la transferencia.</li> <li>- Justificantes bancarios: falta su presentación.</li> <li>- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6 falta la firma digital de instalador o técnico competente.</li> <li>- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): en el reportaje fotográfico falta foto donde se muestre los módulos y el inversor y el cartel publicitario, así como las pegatinas con la marca y el modelo y potencia de los módulos.</li> <li>- Puesta en servicio de la instalación: falta su presentación.</li> </ul>
FOTOPAR24-938/2024	LUIS MARTIN ZUFIAUR FERNANDEZ DE BETOÑO	***6907**	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6 no se describe el sistema de monitorizado. Acreditar que el firmante se trata de un técnico instalador. Éste no figura en el CIE, ni tampoco ha firmado con firma de empresa y su DNI no figura dentro del registro RII.</li> <li>- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan pegatinas con la marca, el modelo y potencia de los módulos y el inversor.</li> </ul>
FOTOPAR24-972/2024	MARGALIDA LLOMPART MARTORELL	***8722**	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6 falta el emplazamiento de la instalación y el n.º RII. Aportar la versión final del DOC6 con solo la firma digital del instalador.</li> </ul>
FOTOPAR24-985/2024	MARIA DE CARMEN SOCIAS FUSTER	***3695**	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memoria económica (documento normalizado 7): en el DOC7bis el número de expediente de registro de autoconsumo es incorrecto y no hay constancia de que la instalación esté legalizada.</li> <li>- Facturas detalladas por partidas: las facturas no están a nombre del instalador declarado en el DOC6.</li> <li>- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6 el coste de la instalación declarada de 9.540 € coincide con el DOC7bis, pero no con el resumen de la facturación de la actuación realizada, donde se declaran 9.800 €. Aclarar la divergencia. La potencia 9 kWp no es correcta, ya que 17ux0,5 kWp/u da una potencia final de 8,5 kWp. Aclarar la divergencia. El instalador no coincide con las facturas.</li> <li>- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): la pegatina del modulo fotovoltaico está desenfocada y no se ve el modelo ni la potencia.</li> <li>- Puesta en servicio de la instalación: falta su presentación.</li> </ul>

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/147/1175435



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-1024/ 2024	CRISTINA TORRES PLANELLS	***5387**	- Solicitud de pago (documento normalizado 5): en el DOC5 falta firma del solicitante. - Memoria económica (documento normalizado 7): en el DOC7bis tiene una firma inserta, solo se aceptan del solicitante, firma manuscrita o digital. - Justificantes bancarios: falta certificado de titularidad bancaria. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan pegatinas con la marca, el modelo y potencia de los módulos y el inversor.
FOTOPAR24-1029/ 2024	PEDRO CAPO CASASNOVAS	***3529**	- Justificantes bancarios: falta el certificado de titularidad bancaria en su lugar se aporta una transferencia. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): falta la pegatina con la marca, el modelo y potencia del inversor.
FOTOPAR24-1039/ 2024	SEBASTIÀ MOLL BONET	***3699**	- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6 la capacidad declarada de la baterías es de 10,8 kWh (3x3,6 kWh), pero mirando la ficha técnica de las baterías la capacidad total resultante es de 10,66 kWh (3x3,552 kWh). Aclarar la divergencia. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatina con la marca y el modelo y capacidad de las baterías. - Puesta en servicio de la instalación: falta su presentación.
FOTOPAR24-1078/ 2024	JUAN SERRA SASTRE	***4975**	- Memoria económica (documento normalizado 7): en el DOC7bis falta el número del expediente del registro en autoconsumo: no hay constancia de la existencia de la legalización de la instalación. Se desvincula el pago de 4.000 € de 23 de febrero de 2024 por ser anterior al registro de solicitud, quedando una inversión final de 3.720 €, superior a la ayuda solicitada. - Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6 falta la firma digital del instalador: no se acepta la firma manuscrita. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan las fotos de los módulos, con la foto de su pegatina con la marca, modelo y potencia, así como la foto del inversor y el cartel publicitario. - Puesta en servicio de la instalación: falta su presentación.
FOTOPAR24-1087/ 2024	GUILLERMO PONS LANDINO	***0321**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): falta la pegatina con la marca, el modelo y potencia de los módulos y el inversor.
FOTOPAR24-1103/ 2024	DIEGO ALVARADO RONCERO	***6050**	- Justificantes bancarios: falta el certificado de titularidad bancaria. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan pegatinas con la marca, el modelo y potencia de los módulos y el inversor.
FOTOPAR24-1131/ 2024	PAUL DARRELL WHITE	***2974**	- Justificantes bancarios: falta su presentación.
FOTOPAR24-1138/ 2024	ANDRÉS GABRIEL ARMIJO FERNANDEZ	***6361**	- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan cartel publicitario y la pegatina con la marca, el modelo y potencia de los módulos y el inversor y capacidad de las baterías. - Puesta en servicio de la instalación: falta su presentación. - En el caso de sistemas de acumulación, garantía del fabricante con una duración mínima de 5 años: falta su presentación.
FOTOPAR24-1140/ 2024	MATEO BLANCH FERRER	***8519**	- Justificantes bancarios: falta el certificado de titularidad bancaria. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan pegatinas con la marca y el modelo y potencia de los módulos y el inversor.
FOTOPAR24-1146/ 2024	MARÍA DOLORES RUIZ JIMÉNEZ	***4110**	- Justificantes bancarios: el certificado de titularidad bancaria acabado en 7421 no coincide con el declarado en el DOC1 acabado en 4973. Indicar en qué cuenta se quiere recibir la ayuda y acreditarlo con su correspondiente certificado de titularidad. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan pegatinas con la marca, el modelo y potencia de los módulos y el inversor.
FOTOPAR24-1149/ 2024	MANUEL DURÁN GONZÁLEZ	***2185**	- Justificantes bancarios: falta su presentación. - Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): falta la pegatina con la marca, el modelo y potencia de los módulos y el inversor.



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-1153/ 2024	LUDGER STEFAN TRAPP	***5583**	<ul style="list-style-type: none"><li>- Solicitud de pago (documento normalizado 5): en el DOC5 faltan páginas de la declaración responsable.</li><li>- Justificantes bancarios: falta certificado de titularidad bancaria.</li><li>- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6 falta página donde salga el CUPS y el resumen de facturación de la actuación realizada. Se declaran 6 kWp (12ux0,5 kWp/u), pero en el reportaje fotográfico se ven 15 módulos y en la puesta en servicio se declaran 6,08 kWp (15ux0,405 kWp/u).</li><li>- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): falta la pegatina con la marca, el modelo y potencia de los módulos.</li><li>- Puesta en servicio de la instalación: en el DOC6 falta página donde salga el CUPS y el resumen de facturación de la actuación realizada. Se declaran 6 kWp (12ux0,5 kWp/u), pero en el reportaje fotográfico se ven 15 módulos y en la puesta en servicio se declaran 6,08 kWp (15ux0,405 kWp/u).</li></ul>
FOTOPAR24-1175/ 2024	MARIA PILAR BARBARA OLIVER GAYA	***6614**	<ul style="list-style-type: none"><li>- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan la pegatina con la marca, el modelo y potencia de los módulos y el inversor.</li></ul>
FOTOPAR24-1179/ 2024	PEDRO ALCOVER MESTRE	***5508**	<ul style="list-style-type: none"><li>- Solicitud de pago (documento normalizado 5): falta su presentación.</li><li>- Justificantes bancarios: el certificado de titularidad bancaria acabado en 0214 no coincide con el declarado en el DOC1 acabado en 0213. Indicar en qué cuenta se quiere recibir la ayuda y acreditarlo con su correspondiente certificado de titularidad.</li><li>- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6 no se ha descrito el sistema de monitorización.</li></ul>
FOTOPAR24-1185/ 2024	ALFONSO HENARES LOPEZ	***8330**	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memoria económica (documento normalizado 7): en el DOC7bis falta el número del expediente del registro en autoconsumo: no se tiene constancia de la existencia de la legalización de la instalación.</li><li>- Justificantes bancarios: el certificado de titularidad bancaria acabado en 9834 no coincide con el declarado en el DOC1 acabado en 6700. Indicar en qué cuenta se quiere recibir la ayuda y acreditarlo con su correspondiente certificado de titularidad. Faltan justificantes de pago.</li><li>- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): en el DOC6 falta la firma digital del instalador: no se acepta la firma manuscrita. El coste declarado y el resumen de la facturación de la actuación realizada suman un total de 8.055 € (6.380 €+1.675 €), que no coincide con los 8.000 € del DOC7bis y la factura. Aclarar la divergencia.</li><li>- Documento fotográfico (placas, inversores y pegatina FEDER): faltan las fotos de los módulos, con la foto de su pegatina con la marca, modelo y potencia, así como la foto del inversor y el cartel publicitario.</li><li>- Puesta en servicio de la instalación: falta su presentación.</li></ul>

De acuerdo con el apartado décimo, punto 2, de la Resolución de la convocatoria, dispone de un plazo de quince días hábiles desde la publicación de este requerimiento en el *Boletín Oficial de les Illes Balears*. En caso de que no presente la documentación mencionada se procederá a la revocación de la subvención, de acuerdo con el apartado décimo, punto 6, de la Resolución de la convocatoria.

Palma, 6 de noviembre de 2024

**El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático**

Diego Viu Domínguez

