



**Sección V. Anuncios**  
**Subsección segunda. Otros anuncios oficiales**  
**ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA**  
**CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO Y ENERGIA**

**11993**

*Requerimiento de documentación para el pago de la subvención en el trámite de subvenciones para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a personas físicas en el Programa Operativo FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2024)*

1. El 26 de diciembre de 2023, en el BOIB nº. 164, se publicó la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 22 de diciembre de 2023 por la que se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública de subvenciones para el año 2024 para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a personas físicas en el Programa FEDER 2021-2027.

2. Los servicios técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado la documentación presentada para la justificación y han detectado las anomalías indicadas en la siguiente tabla que el interesado debe aportar, de acuerdo con el apartado décimo de la resolución de la convocatoria de referencia :

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-71/2024	JOANA MARIA SOLER BRUNET	***2384**	- Solicitud de pago (documento normalizado 5: En el documento 5, se indica que NO se ha solicitado o recibió otra ayuda por el mismo concepto y no es correcto, ya que según nuestras bases de datos SÍ ha solicitado o recibido otras ayudas. Aclarar la divergencia - Memoria económica (documento normalizado 7): En el documento 7bis, los datos del beneficiario no coinciden con los del titular de la solicitud . Memoria de la actuación (documento normalizado 6): En el documento 6, falta la descripción del sistema de monitorización incorporado de acuerdo con lo que establece esta convocatoria Los kWh indicados en el documento 6 (10,8kWh) no coinciden con los indicados por las especificaciones técnicas ( 10,66kWh=3x3,552kWh/u) - Documento fotográfico (placas, inversores y ferratina) . FEDER): Faltan pegatinas con la marca y el modelo y potencia del inversor - Puesta en servicio de la instalación: Falta su presentación
FOTOPAR24-203/2024	ALBERT FERRANDO	***5599**	- Documento fotográfico (placas, inversores y ferratina FEDER): Faltan pegatinas con la marca y el modelo y potencia del inversor y capacidad de las baterías.
FOTOPAR24-210/2024	JUAN ALCOVER	***9764**	- Documento fotográfico (placas, inversores y ferratina FEDER): Faltan pegatinas con la marca y el modelo y potencia de los módulos, el inversor y capacidad de las baterías.
FOTOPAR24-222/2024	ANTONIO BARCELÓ	***9253**	- Memoria económica (documento normalizado 7): Falta el documento 7bis. - Memoria de la actuación (documento normalizado 6): En el documento 6, falta la firma digital del instalador o técnico competente. - Documento fotográfico (placas, inversores y ferratina FEDER): Faltan pegatinas con la marca y el modelo y potencia de los módulos, el inversor
FOTOPAR24-244/2024	JAUME MARTI	***2012**	- Documento fotográfico (placas, inversores y ferratina FEDER): Faltan pegatinas con la marca y el modelo y capacidad de las baterías. - Puesta en servicio de la instalación: Falta su presentación
FOTOPAR24-256/2024	BARTOLOME RIBOT	***9424**	- Documento fotográfico (placas, inversores y ferratina FEDER): Faltan pegatinas con la marca y el modelo y potencia de los módulos
FOTOPAR24-272/2024	CRISTOFOL SASTRE	***3280**	- Documento fotográfico (placas, inversores y ferratina FEDER): Faltan el adhesivo con la marca y el modelo y potencia de los módulos, el inversor y capacidad de las baterías

https://intranet.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/155/1176854





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-376/2024	ISABEL MARIA TOMAS	***0825**	- Justificantes bancarios: El número de cuenta facilitado en el certificado de titularidad bancaria, no coincide con el declarado en el Documento 1 de solicitud. Indicar cuál es lo correcto. - Documento fotográfico (placas, inversores y ferratina FEDER): Dado que existen dos modelos diferentes de módulos FV, se debe aportar fotografía del adhesivo de los módulos de 420 Wp
FOTOPAR24-386/2024	FRANCISCA PERELLO	***3635**	- Solicitud de pago (documento normalizado 5: En el documento 5 se ha indicado que se ha solicitado o recibido otra ayuda por el mismo concepto. Hay que especificar qué ayuda. - Documento fotográfico (placas, inversores y ferratina FEDER) : Faltan pegatinas con la marca y el modelo y potencia de los módulos, el inversor - Puesta en servicio de la instalación: Falta su presentación
FOTOPAR24-521/2024	GLORIA VALLE VAZQUEZ	***3890**	- Memoria económica (documento normalizado 7): En DOC7bis, se declara préstamo de 1200€ en fecha incorrecta, realmente es un préstamo de 12000€ solicitado el 24/11/2023. La suma real de la facturación es de 13390€, pero el total del DOC7bis da 15980€. Esta inversión tampoco coincide con la declarada en DOC6, dando 16.201,9 € en la inversión y 13.277,82 en los resúmenes de facturación. Aclarar todas las divergencias - Justificantes bancarios: Falta certificación de titularidad bancaria. Si la cuenta bancaria es diferente a la declarada en DOC1, el solicitante debe indicar junto con el certificado, que desea realizar el cambio de cuenta, para el cobro de la ayuda - Memoria de la actuación (documento normalizado 6) : En DOC7bis la suma real de la facturación es de 13390€, pero el total del DOC7bis da 15980€. Esta inversión tampoco coincide con la declarada en DOC6, dando 16.201,9 € en la inversión y 13.277,82 en los resúmenes de facturación. Aclarar todas las divergencias. En DOC6 la P de 7kWp (14ux0,5kWp/u) ni coincide con la declarada en la puesta en servicio 9kWp(18x0,5kWp/u), ni con las 18u del reportaje fotográfico - Documento fotográfico (placas, inversores y ferratina FEDER) : En DOC6 la P de 7kWp (14ux0,5kWp/u) ni coincide con la declarada en la puesta en servicio 9kWp(18x0,5kWp/u), ni con las 18u del reportaje fotográfico. Faltan la pegatina con la marca y el modelo y potencia de los módulos, el inversor y capacidad de las baterías - Puesta en servicio de la instalación: En DOC6 la P de 7kWp (14ux0,5kWp/u) ni coincide con la declarada en la puesta en servicio 9kWp(18x0,5kWp/u), ni con las 18u del reportaje fotográfico.
FOTOPAR24-725/2024	MARIA GAYA FLORIT	***1933**	- Documento fotográfico (placas, inversores y ferratina FEDER): Faltan pegatinas con la marca y el modelo y potencia de los módulo
FOTOPAR24-804/2024	JAUME ALZAMORA RIERA	***0785**	- Documento fotográfico (placas, inversores y ferratina FEDER): Faltan pegatinas con la marca y el modelo y potencia de los módulo
FOTOPAR24-949/2024	LEONOR GUERRA VAZQUEZ	***1717**	- Justificantes bancarios: DEFICIENCIAS NO INDICADAS - Certificados de obligaciones tributarias con el Estado, la CAIB y la Seguridad Social, en su caso: Falta su presentación. - Memoria de la actuación (documento normalizado 6): Falta su presentación. - Documento fotográfico (placas, inversores y ferratina FEDER): Falta su presentación. - Puesta en servicio de la instalación: Falta su presentación. - En el caso de sistemas de acumulación, garantía del fabricante con una duración mínima de 5 años: Falta su presentación. - Consulta minimis: Falta su presentación. - Inhabilitación: Falta su presentación
FOTOPAR24-953/2024	ANGELIKA PETRA DRESAN	****2172*	- Justificantes bancarios: Falta certificación de titularidad bancaria. Si la cuenta bancaria es diferente a la declarada en DOC1, el solicitante debe indicar junto con el certificado, que desea realizar el cambio de cuenta, para el cobro de la ayuda - Documento fotográfico (placas, inversores y ferratina FEDER) : Falta cartel publicitario y adhesivos con la marca y el modelo y potencia de los módulos, el inversor
FOTOPAR24-975/2024	TERESA BARBA VEGA	****3937*	- Justificantes bancarios: Falta certificación de titularidad bancaria. Si la cuenta bancaria es diferente a la declarada en DOC1, el solicitante debe indicar junto con el certificado, que desea realizar el cambio de cuenta, para el cobro de la ayuda - Documento fotográfico (placas, inversores y ferratina FEDER) : Faltan pegatinas con la marca y el modelo y potencia de los módulos y del inverso

https://intranet.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/155/1176854





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-976/2024	MARTIN VERT LLADO	***8012**	- Justificantes bancarios: Falta certificación de titularidad bancaria. Si la cuenta bancaria es diferente a la declarada en DOC1, el solicitante debe indicar junto con el certificado, que desea realizar el cambio de cuenta, para el cobro de la ayuda - Documento fotográfico (placas, inversores y ferratina FEDER) : Faltan pegatinas con la marca y el modelo y potencia del inversor
FOTOPAR24-977/2024	MIGUEL ANGEL ANGLADA MARCAS	***3489**	- Justificantes bancarios: Falta certificado de titularidad bancaria. Si la cuenta bancaria es diferente a la declarada en DOC1, el solicitante debe indicar junto con el certificado, que desea realizar el cambio de cuenta, para el cobro de la ayuda - En el caso de sistemas de acumulación, garantía del fabricante con una duración mínima de 5 años: Falta su presentación
FOTOPAR24-988/2024	CATALINA MATAMALAS JUAN	***7409**	- Justificantes bancarios: El número de cuenta facilitado en el certificado de titularidad bancaria, no coincide con el declarado en el Documento 1 de solicitud. Indicar cuál es el correcto. - Documento fotográfico (placas, inversores y ferratina FEDER): Faltan adhesivos. con la marca y el modelo y potencia de los módulos, el inversor
FOTOPAR24-1006/2024	PEDRO MUELLE FEBRERO	***3294**	- Documento fotográfico (placas, inversores y ferratina FEDER): Faltan pegatinas con la marca y el modelo y potencia de los módulos, el inversor y capacidad de las baterías.
FOTOPAR24-1011/2024	PEDRO PINAR ORFILA	***5916**	- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): En el documento 6, falta la firma digital del instalador o técnico competente, VALIDE no reconoce la firma - Documento fotográfico (placas, inversores y ferratina FEDER): Faltan pegatinas con la marca y el modelo y potencia de los módulos y capacidad de las baterías.
FOTOPAR24-1014/2024	JORGE CARRERAS MASCARO	***2702**	- Solicitud de pago (documento normalizado 5: El documento 5 debe venir firmado por la persona solicitante o por una persona representante legal de ella., VALIDE no reconoce la firma - Memoria económica (documento normalizado 7): El documento 7bis debe venir firmado por la persona solicitante o por una persona representante legal de ella, VALIDE no reconoce la firma - Documento fotográfico (placas, inversores y ferratina FEDER): Faltan pegatinas con la marca y el modelo y potencia de los módulos, está desenfocado
FOTOPAR24-1079/2024	MARIA ANTONIA MIQUEL MASSANET	***2300**	- Documento fotográfico (placas, inversores y ferratina FEDER): Faltan pegatinas con la marca y el modelo y potencia de los módulos, el inversor y capacidad de las baterías. - Puesta en servicio de la instalación: Falta su presentación
FOTOPAR24-1151/2024	ONOFRE SERVERA ANDREU	***4563**	- Justificantes bancarios: Falta certificación de titularidad bancaria. Si la cuenta bancaria es diferente a la declarada en DOC1, el solicitante debe indicar junto con el certificado, que desea realizar el cambio de cuenta, para el cobro de la ayuda - Documento fotográfico (placas, inversores y ferratina FEDER) : Faltan pegatinas con la marca y el modelo y potencia de los módulos, el inversor. Las unidades de módulos deben ser coincidentes en el reportaje (20u), el documento 6 (16u) y las puesta en servicio (16u). Aclarar las divergencias.
FOTOPAR24-1180/2024	ENCARNACION ROMAN LOPEZ	***2635**	- Memoria económica (documento normalizado 7): En DOC7bis la inversión declarada (11258,74€) no coincide con el total de las facturas y pagos (12258,67€). Aclarar la divergencia - Memoria de la actuación (documento normalizado 6): Los kWp indicados en el documento 6 (6,56kWp) no coinciden con los indicados en el registro de la instalación (6,67kWp). En documento 6 acreditar que el firmante se trata de un técnico instalador. Lo mismo no figura en el CIE, ni tampoco ha firmado con firma de empresa y su DNI, no figura dentro del registro RII. - Documento fotográfico (placas, inversores y ferratina FEDER): Falta reportaje fotográfico con las placas ( se ven 7u de las 13u ) y faltan pegatinas con la marca y el modelo y potencia de los módulos, el inverso
FOTOPAR24-1183/2024	CLARE LOUISE CATHERINE GREATOREX	****1699*	- Memoria de la actuación (documento normalizado 6): En el documento 6, falta la descripción del sistema de monitorización incorporado de acuerdo con lo que establece esta convocatoria. - Documento fotográfico (placas, inversores y ferratina FEDER): Faltan pegatinas con la marca y el modelo y potencia de los módulos, el inversor

https://intranet.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/155/1176854





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-1187/2024	JAIME TRUYOLS NICOLAU	***2504**	- Documento fotográfico (placas, inversores y ferratina FEDER): Faltan pegatinas con la marca y el modelo y potencia de los módulos, el inversor y capacidad de las baterías. - Puesta en servicio de la instalación: Falta su presentación
FOTOPAR24-1206/2024	MONSERRAT MIGUEL VALLESPÍR FULLANA	***3559**	- Justificantes bancarios: El número de cuenta facilitado en el certificado de titularidad bancaria, no coincide con el declarado en el Documento 1 de solicitud. Indicar cuál es lo correcto. - Documento fotográfico (placas, inversores y ferratina FEDER): Faltan pegatinas con la marca y el modelo y potencia de los módulos, el inversor

De acuerdo con el apartado décimo punto 2 de la Resolución de la convocatoria, dispone de un plazo de quince días hábiles desde la publicación de este requerimiento en el *Boletín Oficial de las Illes Balears*. En caso de que no presente la documentación mencionada se procederá a la revocación de la subvención, de acuerdo con el apartado décimo punto 6 de la Resolución de la convocatoria.

Palma, 22 de noviembre de 2024

**El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático**

Diego Vivo Domínguez

