Sección V. Anuncios

Subsección segunda. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO Y ENERGIA

1820 ***Requerimiento de documentación complementaria en el trámite de subvenciones para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a personas físicas en el Programa Operativo FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2024)***

1. El 26 de diciembre de 2023, en el BOIB nº. 164, se publicó la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 22 de diciembre de 2023 por la que por la que se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública de subvenciones para el año 2024 para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a personas físicas en el Programa FEDER 2021-2027.

2. Los servicios técnicos de la Dirección General de Economía Circular. Transición Energética y Cambio Climático han examinado las solicitudes y han detectado que falta una serie de documentación en los expedientes, que se detalla en la siguiente tabla, y que el interesado debe aportar, de acuerdo con el apartado séptimo de la resolución de la convocatoria de referencia.

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-3/2024	ROIG FERRIOL, JOAN	***3553**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica presentada no indica si se trata de un autoconsumo colectivo/red; no indica si la ubicación de la instalación está en el suelo o cubierta; falta la descripción del sistema de monitorización, no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada.
FOTOPAR24-4/2024	PERICÀS BRONDO, MIGUEL ÀNGEL	***9141**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-5/2024	ROCA CERDA, SEBASTIANA	***8363**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-6/2024	ROJAS GAZQUEZ, YARA	***0744**	* Solicitud (documento normalizado 1): La firma del documento 1 es dudosa. Aclarar la divergencia
FOTOPAR24-10/2024	SERVERA SANTANDREU, ANTONIO LUIS	***1863**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en el apartado de exposición y motivo de la solicitud/comunicación, no se marca que el solicitante se quiere acoger y solicitar la subvención por el actuación de sistemas de acumulación en instalaciones aisladas. En lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 la capacidad de almacenamiento total informada (kWh) es errónea puesto que se indica que se instalan 7 baterías de 3.55kWh. Aclarar las divergencias

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/29/1156431

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-11/2024	COLL VIDAL, MARGARITA	***1263**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-12/2024	FRIEDRICH , ANDREAS KARL HELMUT	****0054*	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. No coincide la cantidad declarada del coste de inversión, con el único presupuesto presentado y la información del coste de la actuación declarado en la memoria técnica. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y del sistema de almacenamiento; y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada. * Para instalaciones de más de 40.000 euros, modelo de lista de presupuestos solicitados y los tres presupuestos: Falta su presentación
FOTOPAR24-13/2024	NORGAARD, NIELS	****2082*	* Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-14/2024	BRAGATO GEB THOMAS, BARBARA	****0676*	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-15/2024	RAMIS GARCIAS, BARTOLOME	***3275**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-16/2024	BAUZÀ BONET, MARIA ANTÒNIA	***3359**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En la memoria técnica no se indica si se trata de un autoconsumo colectivo/red y si la ubicación de la instalación está en tierra o cubierta, falta la descripción del sistema de monitorización, no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-17/2024	JURETZKI, CLAUDIA INES	****8484*	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-18/2024	BLAY OLIVER, FRANCISCO JAVIER	***9752**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-21/2024	ALZAMORA AMENGUAL, JUANA MARIA	***9531**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): Falta su presentación

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/29/1156431

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-22/2024	REYNÉS FERRA, JORDI	***5344**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-23/2024	FRAIPONT, RAPHAEL KONRAD P	****7333*	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-25/2024	LLADÓ CLADERA, COSME	***2424**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-26/2024	RIBOT RIERA, JOAN	***7494**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en el apartado de exposición y motivo de la solicitud/comunicación, no se marca que el solicitante se quiere acoger y solicitar la subvención por el actuación de sistemas de acumulación en instalaciones aisladas. El documento, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada. * Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: El documento presentado como justificante de la licencia de obras no está a nombre de la persona solicitante, debe justificarse la vinculación que hay con la persona beneficiaría
FOTOPAR24-27/2024	CASTELL TIMONER, MIGUEL	***4143**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en el apartado de exposición y motivo de la solicitud/comunicación, no se marca que el solicitante se quiere acoger y solicitar la subvención por el actuación de sistemas de acumulación en instalaciones aisladas. Se ha indicado que no se ha solicitado ni recibido ninguna ayuda por el mismo concepto y sí se ha solicitado en otra convocatoria. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 1, en el apartado de exposición y motivo de la solicitud/comunicación, no se marca que el solicitante se quiere acoger y solicitar la subvención por la actuación de sistemas de acumulación en instalaciones aisladas.
FOTOPAR24-29/2024	ROSSELLÓ GAYA, ANTÒNIA	***5030**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-30/2024	AGHAEI PIRHOSSEINI, BEHZAD	***7456**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-31/2024	MACHOVA, MARKETA	****3519*	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/29/1156431

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-32/2024	FEMENÍA SOLER, BERNARDO	***2512**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-34/2024	VIVES CARDONA, BERNADÍ	***8458**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-35/2024	PASQUAL I COSTA, ONOFRE	***3670**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-36/2024	BAUÇÀ REAL, MARIA	***3720**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-37/2024	FEMENÍA SOLER, BERNARDO	***2512**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-39/2024	ANTICH CARDELL, JAUME	***8614**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 no está cumplimentado con los datos del presupuesto de la actuación fotovoltaica ni del sistema de almacenamiento. El documento 2 en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada. * Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: Falta su presentación
FOTOPAR24-41/2024	CRESPÍ VALLESPIR, APOLÒNIA	***4293**	*Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no indica si la ubicación de la instalación está en el suelo o cubierta. Falta la descripción del sistema de monitorización, no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-42/2024	SASTRE MORAGUES, MARGARITA	***7207**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada, falta la descripción del sistema de monitorización y no está cumplimentado con los datos del presupuesto
FOTOPAR24-43/2024	MORRIS RAINEY, TIMOTEO	***0090**	* Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 no está cumplimentado con todos los datos del presupuesto, falta el convertidor y el sistema de monitorización

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/29/1156431

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-44/2024	SITJAR POU, JUAN	***9777**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-45/2024	MARTORELL POCOVI, MATEO	***5448**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y del sistema de almacenamiento; el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada. * Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: Falta su presentación
FOTOPAR24-46/2024	LÓPEZ LÓPEZ, ANTONIO JESÚS	***7803**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-47/2024	CRESPÍ CLADERA, JAUME	***3924**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-49/2024	BINIMELIS ECKER, MERCEDES	***4540**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-50/2024	SALVÀ RAMIS, MAGDALENA	***3356**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-52/2024	COMAS SOCIAS, PABLO	***8634**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-54/2024	FRAIPONT, RAPHAEL KONRAD P	****7333*	* Solicitud (documento normalizado 1): Los datos que figuran en el documento 1 no corresponden al solicitante. El documento 1, en lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-56/2024	ALOY CAMPANER, ANTONIO	***0370**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-57/2024	ROSELLÓ ROSELLÓ, ISABEL	***2855**	* Declaración de mínimis (para beneficiarios con actividad económica en el puesto que da servicio el autoconsumo): Falta su presentación. * Para las personas físicas con actividad económica (certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores): Falta su presentación.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/29/1156431

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-58/2024	FRAU TORRENS, MARIA	***5416**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-59/2024	TORRENS PASTOR, CATALINA INÈS	***1789**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-60/2024	FEMENÍA SOLER, BERNARDO	***2512**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-61/2024	KONRAD, GILBERT	****8880*	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y, en vez de estar firmada digitalmente, la memoria técnica tiene una imagen insertada. Aclarar las divergencias
FOTOPAR24-62/2024	MOLL FORNES, CATALINA	***0511**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-64/2024	TORRENS LLABRES, MAGDALENA	***3904**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada. * Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: Falta su presentación
FOTOPAR24-66/2024	CLADERA ROSSELLO, JUAN	***1239**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-68/2024	FEMENÍA SOLER, BERNARDO	***2512**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-69/2024	SEGUÍ BONNIN, JOANA	***9884**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. Tiene mal cumplimentados los datos de la inversión con IVA. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-70/2024	FEMENÍA SOLER, BERNARDO	***2512**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, no está cumplimentado el apartado del presupuesto de actuación fotovoltaica y el documento, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/29/1156431

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-71/2024	SOLER BRUNET, JOANA MARIA	***2384**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en el apartado de exposición y motivo de la solicitud/comunicación, no se marca que el solicitante se quiere acoger y solicitar la subvención por el actuación de sistemas de acumulación en instalaciones aisladas. * Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: El documento de legalidad del emplazamiento aportado no es ninguno de los documentos que se enumeran en el apartado 4.5. En el caso de instalaciones aisladas, debe acreditarse la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación con uno de los siguientes documentos: un certificado del ayuntamiento que acredite la legalidad, la cédula de habitabilidad, una copia de la licencia de obras en vigor o el certificado de final de obra
FOTOPAR24-72/2024	CRUELLAS ROSSELLO, SEBASTIÀ	***9781**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-73/2024	CRUELLAS GARAU, MARIA	***3828**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-78/2024	LOPEZ MARI, MARIA JESUS	***8192**	* Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-80/2024	MORILLAS JIMENZ, MARIA	***1266**	* Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no incluye la referencia catastral
FOTOPAR24-81/2024	RIGO LLABRES , EMMA MARIA	***2331**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización. * Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: Falta su presentación
FOTOPAR24-82/2024	BARCELO AMER, ANTONI	***2296**	* Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2, la potencia instalación degeneración no coincide con la potencia total de inversores FV (KW). Se declara un conversor de aerogeneradores con potencia total nominal de 6.5 kW, pero no se indica en ningún sitio que se realice la instalación. Además, en lugar de estar firmado digitalmente por el instalador habilitado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-83/2024	GARCIA SAA, VANESA	***3236**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-84/2024	AMELLER CARRERAS, ALEX	***1024**	* Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 la inversión declarada de la instalación no coincide con la declarada en la memoria técnica y con el presupuesto presentado
FOTOPAR24-85/2024	LLULL MAS, MARIA LUISA	***2100**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-86/2024	VAZQUEZ GALLEGO, FRANCISCO JOSE	***5169**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 tiene mal cumplimentados los datos de la inversión con IVA respecto al presupuesto informado en la memoria técnica. En el presupuesto de la actuación fotovoltaica falta la partida del sistema de monitoreo. Aclarar divergencia
FOTOPAR24-88/2024	COMPANY BONET, ANTONIO	***4683**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 tiene mal cumplimentados los datos de la inversión con IVA de la ayuda solicitada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 la potencia de instalación generación kW y la potencia total inversoras FV no coinciden
FOTOPAR24-92/2024	VITALI SANCHEZ, ANNETTE	***5298**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/29/1156431

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-93/2024	FERRAN PRADES, MARIA ASUNCION	***3089**	* Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización,y en el apartado de presupuesto de la actuación fotovoltaica se informa de 10 paneles solares en lugar de 5. Aclarar divergencias
FOTOPAR24-95/2024	COLL MERCADAL, BERNAT	***3683**	* Solicitud (documento normalizado 1): La firma del documento 1 no es válida.
FOTOPAR24-97/2024	JUANEDA FRANCO, JUAN	***3227**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 la firma digital del instalador habilitado es inválida
FOTOPAR24-102/2024	FUSTER CABRER, MARIA ANTONIA	***1531**	* Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, descripción de la actuación y en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-104/2024	GINARD PUIGSERVER, MATEU	***0579**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 tiene mal cumplimentada la potencia fotovoltaica que corresponde a los Kwp, no coincide con la memoria técnica.
FOTOPAR24-105/2024	ESPIÑO CONDON, MARIA BEGOÑA	***2947**	* Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 la potencia fotovoltaica no está bien informada (debe ser la potencia total de las placas instaladas). En el documento no se ha señalado (punto 7) si ha solicitado ni recibido ninguna ayuda por el mismo concepto y sí se ha solicitado en otra convocatoria, debe informarse
FOTOPAR24-106/2024	MERCADAL ARGUIMBAU, LAURA	***4417**	* Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2, el catastro informado no coincide con el documento de legalidad del emplazamiento aportado. * Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: El catastro que aparece en el documento de legalidad del emplazamiento aislado aportado no coincide con el informado en la solicitud. Aclarar la divergencia
FOTOPAR24-107/2024	VICENS CANYELLES, JOSEP	***9042**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, cuya firma no es válida. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 , la firma no es válida
FOTOPAR24-108/2024	AMER FONS, SEBASTIAN	***9742**	* Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 , la firma no es válida
FOTOPAR24-109/2024	MONGE MIRO, LINO	***3106**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 tiene mal informada la potencia (3.8 kWp) respecto a los datos de la solicitud cumplimentados por el solicitante (3.85Kwp) y el documento, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 la potencia total de los módulos con los valores informados es de 3.85 kWp pero en la memoria técnica y documento 1 declaran una instalación de 3.8 kwp. Aclarar * Para instalaciones de más de 40.000 euros, modelo de lista de presupuestos solicitados y los tres presupuestos: Falta su presentación. * Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: Falta su presentación
FOTOPAR24-112/2024	MESTRE GONZALEZ, EVA	***1213**	* Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 en vez de estar firmado digitalmente, tiene una firma invalida
FOTOPAR24-116/2024	ARIAS BONACHO, OSCAR	***5023**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-118/2024	NAVARRO CARRASCO, RAUL	***3687**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/29/1156431

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-119/2024	TALTAVULL REVIRIEGO, JUAN CARLOS	***9235**	* Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: La cédula de habitabilidad presentada está caducada y no puede acreditarse la legalidad del emplazamiento. En el caso de instalaciones aisladas, debe acreditarse la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación con uno de los siguientes documentos: un certificado del ayuntamiento que acredite la legalidad, la cédula de habitabilidad, una copia de la licencia de obras en vigor o el certificado de final de obra
FOTOPAR24-120/2024	MURRAN, JOSEPH MICHAEL	****5943*	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 en vez de estar firmado digitalmente, tiene una firma invalida
FOTOPAR24-122/2024	PONS PALLICER, JUAN	***8706**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no incluye la referencia catastral. El documento 2 en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-123/2024	MARQUÈS BENEJAM, ESPERANZA	***4152**	* Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2, la firma no es válida
FOTOPAR24-127/2024	GENESTAR PONS, AUREA	***3959**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. El titular de la solicitud y el número de DNI aportado no son de la misma persona. Aclarar las divergencias.
FOTOPAR24-128/2024	BARCELÓ SALORD, ANTONIO	***3859**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-129/2024	HERRERA ROSA, VICTOR MANUEL	***2438**	* Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen no válida
FOTOPAR24-131/2024	ANDRES MARCOS, JESUS SALVADOR	***5348**	* Solicitud (documento normalizado 1): La firma del documento 1 no es válida
FOTOPAR24-133/2024	ARIAS SANCHEZ, ANTONIO	***8046**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-135/2024	DE WINTER, EVA	****9002*	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 la firma digital no es válida. Aclarar las divergencias
FOTOPAR24-136/2024	SORIANO PONS, MARTIN	***3715**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La firma digital del documento 2 no es válida. Aclarar las divergencias
FOTOPAR24-137/2024	PICORNELL LLITERES, CLIMENT	***9933**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-140/2024	NIEUWLAND, MATHIEU DOMINIQUE	****9680*	* Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-142/2024	SERVERA COSTELLO, MARTIN	***6524**	* Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado, la potencia instalación generación no coincide con la potencia total inversores FV

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/29/1156431

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-143/2024	PARPAL RAMIS DE AYREFLOR, JORDI	***0964**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 la firma digital no es válida. Aclarar las divergencias
FOTOPAR24-144/2024	TALTAVULL TALTAVULL, SEBASTIAN	***3072**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-145/2024	GELABERT TALTAVULL, MIGUEL	***2998**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-146/2024	SANSO GINARD, ISABEL	***6668**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica debe estar firmada digitalmente por el instalador habilitado
FOTOPAR24-147/2024	GELABERT TALTAVULL, MARIA	***4250**	* Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 el beneficiario tiene vinculación con la empresa instaladora que realiza la actuación, es necesario que presente solicitud de autorización previa dirigido al órgano que concede la subvención. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 en vez de estar firmado digitalmente, tiene una firma digital invalida. Conjuntamente con la memoria técnica deben presentar albarán, factura proforma o presupuesto de la empresa donde se adquieren los materiales y se detallen los mismos a precio de coste
FOTOPAR24-149/2024	TIMONER MASCARO, ANTONI	***9285**	* Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La dirección del emplazamiento y el catastro indicados en la memoria técnica no se pueden relacionar con los datos del certificado de final de obra emitido por el Ayuntamiento. * Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: Presenta certificado final de obra pero la dirección del emplazamiento no coincide con la que informa en el documento 2. Aclarar las divergències.
FOTOPAR24-153/2024	CANTO CANET, MARGALIDA	***0803**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-156/2024	CANDEL CORONADO, JOSE	***2005**	* Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica debe estar firmada digitalmente por el instalador habilitado * Para instalaciones de más de 40.000 euros, modelo de lista de presupuestos solicitados y los tres presupuestos: Falta su presentación. * Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: Falta su presentación
FOTOPAR24-157/2024	GELABERT TALTAVULL, PEDRO IGNACIO	***3869**	* Solicitud (documento normalizado 1): La firma del documento 1 no es válida. Se ha detectado que el solicitante y el instalador es la misma persona. * Declaración de mínimis (para beneficiarios con actividad económica en el puesto que da servicio el autoconsumo): La declaración de ayudas de minimis tiene la firma inválida. * Para las personas físicas con actividad económica (certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores): Falta su presentación. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 la firma es inválida. Conjuntamente con la memoria técnica deben presentar albarán, factura proforma o presupuesto de la empresa donde se adquieren los materiales detallando las unidades y los precios de coste de éstos. Aclarar las divergencias
FOTOPAR24-158/2024	MERCADAL JAUME, JUAN	***1218**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-161/2024	TIETZ, LOTHAR	****4174*	* Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 no stá firmado digitalmente por el instalador habilitado, la potencia de instalación de generación no coincide con la potencia total de inverores FV, Se ha marcado autoconsumo colectivo, aclarar las divergencias.
FOTOPAR24-162/2024	COSTA BAUZA, ANTONIA	***2108**	* Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/29/1156431

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-164/2024	COMPANY JAUME, Mª MONSERRAT	***8529**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. Se ha indicado que no se ha solicitado ni recibido ninguna ayuda por el mismo concepto y sí se ha solicitado en otra convocatoria. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): Falta su presentación. * Para instalaciones de más de 40.000 euros, modelo de lista de presupuestos solicitados y los tres presupuestos: Falta su presentación. * Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: Falta su presentación
FOTOPAR24-165/2024	REBASSA VICH, GABRIEL	***1264**	* Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica debe estar firmada digitalmente por el instalador habilitado
FOTOPAR24-167/2024	MELIS TOUS, RAFAEL	***2629**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el doc2 en Coste de la Instalación de Generación con IVA, se ha puesto el precio de la instalación sin IVA
FOTOPAR24-171/2024	KLEINE, THORSTEN DR.	****6087*	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Certificados de obligaciones tributarias con el Estado, la CAIB y la Seguridad Social: No existe información de las obligaciones tributarias con la ATIB del solicitante. Es necesario aportar certificado de la ATIB acreditando estar al corriente de pagos pendientes
FOTOPAR24-173/2024	BOVER BARCELO, MIQUELA	***3973**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 tiene mal cumplimentadas las potencias, no coinciden los kWp. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada y tiene mal llenadas las potencias, no coinciden los kWp
FOTOPAR24-174/2024	MESTRE TORRES, CATALINA	***1970**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 la potencia de instalación generación (kW) está mal
FOTOPAR24-175/2024	RIBAU FONT, EDUARDO	***3681**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2, en vez de estar firmado digitalmente por el instalador, tiene una imagen insertada.
FOTOPAR24-177/2024	VERGER AMENGUAL, MIGUEL	***8928**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 tiene mal cumplimentada la potencia fotovoltaica que corresponde (kWp). * Para las personas físicas con actividad económica (certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores): Falta su presentación. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 debe tener la firma digital del instalador habilitado
FOTOPAR24-178/2024	CUEVAS UTRERO, JUAN	***7679**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-179/2024	PASTOR ALOY, PEDRO	***0282**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica debe estar firmada digitalmente por el instalador habilitado
FOTOPAR24-180/2024	PARERA FRANCO, GUILLERMO	***9343**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización. El documento 2 no está cumplimentado con los datos del presupuesto
FOTOPAR24-181/2024	PONS BAGUR, JOSEP	***4509**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. * Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La firma del documento 2 es inválida. Aclarar las divergencias
FOTOPAR24-182/2024	ROTGER PIRIS, JAIME	***2969**	* Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 falta rellenar el punto 4 y el punto 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. * Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: El documento entregado que debe acreditar la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación no se ve completo , volver a presentar correctamente

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/29/1156431

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-187/2024	ISLA GONZALEZ, JAVIER	***5714**	* Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-197/2024	ABEL, ALEXANDRA	****0871*	* Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 la potencia de instalación generación (kW) no está cumplimentado

En caso de que no presente la documentación mencionada en el plazo de diez días desde la publicación de esta comunicación en el BOIB, se le tendrá por desistido de su petición, dado el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común y de las administraciones públicas, previa resolución que declarará concluido el procedimiento y ordenará el archivo de las actuaciones realizadas hasta ese momento, de acuerdo con el artículo 21 de esta ley.

Palma, 23 de febrero de 2024

El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático
Diego Viu Domínguez

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/29/1156431