

Sección V. Anuncios

Subsección segunda. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO Y ENERGÍA

2911

Requerimiento de documentación complementaria en el trámite de subvenciones para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a personas físicas en el Programa Operativo FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2024)

1. El 26 de diciembre de 2023, en el BOIB nº. 164, se publicó la Resolución del consejero de Empresa, Empleo y Energía de 22 de diciembre de 2023 por la que se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública de subvenciones para el año 2024 para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a personas físicas en el Programa FEDER 2021-2027.

2. Los servicios técnicos de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático han examinado las solicitudes y han detectado que falta una serie de documentación en los expedientes, que se detalla en la siguiente tabla, y que el interesado debe aportar, de acuerdo con el apartado séptimo de la resolución de la convocatoria de referencia.

Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-422/2024	OBRADOR ROSSELLO, MARGALIDA	***0186**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, no indica si se trata de una instalación de generación aislada
FOTOPAR24-423/2024	NAVARRO GARCIA, CANDIDO	***1738**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-424/2024	LEIVA COSSO, ETHEL CARINA	***6347**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada, y en el documento el importe de la ayuda solicitada no es correcto
FOTOPAR24-426/2024	REY PEÑALVER, CELESTINO	***0052**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no incluye la referencia catastral
FOTOPAR24-427/2024	FERNANDEZ BELTRAN, FRANCISCO	***0672**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 la firma debe ser digital por parte del instalador habilitado. - Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: La cédula de habitabilidad presentada está caducada y no coincide la dirección informada en la solicitud con la notificada en la cédula de habitabilidad
FOTOPAR24-429/2024	GAZQUEZ RODRIGUEZ, NATIVIDAD	***0653**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 tiene mal cumplimentados los datos de la ayuda solicitada, ya que la instalación fotovoltaica debe ser aislada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado. Las baterías no pueden ser objeto de subvención si no van acompañadas de una nueva instalación fotovoltaica aislada o la ampliación de una instalación fotovoltaica aislada existente
FOTOPAR24-438/2024	GOIRIA MONTOYA, MARIA CARMEN	***3240**	- Solicitud (documento normalizado 1): El DNI no se encuentra en vigor
FOTOPAR24-440/2024	JUAN MESQUIDA, MARIA FRANCESCA	***2307**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-445/2024	ORELL SOITIÑO, FRANCISCO JAVIER	***6556**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-446/2024	RIERA VIDAL, MARIANO	***4806**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-447/2024	FLORIT BOSCH, ENRIQUE	***3379**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 no coincide la potencia total de inversores FV (kW) con la potencia instalación generación (kW)
FOTOPAR24-449/2024	BAUZA COLOM, CATALINA	***9093**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado
FOTOPAR24-450/2024	TORRES SERRA, EULALIA	***5433**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-451/2024	POL VIDAL, FRANCISCA	***2600**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 no está firmado digitalmente por el instalador habilitado; la potencia de instalación generación (kw) debe coincidir con la potencia total inversores y, si no hay instalación de aerogeneradores este apartado no debe cumplimentarse
FOTOPAR24-453/2024	RIERA COLL, CATALINA INES	***5589**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización. Falta informar si es autoconsumo colectivo/red y si es aislada o no
FOTOPAR24-455/2024	WINTERHAGER, MARTIN	****6428*	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 en los datos del solicitante, el nombre debe estar cumplimentado correctamente. Falta la descripción del sistema de monitoreo. El documento tiene mal cumplimentados los datos de la potencia instalación generación, en este apartado deben informar a los kw del inversor
FOTOPAR24-456/2024	RODRIGUEZ GRANADOS, PEDRO	***8396**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 no tiene cumplimentado el tipo de beneficiario, falta rellenar el punto 4 y 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención, el apartado 8 de datos bancarios está incompleto. La exposición y motivo de la solicitud/comunicación del documento está incompleto. El documento 1, en lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada. - NIF y poderes de representación, si existe un representante: Falta su presentación. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 no se indica la tecnología de generación
FOTOPAR24-457/2024	GARCIA DE SAN ESTEBAN FABREGAS, GONZALO	***2778**	- Sol·licitud (document normalitzat 1): El document 1, en comptes d'estar signat, té una imatge inserida. - Memòria tècnica amb pressupost detallat de les actuacions (document normalitzat 2): Al document 2 manca la descripció del sistema de monitorització. Suma del import total amb IVA no es correcte.
FOTOPAR24-459/2024	ROSELL PALOU, ELISENDA	***6411**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado
FOTOPAR24-460/2024	EDWARDS CLARK, ROBERT GEORGE	***3262**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada. Falta cumplimentar si es autoconsumo colectivo o red y el cups informado en la memoria está incompleto.
FOTOPAR24-463/2024	NADAL NICOLAU, BERNAT	***8655**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-465/2024	GARCIAS LLADO, MAGDALENA	***0912**	- Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: Falta su presentación
FOTOPAR24-467/2024	LLOMPART PERELLO, PEDRO	***2239**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 está incompleto falta: la descripción de la actuación, la descripción del sistema de monitorización, el punto de presupuesto de la actuación fotovoltaica, la fecha del documento y el Nº RII. La potencia unitaria módulos FV (kWp) no coincide con la informada en datos particulares

https://www.caib.es/eboifront/pdf/es/2024/44/1158638





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-470/2024	BAUZA CERDA, ANTONIO	***0769**	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud (documento normalizado 1): Falta su presentación. - NIF y poderes de representación, si existe un representante: Falta su presentación. - Certificados de obligaciones tributarias con el Estado, la CAIB y la Seguridad Social: Falta su presentación. - Declaración de mínimas (para beneficiarios con actividad económica en el puesto que da servicio el autoconsumo): Falta su presentación. - Para las personas físicas con actividad económica (certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores): Falta su presentación. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): Falta su presentación. - Para instalaciones de más de 40.000 euros, modelo de lista de presupuestos solicitados y los tres presupuestos: Falta su presentación. - Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: Falta su presentación
FOTOPAR24-471/2024	BAUZA CERDA, ANTONIO	***0769**	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud (documento normalizado 1): Falta su presentación. - NIF y poderes de representación, si existe un representante: Falta su presentación. - Certificados de obligaciones tributarias con el Estado, la CAIB y la Seguridad Social: Falta su presentación. - Declaración de mínimas (para beneficiarios con actividad económica en el puesto que da servicio el autoconsumo): Falta su presentación. - Para las personas físicas con actividad económica (certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores): Falta su presentación. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): Falta su presentación. - Para instalaciones de más de 40.000 euros, modelo de lista de presupuestos solicitados y los tres presupuestos: Falta su presentación. - Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: Falta su presentación
FOTOPAR24-472/2024	GUILLEM CASTAÑEDA, JOSE	***4669**	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-473/2024	FERNANDEZ ORDOÑO, JOSE ANTONIO	***6847**	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, los datos del coste de la actuación no están bien cumplimentados, la suma no es correcta
FOTOPAR24-477/2024	ESTRANY ISBERT, JOAN	***1227**	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado, falta la descripción del sistema de monitorización, no indica si se trata de un autoconsumo colectivo /red, no está rellenado con los datos del presupuesto, en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-478/2024	ANDREU BARCELO, JOSE	***0259**	<ul style="list-style-type: none"> - Para las personas físicas con actividad económica (certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores): Falta el certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores
FOTOPAR24-481/2024	PIÑA VADILLO, AURELIANO RAFAEL	***3501**	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-486/2024	DE LA SALUD MARTI, ANNA	***7763**	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-487/2024	GERHARDS-VON BERG, ELKE URSULA	****4124*	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 falta la página de la declaración responsable del solicitante de la subvención. Se cumplimentará el punto 4, el 7 y los datos bancarios del solicitante de la subvención. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 no se indica la potencia instalación generación (kW)

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/44/1158638





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-490/2024	NADAL RIUTORT, BARTOMEU	***8022**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización y en vez de estar firmado digitalmente por el instalador habilitado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-492/2024	MOYA LUCAS, JUAN FRANCISCO	***4852**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-493/2024	MARTINEZ VICO, JUAN JOSE	***9389**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-494/2024	BARTLESWKI, JÜRGEN	****2908*	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, no está firmado digitalmente por el instalador habilitado
FOTOPAR24-495/2024	MIQUELA COSTA	***0172**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización.
FOTOPAR24-496/2024	ALONSO GALVEZ, OSCAR	***2872**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, las potencias (kW y kWp) y el núm. de paneles no coinciden, despejar divergencias.
FOTOPAR24-497/2024	PASCUAL PASCUAL, SEBASTIAN	***1216**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada. No indica el CUPS al que se da servicio.
FOTOPAR24-499/2024	HERNANDEZ CASTAÑO, JOSE ANTONIO	***5470**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-500/2024	PASCUAL VIDAL, JUAN	***4920**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. Falta cumplimentar el punto 4 o 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención
FOTOPAR24-501/2024	DEL MORAL MATIAS, DOLORES	***9723**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. La exposición y motivo de la solicitud/comunicación del documento 1 está incompleto o mal cumplimentado. En el documento 1 los datos del representante legal deben acreditarse mediante un poder notarial, REA o apud acta. El documento 1 no tiene cumplimentado el tipo de beneficiario. - NIF y poderes de representación, si existe un representante: Falta su presentación. - Declaración de mínimos (para beneficiarios con actividad económica en el puesto que da servicio el autoconsumo): La firma del documento 4 es una imagen insertada. - Para las personas físicas con actividad económica (certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores): En el caso de personas físicas con actividad económica, falta certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 no se indica la tecnología de generación. La memoria técnica no indica si la ubicación de la instalación está en el suelo o cubierta
FOTOPAR24-502/2024	COSTA RAMIS, MIQUELA	***0172**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-503/2024	ALAJARIN MESTRE, MARTA	***1550**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el doc 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-508/2024	NAVARRO SEVILLA, MIQUEL ÀNGEL	***1655**	- Solicitud (documento normalizado 1): En lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/44/1158638





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-509/2024	KAMMLER, CRISTOPH OLIVER	***2971*	- Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del sitio de emplazamiento de la instalación: El documento aportado para acreditar la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación no está en vigor.
FOTOPAR24-510/2024	PONS PONS, DARIO	***0518**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-511/2024	MAS CARBONELL, PEDRO	***1159**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado
FOTOPAR24-514/2024	SANSALONI PASCUAL, SEBASTIÀ	***4720**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada, la potencia instalación generación no coincide con la potencia total inversores FV
FOTOPAR24-515/2024	PLANELLAS RIBAS, FRANCISCO	***5724**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-516/2024	RIERA CARDONA, CAROLINA	***4703**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-517/2024	ABELAIRAS CASASNOVAS, MANUEL	***2640**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada.
FOTOPAR24-521/2024	VALLE VAZQUEZ, GLORIA	***3890**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 no se especifica si el solicitante es una persona física con o sin actividad económica, en el apartado de la declaración responsable falta señalar si la actuación si lo solicita licitante realiza actividad económica en el lugar donde da servicio la instalación de autoconsumo. El documento 1, en lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada. Por personas físicas con actividad económica (certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores): Falta certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 no se ha cumplimentado los datos de la instalación) si es no autoconsumo colectivo, si es aislada o no y la tecnología generación. La suma de las partidas del presupuesto informado no es la misma que la cantidad de coste de inversión, fotovoltaica y aerogeneradores. No es objeto de subvención sistemas de almacenamiento en instalaciones conectadas a red.
FOTOPAR24-523/2024	FERNANDEZ PONS, GABRIEL	***9504**	- Solicitud (documento normalizado 1): Potencia fotovoltaica de la solicitud del documento 1 no coincide con la solicitada telemáticamente. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 las potencias (kW y kWp) y el núm. de paneles no coinciden despejar divergencias. - Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: La licencia de obras presentada está caducada
FOTOPAR24-526/2024	BROSA VILLAZAN, MAITE	***4163**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 no tiene rellenado los datos de la ubicación de la instalación si está en tierra o cubierta, falta indicar si se trata de una instalación aislada o no falta indicar si se trata de un autoconsumo colectivo/red
FOTOPAR24-527/2024	MORATA SOCIAS, PEDRO	***5938**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 falta rellenar el punto 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 no está cumplimentado la totalidad del presupuesto de la actuación fotovoltaica
FOTOPAR24-529/2024	QUETGLAS FLORIT, MARIA DEL PILAR	***4165**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización. El documento 2 en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-530/2024	SANCHEZ ROMERO, ANDRES	***3767**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 el nº RII informado no es correcto, en la memoria técnica no se indica si se trata de un autoconsumo colectivo/red, tampoco se indica si se trata de una instalación aislada. La potencia instalación generación está mal informada, tiene que coincidir con el valor informado de los kw del inversor

https://www.caib.es/eboifront/pdf/es/2024/44/1158638



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-531/2024	DELLEN, SIMONA BIRGIT	****5206*	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no indica si la ubicación de la instalación está en el suelo o cubierta. El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado. En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-532/2024	COSTA RIBAS, JOSEFINA	***5992**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-533/2024	PLANELLAS CARDONA, FRANCISCO	***4378**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada.
FOTOPAR24-536/2024	FLORIT ANGLADA, PEDRO	***2991**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En la memoria técnica el lagares informado no se lo mismo que han hecho constar en los datos cumplimentados en la presentación telemática (datos particulares). Aclarar divergencias
FOTOPAR24-538/2024	HOLZMANN OLBERT, UTE	****5386*	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización. El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado. Aclarar las divergencias
FOTOPAR24-539/2024	FARRES WUNCH, JAVIER ANTONIO	***8608**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-543/2024	SITZBERGER, RICHARD FRITZ	****4343*	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-545/2024	OLIVER CORTES, ANTONIO TOMÀS	***1099**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no indica si la ubicación de la instalación está en el suelo o cubierta. La memoria técnica presentada no indica si se trata de un autoconsumo colectivo/red. El documento 2 no indica si hay almacenamiento ion-litio en instalación aislada. La memoria técnica presentada no indica si se trata de una instalación aislada. Falta la descripción del sistema de monitoreo. No está firmado digitalmente por el instalador habilitado
FOTOPAR24-546/2024	RODRIGUEZ HERNANDEZ, LUIS MANUEL	***4668**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-553/2024	MALENQUE NUÑEZ, MARIO ALBERTO	***2138**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-554/2024	MONTIEL PALOMARES, MARÍA NIEVES	***4171**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-555/2024	FLORIT MERCADAL, SANTIAGO JOSE	***9071**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización

https://www.caib.es/eboifront/pdf/es/2024/44/1158638



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-559/2024	SALAMANCA MUNTANER, GUILLERMO	***4111**	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud (documento normalizado 1): El doc 1 no tiene cumplimentado el tipo de beneficiario. Las cuantías de la inversión no están bien cumplimentadas. Falta cumplimentar los puntos 4 y 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. La exposición y motivo de la solicitud/comunicación del doc 1 no está cumplimentada. El doc 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. El firmante de la solicitud no es titular de ésta. Si firmante es un representante legal deben acreditarse mediante un poder notarial, REA o apud acta. - NIF y poderes de representación, si existe un representante: Falta su presentación. - Declaración de minimis (para beneficiarios con actividad económica en el puesto que da servicio el autoconsumo): En el caso de personas físicas con actividad económica en el lugar que da servicio el autoconsumo, debe presentarse el documento 4 de Declaración de minimis firmado por el titular de la subvención. - Para las personas físicas con actividad económica (certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores): Falta su presentación. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 los datos del coste de la actuación no están bien cumplimentados. Falta la descripción del sistema de monitoreo. El documento 2 no está correctamente cumplimentado con los datos del presupuesto. Las baterías no pueden ser objeto de subvención si no van acompañadas de una nueva instalación fotovoltaica aislada o la ampliación de una instalación fotovoltaica aislada existente
FOTOPAR24-561/2024	REAL SANS, ESPERANZA MARIA	***0236**	<ul style="list-style-type: none"> - Para las personas físicas con actividad económica (certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores): Falta su presentación. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada, la potencia instalación generación no coincide con la potencia total inversores FV
FOTOPAR24-562/2024	IMRIE FERGUSON, LYNDA JOANA	***1964**	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En la memoria técnica presentada no se indica si se trata de una instalación aislada, tampoco se indica si se trata de un autoconsumo colectivo/red y no se informa si la ubicación de la instalación está en el suelo o cubierta
FOTOPAR24-563/2024	RAFAEL MAIMO	***8370**	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-564/2024	LOPEZ CASTELLANO, MANUEL ANTONIO	***7861**	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. Se ha indicado que no se ha solicitado ni recibido ninguna ayuda por el mismo concepto y sí se ha solicitado en otra convocatoria. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-566/2024	PERELLO ARROM, MIGUEL	***1221**	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. En el documento 1 se ha indicado que no se ha solicitado ni recibido ninguna ayuda por el mismo concepto y sí se ha solicitado en otra convocatoria. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-567/2024	SANCHO GIL, RAQUEL	***4775**	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-568/2024	ALABAU NAVARRO, CONCEPCION DESAMAPARDOS	***0096**	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 no se indica la tecnología de generación ni la potencia instalación generación (kW), tampoco se indica si se trata de un autoconsumo lectivo/red. Las potencias (kW y kWp) y el núm. de paneles no coinciden, falta la descripción del sistema de monitoreo. No está cumplimentado con los datos del presupuesto. La memoria técnica no está firmada digitalmente por el instalador habilitado

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/44/1158638





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-570/2024	RUKAVINA DE VIDOVGRAD, TATIANA ELISABETH SIBYLLE MARIA	****7095*	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - NIF y poderes de representación, si existe un representante: Falta su presentación. - Certificados de obligaciones tributarias con el Estado, la CAIB y la Seguridad Social: Falta su presentación. - Declaración de mínimos (para beneficiarios con actividad económica en el puesto que da servicio el autoconsumo): Falta su presentación. - Para las personas físicas con actividad económica (certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores): Falta su presentación. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En la descripción de la actuación del documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización, el total del presupuesto no concuerda con los datos del formato digital. - Para instalaciones de más de 40.000 euros, modelo de lista de presupuestos solicitados y los tres presupuestos: Falta su presentación. - Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: Falta su presentación
FOTOPAR24-571/2024	BOMBINI, NÉSTOR FABIÁN	****6142*	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Para instalaciones de más de 40.000 euros, modelo de lista de presupuestos solicitados y los tres presupuestos: Falta su presentación. - Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: Falta su presentación
FOTOPAR24-573/2024	ESTER PALOU, SATURNINO	***2176**	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-575/2024	BALLESTER JULIA, JUAN	***2855**	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 no tiene cumplimentadas las potencias que correspondan (kWp, kW y kWh)
FOTOPAR24-577/2024	CASELLAS FONT MIGUEL	***1590**	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 está incompleto: falta cumplimentar el punto 4 o 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención, no tiene cumplimentado el tipo de beneficiario, la exposición y motivo de la sol solicitud/comunicación no está cumplimentado y en vez de estar firmado el documento 1, tiene una imagen insertada - Para las personas físicas con actividad económica (certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores): Falta su presentación. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 el coste de la actuación está incompleto y no se indica la tecnología de generación.
FOTOPAR24-578/2024	MUT POU, MARIA JOSE	***7684**	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-581/2024	TOMAS ROSSELLO, BARBARA MARIA	***9046**	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 del sistema de monitorización falta presupuesto y la descripción
FOTOPAR24-582/2024	VIDAL CAÑELLAS, PAU	***2842**	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): Los datos del solicitante del documento 2 no están cumplimentados. La memoria técnica el núm. RII de la empresa instaladora, la potencia unitaria de las placas está mal informado. Falta la descripción del sistema de monitoreo. El presupuesto de la actuación fotovoltaica y el presupuesto del sistema de almacenamiento no están cumplimentados. El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado. - Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: Falta su presentación
FOTOPAR24-585/2024	DOERR, THOMAS	****7239*	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada

https://www.caib.es/eboifront/pdf/es/2024/44/1158638





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-587/2024	MARI GUASCH, CATALINA	***5550**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-588/2024	DOMINGO MOURELO, EMILIO	***0833**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. En el documento 1 se ha indicado que no se ha solicitado ni recibido ninguna ayuda por el mismo concepto y si se ha solicitado en otra convocatoria. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-591/2024	SOUTO OCAMPO, MANUEL	***4905**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-592/2024	FERRER FERRER, AMADOR	***3757**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado
FOTOPAR24-597/2024	SANCHEZ MARTINEZ FRANCISCA	***2393**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 no tiene cumplimentadas la cantidad de la ayuda a solicitar y la capacidad de almacenamiento (kwh). La exposición y motivo de la solicitud/comunicación del documento 1 está incompleto. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): Falta su presentación. - Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: Falta su presentación
FOTOPAR24-598/2024	WIHRICH, MAREN KRISTINA ELISABETH	****5657*	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado
FOTOPAR24-599/2024	SALAS ARAYA, MARCELO ALEJANDRO	***1722**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 en vez de estar firmado digitalmente, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-600/2024	KIENER PHILIPPE CHARLES	****1808*	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-601/2024	GARAU CALERO, JAIME	***5027**	-Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-603/2024	RODRIGUEZ JIMENEZ, FERNANDO	***9646**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-608/2024	GARCIA GUTIERREZ, PABLO	***5392**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 falta cumplimentar el punto 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención
FOTOPAR24-611/2024	BAUZA FRAU, MARIA	***4353**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 no tiene cumplimentado el tipo de beneficiario, falta rellenar el punto 4 o 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención, la exposición y motivo de la solicitud/ comunicación está incompleto o mal rellenado, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. -Para las personas físicas con actividad económica (certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores): Falta su presentación. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización. Si el solicitante tiene actividad económica, falta certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores (han marcado en la solicitud digital
FOTOPAR24-620/2024	SALOM VIDAL, GREGORIO	***8478**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 los datos del representante legal deben acreditarse mediante un poder notarial, REA o apud acta. En el documento 1 falta rellenar el punto 4 o 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. El documento 1 no tiene cumplimentado el tipo de beneficiario. La exposición y motivo de la solicitud/comunicación del documento 1 está incompleto o mal cumplimentado
FOTOPAR24-623/2024	BELTRAN TRUYOLS, JOAN	***2162**	-Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-635/2024	AMER MASSANET, FRANCISCA	***0790**	- Solicitud (documento normalizado 1): Para las personas físicas con actividad económica (certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores): Falta su presentación.

https://www.caib.es/eboifront/pdf/es/2024/44/1158638



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-641/2024	PARDOE, MATHEW	****2414*	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 tiene mal cumplimentada la potencia fotovoltaica que corresponde al cálculo de la subvención (Kwp). En el apartado de Exposición y Motivo de la Solicitud/Comunicación falta marcar la actuación que se solicita. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 la potencia total nominal módulos y la potencia unitaria módulos (kWp) no están cumplimentados correctamente
FOTOPAR24-642/2024	JORQUERA SORLI, JUAN ANTONIO	***0147**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 los datos del representante legal deben acreditarse mediante un poder notarial, REA o apud acta. En el documento 1 falta rellenar el punto 4 o 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. El documento 1, en lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada. El documento 1 no tiene cumplimentado el tipo de beneficiario. La exposición y motivo de la solicitud/comunicación del documento 1 está incompleto o mal cumplimentado
FOTOPAR24-643/2024	POL BERNAT, ISABEL MARIA	***3920**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-647/2024	PARICIO ANSUATEGUI, IGNACIO DE LOYOLA	***7560**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 tiene la firma digital no válida - Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: Falta su presentación
FOTOPAR24-650/2024	JUAN PARERA, GABRIEL	***3734**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización.
FOTOPAR24-654/2024	CAULES ARGUIMBAU FRANCESC	***4597**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. Los kwp por los que se solicita la ayuda es incorrecto. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 la potencia total de la instalación fotovoltaica no es correcta, con la información que nos da el resultado es de 4.98 kwp
FOTOPAR24-655/2024	BAUTISTA LLOBERA, ANTONIO	***5556**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización.
FOTOPAR24-656/2024	PABLOS MUÑOZ, FERNANDO	***0076**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no incluye las coordenadas UTM, del emplazamiento, no incluye la referencia catastral
FOTOPAR24-658/2024	SANCHEZ VIDAL, JAUME	***1329**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica no indica si la ubicación de la instalación está en el suelo o cubierta.
FOTOPAR24-659/2024	DE LA ROSA HERRERA, FERNANDO	***7622**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-661/2024	FONT COLL, BARTOLOME	***0513**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 no tiene cumplimentado el tipo de beneficiario. Falta cumplimentar el punto 4 o 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención. El documento 1, en lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada. Falta la exposición y motivo de la solicitud/comunicación. - Para las personas físicas con actividad económica (certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores): Falta su presentación. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 no está cumplimentado correctamente con los datos del presupuesto
FOTOPAR24-667/2024	TORRENS BIBILONI, JUAN	***1445**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-669/2024	FERRIOL OBRADOR, ANTONIO	***2086**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/44/1158638



Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-671/2024	MARTINEZ POU, VICTORIA	***9661**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 no está cumplimentado con los datos del presupuesto. Las baterías no pueden ser objeto de subvención si no van acompañadas de una nueva instalación fotovoltaica aislada o la ampliación de una instalación fotovoltaica aislada existente. - Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: Falta su presentación
FOTOPAR24-672/2024	MONSERRAT QUETGLAS, CATALINA MACIANA	***3889**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-673/2024	AARABE ZAHRI SALEHA	***8426**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 no tiene cumplimentado el tipo de beneficiario (persona sin actividad o no). En el apartado de la declaración responsable, los puntos 4 y 7 están sin cumplimentar. La exposición y motivo de la solicitud/comunicación del objeto de la subvención tampoco está cumplimentada. El documento en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Para las personas físicas con actividad económica (certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores): Falta su presentación
FOTOPAR24-677/2024	BERGAS BERGAS, RAFAEL	***3843**	- Solicitud (documento normalizado 1): En el documento 1 falta rellenar el punto 4 o 7 de la declaración responsable del solicitante de la subvención, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-682/2024	VILAIRE BATLE, ANTONIO	***1276**	Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado y no está cumplimentado el apartado del presupuesto de la actuación.
FOTOPAR24-684/2024	ROBINSON DEBORAH SUZANE	****5370*	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-688/2024	DARDER CABALLERO, FRANCISCO	***7107**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 no indica el CUPS al que se da servicio
FOTOPAR24-690/2024	SAIZ SACRISTAN, JUSTINO	***9889**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 presentado no está firmado. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 los datos del coste de la actuación no están bien cumplimentados
FOTOPAR24-691/2024	MINIÑO ARBILLA, IGNACIO	***0069**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado - Para instalaciones de más de 40.000 euros, modelo de lista de presupuestos solicitados y los tres presupuestos: Falta su presentación. - Para instalaciones no conectadas a la red eléctrica, documento que acredite la legalidad del lugar de emplazamiento de la instalación: Falta su presentación
FOTOPAR24-693/2024	ESTRADA NIETO, SERGIO	***6345**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 no tiene cumplimentadas las potencias que correspondan (kWp, kW y kWh), ni la inversión sin IVA, con IVA y ni la ayuda, en los datos específicos del solicitante. En vez de estar firmado, no coincide la solicitud telemática con el documento 1, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 los datos del coste de la actuación no están bien cumplimentados. La memoria técnica no incluye las coordenadas UTM, población y/o CP del emplazamiento. En el documento 2, las potencias (kW y kWp) no coinciden. Falta la descripción del sistema de monitoreo. El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado

https://www.caib.es/eboifront/pdf/es/2024/44/1158638





Expediente	Solicitante	NIF	Anomalías
FOTOPAR24-697/2024	PEREZ BAUZA, JOSEP	***4252**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado
FOTOPAR24-698/2024	GONZALEZ SANCHEZ, PEDRO ANTONIO	***1227**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - NIF y poderes de representación, si existe un representante: Falta su presentación. - Certificados de obligaciones tributarias con el Estado, la CAIB y la Seguridad Social: Falta su presentación. - Declaración de mínimos (para beneficiarios con actividad económica en el puesto que da servicio el autoconsumo): Falta su presentación. - Para las personas físicas con actividad económica (certificado de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores): Falta su presentación
FOTOPAR24-699/2024	MONTORO DEL SALTO, JOSEFINA	***0991**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 no indica el CUPS al que se da servicio
FOTOPAR24-710/2024	ZAZO VAZQUEZ, FRANCISCO JAVIER	***5598**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-716/2024	GARCÍA LOZANO, FRANCISCO MANUEL	***2616**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-786/2024	BAUZA PASTOR, DAMIAN	***0638**	- Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): El documento 2 presentado no está firmado digitalmente por el instalador habilitado. En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitoreo. En el documento 2, no coincide la descripción de la actuación con los datos de consumo eléctrico
FOTOPAR24-790/2024	DE HARO BRIGIDANO, TERESA CARMEN	***8482**	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): La memoria técnica presentada indica que se trata de un autoconsumo colectivo/red pero también se indica que es una autoconsumo individual aclarar, las potencias total nominal módulos (kWp) no coinciden con lo informado en datos particulares, el presupuesto de la actuación fotovoltaica está incompleto
FOTOPAR24-791/2024	STUBER, KAI	****2662*	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1 no tiene cumplimentadas las potencias que correspondan (kWp, kW y kWh). En lugar de estar firmado, tiene una imagen insertada. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): En el documento 2 falta la descripción del sistema de monitorización
FOTOPAR24-825/2024	BAHR, CHRISTIAN	****1670*	- Solicitud (documento normalizado 1): El documento 1, en vez de estar firmado, tiene una imagen insertada
FOTOPAR24-843/2024	ENENTO BURILLO, MARGARITA	***2347**	- Solicitud (documento normalizado 1): Falta su presentación. - Memoria técnica con presupuesto detallado de las actuaciones (documento normalizado 2): Falta su presentación

En caso de que no presente la documentación mencionada en el plazo de diez días desde la publicación de esta comunicación en el BOIB, se le tendrá por desistido de su petición, dado el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común y de las administraciones públicas, previa resolución que declarará concluido el procedimiento y ordenará el archivo de las actuaciones realizadas hasta ese momento, de acuerdo con el artículo 21 de esta ley.

Palma, 22 de marzo de 2024

El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático
Diego Viu Domínguez

