



INFORME D'INSPECCIÓ MEDIAMBIENTAL

1. Dades de la instal·lació i l'activitat

Dades d'identificació de la persona titular de la instal·lació i de l'activitat

<i>Nom de la persona, física o jurídica, titular de la instal·lació</i>	<i>NIF</i>
MAC INSULAR, S.L.	B57208878
<i>Nom de l'entitat explotadora de l'activitat (si es diferent de la persona titular de la instal·lació)</i>	<i>NIF</i>

Dades d'identificació de la instal·lació

<i>Nombre de la instal·lació</i>	<i>Número identificador instal·lació</i>	
Planta de tractament i de gestió de residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús	0700000057	
<i>Direcció</i>	<i>Municipi (Província)</i>	<i>Coordenades ETRS89 (UTM_x-UTM_y)</i>
C/ Romaní nº2 – Polígon. Ses Veles	Bunyola	473148,7-4389213
<i>Activitat</i>	<i>Any de inici de l'activitat</i>	
Reciclatge o recuperació de matèries inorgàniques que no siguin metalls o compostos metàl·lics.	2006	
<i>Classificació DEI (RD 815/2013)</i>	<i>Núm. PRTR-Espanya</i>	
5.1.f	6266	
<i>Sistema de gestió ambiental (SGA)</i>	<i>Número de registre EMAS</i>	
<input type="checkbox"/> No disposa <input checked="" type="checkbox"/> ISO 14001 <input type="checkbox"/> EMAS	Registre EMAS	

Autoritzacions ambientals de la instal·lació

<i>Codi AAI (*)</i>	<i>Descripció de l'activitat autoritzada</i>	<i>Data d'autorització</i>
IPPC 02/2004	Reciclatge o recuperació de matèries inorgàniques que no siguin metalls o compostos metàl·lics.	06-03-2006

2. Dades de l'actuació d'inspecció ambiental

Visita a les instal·lacions

Característiques de la actuació d'inspecció ambiental

Modalitat d'inspecció ambiental

Programada No programada
(seleccionar)®

Motivació de la inspecció no programada

Denúncia Accidents/Incidents
 Atorgament AAI Modificació AAI
 Revisió AAI Verificació tancament
 Comprovació incompliments
 Altres ⇨

Abast de la actuació d'inspecció ambiental

Integral: Comprovació de la totalitat de les condicions fixades a l'autorització ambiental integrada.

Parcial: Comprovació de (seleccionar)

Emissions al aire Emissions al aigua Seguretat i Activitats
 Renous/vibracions Qualitat del sòl Aigües subterrànies
 Gestió de residus Cont. Ilumínica Controls periòdics
 Altres ⇨

Règim de funcionament de l'activitat

Descripció del règim de funcionament de l'activitat durant l'actuació material de inspecció

L'activitat es troba en funcionament.

3. Notificació d'informe proposta y tràmit de al·legacions del titular

Data d'informe proposta d'inspecció ambiental

Data de notificació a la persona titular

07-03-2019

La persona titular presenta al·legacions

Data de registre d'al·legacions

NO SI

Valoració de les al·legacions presentades

S'accepten totes les al·legacions S'accepten parcialment les al·legacions
 No s'accepten les al·legacions

4. Grau de compliment de les condicions de l'autorització ambiental integrada

De la avaluació i l' anàlisi dels fets constatats en l'actuació de la inspecció ambiental i, si és el cas, de la valoració de les al·legacions presentades i les accions posteriors executades per la persona titular de la instal·lació, **la conclusió relativa al grau de compliment de l'autorització ambiental de la instal·lació es:**

Nº ASPECTES TOTALS INSPECCIONATS	39
Nº Aspectes que compleixen	30
Nº Aspectes que no compleixen	1
Nº Aspectes que compleixen amb restriccions	8

Es compleixen satisfactòriament les condicions fixades en l'autorització ambiental.

No s'han constatat incompliments o els incompliments detectats han estat esmenats pel titular de la instal·lació.

Es garanteix un compliment adequat de las condicones fixades en la autorització ambiental.

Només s'han constatat incompliments que es qualifiquen com a "poc rellevants" en les matèries detallades en la taula.

La persona titular de l'establiment ha d'adoptar les mesures de prevenció necessàries per evitar l'afecció a les persones i al medi ambient dels aspectes no conformes identificats.

No garanteix un compliment adequat de las condicones fixades en la autorització ambiental.

S'han constatat incompliments que se qualifiquen com "rellevants" o "molt rellevants" en les matèries detallades en la taula.

La persona titular de la instal·lació ha de adoptar immediatament les mesures de correcció necessàries para evitar la afecció a les persones i al medi ambiental dels aspectes no conformes informats.

Matèries associades als incompliments constatats en la inspecció

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aspectes administratius i prescripcions generals | <input type="checkbox"/> Contaminació lumínica |
| <input type="checkbox"/> Funcionament de les activitats i les instal·lacions | <input type="checkbox"/> Renous / vibracions |
| <input type="checkbox"/> Contaminació atmosfèrica | <input checked="" type="checkbox"/> Qualitat del sòl i les aigües subterrànies |
| <input type="checkbox"/> Abocament d'aigües | <input type="checkbox"/> Controls periòdics |
| <input type="checkbox"/> Gestió de residus | <input type="checkbox"/> Requisits de Seguretat i Activitat |



Altres condicions fixades en AAI (especificar) ⇨ Descripció d' "altres"

5. Accions a executar

Sens perjudici del procediment sancionador que poguera pertocar pels incompliments constatats en la inspecció, la persona titular de la instal·lació o, si és el cas, l' empresa explotadora, haurà de executar las accions que se indiquen en els terminis assenyalats per garantir el compliment de les condicions fixades en l'Autorització Ambiental Integrada.

<i>Acció</i>	<i>Termini d'execució</i>
Realitzar l'informe base de sòl	3 mesos
Presentar documentació sol·licitada	1 mes

Illes Balears, 7 de març de 2019

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Comissió Medi Ambient de les Illes Balears