

 GOBIERNO DE ESPAÑA			MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO			SECRETARÍA DE ESTADO DE INDUSTRIA									DATOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS											
															ITV 2023											
															(COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS BALEARES)											
DEFECTOS DG: Deficiencia Grave DL: Deficiencia Leva			TIPO DE VEHÍCULO																							
			M1 ambul. y taxis	Resto M1	L y Quads	N1	N2 y N3	M2 y M3	O	T	Resto	TOTAL														
			FRECUENCIA DE DEFECTOS																							
CAPÍTULO 1	DL	664	23364	1034	6818	984	113	286	148	32	33443															
Identificación	DG	242	3332	1042	951	206	38	124	81	27	6043															
CAPÍTULO 2	DL	1133	33920	929	16413	4717	560	823	207	117	58819															
Acond. Ext. Carrocería y Chasis	DG	623	10643	1630	7055	3005	477	397	160	38	24028															
CAPÍTULO 3	DL	30	705	67	267	19	4	0	0	1	1093															
Acondicionamiento Interior	DG	291	6908	447	3645	245	263	0	0	2	11801															
CAPÍTULO 4	DL	2744	73253	2721	29108	4776	969	1467	253	111	115402															
Alumbrado y Señalización	DG	1320	36466	5962	15025	3361	452	1198	287	119	64190															
CAPÍTULO 5	DL	271	2204	0	1054	887	489	0	0	2	4907															
Emisiones Contaminantes	DG	2206	41654	2563	13412	1074	367	0	0	2	61278															
CAPÍTULO 6	DL	1465	19401	188	9330	2342	376	1413	0	10	34525															
Frenos	DG	855	15294	1563	6348	3689	546	1345	21	16	29677															
CAPÍTULO 7	DL	365	8078	148	4598	1159	176	0	256	27	14807															
Dirección	DG	445	6385	229	3377	855	131	0	71	29	11522															
CAPÍTULO 8	DL	155	2844	681	1198	98	34	75	18	10	5113															
Ejes, Ruedas, Neumáticos, Suspensión	DG	1229	31746	2127	11889	2071	363	1018	59	52	50554															
CAPÍTULO 9	DL	3595	52578	640	24652	3460	587	0	63	49	85624															
Motor y Transmisión	DG	157	7493	820	3615	591	134	0	15	6	12831															
CAPÍTULO 10	DL	5	0	62	0	0	81	0	0	0	148															
Otros	DG	550	2790	1882	2577	959	567	57	11	21	9414															
TOTAL DEFECTOS		DL	10427	216347	6470	93438	18442	3389	4064	945	359	353881														
		DG	7918	162711	18265	67894	16056	3338	4139	705	312	281338														
VEHÍCULO S TOTALES	Primera Inspecc.	Favorables	24.383	284.997	24.536	58.802	5.670	2.145	2.650	1.179	424	404.786														
		Rechazados	6.197	74.114	5.729	26.237	4.722	1.113	1.460	268	126	119.966														
		% de Rechazados	20,26%	20,64%	18,93%	30,85%	45,44%	34,16%	35,52%	18,52%	22,91%	22,86%														
	Otras Inspecc.	Favorables	5.214	64.809	4.812	23.017	4.326	1.036	1.316	246	108	104.884														
		Rechazados	542	9.226	530	2.980	854	169	393	6	87	14.787														
		% de Rechazados	9,42%	12,46%	9,92%	11,46%	16,49%	14,02%	23,00%	2,38%	44,62%	12,36%														